Conservation d'Angkor

Journal de Fouilles

N° IV

Années 1923-24

Série Spéciale

POT IN-FOLIO

2 Mains

1923 - 1924

N° IV

Journal ~~partiel~~ de Fouilles.

pour quotidien mais quotidien = journal journ ne pas qu


Année 1923

année annuelle 1923

Vendredi 6 Avril. – Deux sondages au Sud de la plateforme qui précède le prasat Cruci à l'ouest et à l'est de l'édicule a donné m'ont révélé que toute la partie circonscrite par le petit muret en latérite qui l'enclot ce prasat semble avoir été dallé en latérite.

PY

En faisant faire une fouille près de l'angle SO de cet enclos pour reconnaître des blocs de grès qui affleuraient le sol à cet endroit on a trouvé sur un petit socle mouluré (provenant sans doute du soubassement du prasat) le graffitto suivant:




Je fais débroussailler un vestige d'emplacement bouddhique inédit trouvé à environ 200 mètres à l'est des deux éléphants qui marquent le départ de la terrasse bouddhique à l'est des prasat x du Prah Pithu


Ter B inédite

Samedi 7 – Le dégagement du soubassement N du Bapuon laisse toujours voir dans la partie inférieure des fouilles une grande quantité de terre cuite (tuiles, débris de poteries) et certains tessons de poterie Song. La partie inférieure où se trouvent les poteries est constituée par du sable, la partie supérieure par des l'humus ~~ou~~ terre

Bap



~~La~~ fouille est arrivée en ce moment en AB ~~—~~ milieu environ entre l'angle NE et le perron central



8

Pont Khmer n°22

Dimanche 8 - Allé voir avec l'Ingenieur des TP (sur une auto de la Délégation, j'ai laissé la maxwell de la Conservation à l'ecurie) le pont 22 au Kilometre 297 de la Route Coloniale 1bis. L'Ingenieur me demandait l'autorisation de prendre les pierres de latérite tombées de ce pont.

Après examen du dit pont, en très mauvais état, dont la ruine s'accentuera de plus en plus, j'ai autorisé l'Ingenieur à prendre les pierres déjà tombées, en lui recommandant formellement de ne pas demolir ce pont, non qu'il presente le moindre interet, mais parce que sur le Rapport Batteux il est indiqué à conserver et qu'il ne m'appartient pas de rien modifier à ce Rapport.

Mais vu l'état de ruine de ce pont et son manque total d'interet mon avis est qu'il pourrait sans dommage être démoli, d'autant plus qu'en fait sa disparition sera entrainé par la proximité du passage de la route dont le remblai achevera de l'enterrer plus ou moins. La deviation de la route par suite de la direction et de la situation du pont actuellement en Construction (en beton armé) ne pourra en effet passer très loin du vieux pont.



Lundi 9 Le dégagement de la terrasse bouddhique inedite à l'est du Prah Pithu (Voir page ci-contre) n'a donné lieu après dégagement à aucune trouvaille intéressante - Elle n'est donc à retenir qu'au point de vue emplacement

TB

T. B inédite

dans la statistique generale des terrasses bouddhiques.
Elle est située à environ 370 m. au nord de la route qui va à la porte de la Victoire et à 355 à l'ouest de la borne n°1
Elle ne laisse voir qu'une seule plateforme entourée encore de terres aux angles SE et SO et dans les axes – delimitée par un simple cordon mi parti en latérite mi parti en grès.
Le balais à l'extremité ouest se révèle par des dalles en grès simplement posés sur le sol : la travée qui précède le balais du coté sud est très nettement visible et marquée par un cordon de pierres en grès.
La plateforme mesure 17 m 00 E-O sur 7 m 00 N-S.
Les fouilles ont mis à jour quelques debris de sculptures sans valeur, têtes de bouddha à moitié cassées, une colonnette polygonale à bagues de l'époque classique et un quadrupede aux pattes et à la tête cassée (ce qui empêche de l'identifier) portant une selle decoré de naga qui devait supporter un personnage (n°329)

CA 329

Mardi 10 Trouvé à l'Est? au N. de la terrasse precedente une seconde terrasse bouddhique également inedite que je fais debroussailler et sonder

T. B inedite

Le balais à l'ouest de la plateforme est plus nettement marqué qu'à la terrasse précedente: son soubassement en latérite et moulure est à moitié enterré. Le dégagement de ce soubassement laisse déjà voir parmi de très nombreux debris de tuiles (surtout sur le coté est) des morceaux de sculptures, fragments de petits bouddhas sur nagas, deux pieds sur socle rond à tenon, et deux mains de


T.B. inédite

facture assez grossière provenant sans doute d'une statue de Buddha assis et prenant la terre à témoin ; cette statue devait être de dimension respectable si l'on en juge par la taille de ces 2 mains qui ont 0m65 de hauteur.

Trouvé aussi des petits piédestaux de 0.50 de coté sur 0.40 de hauteur moyenne, et des tuiles décorées de petits orants sous arcature.

Mercredi 11 Le service forestier sur ma demande commence le dégagement de toute la partie A en vue de montrer le monument de Takeo de la route venant d'Angkor Thom sur la rive droite du Stung.

Tak



On dégage une continuation du massif de latérite déjà découvert à l'extremité E de la chaussée d'accès à Takeo et qui semble constituer une sorte d'avancée en forme de perron dans l'axe

---

Du 12 au 18 Avril Interruption des Chantiers - Fêtes du Caul Chnam

---

Phnom Kulen

Pendant ce temps visite à différents vestiges sur le plateau des Kulen dont relation se trouve à la fin du Journal de Fouilles II - p. 259 -

---

Jeudi 19 - En nivelant le sol défoncé autour du Bayon près de l'angle SO - face sud - renonçant à me débarrasser des tas de pierres (de rebut j'imagine) qui encombre le terrain entre

BAY


le soubassement et la route, je fais retirer toutes les pierres sculptées ou ornées qui peuvent présenter un minimum d'interet parmi ces dechets, et le reste je le laisse ou le fais placer au fond des creux du terrain pour ensuite les recouvrir des terres de déblais.

BAY

Vendredi 20 Je fais dégager et nettoyer les étages inferieurs de la pyramide de base du Báphéon : le dessinateur relève en ce moment la base du commencement de Buddha assis qui entoure le sanctuaire central et les vestiges de bases de murs qui dépassent aux angles.


BAK

Je fais enlever et nettoyer certains blocs du revetement en grès des étages de la pyramide pour les replacer ensuite en equilibre plus stable.




Samedi 21 – Le percement du soubassement de la galerie nord des Bas reliefs d'A. Vat est terminé : je vais utiliser Quatre buses en beton armé qui me restent de la Canalisation du Phimãnakas pour faire un conduit intérieur dans le sable de remblai : il restera environ 2m 50 de canalisation à faire pour laquelle je ferai maçonner un Caniveau fermé avec des blocs rebaillés pris dans les rebuts rejetés du Temple.


AV



Dimanche 22. Le déplacement de pierres faisant partie du socle d'echiffre du perron ouest de la

plateforme supérieure du Bàkhèn pour retirer racines et terres qui les avaient déplacées et soulevées, montre que l'observation faite par Parmentier (BEFEO XX-4) p. 209 peut être généralisée à tout ce monument.





En effet ces saillies et les creux venant s'emboiter les unes dans les autres se rencontrent en quantités de pierres retirées des décombres.

Il serait intéressant de vérifier si ces tenons et mortaises ne se rencontreraient pas sur tous les édifices construits sur une colline, aux phnom Bok et phn. Krom, en vue de parer à un mouvement que les Khmers auraient redouté du massif rocheux, formant la colline.


J'avoue ne pas partager l'opinion de Parmentier (loc. cit. p. 208) qui voit un affaissement de la pyramide du temple et même de la colline elle-même au SE Je n'y vois qu'un simple decollement du revêtement en grès qui n'était pas lié au massif rocheux, ce decollement est visible tout autour de la pyramide et non special à un angle.

Bak

Lundi 23 _ En refaisant le dallage de la terrasse supérieure du Bakkhèn et en enlevant des pierres pour les débarrasser de la végétation et terre qui les avaient disjointes je constate que tout le massif intérieur de


Bak


Cette terrasse est en assises de latérite. (Tout au moins dans l'angle S-O où se fait le travail ci-dessus.) Le revêtement extérieur moulure du soubassement et le dallage seuls sont en grès : mais le massif rocheux n'est pas visible.



Mardi 24 - Les fouilles pour mettre à jour la base du soubassement de la façade N (côté E) du Bapuon montrent à 1m10 environ du sol inférieur une zone de terre noirâtre sur 6 à 7 mètres de longueur à partir du soubassement et à peu près dans le prolongement de la base du soubassement du 2me étage en A ci-contre.

Bap





On trouve toujours dans ces fouilles quantités de débris de terres cuites, tessons, tuiles et petits morceaux de jarres.

Mercredi 25 - Allé voir en compagnie de Mr Boeuf Ingénieur des T.P. les ponts Khmers que la nouvelle route Coloniale 1 bis doit plus ou moins absorber, engloutir ou disloquer, jusqu'à Damdek (Kilomètre 278) là où s'arrête le territoire de Siemreap-Battambang.

Ponts Khmers

J'ai ainsi vu les ponts 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 du Rapport Batteux. (Pour ce qui est du pont 22 cf. p. 2-8)

Tous ces ponts ne présentent aucune caractéristique à relever et sont dans un état de dislocation plus ou moins prononcé : leurs dimensions nombre d'arches, et leur situation exacte

sont donc, à mon avis, la seule chose qu'il importe de conserver, plus une bonne photo (et Batteur a dû les prendre) pour également conserver leur aspect actuel.

Exceptions : Seul le 19 au kilomètre 292 par son bon état peut et doit mériter d'être conservé et non transformé en Carrière de latérite par les T.P.

Pont Khmer

Le N° 15 est complètement enterré à ce point qu'il ne me paraît pas évident du tout que ce soit un pont. Ce pourrait être aussi bien selon moi un massif de terrasse en latérite : il est porté à conserver dans le Rapport Batteur : j'ai cru comprendre de la conversation de l'Ingénieur, que lors du passage du Resident et de l'Ingénieur en Chef du Cambodge (qui inaugurèrent la route Coloniale 1 bis le 22 avril) ce vestige - pont ou terrasse - sera condamné à être remblayé et absorbé par la route.

Or des morceaux de grès - (restant de balustrade, disait Batteur) - sont encore en place et le problème que je soulève à l'égard de ce pseudo pont mériterait une autopsie (en l'espèce fouille de sondage) avant l'inhumation.


(Cfr. Fouchet (art Gréco-Bouddhique Tome I - p. 108)

Jeudi 26 - Remarqué en faisant replacer les pierres déplacées par la végétation dans l'angle N-E de la pyramide de base du Bakheir que quelques unes des pierres en A (2me étage extrémité N de la face E) sont marquées sur le rebord de petits carrés de .4 à 6 cm

Bak

Bak

de côté soit simplement gravés, soit creusés et évidés.



Ces carrés dont certains donnent l'impression d'avoir été rebouchés ne peuvent s'interpréter comme les trous ronds qu'on voit partout (et dont d'ailleurs aucune signification précise ne m'apparait nettement)

AV


On rebouche à Ankor Vat le trou A pratiqué dans le dallage de la Galerie des bas reliefs N (aile O) au dessus du passage des tuyaux pour évacuer les eaux de la Cour intérieure.




(cfr. III - p. 325 - 20 et 329 - 24)

Vendredi 27 - A environ 2m00 à l'est du prolongement du soubassement du 2me Etage du Bapuon (cfr. page 7 - 24) en B ci-contre les fouilles du dégagement de la base du Bapuon montrent une ligne de blocs de latérite posés simplement sur la terre et perpendiculaire au soubassement. Ce cordon de latérite s'étend sur une longueur de 4m00 et à 1m20 au dessus du niveau bas du sol.

Bap






La terre noirâtre signalée p. 7 - 24 est encore très nettement visible au dessus de ce cordon de latérite : des blocs écroulés appartenant au soubassement du revêtement mouluré en grès sont mélangés à cette terre.

Samedi 28 - arrivé au niveau de la terrasse bouddhique dite Prah Eintep (Vihâr fitué au sud du Bayon) le nivellement général du terrain entre la face sud du Bayon et la route laisse

BAY


BAY

Voir un cordon de laterite (direction E-O) en A B posé simplement sur le sol sans fondation: tout l'espace compris entre ce cordon et la route le terrain est rempli de pierraille concassée en menus débris, grès et laterite; peut-être un reste d'ancien mur faisant partie de l'ensemble du Vihâr Eintep.?



Lundi 30 – Les grandes pluies des jours precedents m'obligent à interrompre la fouille de sondage qui met à jour l'extremité est des gradins nord au bout de la Chaussée d'accès à Takeo: Ces gradins ne semblent pas se terminer d'une façon bien précise et semblent soit avoir été inachevés en cet endroit, soit avoir été partiellement enlevés. D'autre part le voisinage de vestige de bords en grès qui semblent ~~en avoir~~ circonscrire un bassin en A un peu au nord des gradins en laterite ~~rendent~~ rend encore plus enigmatiques ces fragments de Constructions.

TAK




Mois de Mai

Mardi 1 Le dégagement de la terrasse bouddhique inédite (p. 3 – 10) n'a rien montré de particulièrement interessant.

TB

Cette terrasse bouddhique justifie ce titre par quelques double demas encore in

Terr. Buddl. inédite



situr, le balang en latérite et moulure assez bien conservée et un vestige de cordon en grès à l'extrémité est qui semble former saillie comme pour un perron d'accès : on a retrouvé deux ou trois pierres en grès taillé qui pourrait avoir appartenu au Buddha de grande dimension dont les mains ont été retrouvées.

Des débris de tuiles assez nombreux furent retrouvés autour du balain qui mesure à peu près 0m70 de hauteur et 2m50 de côté

Cet emplacement bouddhique mesurait environ 16m E-O sur 10m N-S

On peut le situer approximativement à 240 mètres à l'est ? au nord de la terrasse bouddhique dégagé avant (p. 2-9)

Les débris sculptés provenant de cette terrasse rapportés au Magasin de Prah Vihar ont été mis sous le N° 331

CA 331

Mercredi 2 - Reprise des travaux à Neak Pean et à Krolko, travaux interrompus l'an précédent par suite des pluies.


KK

A Krolko on trouve devant la fausse porte ~~de~~ Nord du Sanctuaire une pierre taillée en secteur de cercle avec pétale de lotus sur la tranche indiquant que le dit prasat a dû avoir un couronnement complet.

Je fais transporter au magasin sous le N° 332 la tête de la statue qui avait été trouvée près du mur d'enceinte (III - 67 - 23) craignant qu'elle ne soit emportée par un visiteur.

CA 332

Jeudi 3 - Je fais gazonner les pentes du terrain tout autour du puisard recueillant les eaux de la Cour intérieure NO de Ankor Vat pour arrêter le glissement des terres.



AV

Je fais reprendre les joints en ciment au dessus du pavillon d'angle N-O de la galerie des bas reliefs où de nouvelles infiltrations ont été ressenties à la suite des dernières pluies

Vendredi 4 En allant collationner les diverses inscriptions des monuments du groupe d'Ankor pour Mr le Directeur je constate à Mébon oriental la chute d'un arbre immense qui chevauchait le mur en latérite à l'angle NE de la première enceinte - Cet arbre s'est abattu en tombant sur l'édicule en latérite qui occupe cet angle (A³ du plan Lapoujade III p. 173) et a démoli une partie des murs.

MEBON

Samedi 5 Trouvé dans la soulle devant le soubassement nord du Bapuon fragments metalliques comme debris de colliers ou bracelet en Sorideri (?) et un fragment de rasoir batan ou Jesani.

Bap.

Mis le Charpentier à construire au poste d'étude de Prah Nök un hangar abri en paillottes pour abriter le Decauville et les charrettes.

Pr. Nök

Dimanche 6 - Fais reprendre et consolider avec du béton les parties inférieures des socles d'échiffres des perrons interrompant les gradins du Bassin

AV

ouest DA Vat dans l'axe de l'entrée latérale du porche occidental – Plusieurs blocs de latérite des dits murs d'enceintes étant tombés la partie supérieure en grès menaçait de s'écrouler. Je profite que les eaux du bassin sont assez basses pour faire faire ce travail avant que le niveau soit monté.

AV

Lundi 7 Les pluies étant recommencées je mets 3 equipes à travailler concurremment à Neak Pean, chacune d'elle dégageant respectivement les bords dallés des bras E – N et O (celui du Sud étant terminé) afin de terminer ce travail avant que le terrain soit inondé.

N.I.


Les terres enlevés sont rejetés entre la route et le perron extérieur d'accès nord pour continuer la chaussée qui permettra d'aller visiter en tout temps ce monument.

Les terres de cette chaussée s'étant affaissés en plusieurs endroits pendant les inondations de l'an passé, elle est à reprendre presque entièrement.


Mardi 8 – A Krol Ko l'angle extérieur N-E du Sanctuaire étant complètement dégagé les parties basses du mur qui étaient cachées par la terre et les éboulis montrent le profil habituel.

KK

1/ moulures de bases – 2/ socles – 3/ soubassements – mais ce dernier est réduit aux 2 moulures supérieures qui reposent directement sur les fondations en latérite.



Mercredi 9 A Neak Pean je fais couper la levée de terre qui longe le bord nord du Srah nord pour relier par un même niveau horizontal la chaussée nord du bassin et les degrés en latérite qui se trouvent en



NP

par plus loin : travail analogue à celui qui a été fait dans l'axe du bassin sud. (III - p. 309)

Jeudi 10 Le Service Forestier à mon instigation ayant terminé ses dégagements des bords sud et est du bassin d'Autour Vat et la percée entre le pont Nord de la Porte de la Victoire et Takeo commence à dégager le bord nord du bassin du Srah Srang pour laisser la vue de cette pièce d'eau quand on passe sur la route

Service Forestier

En allant vérifier l'emplacement des inscriptions de Prasat Kravanh je remarque que le mur de façade du prasat nord est fortement menacé par un arbre qui le chevauche et est en état d'équilibre en quelque sorte sur le dit mur. Un moindre coup de vent abattra le tout.

P. Kravanh

Vendredi 11 - On commence le dégagement des gradins en latérite le long du bord sud du bassin ouest de Neak Pean ; ces gradins semblent analogues à ceux déjà mis à jour au bassin sud mais ils semblent un peu mieux soignés : il s'étendent sur une longueur de près de 9 m 00 et sont bordés par des murs d'echiffre en gradins.

NP

Samedi 12 Par suite d'avarie à l'auto je fais ma

fournée de Chantiers avec l'auto de la Delegation mise aimablement à ma disposition. –

AV

Je fais remonter un morceau de balustrade retrouvé dans le dégagement des terres au pied du mur de soutenement de la plateforme esplanade D Ankor Vat (partie O du mur S) ce morceau de balustrade reconsolidé avec du beton viendra boucher un hiatus dans la balustrade déjà retablie de ce coté : je profite de la circonstance pour relever un autre morceau de balustrade qui avait été déjà relevé et remis en place et qu'une forte branche de mangnier en tombant avait renversé

Lundi 14

Bak

Je commence à faire dégager et debroussailler la base de la pyramide du Bakheir (coté E) pour pouvoir me debarasser de la coulée de terres qui provient des enlevements de terre et nettoiements des étages supérieurs.

Pres de l'angle NE de cette base de pyramide ce dégagement montre encore un beau piedestal à decor renaissance qui gisait dans la brousse et semblable à ceux dont plusieurs ~~types~~ échantillons ont deja été trouvés.

Ce degagement fait egalement apparaître des tombeau de bonzes annamites qui en ne rappellent en rien le style renaissance.

Mardi 15 – Fait venir des Coulis à Siemreap à la maison du Conservateur pour commencer les fouilles des fondations du Cabinet de toilette de la Chambre en surelevation.

Suite MC

PV


Mis une equipe à la Porte de la Victoire pour remplacer les étais du geant de

PV

guerre au nord par les pierres retrouvées dans le dégagement de l'angle SE de la Porte et à consolider avec du ciment les pierres des têtes du géant de guerre au sud qui ont été récemment remises en place.

Mercredi 16 - Coulage du béton sous le mur de l'escalier futur et dans la rainure de la fosse sous cabinet de toilette de la chambre en surélévation de la maison du Conservateur. Les fondations sous l'angle N.O de la tourelle s'étant révélées insuffisantes je fais enlever la partie de maçonnerie, (en rouge ci-contre) qu'il eut été imprudent de laisser baigner dans l'eau de la fosse pour lui substituer un muret en briques

Sur. M.G.



Jeudi 17 - Fait la tournée de Chantier avec l'auto de la Délégation - L'auto de la Conservation est paraît-il dans un état d'usure tel qu'il n'y a pour ainsi dire plus à compter sur elle.

Auto

Le dégagement du pourtour dallé nord du bassin E de Pleak Pean fait voir le même départ de gradins en latérite (très abîmés ici) déjà rencontrés aux bassins S et O établi encore cette descente correspond à une dépression des terrains environnant

N.B.

Schema montrant les 3 descentes en gradins vers un vallonnement entre monticules de terres.



Vendredi 18 – Je commence à faire dégager les deux monticules de materiaux (briques cassés et terre) qui renferment les deux prasat en briques à la base de la pyramide du Bâkheri (au nord de l'escalier E



Le premier de ces prasat est complètement enrobé sous l'amas des decombres et ne montre que deux cadres de portes en grès encore debout qui émergent. (croquis ci-dessus remplaçant la photo qu'il m'est impossible de prendre actuellement)

Bak

Le second (à l'ouest du premier) sous un amas d'éboulis de même hauteur montre encore quelques murs en briques qui emergent des decombres.

Fait construire une paillotte à la salle de Prah Vihear pour abriter rails, wagonnets et charrettes exposés aux pluies.

P.N

Samedi 19 Le dégagement de la façade ouest du sanctuaire laisse voir parmi les déblais encore deux pierres en secteur de cercle provenant de l'extremité supérieure du prasat et une pierre de même provenance, en portion de cercle decoré de portes d'oves avec mortaises comme on a en trouvé déjà sur la façade E (t de Fa III p. 103-10)

KK


Dimanche 20 – Mis l'equipe béton armé (qui a fini de couler le beton dans les rigoles et le radier de fosse en vue de la surélevation de la maison de Siemreap) à mettre linteaux et potelets en remplissages sous la voute du porche N du prasat

P. N

P.G.

Crung reconnus dégagé et à remplacer les étais provisoires en bois mis pour caler provisoirement les pierres de fronton ou de pilier retrouvés dans les decombres et replacés sur la porte extérieure ouest.

Lundi 21 – Le Commencement de dégagement du 1er enceinte en briques A au bas de la pyramide du Bakhen (face E) montre en façade sud du dit enceinte sous les decombres de briques deux soubassements successifs en grès le premier mouluré, le second simplement épanelé. ~~et~~ Un perron part légèrement de ce second soubassement pour aboutir à une fausse porte en grès.



Bak.

Je fais dégager l'angle SE (sur la face E) du 2me étage de la pyramide où tout le revêtement en grès est tombé pour voir si ce revêtement ne pourrait pas être remis particulièrement tout au moins.



Mardi 22 Les gradins mis à nu au nord du bassin E de Nāk Pān sont légèrement courbés en arc de cercles, la courbure étant plus accentuée à l'extremité E.



Les gradins du bassin ouest ne montrent pas de courbures.

N.P.

Là percé dans la butte de terre au nord du bassin nord ne montre pas plus de liaison maçonnée avec le perron en latérite qui se trouve plus loin que la percé identique

N.P. [Ait symétrique du bassin sud (p. 14 - 9)

Mercredi 23 Remis l'equipe de Ankor Vat à enlever herbes et arbustes de chaque coté de la chaussée occidentale intérieure.

AV [Je fais également retirer la végétation qui réapparait dans les joints du soubassement des galeries du 1er étage.

Jeudi 24 - Trouvé dans le dégagement des gradins au nord du bassin E de Bäk Pan à hauteur du 8me gradin en venant du haut une statue debout sans tête du type déjà trouvé dans les gradins du bassin sud: des morceaux de bras ont été trouvés gisant à coté.



NP [

On trouve toujours dans la fouille à la base du soubassement nord du Baphuon des fragments de poteries dont une panse casse de jarre à email gris vert craquelé. (L'auto réparée a repris son service)

BaPh [

Vendredi 25 On commence à relever la partie de revêtement en grès à l'extremité S de la facade E du 2me gradin de la pyramide du Baphuon l'assise de base seule de ce revêtement est restée en place, mais le mur semble s'être renversé d'un seul coup et les pierres se retrouvent facilement dans l'ordre où elles sont tombées et peuvent assez facilement retrouver leur place.

BAK [

Samedi 26 - Avec les paillottes de reste pour couvrir le hangar remise récemment élevé au poste de l'étude de Ankor Thom je fais recouvrir des endroits au dessus de la Chambre mortuaire et des W.C. où la pluie s'infiltrait.

Pour Ankor Th [

A.V — Le Garde forestier sur mon conseil fait aplanir et enlever les bosses de terrain qui étaient très apparentes depuis le débroussaillement opéré entre le Baray Ouest et la route au nord de la chaussée d'accès à Angkor Vat

Lundi 28 — BAY — Mis une equipe à nettoyer les cours intérieures et galeries du Bayon que la végétation envahit en prévision d'une visite annoncée prochaine du Gouverneur Generale.

Fouilles — Allé voir avec le garde forestier le dégagement à faire pour faire apparaître visible la porte O de Prah Khan de la route et dégager les abords de Prè Rup pour également rendre visible ce temple de la route.

Mardi 29 — A.V — Je fais reprendre et consolider par une equipe béton armée un pilier de la ½ voute au Sud de la Porte Sud des éléphants d'Angkor Vat qu'une partie de cette demi-voute tombée il y a quelques temps a fortement entamé et cassé, ce qui rend précaire la solidité de la pierre linteau encore en place.

Je fais monter 2 coulis (à 0m 50) sur les voutes et prasat des entrées occidentales pour enlever des rejets d'arbustes qui prennent un développement gênant.

Mercredi 30 — Bak — Le dégagement du 2me étage (le plus près de la pyramide) à la base du Bakhèn — au nord de l'escalier E donne un semblant d'explication à l'anomalie constatée p. 18-21

Le premier Soubassement en grès moulure est Commun aux deux édicules: Le second édicule au lieu du ~~soubas~~ Socle en grès épannelé Constaté dans le 1er. montre une simple assise en grès sous la moulure de base en briques du sanctuaire. - Devant la fausse porte sud il y a également deux marches partant du 1er Soubassement sans perron.



BaK

Jeudi 31 - Les pierres commencant à être rares pour la réfection du mur de soutenement des geants au nord de l'avenue allant à la Porte de la Victoire je fais puiser dans les massifs de latérite de chaque coté de la porte. A cette date le travail presente l'etat d'avancement suivant - Sur les 108 mètres de longueur de la balustrade 34 mètres sont complètement terminés (coté ouest) 42 mètres restent à faire complètement 32 mètres sont achevés à l'exception des deux assises supérieures / On attend le tacheomètre pour araser avec precision ce niveau supérieur)

P.V

Mois de Juin

Vendredi 1 - On retrouve les pierres du fronton de la porte ouest du Sanctuaire de Prasat Krolko dont les 2 premières assises de nagas d'angle sont encore en place. Ces pierres permettent de le reconstituer à peu près intégralement sur le sol devant la façade. Seule la partie haute de la

KK

ligne centrale manque.

Samedi 2 – On trouve des débris de statues (analogues à ceux déjà trouvés) mais très corrodés et à peu près informes arrivé au 11me gradin du bassin E de Bât Pan


N.P

Au dessus du 12me gradin du même bassin et dans la partie E de la fouille des traces charbonneuses apparaissent très nettes à environ 0m50 au dessous du sol extérieur jamais les déblais composés de sable pur.

Dimanche 3 – La verandah départ de l'escalier derrière la maison de Siemreap est terminée jusqu'à hauteur du plancher du 1er étage qui doit être exécuté en béton armé en utilisant les fers de 12m/m approvisionnés pour les chantiers

Surélévation M.G

Lundi 4 L'équipe qui travaille au Baphuon ayant terminé le dégagement de la base du mur de soubassement nord jusqu'en A à l'angle démoli j'interrompis ce travail de ce côté pour le faire reprendre en B à l'ouest du perron central.



Bap

Les terres seront rejetées au delà de G dans la brousse, car en G il semble y avoir un vertige de mur en latérite perpendiculaire au mur d'enceinte extérieur du Palais Royal.

Mardi 5 Fait araser le niveau du mur de soutènement des gradins de la balustrade nord


de la porte de la Victoire avec un niveau emprunté aux Travaux Publics avant le départ prochain pour P. Penh du dessinateur Lien — afin de pouvoir terminer les murs en attente du côté E de l'avenue : les pierres commencent à se faire rares pour la construction du dit mur de soutènement.

PV

Mercredi 6 — Je fais ménager un écoulement d'eau sous la margelle supérieure en rebord Nord du bassin ouest de Nāk Pān, les eaux séjournant à cet endroit à la suite des grandes pluies des jours derniers.

La partie arrondie des gradins mis à découvert au nord du bassin E de Nāk Pān s'accentue encore à mesure que la fouille se poursuit et prend un air d'amorce de retour vers le nord.

Les traces charbonneuses signalées (p. 22 - 2) se maintiennent encore au dessus du 15ème gradin en A et à peu près au niveau du 4ème gradin — Ces traces charbonneuses, ancien foyer sans doute, sont constituées par des branches noircies et calcinées, mais le foyer ne fut pas très intense car les branches un peu grosses ne sont noircies qu'à la surface



NP

Jeudi 7 — Mis l'équipe d'entretien d'Angkor Vat à enlever la brousse sur l'allée conduisant à la porte nord du rempart. Une partie de cette équipe fauche les herbes déjà repoussées sur l'esplanade autour du temple.


AV

Bap.

Je fais abattre et scier deux immenses Spong qui se dressaient devant le perron nord du 1er étage du Bapuon en vue du dégagement de la base du Perron et soubassement de ce monument.

Vendredi 8 Le Gougal étant annoncé pour demain (Justement le ~~dégagement~~ nettoyage des Cours intérieures du Bayon est terminé) je fais interrompre la confection de la Chaussée de Nak Pan qui s'est rapprochée de la route mais ne l'atteint pas encore pour terminer la partie AB en pontillé sur 1m00 de largeur et permettre de franchir cette partie qui est marécageuse et boueuse par suite des dernières pluies tombées, ce qui permettra aux visiteurs l'accès de Nāk Pān sans s'embourber.

N P



Samedi 9. — Trouvé dans la fouille au Sud du Bassin Ouest de Nāk Pān la tête du corps dont des morceaux avaient été déjà trouvés dans les gradins. Cette tête dont le nez est cassé est coiffée de ce bonnet de forme un peu particulière qu'on remarque sur toutes les statues déjà trouvées dans ou aux environs des bassins de Nāk Pān. Il porte une figurine (amithaba ?) Dans les fouilles des gradins du bassin E on retrouve aussi des fragments (dont un corps en 3 morceaux) de cette même

MNPP.

N P



figure debout et la tête brisée en plusieurs morceaux. De plus on retrouve encore un spécimen de ces 2 mains tenant un flacon (Voir III-93-27) qui furent trouvées à plusieurs reprises dans le dégagement de Nâk Pân. [Tête, masque et mains n° 333]

CA 333 NP

Nous trouvons donc là des éléments de cet ensemble de Nâk Pân qui pourront servir à trouver la clef du mystère qui enveloppe ce monument.

Lundi 11 - Mis l'équipe qui travaillait au Bayon au nettoyage du Baphuon en commençant par l'allée en chaussée à colonnes et portique extérieur en façade sur la place centrale.

Bap.

La reprise des chantiers cette quinzaine se fait avec des équipes excessivement réduites ; cause, labourage des rizières et préparation de chamkars par les habitants.

Mardi 12 A Krolkô on commence à dégager la façade sud du sanctuaire central. Dans l'angle S-O du mur d'enceinte on a trouvé une statuette de bouddha assis (la tête manque) et qui devait être ~~entouré~~ au milieu de 2 personnages debout dont les pieds de l'un sont encore visibles sur le socle à tenon.


KK

Dans une visite à Ta Prohm je constate que le balai dans le sanctuaire latéral N à l'intérieur de la 3me enceinte côté ouest (N' sur le plan JK III) a été déplacé et renversé tout récemment. - Essai de recherche de trésor ?!

TP

Mercredi 13 - La fouille pour mettre à jour les gradins du sud du bassin ouest de Nâk Pân

étant terminée donne les résultats suivants :



15 gradins en latérite assez grossiers descendent à 2m 00 de profondeur. — La largeur des dits gradins est de 8m 30. Contrairement à ceux qui sont au nord du bassin est ces gradins ne sont pas courbes en plan mais restent droits jusqu'au bas.

NP

Jeudi 14 — J'ai rétabli les rigoles qui recevaient les eaux des différentes gargouilles de la façade E du Baphuon à la base du soubassement et les évacuaient dans les trapeang au Sud-Est voisins.

Ces rigoles s'étaient colmatées et disparaissaient sous la brousse

Les deux gros Spong abattus devant le perron central du soubassement nord du Baphuon continuent à être débités à la scie pour être enlevés morceau par morceau, opération assez longue étant donnée la pénurie de coulis de cette équipe.

Bap.

Vendredi 15 — Le manque de pierres pour reconstituer le mur de soubassement des gradins nord de la porte de la Victoire m'faisant de plus en plus sentir, je fais transporter de Thom Manon un certain nombre de pierres de grès disponibles dont les dimensions (au moins 0.25cm d'épais.

P.V

leurs) se prêtent à ce travail.

Samedi 16 - L'équipe d'entretien d'Angkor Vat est remise au dégagement de l'allée conduisant au prasat extérieur d'entrée Est et au dégagement du dit prasat de nouveau envahi par la végétation.

AV

Surélév. MC

On coule le béton du plancher armé au dessus de la salle de douche et de la nouvelle véranda de la maison de Siemreap.
Pour ce plancher les fers utilisés ont été empruntés au magasin de Prah Vihok (En tout 47 barres de 12m/m de diamètre)

Dimanche 17 - On retrouve encore dans les gradins sud du bassin Ouest de Nãk Pãn et dans les gradins N du bassin E des fragments plus ou moins mutilés de la même statue déjà trouvée à maints exemplaires à cet endroit et qui en constitue le leitmotiv.
On a retrouvé également les 2 mains tenant un flacon qui avec la statue susdite sont un des motifs trouvés fréquemment à Nãk Pan.
Chose tout à fait curieuse ces 2 mains A cassées au ras du poignet ne peuvent appartenir au corps B (la direction des avant bras le démontre) lequel corps B à cependant ses 2 avant bras et ses mains cassés, sans qu'on puisse retrouver ni les mains de B ni le corps de A.





NP

Lundi 18 Le relèvement du mur écroulé au flanc du paroi rocheux de la pyramide

BAK

supérieure du Bakheïn (entre mètre 5 du 2me étage de la face E) est presque entièrement terminé sauf quelques pierres de la bordure supérieure qui n'ont pu être retrouvées – On a comblé les vides entre le rocher et le mur par de la pierraille. L'angle ~~de~~ SE du 2me étage encore en place mais fortement disjoint a été replacé en consolidant par le jeunage des joints et le rapprochement des blocs.

Mardi 19 – De Concert avec Mr Grosbois de passage à Angkor établi la liste après avoir fait choix

MUSÉE AS


1° des objets et débris sans importance susceptibles de pouvoir être vendus au public

2° de pièces sculptées devant prendre place au musée Albert Sarraut – Mr Grosbois devant emporter avec lui ces divers objets et sculptures, des caisses et emballages sont préparés pour les dits.

Mercredi 20 1 equipe nettoyage d'Angkor Vat enlève la végétation qui recouvrait l'allée conduisant au Gopura Sud de l'enceinte et se remet à faucher l'herbe des cours intérieures du 2me étage.

AV

Jeudi 21 On retrouve en dégageant l'allée qui borde la fontaine du bassin nord sur le côté ouest les mêmes gradins A que ceux déjà trouvés dans les 3 autres bassins et correspondant également à une dépression du



NP

terrain environnant.

Vendredi 22 - La latérite commençant à faire défaut pour l'infrastructure du mur de soutènement des geants nord de la Porte de la Victoire on remplit avec des blocs de dimensions un peu moindre que ceux du revêtement extérieur en grès ; ces blocs de latérite sont prélevés sur ce qui reste des 2 massifs de maçonnerie contigus à la Porte (face extérieure)

FV



Samedi 23 - 1 équipe d'entretien d'Angkor Vat enlève herbes et arbustes qui de nouveau réapparaissent dans la Cour du 2me étage et sur les soubassements et voutes des galeries de cet étage.

AV

Je fais ramener au magasin un Buddha trouvé dans les galeries du 3me étage (face Sud) qui bien que mutilé et sans tête présente cette particularité d'être assis sur les replis du naga, lequel repose sur une socle de bouton de lotus. De chaque côté du Buddha sont, debout, 2 figurines à Chignons. N° 347

AV

CA 347

Départ de Groslier emportant avec lui 29 morceaux (sculptures, jarres, débris divers) pour être exposés dans le Musée et 135 débris de sculptures ou fragments métalliques pour être vendus. (Départ du dessinateur Lien)

Bagage Groslier

Lundi 25 - La longueur de mur restituée au Bakheng (voir p. 28-18) peut être évaluée à 12m00 sur 2m50 de hauteur. Le couronnement supérieur de ce mur de revêtement en grès n'a pu être retrouvé

Bak

On commence la maçonnerie de l'étage en surélévation de la maison de Siemreap (chambre - Cabinet de toilette et W-C.)


Mardi 26 Cette fois ci - Ça y est! - l'auto est en panne, rupture du pignon réparé le mois dernier. - Elle me laisse entre la porte de la Victoire et la terrasse des Éléphants. Des coulis la poussent jusqu'à Prah Nôk - de là j'emprunte l'auto d'outre qui ramène un touriste au Bungalow, et du Bungalow je rentre dans la charrette à bœufs qui ramène Tap à Siemreap.

L'Auto est arrêtée

Les 15 degrés en latérite découverts au nord du bassin E de Nâk Pân montrent les mesures suivantes.

Sur une largeur de 8m00 ils descendent à 2m00 de profondeur : ils ont 5m00 au centre et 6m30 sur les bords.

N.P.



Mercredi 27 - Trois ma tournée chantiers à cheval - à l'exception de Nâk Pân qui reste en dehors des limites possibles à ce genre de transport

A cette date la longueur totale de mur de soubassement (au nord de la Porte de la Victoire) reconstruit est de 46m00 soit 14m00 de plus qu'à la fin du mois dernier (voir p. 21 - 31) Ce mur est toujours arasé 1m07 c/m au dessous du niveau qu'il devra avoir quand il sera à la même hauteur que celui du sud.


P.V.

Jeudi 28 Le mur en grès qui pourtourne le Baphuon autour du soubassement arrivé

Bap. devant le perron central de la façade nord s'interrompt brusquement sur toute la largeur du dit perron.


Vendredi 29. – Les gradins découverts à l'ouest du bassin nord ~~de~~ Nâk Pân marquent une amorce de retour vers l'ouest à angle droit des gradins supérieurs aux deux extrémités

NP



PV

La construction du mur de soutènement nord de la chaussée de la porte de la Victoire arrivée vers le milieu à une endroit où se remarque une dépression ravinée par les eaux de pluie à partir de la route je fais creuser un orifice d'écoulement des eaux dans l'épaisseur de la maçonnerie



Samedi 30 – Je fais redresser et resserrer les joints du soubassement inférieur commun aux deux enceintes en briques au nord de l'escalier E du Bakhèn. Beaucoup de ces pierres, dont quelques unes manquent ont été déplacés par la végétation qui s'est introduit dans les joints.

Bak

Je ne fais pas pousser le dégagement de la porte ou plutôt du cadre en grès de la porte principale E du 1er enceinte à l'est, car ce cadre est assez fortement incliné et malgré deux étais en bois que j'ai fait placer je redoute un renversement si on déblayait la base.

Mois de Juillet (1923)

Dimanche 1 — A l'endroit de l'interruption du mur en grès devant le perron nord du Baphuon (voir 30-28) on retrouve deux dalles en grès sculptées d'un fragment de personnage debout semblable à celui qui fut trouvé sur les pieds droits de la porte qui interrompt le même mur en grès sur la face Ouest.


Bap.

Trouvé dans la fouille à cet endroit un cercle (format bracelet) en ? (n° 349)

CA 349

Lundi 2 — En déplaçant les pierres du premier soubassement en grès commun aux 2 édicules en latérite à la base de la pyramide du Bakheï pour resserrer les joints je m'aperçois que l'infrastructure A derrière le revêtement extérieur est composée de terre mélangée à de la latérite désagrégée, ce qui n'offre qu'une résistance insuffisante pour le 2me soubassement qui ne repose sur cet agrégat que par l'intermédiaire d'une dalle B

Bak





Toutes les dalles encastrées du soubassement inférieur sont assemblées à redent G comme les pierres de la partie supérieure de la pyramide.

Mardi 3 — On trouve à Krol Ko en dégageant la face Sud près de l'angle SE deux débris en ronde bosse, malheureu-

KK

seulement très abimés : l'une une tête de garuda (?) l'autre un façon tête devait chevaucher un petit personnage dont une partie du bassin et des jambes peut encore se distinguer.

KK

On est en train d'enlever pour les transporter en dehors de l'enceinte tous les gros blocs retirés de devant la façade sud et qui sont sans moulures ni décor : les blocs décorés étant alignés le long du mur d'enceinte.

Mercredi 4 — En faisant nettoyer et sarcler les herbes à l'intérieur de la Cour du 1er étage du temple de Ankor Vat (angle SE) on trouve deux petites poteries, l'une moderne et l'autre de forme un peu bizarre et toute bosselée et déformée en terre rougeâtre (n° 348)

AV

CA 348



La maçonnerie étant terminée on commence à préparer la charpente en bois pour couvrir la chambre en surélévation à la maison de la Conservation

Sirélév. MG

Jeudi 5 — Retrouvé encore 2 mains tenant un flacon (?) dans déblais ~~basses~~ gradins ait sud du bassin O de Mak Pān : la fréquence de ce motif m'a fait regarder de plus près si ces mains coupées ne pouvaient pas s'adapter aux statues aux avant-bras en avant également trouvés au même endroit ; d'autant plus que ces 2 dernières mains trouvées portent un tenon attaché qui devait servir à les retenir après le corps de la statue. J'ai reconnu que si ces

— Ajouté Boki

NP




NP

mais appartiennent aux corps trouvés elles ne peuvent se raccorder à ces corps qui en tenant le flacon (?) horizontalement et perpendiculairement au Ventre de la Statue, position assez bizarre !




Vendredi 6 – Trouvé sur la tranche d'une des dalles trouvées dans les déblais à la Porte de la Victoire, côté des geants nord 3 lettres en graffitto assez nettes :



PV

une autre pierre au même endroit porte une ligne en graffitto mais très effacé et peu lisible.

Les pierres se faisant rares je fais appareiller avec des blocs soigneusement disposés sur 1m 50 de largeur le mur de soutènement en réfection : c'est plus que la largeur qu'occupent les geants. Le reste est en blocage de petites pierres.



Samedi 7 Mis l'équipe nettoyage à enlever herbes et arbustes de la terrasse des Eléphants, du Gopura E du Palais Royal et des 2 contrettes intérieures derrière le perron d'honneur.

TrH

Un violent orage qui a duré toute la nuit précédent a transformé les différents chantiers en boue liquide et certains ont dû être suspendus aujourd'hui.

orage

Lundi 9 – Au Baphuon devant le perron nord on retrouve

Bap.

une demi-pierre  ronde percée d'un trou qui devait appartenir au commencement d'une des tours des gopuras (1er étage ou 2me étage)

Quelques pierres moulurées du socle de échiffre ouest du dit perron nord retrouvées dans les déblais près de ce perron, je les fais placer sur le socle inferieur pour pouvoir être remises en place si possible.

P.V

On commence à placer les assises superieures qui restaient à poser pour araser le mur de soutènement au niveau des pieds des asuras qui doivent être remis en place Coté Nord chaussé porte de la Victoire.

Mardi 10 - Prah Nok


- Donné quelques pers et du ciment au Cambodgien chargé de reparer le buddha mutilé par la chute de la Charpente de Prah Nok.

Pr. Nok

NP

On reprend les gradins brisés par le renversement d'un grand arbre à l'angle NE du bassin Central de Nãk Pãn - malheureusement plusieurs dalles de ces gradins ont été reduites en petits morceaux par le decollement des racines lors de la chute de l'arbre.

J'avais dit au Caporal qui dégage le pourtour du bassin ouest de Nãk Pãn de reserver une issue pour écouler les eaux de pluies qui stagnaient dans la partie ouest du dit pourtour




On en dégageant le pourtour dallé on a trouvé une petite rigole menagée sous la pierre moulurée du rebord du bassin et qui evacuait justement les eaux de l'allée dallée à cet endroit.

Mercredi 11

Bak.
CA 350

En degrageant l'intérieur du Sanctuaire de l'édicule en briques A à la base du Bakhen on trouve dans une pierre en grès entaillé legerement en Carré au milieu un bol en faience decorée avec couvercle et une petite poterie ronde à couverte grisatre craquelé decorée bon sur fon - n° 350



L'âge de ces poteries pourrait donner une appréciation sur l'époque où l'édicule en brique s'écroula ; des débris d'os calcinés étaient dans le grand bol
A coté de la pierre susdite etait une statuette de femme debout à 4 bras sans tête et très mutilée - en grès (h = 0m50 non compris tenon)

Jeudi 12 - ~~CA 350~~

KK

Dans une des pieces retirées des decombres devant la facade sud du Sanctuaire de Khâ on peut voir une Cavité ovoïde de 0m20 x 0m16 de dimensions d'axes. Cette piece ne présente ni moulure ni decor, et la dite cavité s'explique peu.



PV

Je fais reprendre des pierres au Barrage (face N) pour continuer le mur de soutènement de la chaussée de la porte de la Victoire.

Vendredi 13 - Fait faire un sondage dans la salle centrale du Pavillon d'entrée du Palais Royal derriere la terrasse d'honneur au milieu du dallage qui est interrompu s'il est endroit pour voir si un balang n'était pas

PR

prévu à cet endroit – Le résultat est le suivant :

PR



Une assise de latérite sous la dalle du dallage dont l'épaisseur moyenne est de 0.35 m/m et de la terre où ça et là apparaissent quelques moellons informes.


Samedi 14 – Constaté quelques pierres de l'angle SO de la terrasse précédant la chaussée d'Olitor Vat déplacées par l'éléphant que l'on avait attaché à cet endroit

AV

Allé voir le barrage de l'angle NE des bassins d'Olitor Vat. Les eaux à cet endroit sont très basses (à peine 0m20 de hauteur) Or comme le niveau au milieu des bassins N et O semble plus profond (0m50 à 0m60 en certains endroits) il y a donc là une sorte de seuil surélevé. – Les terres entre la double rangée de pieux qui constituent le barrage se sont tassées et lézardées, certains pieux s'inclinent un peu sous la poussée des terres et devront être consolidés

Dimanche 15 – Le dallage en grès à l'intérieur de l'édicule en briques à la base du Bakheng (voir page précédente en haut) à environ 0m90 au dessous du seuil de la porte Est a part la pierre carrée entaillée en son milieu où furent trouvés les bois on a trouvé cassé en plusieurs morceaux un balais piédestal du type de ceux qui gisent non loin de l'édicule.

Bak




Lundi 16 mis l'equipe de la façade Nord du Bapuon à préparer l'echafaudage pour remettre en place la 1/2 pierre du sommet A tombée à l'etage inferieur de la tour du Gopura central Sud (2ème etage) et echafaudage



permet de constater que beaucoup de pierres de cette tour sont dans un état d'equilibre assez incertain, les joints s'etant ouvert et des decollements s'etant produits. Le travail n'est donc pas si aisé qu'il aurait pu paraitre à 1ère vue à cause du danger que présente l'instabilité de certaines parties de la tour.

Bap

Mardi 17 ~~Ankor Thom~~ mis l'equipe d'entretien d'Ankor Vat à remettre en etat le barrage du fossé au NE d'Ankor Vat. je fais consolider les pieux qui se sont déplacés et y utilise de grosses dalles gisant à proximité du dit barrage pour consolider la base des pieux du coté du fossé en A. En effet en cas de crue c'est du coté de la rivière qu'un courant violent est le plus à redouter.



AV

Constaté au Gopura nord de l'enceinte d'Ankor Vat la brisure encore toute fraiche de fragments du bas relief (tympan de fronton) reconstitué partiellement, notamment le bec du garuda central.


Inconscience ou malveillance!

Mercredi 18 L'equipe de nettoyage d'Ankor Thom apres avoir nettoyé la terrasse du Roi Lepreux

et enlevé les chevelures végétales qui masquaient le bas relief intérieur et entretenaient l'humidité sur les dits bas reliefs dont les moisissures et taches vont s'accentuant commencent

TRL

sur mon ordre à déblayer la partie A au nord de la dite terrasse, et je ferai procéder à un sondage à la base du mur B pour reconnaître ce que vaut au juste mon hypothèse de la terrasse du Roi Lepreux contre d'un bassin à bords dressés de bas-reliefs.



Jeudi 19 Trouvé en dégageant la base de l'angle S.E du sanctuaire de Krolkô plusieurs débris sculptés : des fragments de garuda en ronde bosse avec un naga aux têtes epanouies entre les pattes, — un petit éléphant avec harnachement et selle sur laquelle devait être un personnage disparu, et une tête de bodhisattva du type trouvé fréquemment dans le groupe d'Angkor (chignon cylindrique à pignons) N° 351

KK

CA 351

Vendredi 20 - Dans les déblais de la fouille pour dégager la base du mur au nord du Roi lepreux, on trouve parmi de nombreux fragments sculptés provenant du parement du mur de la dite terrasse un exemplaire de ces statues de femmes (la tête ici manque) agenouillées à l'Européenne. (l'une est près de l'angle SO de la terrasse royale la plus au nord du Prah Pithu, les autres à l'est du Bayon (cf. III-47-24)

TRL

(40)

Samedi 21 - auto Boki + auto taxi à Siemreap

Je fais enlever la terre qui recouvre un dallage en grès tout autour du sanctuaire central de Nâk Pân : ce dallage apparait assez soigné et à joints concentriques. On respecte les racines du daeum tráng (ដើមត្រាង) qui surmonte le prasat et remplace la tour, mais j'examine la possibilité de couper quelques legers racines pas importantes qui viennent masquer les bas reliefs des fausses portes pour les rendre un peu plus visibles.

NP

Les debris de pierres trouvés dans les déblais autour du prasat montrent plusieurs fragments de sculptures en ronde bosse, petits animaux qui ne font que rendre plus énigmatiques encore cet ensemble.

On trouve une des pierres de couronnement supérieur du prasat. - Comme toutes ces pierres rondes de couronnement de tours elle porte une cavité ronde en son milieu qui précise bien qu'une hampe en métal ou en bois (trégula ou autre) devait surmonter chaque tour.

Dimanche 22 Suédois MC

Les chinois travaillant à la maison de la Conservation commencent à poser les tuiles de la couverture des parties surélevées. —

Le charpentier commence également l'escalier supérieur

Lundi 23 Bap

Ayant achevé de remettre en place le 1/2 culot terminal de la tour du gopura Sud 2ème étage du Baphuon, l'equipe reprend son travail de

dégagement au Nord du monument. Dans ce travail on fait apparaître un mur en latérite perpendiculaire au soubassement à peu près symétrique de celui déjà rencontré près de l'angle N-E du perron central. On retrouve quelques fragments de pilastres décorés de personnages debout sous arcatures indiquant que dans l'axe du perron nord se trouvait sans doute une porte analogue à celle trouvée dans l'axe du perron ouest mais de cette porte il ne reste plus in situ que le soubassement socle.

Bap

Trouvé également dans les déblais des fragments de poteries vernissées et décorées parmi lesquels je ne trouve à retenir que un morceau de tuiles d'about et une petite tête de Krapot ou de Crapaud ~~gold~~ l'absence de corps empêche de préciser.

Mardi 24 – Trouvé dans les racines du dacum Trâi de Năk Pân dans l'angle N-E du Sanctuaire une tête de Bodhisattva du type habituel Chignon Cylindrique ($h = 0^m 25$) N° 352

CA 352

On commence à dégager l'intérieur du Sanctuaire central ou plutôt car ce Sanctuaire n'était encombré d'aucun bloc de pierre on enlève la terre et une grosse souche d'arbre qui massquaient le dallage.

NP


Chose bizarre, l'intérieur de ce Sanctuaire Cruciforme en plan laisse voir quatre portes bien distinctes qui furent rebouchées visiblement avec des pierres en réemploi alors que l'extérieur montre des fausses portes sur 3 faces où le bas relief sculpté est en saillie




2

sur le mur du mur extérieur (A noter que le sujet de ce bas relief, personnage debout au centre entre figures volantes et orants s'apparente à celui des frontons restitués à Krol Ko)

Ces 4 fausses portes extérieures et Vraies portes intérieures devaient être fermées par des vantaux mobiles comme l'indiquent clairement les Cavités de chaque côté dans la muraille au dessus des portes (côté intérieur) Ces cavités sont celles que l'on voit partout servir à loger la poutrelle devant maintenir les pivots des vantaux en haut. J'ai fait couper deux ou trois racines non importantes pour démasquer un peu plus les bas reliefs des fausses portes extérieures.



Autant qu'on peut en juger sous le rideau de racine qui l'étreint le soubassement extérieur du temple serait peut-être de forme sensiblement ronde



La voute a son intrados presque vertical dans la partie que l'arbre n'a pas détruite.


NP

Mercredi 25 - On retrouve encore au Bapuon dans les déblais devant l'aile O du soubassement N des petits dés moulurés et fragments de balustrades en corps de naga (comme on en a déjà trouvé devant l'aile E) dont je n'arrive pas à deviner l'empla-

Bap.

cement qu'ils pouvaient occuper.

Au Bakheïs on commence à dégager le second édicule B près de l'escalier de la face E. Cet édicule montre, sur le soubassement commun, un socle qui est de hauteur plus petite que celui du premier édicule A ce qui fait que les seuils des portes (chaque édicule a 2 portes dans l'axe E-O) sont à des niveaux différents.



Le dégagement complet du 1er édicule A a fait voir que la pierre carrée au centre signalée p. 36-11 est un simple de préparé pour un linga central et 16 petits lingas autour.

Bak

Jeudi 26 On a terminé le dégagement de la face Sud du sanctuaire de Krol Kô: on n'a pu réunir que la partie centrale du tympan de fronton de la fausse porte, dont le décor est toujours de même composition que les autres frontons (j'ai signalé la parenté de ces frontons avec les fausses portes du sanctuaire de Năk Păn.) Un grand personnage debout au centre avec le chignon à figurine et des petits orants et figures volantes tout autour.


KK

On commence à dégager l'intérieur du sanctuaire central, obstrué par les pierres de la tour écroulée qui forment un amas montant à la hauteur de la corniche.

Vendredi 27 - Le barrage NE du fossé d'enceinte Nord a été consolidé avec de grosse dalles posé à plat le long des pieux intérieurs. A présent je fais reprendre le barrage qui à l'extrémité ouest du fossé Nord empê-




chait le lucbinh de pénétrer dans le fossé ouest d'où il avait été retiré : ce barrage est rompu en plusieurs endroits et des touffes de luc-binh reapparaissent dans le fossé ouest, qu'il faut faucher de nouveau pour éviter un envasissement general.



AV

Samedi 28 - Trouvé à Nãk Pãn une pierre cubique à lingas mais présentant cette particularité que le trou central est triangulaire.



CA 383

On trouve également parmi les nombreux débris sculptés autour du Sanctuaire Central un naga dont le repli du corps portait un personnage assis, dont il ne reste malheureusement que la partie inférieure.

NP

On commence à redresser les dalles du gradins du bassin Central soulevés ou déplacés par des racines.

La chaussée surelevée faite avec les terres enlevés et qui doit relier les bassins de Nãk Pãn à la route etant terminée, pour utiliser les terres que l'on continue d'enlever je fais reprendre et surelever cette chaussée legerement à l'extremité sud.

Dimanche 29 - On trouve dans le degagement de la base du Soubassement nord du Baphuon, tout près du Vestige de mur en laterite recemment decouvert des debris de poteries et une borne

Bap

Bar
CA 353

de bouchon en grès assez grossièrement façonné de 0,m14 de diamètre n° 353



KK

On trouve à Krol Kô en dégageant l'intérieur du sanctuaire une tête de quadrupède harnachée avec un triple collier et un fragment de terrada qui pourra retrouver sa place sur la façade Sud.



Lundi 30 – Je fais retirer les souffles de Luc-binh ~~Ang Bok~~ reapparus dans le bassin ouest de Ankor Vat au sud de la chaussée extérieure, ainsi qu'on vient de le faire au nord. La barrière du bassin sud qui empêchait le Luc-binh de pénétrer dans les parties dégagées est également rompue en plusieurs endroits. Ce seraient paraît-il les deux éléphants des administrateurs qui commettraient le délit.

AV


Mardi 31 – En profitant de l'échafaudage qui permet les réparations sur la tête du Buddha de Prah Nôk (je fais placer un cercle en fer plat CD autour de la tête afin de réunir les divers fragments cassés de la figure) je remarque que ce Buddha est en latérite jusqu'à la ligne AB un peu au dessous des épaules et en grès pour la partie haute.

Pr. Nôk



Mois d'Août (1923)

Mercredi 1 — Le dégagement de la base du mur à bas reliefs au nord de la terrasse du Roi Lepreux ne laisse voir qu'une frise de poissons, crocodiles et autres animaux aquatiques reposant sur un double decrochement en grès, et en fondation des assises de latérite.



S'il y eut là un bassin la hauteur d'eau n'était guère grande puisqu'elle devait se limiter à la partie decorée de poissons

Et ici c'était simplement une terrasse sur la terre ferme, le motif de decor à la base est assez singulier.

Jeudi 2 — On met en place les pieds du 3me géant à partir du géant de tête à l'extrémité est de la rangée sud (Porte de la Victoire)

Ce sont ceux là qui sont placés les premiers parceque les pieds des deux premiers géants manquants il faudra faire un massif de base pour supporter les parties hautes des dits géants.

J'utilise pour la 1re fois le tachéomètre auto réducteur pour vérifier le niveau des pieds mis en place: ce petit bijou de précision qu'est ce tachéomètre me semble un peu délicat pour être mis entre les mains d'un indigène.


Vendredi 3 — Fait rassembler et redresser dans l'axe central ouest du sanctuaire de Nāk Pān les morceaux de la queue des deux nagas qui s'enroulent



ensemble Je fais bloquer avec des pierres l'excavation qui se trouvait à cet endroit sous le massif des gradins accédant au sanctuaire Justement à l'emplacement où les corps des deux nagas sont interrompus.

NP


Le dégagement qui laisse voir un petit fragment du soubassement ou socle du sanctuaire à l'angle SE montre que ce soubassement était sculpté en corolles de lotus – Or le dernier gradin est lui-même déjà sculpté de pétales de lotus. L'ensemble figurait donc une fleur épanouie d'où surgissait le petit sanctuaire sur un perron rond qui entourait les corps du naga.



Samedi 4 – Constaté le renversement d'un dôm Srâh Crey à cheval sur le mur latéral Est de la courette devant le gopura O de l'enceinte Sud du Palais-Royal En tombant cet arbre a fait s'écrouler toute la partie haute ~~visible~~ du mur en latérite AB ci-contre entre la porte d'accès latéral et le mur intérieur Remarqué également la chute de débris de pierres des parties hautes en G passage central

– Anlo Bok

PR




ce qui rend certaines pierres encore en place des dites parties hautes assez instables et menaçantes.

Au Baphuon on remonte plusieurs fragments

Bap

des pieces sculptées encadrant la porte disparue devant le pilastre central nord: cette porte est encore affirmée par la présence du cadre inferieur formant seuil qu'on voit encore in situ.

Lundi 6 - Je fais demolir une partie de l'extrémité Ouest du mur en latérite qui vient buter contre les bas reliefs du mur en grès au nord de la terrasse du Roi Lepreux: la partie A avait déja été enlevée par moi autrefois pour découvrir les bas reliefs. Je fais enlever toute la partie GD pour démasquer complètement les dits bas reliefs.




TRL

Mardi 7 - Je profite d'une accalmie dans les pluies pour faire regointoyer et par suite consolider la pierre de couronnement récemment remise en place sur la tour du gopura central sud du 2e etage du Bapuon; je profite de la présence de l'echafaudage pour mesurer les dimensions de cette pierre qu'il sera assez difficile d'atteindre par la suite.

- Auto Boki

Bap

L'equipe beton armé par des rebouchages ou poteaux de renfort



Les parties hachurées sont les parties qui étaient déja en place avant la remise du carlot de couronnement.


Bap


consolident plusieurs autres endroits de la dite tour où des joints ouverts faisaient craindre des chutes possibles.

Mercredi 8 — Je fais redresser le cadre de porte en grès assez fortement incliné sur la façade E de la 1re citerne dégagée à la base du Bakhen.

Bak


Ce redressement était rendu assez difficile du fait que le linteau A ne portait qu'à peine sur le montant Nord et que le moindre dérangement pouvait le faire tomber. Un échafaudage est construit pour soulever ce dit linteau, ce qui permet de tirer avec des cordes les deux montants l'un après l'autre pour les ramener dans la verticale après avoir désencombré la base.





Jeudi 9 — Le dégagement de la base de l'îlot central de Nak Pan côté ouest laisse voir des blocs de grès plat formant une sorte de dallage en avancée A prolongeant les assises inférieures de l'îlot. Ces dalles sont très usées.

NP



Les faces E N et S laissent voir cette même avancée.


On coupe des fibres ou racines qui passent devant les bas reliefs des faces O et S du Sanctuaire et en masquaient certaines parties (sans toucher aux racines importantes) Les parties basses de ces bas reliefs également dégagées laissent voir :

Sur la face Ouest le personnage debout central reposant sur un piédestal (à la base de chaque côté sont 4 orants coiffés du fez  qui décidément semble la coiffure habituelle à Nâk Pân
Sur la face Sud le personnage central a les deux pieds sur des boutons de lotus au milieu duquel est une petite figure : au dessous apparait le haut des pétales de lotus qui constituent le Socle du sanctuaire 

NP

Ayant fait enlever les fougères qui masquaient toute la partie haute du sanctuaire, on peut dans l'angle NE et sur une partie de la face N se rendre compte particulièrement de la façon dont était constituée l'architecture supérieure. Après les pluies on pourra peut-être en grimpant sur les racines essayer un relevé de ces parties hautes.

Vendredi 10 Allé avec le Agent forestier de Siemreap voir les dégagements faits par lui aux abords des temples de Mebaun et Pre Rup qui laissent deviner les façades de ces monuments quand on passe sur la route. A Pre Rup en dehors de l'enceinte extérieure des coulis ont trouvé en A près de l'angle SE du mur d'enceinte une très belle tête Khmère (semble un portrait) grandeur nature avec un mukuta à



Pre Rup


gradins crenelés superposés et un couronnement orné de fines arabesques. Cette tête m'a été remise par l'agent forestier et enregistrée par moi sous le n° 355

CA 355 Pre Rup

Retour de Phnompenh du photographe dessinateur.


Samedi 11 - Au Bapuon devant le soubassement nord (aile ouest) les terres de fouilles montrent aux environs du mur en latérite retrouvé (p. 41 en haut) une zone inférieure jaune un peu rougeâtre sable et latérite mélangé et une zone supérieure de terre noirâtre et d'humus, ces deux zones ayant une importance à peu près semblable.

Bap



Dimanche 12 - Le dégagement du massif ~~nord~~ en grès qui se détache à la base de l'îlot central de Nâk Pân analogue à celui des autres faces (voir p. 49 - 9) montre des dalles en grès très usées mais il se pourrait sans qu'on puisse rien affirmer qu'un motif central A, balais ou statue ou ? légèrement surélevé ait existé à cet endroit -

Cuto Boku




NP

Rien n'empêche non plus de supposer que le si étrange groupe sculpté (grappe d'hommes entre les pattes d'un animal) de la face E ne se soit pas trouvé également sur le terre plein en avancé de la face E

Relevé le graffitto ci-contre sur une des dalles du pourtour du grand bassin central, face N coté O :

NP



Cette dalle fut soulevée pour redresser le dallage à cet endroit.

KK

Au Krol Kô on a terminé le dégagement du Sanctuaire: on se débarrasse des terres enlevés pour mettre à nu le petit soubassement extérieur du dit sanctuaire moitié latérite moitié grès – Deux pierres trouvées portant graffitto sont laissées en evidence près de l'entrée du sanctuaire. –




Lundi 13 – Après avoir l'intérieur de l'édicule central de Nãk Pãn et tout en haut de la route sur une pierre une ligne d'écriture (graffitto ?) Un estampage prochain fixera la valeur de ce document

NP

Le deuxième édicule en briques à la base du Baksei étant complètement dégagé montre intérieurement un dallage en grès assez soigné à 0m.53 au dessous du seuil des 2 portes E et O

Bak

Au centre de ce dallage était un piedestal du type ordinaire mouluré sans décor percé d'un trou médian carré qui se prolonge dans le dallage en A







Tout autour du piedestal le dallage montre une rigole B et aux quatre angles un trou carré G

Bak.

Mardi 14 - On commence le dégagement du 3me édicule en briques A au nord des deux premiers déjà dégagés à la base du Baksei




Cet édicule a sa base moins encombré par les éboulis que les 2 premiers car les murs sont conservés sur une plus grande hauteur ; les dits éboulis montent sur chaque face à peu près au niveau des moulures de bases du mur du sanctuaire, lequel repose sur un soubassement et un socle en grès.



TRL

Mercredi 15 - Au Baksei On retrouve dans les déblais près du mur en latérite sud de Tep Pranam (au nord de la terrasse du Roi Lepreux) un second exemplaire de statue féminine agenouillée à l'européenne plus abîmé que le premier et toujours sans tête (cf. p. 39 - 20)

Je fais enlever quelques pierres du mur des bas reliefs se retournant en A pour m'assurer que le mur nord sud ne se continue pas. En effet le raccord entre la frise base des poissons de ce dernier mur et la frise de bas reliefs (très vague et peu distincte) du mur E-O en retour n'est pas très déterminé - Le mur nord sud ne se continue pas au-delà.




D'autre part en B le raccord avec la terrasse proprement dite du Roi Lepreux de la frise des poissons n'est pas très défini - Si cette frise des poissons bordait un bassin et trempait dans l'eau la 1re rangée de personnage à la base de la terrasse du R. L. aurait été immergée à moitié

TRL



Vue de l'angle B (croquis ci-contre)


Jeudi 16 - En dégageant le dallage intérieur du porche E du Sanctuaire de Krol Ko on trouve à la base de la porte d'entrée non pas les trous ordinaires de pivots mais deux cavités dans les murs latéraux en A et B près du cadre inférieur de la porte analogue à celles qui généralement servaient à encastrer la poutre au dessus du cadre supérieur




KK

Le dallage du Sanctuaire est lui-même légèrement surélevé au dessus du niveau du dallage du porche. - Au centre le trou habituel où l'on retrouve de menus fragments qui appartenaient peut-être à un balais d'assez petite dimension.

Vendredi 17 - Sorti de Ankor Vat 2 bouddhas en bois à la demande de Groslier pour les apporter avec moi au musée de P. Penh quand j'y descendrai.
Le premier de 1m 27 de hauteur compris piédestal est un bouddha debout les 2 avant bras en avant (la main gauche manque) coiffé d'un diadème à pointe couvert de colliers bijoux, bracelets, ceinture et portant jupe et grand manteau - Il était dans la galerie sud du cloître cruciforme du 1er étage en A entre un bouddha assis en pierre B et près de l'angle SE de la pagode en bois G



Le second de 2m 07 de hauteur compris socle est un bouddha debout vêtu d'une jupe et d'un manteau dans bijoux un bras en avant l'autre vertical. Il était en D à l'ouest de la porte latérale nord de la galerie ouest du 2e étage




En prévision de la visite proche du Gougal et à la demande du Délégué je mets l'équipe d'entretien de Ankor Vat à enlever le lac-bind qui avait été retiré des bassins ouest (côté sud) ~~pour les~~ et déposé sur le bord des douves pour le faire rejeter dans la brousse plus loin.


Samedi 18 - Auto Boku


En faisant creuser plus profondément entre l'édicule E et l'îlot central dans le bassin central de Nâk Pân pour voir

Si on ne pourrait pas retrouver des morceaux
des groupe en ronde bosse si étrange on
trouve quatre gradins en latérite de
chaque coté de l'axe EO
du Sanctuaire central
Ces gradins semblent se
retourner de chaque coté en
A et B à la base des
gradins du bord oriental
du Stab central.
Le milieu n'est pas dallé:
en G on a trouvé dans la
terre un fond de jarre en
terre cuite de fabrication grossiere
contenant des fragments assez nombreux
de quartz et une pierre de grès très
grossierement taillée en forme de bouchon (?)
et à coté une tête coiffée de la mitre
à figurine en forme de fez du type
déja trouvé à Tell Asmar en multiples
exemplaires: le grès en est très fortement
rougé.



Je fais continuer les fouilles en
prolongement du muret decoré de bas-
reliefs et poissons en A Le mur
semble se poursuivre
en latérite (sans
sculptures ni moulures)
Les terres de la
fouille en A sur 2m 00 environ de
hauteur totale montre
une zone inferieure I
constituée par des debris





TRL

de laterite et de nombreux fragments de poteries (tuiles, vases vernissés etc) puis une zone intermediaire II de terre noire sans debris où apparaissent quelques résidus calcinés et une zone superieure de terre, sable et humus. Une petite poterie non de sans email a été retrouvée intacte (N°358)

CA 358

Suzeler. M G

Le Coulis qui creuse le Canivaux pour terminer les travaux de la surélévation de la mais en de Siemreap trouve dans les déblais au pied même des murs une petite plaque d'or estampé d'un Buddha (souvenir de l'ancienne pagode qui s'élevait à cet endroit)

On est en train de poser le plafond en treillis métallique


Lundi 20 — En prévision de la Visite du Gougal arrêté les chantiers de Nāk Pan et Krolko et mis les quatre equipes ainsi liberées à Prah Khan - Takeo - Banteai Kdei et Prah Pithu en vue de revoir les chemins praticables, enlever les arbres tombés obstruant les ~~sent~~ sentiers etc etc

Visite du Gougal

Je fais egalement aménager un peu proprement les abords de la base du Bākheu où travaille une equipe. —

Bak

En faisant redresser les pierres du soubassement inferieur en grès du 3ème etreinte en briques dans la portion SE deja degagée et en déplaçant les dites pieces pour les caler et resserrer les joints je fais les memes constatations qu'aux precedents etreintes: le second socle repose sur de la terre mélangée




Bak. | a de la laterite concassé ou désagregé A et les pierres du soubassement inferieur sont legerement entaillées en redents sur les lits de pose.

Mardi 21 Trouvé dans les deblais du Bapuon ab ouest du perron nord une poterie et deux tessons assez interessants. (n°359)

Auto Delegation CA 359 28 Kil Bap.

TRL | En continuant le degagement du mur en retour O-E au bout du mur nord de la terrasse du Roi Lepreux on trouve en A une interruption et un peu plus au nord un second mur portant une base de frise sculpté d'animaux. (le haut n'existe plus)



Mercredi 22 – Mis l'équipe de B. Kdei à Ta Prohm dont la terrasse E avant le Gopura de la 2ème enceinte (en venant de l'exterieur) est complètement envahie par de fortes herbes qui en obstruent absolument le passage.

Auto Deleg 30 Kil

Visite du G.G. | Je fais également arranger un passage (toujours pour la venue du nouveau Gouverneur Général) dans l'interieur du Palais Royal traversant le grand bassin nord.

Jeudi 23 – En faisant nettoyer le Prah Pithu je constate la chute récente de toute la partie haute de la façade E de la porte E d'enceinte du prasat. E

Auto Boki P. Pithu

Arrivée du Gal General Mr Merlin à 17 heures.

Vendredi 25 et Samedi 26 } Arrêt des Chantiers. Visite de Mr le Gouverneur Général Merlin.
n (Angkor Thom -) - s (Petit circuit)
n (Angkor Vat) — s. 1re Visite d'un Gl Général à Prah Khan - Nãk Pãn - Mebaum -

Lundi - 27 - Conservé une seule equipe d'entretien à Angkor Vat. Le Caporal m'avise que les elephants de l'administration ont de nouveau abimé et ouvert le barrage au sud du bassin Ouest pour retenir le lac-bain (Ce dit barrage vient d'être refait tout récemment) voir p. 45-30.

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31 } Entretien d'Angkor Vat.

Mois de Septembre

Arrêt des Chantiers - Faute de moyen de transport - L'auto nouvelle n'étant pas encore arrivée. Une equipe de 15 coulis est néanmoins maintenue à Angkor Vat et 5 coulis achèvent des derniers travaux de la maison de Siemreap que l'entreprise a interrompue.

Mardi 11 - Allé avec l'Ingenieur de Kompong Thom voir un pont de sa circonscription dont il avait commencé la démolition.

L'Ingenieur de Kpg Thom est venu me prendre à Siemreap en automobile et je me proposais de visiter tous les ponts du parcours de la route Coloniale 1 bis (photos du Rapport Batteux en

Pont n°11

mairie) pour m'assurer de l'état actuel de ces ponts et savoir s'ils n'avaient pas été modifiés depuis le passage de Batteux.-

L'Ingénieur de Kpg Thom s'est opposé à ce projet pour ne pas empiéter sur le subdivisionnaire de Siemreap dont les ponts en question relevaient.

D'une façon générale il semble que le remblai de la route ait fait plus ou moins disparaître ces ponts : mais la route ne s'étant pas arrêtée il est difficile de préciser.

Pont 11 bis

Pour ce qui est de la Circonscription de Kompong Thom - j'ai pris des photos du pont 12 et du pont 11

Ce dernier était déjà en commencement de démolition. 2 tas de blocs de latérite (enlevés m'a dit l'Ingénieur du lit de la rivière où ils étaient tombés) avaient été formés de l'ouest et à l'est du pont - Celui du côté ouest mesurait environ

0m 55 de hauteur moyenne
16.00 de longueur
2m 00 de largeur

(Blocs de latérite de dimension moyenne 1m 20 x 0m 35 x 0.50)

Le tas du côté est mesurait

8m 00 de longueur
2m 00 de largeur
0m 40 de hauteur

Pont N°11

Des Coulis étaient occupés a enlever des blocs en amont (coté nord) gisant encore dans le lit de la rivière : mais visiblement quelques blocs appartenant au tablier du pont ~~avaient~~ venaient d'être enlevés.


Ce pont obstrué par les parties écroulés laisse deviner six piles, sans qu'on puisse discerner si les Culées sont visibles ou noyées dans le remblai de la route aux extrémités - La longueur apparente du pont est de 17 mètres



La largeur maxima du tablier du pont est de 4m20

Du coté nord gisant dans la rivière sont 6 ou 7 blocs de grès de dimension moyenne = 1m80 × 0.50 × 0.30 qui ont pu appartenir à la bordure supérieure du pont. Du coté sud sont également tombés, des blocs de grès de dimensions analogues. Aucune pierre en grès n'apparait dans les parties encore en place. Quelques blocs de latérite de taille un peu plus soignée portent sur leur parement extérieur un redent A






La hauteur du tablier au dessus de l'eau compris la couche de terre qui surmonte les 2 assises constituant le tablier est de 2m00

Pont n° 11

Certains des blocs parallelipipedriques en grès signalés plus haut tombés dans l'eau portent un redent analogue à celui A du croquis ci-contre : peut-être bandeau formant moulure du parapet (?)
La profondeur de l'eau à cette saison peut être evaluée à 0.40, 0m50 environ.
Aucune des photos Battem en ma possession ne se rapporte avec evidence avec ce pont.

Lundi 17
Auto Boki

Reprise des Chantiers avec auto de location.
Je fais couper les herbes hautes et nettoyer la partie située entre la berme du bassin et les galeries laterales des entrees occidentales d'Ankor Vat. Le Service Forestier est en train sur mes indications d'eclaircir et degager la brousse en A devant le mur d'enceinte nord de la façade ouest du susdit temple ce qui laisse apercevoir distinctement ce mur d'enceinte autrefois perdu dans la verdure.



J'ai fait réparer ou plutôt retirer le petit angle de terrasse B abattu par les elephants à la terrasse d'accès exterieur de la chaussée ouest. (cfr. 37 - 14)

AV

Mardi 18 -

On reprend à la Porte de la Victoire deux des geants hativement remis en place pour la visite du Gougal : ces deux geants ou plutôt fragments inferieurs de géants dont beaucoup de morceaux manquent se sont trouvés verifications faite un peu au dessous du niveau des autres. Il faut donc les reprendre

PV

PV

morceaux par morceaux entourement et consolider avec des cales provisoires en attendant le cimentage ou bétonnage qui rendra ces consolidations définitives.


Pavillon d'entrée RR

Je fais (pour en prendre des photos pour illustrer un article) dégager le pavillon d'entrée ouest de la face N du palais Royal. Ce pavillon qui avait été complètement dégagé il y a 2 ou 3 mois pour m'aider à ~~[illegible]~~ y prendre des mesures est de nouveau complètement recouvert par les arbustes dont les racines sillonnent et pénètrent les façades — (cf. Clermont III - p. 355 - fig. 40 qui donne la façade sud de ce Gopura)

Mercredi 19 — On continue à dégager les ressauts et décrochements d'allure assez bizarre de bases de murs au nord de la terrasse du Roi Lépreux

TRL

Ces bases de murs vaguement moulurés montrent une assise inférieure d'un bas relief décoré de quadrupèdes On a trouvé dans les déblais 2 tessons (fonds de vases en céramique) dont les motifs ornementaux sont intéressants (n° 358) et en A une tête à chevelure et cylindre incurvé de facture assez grossière mais qui présente une indication de moustache aux commissures des lèvres assez curieuse. (n° 360)



CA 358




CA 360

Jeudi 20 Auto Boka

Bak

Au Bakheu on commence le dégagement intérieur de l'édicule G qui est rempli presque jusqu'à l'arase des murs de terre et de briques : je fais resserrer les joints et redresser les parements



en grès du soubassement inférieur dans l'angle SE de cet édicule déjà dégagé : ce soubassement (composé d'un simple parement en grès) est comme celui communs aux édicules A et B à redents très légers sur les lits des assises.


Bak



On commence le dégagement de l'édicule D au Sud de la axe E-O du monument ; cet édicule est réduit à sa première assise en ~~batard~~ grès avec quelques morceaux encore en place de la seconde assise : le tout était recouvert par une couche de terre et d'humus. Peut-être la destruction aussi totale de cet édicule est-elle l'œuvre des bonzes annamites qui résidèrent là.


Vendredi 21 – Pour faciliter l'enlèvement par Decauville des gros blocs et de la terre des déblais du soubassement du Bapuon (face N) les coulis ont constitués avec des pierres sans sculpture des marches accédant au sentier. Je fais laisser en places ces pierres A qui servent à maintenir les terres du talus que les pluies risquent à faire glisser – l'inconvénient est qu'elles masquent la face extérieure du mur de pourtour en grès B du Bapuon, – mais cette face extérieure est déjà enterré par de la latérite

Bap



et par suite n'est pas apparente.

A cet endroit de la fouille (environ 10 mètres à l'ouest du perron central du soubassement les terres montrent les Zones suivantes : de bas en haut A sur une hauteur moyenne de 0.30 c/m de la terre sablonneuse




B une zone noirâtre renfermant des débris de poteries vernissées (Banni Yoguch des Song) et des tuiles en terre cuite –

G une zone étroite de pierraille concassé latérite et grès.

D la Zone supérieure terre et humus où sont beaucoup de blocs tombés du monument.

Samedi. – Cuto Boki

22 – Je fais déplacer ~~le~~ ensemble sculpté (animal et personnages grimpants) devant la face E de l'ilot central de Nakpan et le fais transporter de A en B pour permettre le dégagement des gradins en latérite qui semblent pourtourner la base de l'ilot central.



—

Du dimanche 23 au Vendredi 28 descendu à Phnompenh chercher l'automobile neuve de la Conservation. –

—

Dimanche 30 – Reouverture des Chantiers – Remis l'équipe d'Autor Vat a enlever du Lac-bich dans les fossés ~~D'Autor~~ ouest au nord de la Chaussé – La Crue des eaux a provoqué une recrudescence de poussée de cette plante.

NP — Le chantier de Nãk Pãn montre de l'eau qui isole l'ilot central et l'accès au bassin nord dans la premiere dépression après le mur de rempart est coupé par l'eau qui y séjourne.

Mois d'Octobre

Lundi 1 — Les déblais de mise à nu des vestiges de murs au nord de la terrasse du Roi Lepreux montrent parmi des blocs dressés, très usés, de bas reliefs (sans doute le haut de ce qui reste encore in situ) des débris sculptés en ronde bosse provenant d'un Garuda d'angle (genre de ceux qui ornent les côtés des portes de Banteai Kdei et de Ta Prohm)

TRL

NP — Je fais dégager l'edicule en latérite à l'angle S-E du bassin EST de Nãk Pãn et enlever la brousse qui avant de nouveau envahi les mouvements de terrains (peut-être des bassins?) à l'est du dit bassin EST.

Mardi 2 — - Je fais reprendre toute la partie haute du revêtement en grès du 1er étage de la pyramide du Bakheiu au nord de l'escalier central de la face EST : Ce revêtement a son rebord en surplomb qui s'est legerement décollé du massif rocheux de la colline et menace de tomber. Les assises de ce revêtement sont superposés avec un leger redent sur chaque lit comme on l'a observé deja ailleurs sur ce meme monument.

Bak

Mercredi 3 — - Mis l'equipe Beton armé a remplacer

PV


les cales et supports en bois provisoires de la moitié inférieure des géants de l'extrémité E de la rangée nord de la Porte de la Victoire afin de pouvoir, sur ces jambes ou débris de jambes ainsi reconstitués et consolidés placer ce qui reste de la moitié supérieure.

Jeudi 4 Constaté à la suite d'une pluie torrentielle la chute ou rupture d'une maîtresse branche de l'arbre qui surmontait le gopura est de l'enceinte Nord du Palais Royal: cette branche cassa en tombant plusieurs fragments du fronton formant pignon sur la face Est.


PR

Mis un charpentier à confectionner deux portes en bois pour fermer le hangar de l'automobile, en vue d'éviter que des enfants ou autres indigènes viennent toucher à l'auto.

Samedi 5 Resultat du sondage effectué en A du mur d'enceinte est de Krol Ko pour voir si on retrouvait des vestiges de gopura d'entrée: le mur en latérite s'interrompt de façon pas très nette et un seuil élargi en dallage toujours en latérite semble indiquer un emplacement de porte, dont les pierres de cadres et montants ~~[illegible]~~ ont totalement disparu - Si elles étaient en grès - comme l'annonce Lajonquière - III p. 163 - on n'en a rien retrouvé dans les déblais, à part le seuil qui se trouve un peu plus loin au nord Le dégagement des gradins des fossés




KK



Coupe sur le mur d'enceinte en A

KK

B qui entoure le temple est terminé ainsi que le bassin G de l'angle NE
La coupe BC sur l'étroite bande de terre qui sépare le fossé B du fossé C donne l'aspect ci-dessus. Tous ces gradins sont fortement rongés et déplacés par la végétation.



Samedi 6 – En dégageant le centre intérieur de l'édicule en briques au nord de la face E de la pyramide du Bakhéit (G sur le plan en haut de la page 64) on trouve au pied d'un piédestal richement décoré parmi les déblais de briques une statue de personnage debout à 4 bras coiffé du diadème et chignon cylindrique, avec moustache et mentonnière, vêtu d'un fanon. Une particularité à relever ~~est~~ sont les plis obliques et parallèles à droite du pan vertical qui tombe de la ceinture.
Des morceaux des bras ont été retrouvés à côté ainsi qu'un fragment de jambe. n° 361

Bak

CA 361

Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10 } Arrêt des Chantiers – Fête du Pchčaum ben


Jeudi 11 – En dégageant l'angle sud ouest A de la base du substrucment des 2 édicules en briques au nord de l'escalier central est du Bakhéit on rencontre dans les déblais deux morceaux de pierre provenant selon toutes apparences du couronnement d'un de ces édicules.



Bak

Bak

Ce couronnement suivant la tradition de la plupart des prasat Khmers aurait passé du plan carré au plan rond, l'une de ces pierres une forme ronde un peu particulière avec des surfaces d'assemblages sur la tranche montre un profil de doucine qui quoique très usé rappelle par l'ornementation celle des divers balais qu'on retrouve au Bakheu.



Vendredi 12. Fais rentrer au magasin le n°361 du Bakheu ainsi qu'une tête adossée trouvée devant le gopura du temple de Krolko rangée sous le n°362

CA 361 CA 362

KK

Cette tête assez cabinée est mise de côté à cause de sa coiffure cylindrique à fleuron; le chantier de Krolko étant terminé et par suite abandonné cette tête aurait pu tenter quelqu'un.

NP

Mis l'equipe de Krolko à dégager le muret en gradins (?) de latérite de chaque côté du perron central de l'enceinte nord de Nãk Pãn.


Samedi 13 On met en place sur les bases consolidées

PV

et rejointoyées les bustes et têtes des asuras de la porte de la Victoire, ou plutôt les fragments retrouvés de ces bustes.


NP

Le dégagement terminé des gradins en latérite à l'ouest du bassin nord de Nãk Pãn donne le résultat suivant:



13 gradins passablement usés et corrodés descendant à une profondeur de 1m80, de 9m60 de largeur au niveau supérieur.

Dimanche 14 On commence à entamer l'entassement de blocs en forme de ~~bouddha~~ base de Buddha assis qui masque le sanctuaire central en haut du Bakheu: je fais d'abord enlever les blocs de la tranche A à droite de la porte est du sanctuaire déjà dégagée




Ces blocs sont ensuite transportés en B où par une coulée de terre qui descend le long des gradins de la pyramide ils sont précipités jusqu'en bas.

Les blocs moulurés, sculptés et décorés sont maintenus et alignés sur la plateforme supérieure.

Noté deux nouvelles inscriptions de noms sur les piliers du temple d'Angkor Vat: Haumey et Max Biscarat – Conséquence inévitable de la visite toute récente des matelots de la Malicieuse.

Lundi 15 Fait faire un sondage en A sur la terrasse du Roi Lépreux à 6m 00 du parement extérieur du mur nord à un endroit où des dalles de pierre (grès et latérite) affleuraient le sol.



Ce trou d'environ 2m 00 x 2m 00 de profondeur laisse voir une base de quelques assises en latérite d'où part un fragment de dallage qui intéresse la partie N-O de la terrasse. Dans la fouille à cet endroit profonde de 1m 00 on trouve une très grande quantité de débris de tuiles en terre cuite.

Je fais mettre à nu et décaper ce

fragment de dallage.

On trouve en dégageant l'édicule en latérite au sud est du bassin est de Năk Păn dans l'intérieur en sous sol un bouddha assis sans tête. Caractéristiques : un pli ou parement d'une sorte de pantalon en A



DCA 4233

NP

A l'intérieur du susdit édicule et près de la porte est on a trouvé une tête qui ~~semble appartenir au corps du bouddha assis~~ Voir 73-19.
mais assez singulière (très détériorée d'ailleurs). La nuque et le crâne semblent emprisonnés dans un serre tête d'où au dessus de l'oreille dépasse un second serre-tête (?) en B.



CA 363


Mis au magasin sous le n° 363

Mardi 16 Trouvé en mettant à nu le dallage dans la partie nord de la terrasse du Roi Lépreux des débris métalliques : en fer dont certains à peu près informes et un fragment de col de jarre en terre cuite vernissée.

TRL

NP

Je fais commencer le dégagement de l'édicule en latérite A au nord-ouest du grand bassin central de Năk Păn et continuer celui déjà commencé de l'édicule B au sud ouest du grand bassin. Ces édicules en latérite semblent enfoncés en sous sol et n'ont qu'une ouverture à l'est comme celui presque terminé de dégager G au sud est du bassin central




Mercredi 17 Trouvé en enlevant les blocs de la partie supérieure de la tranchée A du Bakheng (schema page ci-contre)

Bak


une grande quantité de prah patina en argent et en or (~~et~~ quelques uns en Foidei - id est - vertdegrisés) de 0.07 à 0.12 C/m de hauteur.

On trouve egalement au même endroit plusieurs ancres en fer de



0.m18 sur 0.m01 d'epaisseur servant à relier des assises du monument.

Cette tranche A peut se decomposer en hauteur en 3 Zones : une zone inferieure A




Correspondant à la base vaguement sculptée du bouddha assis - en assises reglées de hauteur - une seconde zone B moins régulière mais encore monté avec un certain soin. Enfin une Zone supérieure G où les blocs ne sont plus qu'entassés au hasard les uns sur les autres

Bak

Jeudi 18 - Trouvé encore des prah patimas (or et argent) dans les déblais du Bakkheï

AV

Allé visiter - en raison de la hauteur du niveau des eaux, - le barrage de l'angle N-E des fossés d'Angkor Vat. Le barrage résiste et l'eau affleure du coté des fossés d'environ 0m 40 au dessous du niveau moyen des têtes de pieux. Du coté de la rivière il n'y a qu'un mince filet d'eau evacuant les eaux des terrains environnants vers la dite rivière.




Vendredi 19 - En dégageant le Socle d'échiffre à l'~~ouest~~ ouest du perron central de l'enceinte nord de

N.P

Nâk Pân on trouve un piedestal carré

assez bas de proportion — peut-être un socle de lion qui flanquait autrefois ce perron

Les quatre édicules en latérite en cours de dégagement autour des bassins de Nāk Pān semblent placés sur des éminences opposés symétriquement aux amorces des bassins à gradins de latérite ; sauf celui symétrique aux gradins ~~ctcl~~ au nord du bassin E qui est repoussé vers l'est.



NP

On a trouvé en dégageant l'intérieur de l'édicule de l'angle SE du bassin E la tête du Bouddha assis sous le naga ~~de tête~~ mentionné en haut de la page 71, ce qui prouve que la tête n°363 lui a été faussement attribuée.

DCA 4283

CA 363

Samedi 20 Mis l'equipe beton armé qui a terminé la remise et consolidation des bustes de geants à l'extremité E de la rangée N de la balustrade de la Porte de la Victoire, a placer des etais et chainages aux 3 fausses portes du sanctuaire de Krol Kō.

KK

Fais faire la visite de Climat Thom au professeur Cadenat - p.o.

Lundi 22 — Je fais dégager le mur en latérite au nord de la terrasse du Roi Lepreux dont la partie d'angle était recouverte de terre et par un arbre qui en masquaient la base. Ce mur qui devait clore le monastère de Tep Pranam et dont les blocs de la partie haute étaient disparus précisera peut-être par son infrastructure le problème posé par les vestiges mis

TRL

à-pic un peu plus loin.

Mardi 23 – Mis l'équipe béton armé à empêcher le
lac-bain qui reparaît dans l'angle N-O des
fossés d'Angkor Vat de envahir de
nouveau les fossés ouest.

AV Par suite de la crue due aux pluies
le niveau de l'eau dans les fossés d'A-Vat
a dépassé légèrement celui des pieux des
palissades formant barrage contre le
lac-bain au nord et au sud du fossé ouest.
Du côté est la jonction entre les deux fossés
est opérée, isolant le temple sur cette face
de la terre ferme.

Mercredi 24 Embauché un forgeron pour remettre en
état et faire les réparations nécessaires au
matériel Decauville (wagonnets) hors
d'usage. – Il s'agit du matériel récem-
ment donné par les TP et dont une
grande partie ne peut plus servir, après
avoir été utilisé pendant quelques mois.

Matériel Decauville

Jeudi 25 Allé constater la cassure très récente
signalée par le guide IAP d'un Buddha
assis dans la galerie à l'est du pavillon
annexe nord au nord est du sanctuaire
central: la tête ainsi que des fragments
BK des têtes du naga sont séparés et brisés
gisant à côté du reste du corps. (n° 380)
CA 380

Prah K. Constaté ainsi qu'à Prah Khan
la chute récente d'arbres très grands
qui obstruent les sentiers d'accès.

Vendredi 26 – En dégageant la partie nord
de la façade est du monceau de
Bak blocs empilés en forme de Buddha

Bak.

assis du Bakheng on met à jour un pilastre d'angle décoré de terrodas appartenant à un pavillon situé à l'angle N-E de la plateforme du sanctuaire — pavillon dont l'emplacement de base avait été signalé. On voit là surtout le travail stupidement destructeur des bonzes qui entassèrent cette base de bouddha assis en taillant dans l'édicule d'angle au mépris des sculptures les moulures (?) de la base, après avoir sans doute démoli les parties de l'édicule qui dépassaient cette base.



Samedi 27 — A l'intérieur de l'édicule en latérite situé à l'angle N-O du grand bassin central de Nâk Pân on trouve un dallage ouvert au milieu, à un niveau très inférieur à celui du seuil de la porte : trois dalles assez grossières servent de marches à l'intérieur pour y descendre.

NP

Je commence à faire faire au centre de la façade est du mur d'enceinte de Nâk Pân le même travail de dégagement que celui entrepris face nord.

Dimanche 28 Le déblaiement de la base du soubassement du 1er étage du Bapuon (face N aile O) laisse voir parmi les blocs et dalles tombés du dit soubassement, et des fragments de pierres moulurés et décorés des petits dés moulurés supports de balustrade en corps de naga (d'autres avaient déjà été trouvés à l'aile est) dont

Bap.



76 + Ne serait ce pas les dés de bénédictions de Négat posés sur les chaussées relevés sur admettes ? HP.

l'emplacement reste toujours aussi problématique. +

Lundi 29. — Les gradins en latérite qui constituent le mur rempart de l'ensemble des bassins de Nâk Pân s'interrompent à environ 15 mètres à l'est du perron nord pour reprendre très abîmés six à sept mètres plus loin


NP

On trouve en mettant à nu le socle d'echiffre du perron est du même mur rempart une dalle moulurée en grès assez basse qui fut peut-être un piédestal de Sen bordant le dit perron:

On commence à dégager l'enceinte en latérite entamé à l'est du bassin nord.

Mardi 30 On retrouve dans la démolition du massif qui entoure le Sanctuaire central du Bakhein la façade ouest du petit sanctuaire situé au N-E du susdit sanctuaire central avec la seconde pile d'angle décoré de Devadas (Voir p. 75 en haut)

Bak



Les assises qui viennent envoler ce fragment de sanctuaire encore debout montrent en A des traces de fers de scellement qui marquent un certain soin dans l'appareillage des dites assises.

Remarqué au Baphon (plateforme supérieure p. E et Cour intérieure E) deux pierres sculptées dont les cassures toutes fraîches indiquent l'enlèvement récent

BAY

BAY

par un touriste des petites têtes d'ozanis en prière qui y figuraient. - Rencontré en effet de fréquentes bandes de touristes visitant ce temple sans guide. Le gardiennage du Bayon devient avec l'abondance des visiteurs une question à envisager.

Mercredi 31 - Allé avec le représentant du Subdivisionnaire des TP visiter les deux ponts 21 et 22 -

Le pont 22 primitivement classé à conserver par le Rapport Batteur - par suite de l'exécution trop proche d'un pont récent en beton armé - doit être en partie recouvert et submergé dans le remblai de la nouvelle route coloniale N°1 bis (cp. p. 2-8)

Avant d'enterrer ce pont et le faire ainsi disparaître - plus ou moins partiellement - j'avais demandé (comme pour tout pont que les TP doivent demolir) d'aller en prendre croquis ou photos afin de conserver pour plus tard quelques documents de ce vestige Khmer.

Comme le passage de la route Coloniale 1bis ne doit faire disparaître sous le remblai que la face Sud (coté des grands lacs) c'est sur cette face seule qui ont porté observations notes et photos. (Toutefois j'ai pris malgré le mauvais éclairage une photo de la face N qui pourra attester plus tard si des modifications y furent apportés)

Pont Khmer N°22

Ce pont Khmer est situé à 27 mètres du pont en beton armé



J'estime à environ 4 à 5 mètres la différence entre l'axe de l'ancien pont et celui du nouveau pont (ce dernier étant plus au sud

Pont Khmer n°22

et à peu près dans l'axe de la route coloniale), la partie extrême ouest (côté Siemréap) avait commencé à être remblayée. Ce remblai existait déjà en février 1922 puisqu'on peut le constater sur la photo du Rapport Batteux relative à ce pont.

Sur ma demande une tranchée avait été exécutée dans ce remblai pour dégager l'extrémité du pont ainsi enterrée, et rendre visible toute la face du pont appelée à disparaître.

Ce pont mesure dans sa plus grande largeur, - dimension prise au seul endroit où une dalle en grès formant rebord existe encore — dix mètres.

Sa longueur totale est de 37m80.

Il est constitué par 17 piles : le remblai déjà fait intéressait six piles




Les 3 dernières piles à droite (côté Kg Thom) par suite de démolition partielle sont en retrait de 1m65 environ sur le parement extérieur, ce qui diminue d'autant la largeur du tablier du pont.

Toute cette face Sud du pont est en latérite sauf une dalle de grès formant rebord au dessus de la douzième pile : cette dalle taillée sans grand soin mesure 2m40 de longueur sur 0m32 de hauteur.

Entre la 7me et 8me pile un filet d'eau

permet de mesurer la plus grande hauteur sous arche qui est de 2m10 pour une largeur entre piles de 1.35.



La hauteur du tablier est donc d'environ 3m00 au dessus du niveau le plus bas

Les photos 9P à 16P montrent plusieurs aspects du pont et complètent ces renseignements

Au sud ~~de la~~ du remblai on voit gisant sur le sol une vingtaine de blocs de latérite provenant du pont, parmi lesquels des morceaux de dalle en grès.

Près de la culée (coté de Siemreap) est une dalle entière de rebord en grès mesurant 1m30 x 0m50 x 0m22 Cette dalle assez grossièrement taillée porte un graffitto peu net (à l'exception des 2 derniers chiffres en lettres)



Voir jour suivant pour Pont n°21

Pont Khmer n°22


11ème Mois de 11ème Novembre

Jeudi 1 - A ajouter au Compte rendu de la Veille :

La visite du pont 21 (donné par la photo Batteux cliché n°1538) m'a fait constater la démolition à peu près complète de ce pont qui d'ailleurs d'après la photo susdite devait se réduire à peu de choses. Quelques pierres de latérite d'un calibre assez petit sont encore gisantes au nord du remblai de la route.

Pont Khmer n°21

Bak.

Un bloc cubique retiré des déblais du Bakheï (angle NE) montre sur une de ses faces le signe suivant assez net  On trouve toujours des prah-patimas soit en or soit en argent.

Trouvé également dans les mêmes déblais un parallélipipède rectangle en grès du modèle et des dimensions d'une brique comme on en avait trouvé lors du dégagement de Prah Palilay. (cfr. BEFEO XXII. p. 128)


Vendredi 2

Bak.

mis l'équipe béton armé au Bakheï pour consolider et chaîner une pierre du chapiteau nord du sanctuaire central engagé dans les blocs accumulés qui le retiennent avant le dégagement du dit.



J'en profite pour mettre quelques étais et garnissages en béton armé à plusieurs des édicules de la pyramide dont certains sont en équilibre instable : je remarque à cette occasion que les lits des assises des blocs de ces édicules sont appareillés avec redents comme les assises de la pyramide elle-même.




Samedi 3

PR

Le dessinateur commence le relevé de la partie centrale du Palais Royal avec les 2 bassins nord - Constaté l'écroulement d'une tranche du mur conservé lors du dégagement du Phimãnakas au nord du perron oriental (cfr. J. des I. - p. 155-16 et 157-22) Ce mur (?) composé d'un

Ph.

empilage de blocs de grès simplement posés sur le talus de terre réservé lors de la fouille de dégagement était évidemment destiné à se désagréger et disparaître peu à peu vu son absence de toute fondation.




Le miracle c'est qu'il ait subsisté si longtemps.
Sur une des pierres disloquées de ce mur la graffito : UP ÊK

Lundi 5

Le dégagement du mur (?) d'enceinte de Năk Păn à gauche (à l'est) du perron central nord présente en de nombreux endroits des interruptions, parfois il se réduit à 2 ou 3 gradins très disloqués, très corrodés : je fais faire un déboussaillement rapide pour mettre à nu ce qui en subsiste.

Arrivé à l'angle NE les gradins reprennent sur la face E à peu près complets après un hiatus B constitué sans doute par le ravinement des eaux à cet endroit. En A sur l'angle on peut deviner peut-être une vague base d'édicule sans pouvoir rien préciser.

NP



A 6 ou 7 mètres au nord du perron central est (face E) le dégagement a fait trouver une statue très abîmée sans tête appartenant au type déjà trouvé à Năk Păn en multiples exemplaires mais ayant encore une main qui tient l'objet déjà signalé sur le ventre.



CA 364

NP

Mise au magasin n° 364

Trouvé dans l'intérieur de l'édicule en laterite en sous sol à l'est du bassin nord des fragments de statuettes

CA 365 n° 365 et un beau bol – intact – genre

CA 366 Song n° 366

Mardi 6 La crue dans les fossés d'Angkor Vat ayant augmenté subitement à la suite de pluies (celle dans le bassin central de Nâk Pân s'est également accrue) les barrages N et S du fossé ouest pour empêcher le Luc-binh d'envahir la façade ont été fortement dépassés – L'équipe béton armé est donc occupée à rallonger le barrage Sud qui a livré passage au Luc-binh et à enlever ce qui a pénétré dans le bassin ouest.

AV

PV On commence à placer le 8me assise de l'extrémité est de la chaussée de la Porte de la Victoire

Mercredi 7 – Constaté à Angkor Vat la chute de 2 petits fragments de moulures, l'une – naturelle, la pierre s'étant désagrégée sous l'influence de l'humidité – à la Corniche supérieure de la voute (entrées occidentales) au nord de l'entrée centrale façade ouest.

AV



Le second fragment en A au NE de la chaussée intérieure du temple semble avoir été brisé à la suite d'un choc.

A ce sujet je dois noter que par le gérant du Bungalow qui a questionné les conducteurs d'auto qui conduisent les

touristes ~~[illegible]~~ J'ai appris que les auteurs responsables des dégâts constatés par moi (cfr. 74-25 et 76-30) étaient les matelots venus récemment visiter les ruines.


Bois & RAPTS

L'armée et la marine sont deux agents de destructions pour les monuments Khmers dont il faudra se méfier. (cfr. plus loin 85-14)

Jeudi 8

Bak

Trouvé au Baksei en A en déblayant la partie située entre l'angle NE du Sanctuaire central et l'angle S.O du petit sanctuaire en voie de dégagement un balai encastré dans les blocs et à moulures décorés semblable à ceux trouvés sur la face Ouest de la même plateforme.



Vendredi 9

NP

Fait faire un sondage au centre du dallage intérieur de l'édicule en latérite à l'est du bassin nord de Nâk Pân à l'endroit occupé par un ~~[illegible]~~ socle en grès qui semble in situ (Un balai à bec gît un peu plus loin)

Cet édicule, un des mieux conservés des quatre, a sa porte (?) sur la façade ~~[illegible]~~ de dimensions assez restreintes. ($h = 0^m95$ $larg^r = 0.60$)

Le sondage ne donne aucun résultat : je fais replacer le socle carré où il était et remettre le balai à bec dessus.

Samedi 10 - Je fais couper et débiter un immense gao qui se dressait à l'ouest du perron nord du Baphuon pour me mettre de continuer la fouille et le dégagement du mur de

Bap

Bap

CA 367

Lundi 12

Jourtous. — Trouvé dans la fouille du Bapuon une main de Statue en grès n° 367

AV

Par suite de une recrudescence de la période des pluies une brèche m'est signalée dans le barrage (terre et pieux) de l'angle NE des fossés d'Ankor Vat: l'eau s'échappe par cette brèche vers la rivière et je fais ~~[illegible]~~ interrompre l'endiguement du Lac Sras pour mettre l'equipe à reparer cette brèche.

NP

l'equipe qui dégageait le mur-rempart de Nâk Pân étant arrivé sur la face E à l'endroit où l'autre equipe travaillant, est remise à la portion ouest de la face Nord.
L'equipe arrivé à l'angle SE commence à dégager ~~l'angle~~ la face sud du dit rempart; après une interruption près de l'angle dû à un ravinement des eaux en A le mur se continue sur la face sud très abimé, réduit à quelques rares gradins.




Mardi 13

AV

Le barrage de l'angle NE du fossé d'Ankor Vat — qui hier avait montré une brèche dans les terres au sud du dit barrage en B par où l'eau s'échappait (Le niveau du fossé arrasait le niveau supérieur du talus en terre du barrage) s'est ouvert pendant la nuit à la suite des pluies continues de la veille en A l'eau sort avec violence pour vider le fossé dans le canal déversoir vers la rivière. Avec la violence de ce





AV


courant il est difficile actuellement de boucher la brèche; je fais demander une equipe de renfort (celle du Bapuon) pour masquer avec des pieux les deux côtés de la brèche afin d'eviter que les terres du barrage ne soient emportées – J'attendrai ensuite une décrue pour fermer ce passage A que je réserve, faisant ainsi la part non du feu, mais de l'eau.

Mercredi 14 Reconnu encore des travaux – decidement excessifs – du passage des matelots sur le perron extreme nord de la terrasse des éléphants. Plusieurs fragments de bas-reliefs à la cassure très nettement récente.

BRIS (SUITE.)


AV

L'eau du bassin sud d'Angkor Vat se deversant par une coupure en A à l'ouest du temple et dans l'axe dans le bassin nord dont les eaux se vident vers la rivière je fais mettre l'equipe du Bakheu à boucher cette Coupure A. Le bassin sud n'ayant pas d'autre communication avec le bassin nord si on l'isole, le bassin nord seul se videra dans la rivière par le barrage rompu.




Jeudi 15 – On commence à boucher la brèche A du barrage au N-E d'Angkor Vat après avoir reparé et remis en etat tout le reste du dit barrage. J'espere que demain le vidage du bassin nord sera arrêté. J'evalue à 0m 50 Cm la baisse du niveau des eaux depuis la premiere brèche ouverte dans ce barrage: soit une moyenne de 0m 16 à 0m 17 Cm de baisse du niveau par jour dans les bassins

AV



Vendredi 16 Le barrage d'Aïtor Vat entièrement réparé et refait, je constate qu'un bouillonnement à la base du côté du canal indique un affouillement qui s'est produit et par où l'eau s'échappe encore. Je fais essayer d'aveugler cette voie qui risque de vider le bassin nord à la longue. (Le bassin sud heureusement ne craint plus rien puisque la communication entre les deux bassins est supprimée)

AV




Arrivée à l'angle N-O l'équipe qui met à nu les gradins du rempart extérieur de Mäk Pañ trouve sur la face N. le même ravinement d'eau ou interruption dans le rempart déjà constaté aux angles dégagés NE et SE : au sommet des gradins de cet angle N-O se trouvent les quelques débris de latérite en attente déjà trouvés aux autres angles. L'explication en est donnée par un petit éléphant en grès sur socle (du genre - en plus petit, de ceux des Phimänakas ou du Prah Pithu) trouvé gisant au pied des gradins.

NP

Il est curieux de noter que les faces E et O du rempart à gradins qui clot Mäk Pañ sont en très bon état de conservation alors que les faces N et S sont très ravagées, et réduites à quelques blocs ici ou là rappelant très vaguement l'emplacement des gradins de latérite.


Je suppose l'explication suivante : les eaux défoncèrent et ravinèrent ces

deux faces N et S par un courant venant ou se déversant de ou vers la rivière. — Les coupures signalées près des angles sont seulement sur les faces N et S les faces E et O étant indemnes:
le plan de Lajonquière qui indique de façon trop nette ces coupures qui ne sont que des ravinements d'eau (IKIII p. 164) ~~indique~~ est exact quant au sens des dites coupures: il a omis seulement les perrons centraux d'accès.



NP

A l'ouest de l'édicule sud du bassin central en refaisant le dallage on trouve sur deux dalles le graffitto ci-dessous:



Un autre graffitto était visible, sur une pierre en bordure supérieure de l'angle NO du grand bassin central.

Samedi 17

AV

Les affouillements d'eau continuent sous le barrage d'Angkor Vat.

TRL

On trouve en dégageant le mur de latérite clôturant Tep Pranam au nord du Roi le perron plusieurs tuiles et deux morceaux creux d'épis de faîtage moulurés, non vernissés.
On met en place les portes en bois pour fermer les hangar à auto de Siemreap.


Lundi 19

AV

Les affouillements d'eau sous le barrage de l'angle NE d'Angkor Vat ayant été en partie aveuglés, une autre fissure se produit par où l'eau sort encore en bouillonnant

AV

Pour essayer d'en venir à bout je fais établir un second barrage A contre le premier.



Bak

On met à nu au Bakhen la base de l'escalier d'angle NE de la terrasse supérieure — dont une partie de la façade ouest a été retrouvée dans l'intérieur des blocs du Buddha assis. Cette base se relie aux quelques pierres de socle dont les traces avaient été retrouvées en situ en dehors du massif

Mardi 20 L'échappement d'eau par infiltration à travers le barrage NE d'Autour Vat est à peu près aveuglé

AV

Je constate un très léger relèvement du niveau des eaux dans le bassin nord dû probablement aux suintements et ruissellements des terrains contigüs qui se vident dans le dit bassin.

Mercredi 21 — Un peu avant d'arriver au dégagement du perron central ouest du mur en gradins de latérite qui enclot les bassins de Nãk Pãn et sur une longueur de 15 à 16 mètres les deux dernières assises supérieures de ce mur encore bien conservé sur cette face ont disparu

NP


(je dis ouest)

Toute la partie ouest de la façade sud de ce mur d'enceinte n'existe pour ainsi dire plus à part quelques vestiges de latérite qui en marquent vaguement l'emplacement.


Jeudi 22 — On commence à dégager la partie centrale de la façade nord du sanctuaire supérieur

du Bakhèn. – Parmi les blocs accumulés là que l'on enlève pour opérer ce dégagement on trouve une grande quantité de morceaux de latérite mélangés aux blocs taillés en grès parfois moulurés et décorés provenant des parties démolies du sanctuaire central ou des petits édicules d'angle. La présence de ces pierres de latérite est assez inexplicable car sur le sommet de la pyramide de base aucune construction en latérite n'est visible et à la base on ne trouve que des édicules en grès ou en briques. Ils devaient être appuyés par les murs constructions à l'époque supérieure.

Bak

Parmi les blocs de grès que l'on enlève est une petite dalle ronde et plate qui pourrait peut-être avoir appartenu  à un couronnement circulaire d'un des édicules.

On trouve également une dalle plate carrée à bec avec un trou polygonal au centre qui servait de dalle d'ablution à un linga que l'on voit gisant un peu plus loin. Tous les lingas retrouvés à triple section étaient en effet encastrés dans un bloc formant autel ou piédestal carré – et seul la partie ronde émergeait.



Vendredi 23 – Trouvé en dégageant la base nord du Bapuon parmi les déblais 2 pierres rondes dont l'une décorée de moulure et toutes deux percées d'un trou axial provenant du sommet d'une des tours du monument.

Bap



Prah Nôk

Constaté à Prah Nôk la chute récente d'un arbre qui a renversé cadre et linteaux en grès

PN

de la porte est de l'Edicule reconnu dégagé : (Voir l'état ancien de cette porte sur les photos 140 - 739 du Rapport Septembre 1922)

Samedi 24

Bak

On met à jour en déposant les blocs annoncés au nord du Sanctuaire central du Bakhèn un fragment de seuil et une demi-pierre ronde provenant du sommet d'un des Edicules sur les gradins de la pyramide. Trouvé également deux dés cubiques en grès avec 17 trous carrés dont un plus grand central. A signaler la curieuse obliquité des joints des assises de la Corniche du Sanctuaire central sur l'angle N.O (La même obliquité doit exister également aux 3 autres angles)



AV

On agrandit le Contre barrage ajouté au barrage NE des fossés d'Amtor Vat pour lutter contre les infiltrations en sous sol : les dites infiltrations se produisent toujours mais plus faiblement comme débit. De nouvelles pluies récentes ont fait remonter de ~~1 m 00~~ 2 ou 3 centimètres le niveau dans les bassins d'Amtor Vat.

Dimanche 25 - Le degagement de l'angle SO du mur de pourtour en laterite de Nãk Pãn fait mettre au jour un socle mouluré de petit éléphant (le dernier non retrouvé) semblable à celui trouvé à l'angle NO Le massif de laterite en surépaisseur signalé et plutôt deviné par moi aux 3 autres angles se précise ici de façon plus nette

NP

3 assises en laterite sont encore en place en A sur le bord supérieur de la face ouest.



Lundi 26 – Le barrage d'Oknor Vat étant remis en état je mets l'equipe beton armé à reprendre les bases des huit asuras recemment remontés à la porte de la Victoire en vue d'achever de remonter les épaules et têtes des dits asuras.

PV

2ème equipe forestière s'est remise à enlever les rejets des arbres enlevés dans le fossé d'Oknor Thom au sud de la chaussée de la porte de la Victoire.

PV

Mardi 27 Le dégagement des vestiges de maraîlles qui entourent Mâk Pân etant achevé – je mets l'une des equipes à nettoyer et debroussailler la partie Sud-Ouest à l'intérieur du dit mur pour vérifier si aucune construction ou vestige de bassin quelconque ne se dérobe dans la brousse assez epaisse en cet endroit.

NP


L'autre equipe est mise par moi au nettoiement des abords du Prah Pithu où deux ebonlements (prasat Y et Z) ont été constatés il y a quelques temps.

P.P.

Mercredi 28 On continue la refection du mur de soutènement à la Porte de la Victoire à la suite des asuras déjà remis en place; les pieces faisant toujours défaut pour ce travail et pour eviter un transport trop long et trop coûteux, je fais puiser dans les decombres du temple le plus proche: Thom Manon. –

Thom M

En allant reconnaître les pieces qui pourront être prélevées sans inconvénient je remarque sur la façade nord du sanctuaire principal au dessus de la porte A qui accède à l'intervalle entre le sanctuaire et la



Tb. M

salle qui le précède à l'est la chute récente de trois pierres. Une racine apparue à l'endroit d'où les pierres sont tombées donne la cause de cette chute..

Jeudi 29 — On reprend les gradins au droit de l'édicule ouest du grand bassin central de Nâk Pân pour les redresser et les ramener de niveau sous le départ de la voute du dit édicule.

NP

TRL

Trouvé dans les déblais de mise à nu de la face intérieure (coté ouest) du mur en latérite longeant la route au nord du roi lépreux, deux morceaux de bas-reliefs assez usés..

Vendredi 30 — En faisant enlever la végétation qui avait envahi le temple V du Prah Pithu le Caporal me signale visible entre les interstices des blocs effondrés qui en obstruent le porche ~~X~~ Ouest une statue de personnage assis tenant une figurine sur les genoux.

Pr. Pi

Cette découverte me décide à donner l'ordre de débarrasser l'intérieur du dit temple qui avait été "respecté" lors du dégagement de l. extérieurs.

11ois de Décembre 1923

Samedi 1 — Cette journée a été heureuse pour l'épigraphie: 2 inscriptions nouvelles à enregistrer.

Stele inscrite Kouleu

Le matin l'agent forestier de Siemreap m'avise qu'il a rapporté d'une tournée au nord des Kouleu une stèle avec inscription — L'après-midi on

DCA
0371
K.558-

me montre au Bakhein un fragment de dalle avec inscription.

C'est un morceau de chambranle de porte comme le prouvent les moulures sur le petit coté : il a été trouvé parmi les blocs empilés qui masquent le sanctuaire central à 5 ou 6 mètres au nord du pilastre ouest de la porte et à environ 2m 00 au dessus du dallage de la terrasse.


Bak

L'inscription sur la partie formant tableau de la baie est assez usée et de plus toute la partie centrale est enlevée, délitée ; il n'y aura donc sans doute pas grand chose à en tirer - Le bloc mesure 0m 45 de hauteur sur 0m 60 de largeur et 0m 26 d'épaisseur moyenne.

Il y a 15 lignes d'environ lettres de 1 c/m Toute la partie gauche est effacée.

Lundi 3 Le dégagement du mur en latérite en bordure de la route au nord du Roi Lepreux montre à 18 m 20m au nord de l'angle SE du dit mur après un petit intervalle de 0m 30 c/m deux assises en gradin du côté opposé à la route.

TRL



Reçu du service forestier la stèle annoncée le samedi précédent.

Stèle inédite

D'après les renseignements verbaux donnés par Mr O'Connell l'agent forestier au retour de son expédition il aurait trouvé cette stèle sur un radeau convoyant un train de bois : l'annamite marchand de bois qui détenait

la dite stèle voulait paraît-il s'en servir pour maçonner (?) un tombeau à son père.

Cette stèle aurait été trouvée par lui dans la partie haute du Cours du Stung Sreng au Sud des Dangrek et dans une direction assez nettement au nord d'Ankor, ~~Le~~ vers l'endroit où la Carte archéologique de Lajonquière situe les 2 prasat Rovieng et Thluk (731 - 732 de l'IK III)

Suivant le dire de l'annamite cette stèle gisait sur des affleurements rocheux taillés en forme d'œufs (lingas?) sur lesquels passait la rivière.

(Cette description rappelle le 552 Pong phtay visité par moi en avril dernier)

Quoi qu'il en soit cette stèle ne paraît pas avoir été mentionnée et doit être inédite.

Stèle inédite

C'est une stèle plate ressemblant à tous les Seimas des pagodes actuelles avec partie supérieure en arcature.


Elle mesure 0m 66 de hauteur totale compris Tenon - (la partie inscrite n'a que 0m 49 de hauteur) sur 0m 41 de largeur et 0m 10 d'épaisseur elle est inscrite sur les deux faces mais l'une d'elle est pour la plus grande partie illisible - usure de la pierre, délitement du grès et entailles provenant de chocs. L'autre partie est plus lisible mais avec des manques ça et là - lettres de 0m 01 c/m de hauteur: cette partie laisse voir ~~11~~ lignes dont la dernière en

bas est sur le terrain. Des estampages en seront pris incessamment. (N° 552)

CA 552

Mardi 4 Le débroussaillement de tout le terrain à la périphérie ouest des bassins centraux de Nâk Pân donnent la vue nette des mouvements du sol à cet endroit qui peut-à l'œil- être représenté par le schema ci-dessus:

NP



Mercredi 5 On trouve et retire du sol en nettoyant la terrasse bouddhique à l'est du temple x du Prah Pithu une extrémité de balustrade en forme de queue de naga relevé verticalement. Exemple assez rare de ce motif car dans les balustrades de terrasses ou avenues (autres que celles portés sur les genoux de géants) toutes les extrémités sont constituées par des têtes de nagas et non des queues.



Pr. Pit

On dresse un échafaudage devant le porche ouest du temple V afin de faire

Pr Pit

glisser les blocs qui obstruent intérieurement le dit temple.

Jeudi 6 — Les huit asuras dont les parties basses avaient été consolidées par du béton armé ont été complétés par ce qui en restait des parties hautes : bustes et têtes — Malheureusement certaines têtes sont morcelées en fragments qu'il a fallu réunir ensemble.

PV

A cette heure du côté est 15 asuras sont remis en place.

AV

L'equipe beton armée a repris son travail, interrompu le mois dernier, d'enlèvement du lit-bin au sud du fossé ouest d'Angkor Vat.

Vendredi 7 — Trouvé en nettoyant une dépression de terrain à l'ouest des bassins centraux de Mãk Pãn un petit motif sculpté en grès (singe accroupi ?) n° 368

CA 368 NP

Sur un bloc descendu par la glissière établie à l'ouest du sanctuaire V du Prah Pithu on lit — une fois de plus — le graffitto ēk ṭīṇ

Pro. Pit.

Arrivée de mm mrs Parmentier et Golubew.

Samedi 8 — Visite des principaux Chantiers avec mr et mme Malraux

Dimanche 9 — Le dégagement des blocs encombrant le porche ouest du sanctuaire V du Prah Pithu permet de sortir la statue assise tenant une figurine féminine sur les genoux qui a motivé ce dégagement.

Pr Pit

Cette statue assez curieuse par le détail


n'a malheureusement plus sa tête. —
La tête détachée de la petite figurine montre un type et une coiffure assez particuliers.
Mis le tout au magasin sous le n° 370

P2 Pt

Lundi 10

CA 370

En faisant déplacer des pierres de latérite du sommet de la saute de l'édicule à l'est du bassin nord de Nãk Pãn pour extirper une souche d'arbre je remarque que ces dalles sont assemblées à redents.



NP

Trouvé dans les déblais du Baphuon un dessin (fond de plat) avec décor (n° 372)

CA 372

Mardi 11

On abandonne le dégagement commencé du côté ouest du Sanctuaire central du temple V du Prah Pithu par suite d'un mouvement de renversement très accentué vers l'intérieur du mur de façade étayé par les éboulis.

P2 Pi

On continue à enlever la terre du porche ouest où fut trouvée la statue pour mettre à nu le dallage. — Dans les déblais de terre enlevés trouvés deux petits lingots de plomb (?)

Mercredi 12


Ayant constaté avec le Chef du Service Archéologique la façon bizarre dont se termine la partie supérieure des perrons latéraux du 3me étage du Baphuon (sur les faces E et N) on arrête le chantier de dégagement du soubassement nord pour mettre l'équipe à un nettoyage complet du monument que la végétation a envahi.

Bap

Ce nettoyage laisse voir des affaissements récents sur la partie nord du dallage de la terrasse supérieure, ce qui a provoqué

des ruptures dans le rejointoiement au ciment.

Jeudi 13 – Remarqué lors d'une visite à Takeo dans les pierres sous le seuil des baies latérales (pas toutes) des cinq tours supérieures une rigole d'écoulement d'eau A au niveau du dallage intérieur.



Tak

Mis l'équipe qui dégageait le mur au nord de la terrasse du Roi Lepreux à enlever un arbre tombé qui obstrue la route qui conduit à l'avenue de la façade est.

T.R.V.

Vendredi 14 – Fais rentrer au magasin sous le N° 371 la dalle gravée d'un dessin en creux qui fut trouvé dans le dégagement de l'angle S-O du mur d'enceinte du Baphuon (cfr. J. de f. III - p. 39 - 3)

CA 371

Bap.

Je profite de l'équipe nettoyage du Baphuon pour faire enlever les troncs d'arbres qui encombrent la galerie centrale Est du 2me étage et l'escalier nord du 3me étage.

Samedi 15 – Mis une équipe à dégager le vieux pont Klimer près de Thom Manon que la végétation a recouvert complètement.

Je fais pousser un peu plus le dégagement de la base des piles du côté nord opposé à la route en même temps que sur l'ordre du Chef du Service archéologique on enlève des troncs d'arbres et souches qui encombrent

Spean Thmâ

la maçonnerie.

Lundi 17 — Trouvé en dégageant la base de la face Nord du Spean Thma d'Oudong Thom deux dés de support de balustrade décorés de hamsas semblables à celui qui gît sur le tablier du pont.

Sp. th.

En dégageant l'angle N-O du sanctuaire central du Bakheu on trouve deux petits couronnements ronds de prasat avec un trou médian. - Ces petits motifs de couronnement comme d'autres analogues présentent cette particularité d'être sectionné en deux suivant leur axe vertical.

Bak.

Mardi 18 — Allé avec le Chef du Service Archéologique visiter les ponts de la route coloniale n° 1 bis entre Sienreap (313K) et Kompong Kdei (253K) les chiffres depuis cette date sont devenus 314 et 254

Ponts Khmers

Pont 22 - (cfr. p. 77 et suiv.) Le travail de remblai qui vient complètement masquer la face Sud (aval) du pont est achevé - La face nord (amont) reste donc seule visible désormais.

Pont 21 - (cfr. p. 79 en bas) Plus rien actuellement ne subsiste de ce pont.

-id- 20 Ce pont porté au Rapport comme devant être démoli, a été conservé et utilisé pour le passage de la route.

-id- 19 - Même remarque que pour le pont n° 20. Sur la face N (amont) 9 piles et 8 arches sont encore visibles, les 5 dernières piles à l'est étant enterrées sur la plus grande partie de leur hauteur.
Sur la face Sud (aval) le remblai ne laisse voir que les quatre dernières arches ouest.

Entre 19 et 18 la carte de Navarre indique au Kilom. 290.400

le mot : ecrasé (?) qui correspond à une certaine quantité de blocs de laterite du format habituel à celui des ponts ordinaires qui sont rangés de chaque Coté de la route sans qu'on puisse reconnaitre l'emplacement d'où ils proviennent.

Pont 18 - Ce pont marqué sur le Rapport Batteur « à Conserver sans pouvoir être utilisé » £ aucune dérivation n'étant encore faite à cette heure est utilisé par le passage de la route.

Les deux faces sont encombrés de végétation et l'eau venant jusqu'aux piles il est impossible de se rendre compte en ce moment de l'état précis de ce pont.

La largeur du tablier sur lequel passe actuellement la route est de 5 m 20 les parements supérieurs sur chacune des faces se décollent ~~tout~~ et menacent de tomber.

- id - 17 - L'utilisation de ce pont a entrainé un remblai ~~du pont~~ qui cache une partie de la 1re pile EST de la face sud (aval) Cette partie cachée - visible sur la photo Batteur - aurait pu recevoir il me semble une consolidation qui s'imposait.

- id - 16 - Rien retrouvé, aucun vestige apparent : ce pont - si c'en était un car la photo Batteur ne précise guère ce point - a dû etre enterré sous le remblai de la route ; un sondage m'aurait paru cependant valoir la peine afin d'être fixé au sujet de ce vestige aujourd'hui

disparu.


Pont N°15 – Ce pont devant primitivement être conservé avec déviation a été par la suite autorisé à être démoli. A ce jour il est encore in situ et intact sauf l'enlèvement d'une dalle de bord supérieur en grès, visible sur la photo Batteur.
Comme pour le précédent il y aurait intérêt à s'assurer par quelques sondages que ce pont est véritablement un pont.

– id – 14 – La dernière pile face sud (aval) visible à l'~~Est~~ est fendue par le milieu et un commencement de disjonction s'est opéré entre les blocs de cette pile.
Les deux photos Batteur se rapportent à la face N
Sur la face sud 5 arches sont visibles.

– id – 13 – La démolition de ce pont étant achevée on ne peut que constater l'alignement des blocs de latérite rangés de chaque coté de la route


cf. p. 60-61 { – id – 12 – Même observation que pour le pont précédent
– id – 11 – ——— id ——— ——— id ——— ——— id ———

– id – 10 On a mis à nu le dallage en latérite du tablier sur toute la longueur de la moitié sud
De plus les piles extrêmes à l'est et à l'ouest ont été complètement dégagées de la terre qui les remplissait et formait la culée sur toute la moitié sud (la moitié nord du pont étant réservée pour le passage des autos) On a enlevé les quelques pierres en bordures formant parement en a et suivant le profil en griseille ci-contre on est en train de couler le beton qui supportera un mur de renfort qui s'élevera là.



(Pris 2 clichés de la pile extrême Est)

Pont 9 - Ce pont porté comme devant être conservé et utilisé ~~par~~ sur le Rapport Batteux a été jugé comme devant être démoli par un rapport récent d'Ingénieur de Phnompenh. (Si le cliché 1535 comme il est probable (?) se rapporte à ce pont cette demolition pourrait être motivée par la portion de pile disparue à droite sur la photo) quoi qu'il en soit la démolition est actuellement effectuée sur toute la moitié sud (aval) la partie nord restant pour la circulation de la route. La base des piles est encore conservée partiellement au ras de l'eau qui




s'écoule encore sous le pont: la ~~longueur~~ largeur moyenne de la partie déjà démolie semble être de 2m10 et la largeur totale du tablier du pont pourrait être évaluée à 4m80. On voit nettement 12 piles et 11 arches.

- id - 8 - Ce pont n'a pas encore été touché: les faces nord et sud sont très difficiles à voir actuellement avec la végétation qui les encombre. De chaque côté de la route qui passe sur ce pont le tablier est bordé de longs blocs de grès encore en place (base de balustrade?) On peut en voir environ une dizaine sur le côté nord.

- id - 7 - En cours de démolition tout le côté sud est déjà disparu et les pierres de latérite rangées de chaque côté de la route. Ce qui reste encore en place de la partie nord apparaît d'assez bonne construction.

Pont-6- Travail analogue à celui déjà décrit pour le pont n°10 : mise à nu des piles extrêmes pour les épauler par un mur nouveau qui les consolidera On est en train de couler le beton de fondation de ce susdit mur.

~~id~~ On remarque ~~parallèlement~~ perpendiculairement à la face nord du coté est 5 premiers gradins en retour assez bien conservés sur une longueur d'environ 7m 00




Il y avait peut être en tout une dizaine de gradins en latérite, mais ceux de la partie haute ont presque tous disparu.

-id- 5- Même travail de consolidation qu'aux 10 et 6 - Le pont montre sept ouvertures : sur la face nord le parement des deux dernières piles ouest est renversé.

-id- 4- Même travail de consolidation des piles extrêmes que ci-dessus.

Remarqué sur le tablier du coté sud sept pierres longues en grès (supports de base des balustrades ?) encore en situ.

Recommandé au surveillant de les respecter (!?) Retrouvé déjà cassé en deux un morceau de naga de balustrade à peine épannelé gisant au milieu du chantier et en grand danger d'être utilisé pour le beton.



Fait également recommandation à son sujet

-id- 3 Presque complètement demoli : des vestiges de 3 piles apparaissent encore du coté sud

-id- 2 Même travail en train de consolidation

Ponts khmers

des piles extrêmes deja signalé aux 10-6-5 et 4
On constate la remarque du subdivisionnaire de Kompong Thom relative à l'alternance observée en certaines piles des assises en carreaux et en boutisses et du chevauchement des joints verticaux.

A noter enfin la trouvaille d'un débris de bouddha (?) metallique faite dans un creux de pierre situé exactement à mi-hauteur du pont en demolition n° 9 et au milieu même de la longueur. (n° 373)
CA 373
Le n° 1 Spean Praptos - resté intact n'a donné lieu à aucune remarque particulière sauf celle-ci qu'il sera intéressant de relever tous les blocs tombés dans la rivière où l'on peut voir un dé de balustrade.
Cette operation, en libérant le passage des ~~xxx~~ arches, pourra peut-être faire faire des trouvailles interessantes.

mercredi 19 - Allé reconnaitre avec mm^rs Parmentier et Golubew une borne sculptée - deja repérée par moi le 12 mai 1920. Aux renseignements consignés à cette date sur mon Journal de Fouille (n° II - p. 170) j'ajouterai les nouveaux détails suivants:

Borne inédite

La situation exacte de cette borne peut se déterminer ainsi: à 1 Kilomètre à l'ouest de Pre Rup et à 300 metres environ au nord de la route qui longe le Srah Srai.

Cette borne mesure 0^m 35 x 0^m 37 de coté sur une hauteur de 1^m 03 y compris la base non sculptée enfouie sous terre.

Les 4 figures féminines ont le mukuta à 3 pointes, et sont debout dans une arcature

dentelée portée par des piliers.
Le sommet, probablement en pointe de diamant ornée (?) a été usée et fortement entaillé par des repassages d'outils

Borne Inédite

Vestige d'édicule

Un indigène signale à 1 Kilomètre au Sud de Pre Rup un vestige d'édicule (Pk. 539 de l. IK III) non loin duquel se trouve une borne analogue.

Jeudi 20 — On cimente la rigole d'evacuation d'eau ménagée dans l'epaisseur du mur de soutènement nord de la Chaussée de la Porte de la Victoire - On commence (le dit mur étant achevé) la remise en place des debris des corps d'assises à partir du 16me assise (compris celui de tête)

PV


Je fais deplacer et descendre sept pierres (préalablement numerotés) d'un fragment de Corniche supérieure encore en place au dessus du mur sud de la branche EST du sanctuaire du Temple V du Prah Pithu: ces pierres etaient mal calées sur des blocs disjoints prêts à tomber ce qui rendait dangereux le degagement intérieur du sanctuaire.


Pr. Pl

Vendredi 21 - En nettoyant la brousse des terrains à l'ouest des bassins centraux de Nak Pan on retrouve dans l'axe E-O du bassin central, tout au bord oriental du trapeau à l'ouest du bassin ouest une ligne d'assises en laterite AB sur une longueur d'environ 4m 00.

NP

Je fais decaper un peu la terre entre la depression nord et le perron d'accès





du mur extérieur nord pour ramener le niveau à celui des gradins supérieurs G encore visible du côté de la dépression


Samedi 22 – Parmi les blocs que l'on retire de l'intérieur du sanctuaire V du Prah Pithu on trouve un bloc qui montre une ligne de graffitto et un autre portant un graffitto peu lisible qui semble entaillé par la ligne du joint. –

Pr. Pit

La descente des blocs pour dégager le centre de ce sanctuaire V doit s'opérer avec une certaine prudence, étant donné le mouvement de renversement à l'intérieur que présentent certains murs ce qui nécessite des précautions d'étayage.

Dimanche 23 – On fait déplacer le balai trouvé à l'angle N-O du sanctuaire central du Bakhèn, pour le placer à son ancienne position au centre du petit sanctuaire d'angle de la terrasse supérieure, sanctuaire dont l'emplacement peut encore se lire sur le dallage. Ce dernier porte en effet en creux léger une petite rigole carrée

Bak.




au milieu de laquelle était érigée le balai dont le centre est marqué par un trou carré B au centre duquel est une petite cavité carrée assez plate: d'autres petits trous carrés très peu profonds G sont disposés autour dans les angles et les axes.

La face inférieure du balai ne porte

Bak

aucune trace de fers qui pourraient correspondre à ces cavités : peut-être servaient-elles à placer des plaquettes de métal précieux au moment où furent érigés les linga qui décoraient ces balan[2]

Lundi 24 – Fait placer deux montants et une traverse en béton armé pour servir de balustrade et garde-fou dans l'ouverture accédant à la citerne du Bayon en vue d'éviter un accident possible : la porte en bois qui remplissait ce rôle étant à demi démolie.



BAY


Je fais mettre à nu le radier (?) du Spean Thma à l'est de la Porte de la Victoire entre les ~~arch~~ piles du dit pont : une sorte de dallage en grès très fortement défoncé par endroits est constitué par des blocs portant des traces d'usures profondes en certaines parties.

Sp Th.

Mardi 25 – On a replacé dans le balang remis en place à l'angle N.O de la terrasse supérieure du Bakheri un linga à trois sections retrouvé à cet endroit.

Bak


On a calé par en dessous le linga de façon à faire régner le dessus de la section carrée avec le niveau AB du balai. Par dessus on a placé la dalle à Jonasutra dont le trou octogonal s'emboite dans la section – id – du linga.



Mercredi 26 – Trouvé en désouchant et enlevant la brousse des terrains à l'ouest du bassin Sud de Mãk Pãn en A (voir plan ci-contre) un fragment de perron très grossier en latérite et tout près de

N.P.

là un orifice carré également en latérite d'environ 1m00 de côté: sur cet orifice se dressait un balai en grès allongé à 3 mortaise avec bec d'ablution dirigé au nord: les moulures basses de ce balai étaient à peine ébauchées.




NP

Constaté (en faisant visiter à l'architecte Desbois DPLG) sur les murs intérieurs de la bibliothèque (?) sud du petit édicule de l'art d'Indrav. à l'est du Khleari nord – celle où se trouvent alignés des lingas – des traces non équivoques d'enduit rougeâtre sur la latérite.

Khl. N

Jeudi 27


Le porche nord du sanctuaire V du Prah Pithu s'avère au dégagement dans un état d'instabilité assez menaçant. Je fais donc respecter les éboulis dans tout l'angle NO du sanctuaire (partie en hachures ci-contre) craignant un renversement possible des murs fortement déversés.



Pr Pt

En faisant visiter au camarade Desbois Banteai Kdei je constate sur la terrasse dallée qui précède l'entrée ouest de la 3me enceinte la cassure récente de tout un fragment du naga encore en place.

Branche sud côté ouest en A



BK


BK

Il y a à présumer que c'est là un nouvel exploit à mettre à la charge des matelots déjà cités (p. 83-7 et 85-14)

Matelots et antiquaires constituent un danger sérieux pour les monuments.

Vendredi 28 Fais mettre de côté plusieurs blocs retirés du sanctuaire V du Prah Pithu et qui portent des graffitti dont un plus soigné est assez large comme trait,

Prah Pith



NI

On a retrouvé à l'est du massif de latérite carré avec trou central découvert sur un terre à Năk Păn au SO du Prah ouest (p. 108 en haut) un second petit massif de latérite situé à 1m 00 du premier de même dimension avec également cavité centrale.

Samedi 29. La moitié nord de la base du Buddha assis qui bloque le sanctuaire central de Bakheu est ~~tombé~~ enlevée: l'enceinte de l'angle N-O n'a laissé voir aucun vestige de mur encore en place. On commence l'enlèvement des blocs de la partie sud du côté est.

Bak

Fais rentrer à la Sala du Bayon des morceaux de pierres rapportés de Banteai Srei (N° 546 bis) comme témoins des des déprédations malraux. (Nos 374-375-376) et un petit fragment sculpté provenant du même monument. (n° 377)

CA 374-375-376 Banteai Srei (546 bis)

CA 377

CA 379

Fais rentrer également sous le n° 379 un Buddha assis de la galerie E de la 1re

BK

BK. CA 380 — enceinte de Banteai Kdei dont la tête détaché eut pu tenter les touristes. Et sous le n° 380 les morceaux du Buddha ami dont la tête et le chaperon de naga furent stupidement mutilés par les matelots (cf. 74-25)

Arrêt des Chantiers - Fêtes du Nouvel An

Année 1924

Mois de Janvier. -

Vendredi 4 - Reprise d'un chantiers à la demande du Chef de Service Archéologique pour debarrasser les deux bibliothèques du Bayon des eboulis qui les obstruent encore.

BAY — On commence par la bibliothèque nord. - Quelques dalles de dimensions assez grandes sont déplacées pour permettre d'enlever les blocs plus petits situés sous elle et qu'on evacue par une glissière sur l'escalier (?) ouest.

Samedi 5 - - id -

Dimanche 6 - - id -

Lundi 7 — NP — Reprise de l'ensemble des Chantiers : en raison de l'arrivée prochaine de Mlle Finot certains chantiers (Pont Khmer, Bapuon et Vat Pâri) sont interrompus pour faire procéder par les dites equipes aux travaux suivants.


487 — Reprise de l'ancienne percée qui conduit de la route au n° 487 (Angkor Thom) et dégagement de l'intérieur de ce sanctuaire

Nettoyage complet du Bayon. –
– id – du Palais Royal, terrasse des éléphants et autres monuments voisins

Mardi 8 L'état des éboulis à l'intérieur du sanctuaire N° 487 avant dégagement montre un arasement à hauteur des murs latéraux. – Vers l'angle N-O le niveau des décombres est un peu plus bas, j'en profite pour faire installer une glissière à cet endroit par où on évacuera les blocs jusqu'en bas

487

Une partie du mur sous la voûte intérieure est encore en place au dessus du linteau en AB (Cf. BEFEO XVIII-8-pl. V) mais cette tranche de mur semble déplacée vers l'ouest: elle a pris une inclinaison telle que le dégagement des parties inférieures pourrait en être dangereux



Je fais donc déplacer ces pierres après les avoir fait numéroter et déposer auprès des monuments pour les remettre une fois le dégagement intérieur terminé.

Mercredi 9. — On a cimenté et consolidé en béton les parties inférieures d'assises récemment rétablis avant de placer ce qui reste des épaules et têtes. –

PV

Une chaînette commence le réapprovisionnement des pierres empruntées au dépôt devant la façade N-E du Bayon pour continuer la suite du mur de soutènement.

Le chinois délégué par l'entrepreneur commence à côté de la Salle d'Aikor Thom l'approvisionnement des matériaux pour l'achèvement du magasin archéologique

M.A.


Jeudi 10 — Le dégagement de l'angle SE du sanctuaire central du Bakheng montre que les blocs accumulés à cet endroit à l'intérieur de la base du grand Buddha assis sont constitués exclusivement par de la latérite. La périphérie seule est constituée en grès.

Bak.

Mis l'équipe béton armé à placer linteaux et poteaux de consolidations au Gopura ouest de Chan Say — dans la partie sud seule, car la partie nord est dans un tel état de menace qu'il est impossible d'y faire le moindre travail sans risque d'éboulement.

Chan Say

Vendredi 11 — Le chef du service archéologique ayant reconnu un fronton non mutilé encore intact bloqué par la terrasse supérieure, fait enlever trois assises de pierres en grès sous le dallage de cette terrasse en A pour démasquer le dit fronton.



BAY

Arrivée de Mr Finot Directeur de l'Ecole Française et de Mlle Karpeles.

Samedi 12 — Les pierres provenant de l'excavation pour déboucher le fronton du Bayon sont évacuées au moyen d'une glissière vers l'extérieur par la porte ouest.


BAY

Fais rentrer au magasin un petit dé percé de plusieurs trous carrés dont celui du centre triangulaire trouvé dans les déblais du sanctuaire central de Nãk Pãn. (N° 383)

NP

CA 383.

Dimanche 13 – Trouvé en dégageant l'angle N du porche E du monument 487 appuyé sur le soubassement du dit monument une borne quadrangulaire en grès de 1m 40 de hauteur inscrite sur chaque face (28 lignes, caractères de 1c/m de hauteur epoque de Jayavarman VII). Cette borne à 0m. 38 de coté, une des faces est à peu près illisible, les 3 autres présentent des parties enlevées par l'éclatement de la pierre.



Borne.

487

Trouvé également au même endroit une main de statue tenant un disque (n°385) et une vase à goulot cassé à couverte gris verdatre marqué au fond du signe ⏄ contenant des résidus d'ossements calcinés.

CA 385



CA 384

(n°384) Mlle Karpelès reconnait cette poterie pour avoir été fabriquée du temps de l'occupation Khmère et d'époque assez récente.

Lundi 14 Les deux equipes qui nettoyaient le Bayon ayant terminé ce travail, l'une continue le nettoyage des monuments de Cambodge Thom par la terrasse des elephants et la chaussée aux colonnes accédant au Bayon, l'autre reprend son travail de dégagement du pont Khmer dit Spean Thma.

A. Th.

PV La remise en place des parties hautes de ce qui reste des asuras (coté nord) de la porte de la Victoire porte à 21 le nombre de


PV

geants restitués de ce côté (extrémité est) non compris ceux de l'extrémité ouest déjà restituée.

Mardi 15

Bak

Devant la face sud du Sanctuaire central du Bakheï les éboulis et amas de blocs entassés sont en latérite ~~jaune~~ au dessus du niveau AB qui correspond à la partie supérieure de l'arcature du motif d'angle à personnage. — Au dessous les blocs en grès reapparaissent.




On trouve dans ce dégagement plusieurs bouddhas (or ou argent) en feuilles dont quelques'uns conservent encore l'épaisseur de la résine qui adhère intérieurement.

Bap.

A la suite d'un vol de rail au chantier abandonné momentanément du Bapuon (face nord) je fais reprendre ce chantier pour ne pas laisser le matériel Decauville sans surveillance: par suite on suspend les travaux de dégagement du n° 487

Mercredi 16 — Fait faire un sondage à la base des quatre gradins en grès du bassin nord de Nāk Pān pour voir si ces gradins se continuent. On ne trouve que deux assises en latérite


NP



très corrodés et abimés.

BAY

Trouvé dans la brousse à une cinquantaine de mètres de l'angle SE de la future route contournant le Bayon — en A sur un petit monticule de terre, — une tête à chignon mise au magasin sous le N° 386




CA 386

Jeudi 17 — Les Coulis des T.P en décapant le sol pour préparer la forme de la nouvelle route d'Angkor Thom entre les tours des danseurs de corde et la terrasse des éléphants mettent au jour un assez grand nombre de blocs de grès

Nouvelle Route des A. Th.

en A dans l'axe de la 3me tour sud des danseurs de corde. Parmi ces blocs de grès taillés quelques-uns sont décorés de motifs sculptés et d'autres de fragments de bas-reliefs.




Sp th

Je fais dégager l'extrémité E des Spean Thma et couper un arbre qui masquait cette extrémité d'ailleurs semble-t-il en assez mauvais état.


Vendredi 18 — La continuation de l'enlèvement des blocs qui masquent la façade Sud du sanctuaire central du Baphuon montre au dessous ~~de la Zone~~ du niveau AB où commence les blocs de grès (voir en haut page précédente) une zone en blocs vaguement appareillés et posés de niveau et au dessous du niveau CD les blocs

Bak.



BAK

sont répartis en désordre et semble correspondre à un écroulement naturel qui n'aurait pas été retouché. Ce niveau CD correspond à une ligne qui passerait sous les seins des Devadas descendant les angles du sanctuaire




Samedi 19

l'assèchement du bassin central de Năk Păn permet de reprendre les travaux de fouille pour dégager les gradins en latérite de la partie est autour du massif central.

NP


On découvre en A ci-contre la tête à peu près entière du Cheval où s'accroche une grappe humaine. Quoique très rongée cette tête permet d'identifier sûrement l'animal. On trouve également un morceau de la croupe et du départ de la queue. ainsi qu'un fragment du personnage qui surmontait le petit éléphant mentionné par Mousa et Olymonier.



Lundi 21

487

Le dégagement repris du 487 montre au milieu du sanctuaire un dallage en grès éventré au milieu : on voit au centre un piédestal rectangulaire renversé avec deux cavités carrées.



BAY

On trouve en achevant de dégager complètement la bibliothèque nord du Bayon presque sur le dallage même, dans la couche de terre sur laquelle reposaient les

BAY

blocs écroulés qui viennent d'être enlevés une plaquette oxydée triangulaire montrant un Buddha assis en repoussé dite prah patima.

Le fait est à noter par l'endroit même où il fut trouvé: en effet jusqu'ici je croyais ces plaquettes de prah patima d'époque assez récente. Le fait d'en trouver une semblable aux innombrables qui se trouvent en plus parfaits dans la couche inférieure d'un édicule du Bayon sous des pierres écroulés laisse le champ à deux hypothèses qui déroutent un peu:

1° l'écroulement des voutes de la bibliothèque serait d'époque relativement récente

2°- l'existence des prahs patimas remonterait à une époque assez reculée.

mardi 22 – On trouve en poursuivant le dégagement de la façade sud du sanctuaire du Bakheu seize petits Buddhas pleins en samrest (?) de 0m 04cm de hauteur, avec un petit piedestal mobile: Ce sont des Buddhas assis à l'indienne faisant d'une main le geste d'attester la terre et de l'autre tenant un bouton de lotus (?) sur une double rangée de pétales de lotus.

NON!






Divinité mahayaniste

Bak

(~~Buddha assis à l'indienne~~)

Ils furent trouvés à 6m 00 au Sud de l'angle SE du sanctuaire à environ 1m 50 au dessus du niveau du dallage de la terrasse (n° 390)




CA 390

On met à jour la partie basse encore in situ de la façade ouest de l'édicule de l'angle SE.

Mercredi 23 Trouvé encore 2 petits Buddhas du même modèle que ceux déjà trouvés et au même endroit du Bakheu Cela porte à 18 le nombre total.

A ce sujet je mentionnerai que l'observation de la p. 115-(18) au sujet des blocs ecroulés sans ordre de la partie basse ne se rapporte qu'à la partie ci-contre A La partie en grisaille est au contraire appareillée vaguement avec un certain soin.



~~On retrouve la tête du fameux cheval dont le corps sert de support à une grappe humaine devant le massif central de Mâk Pâm : quoique j'ai déjà mentionné abîmée cette tête identifie dorénavant l'animal sans contexte~~

Jeudi 24. - Trouvé devant la base du perron est du N° 487 (la base de ce perron étant bloquée par des pierres taillées et moulurées provenant du soubassement ou des socles) une tête de Buddha dont le cimier surmonté d'une pointe indique une origine siamoise. Cette tête simplement ébauchée n'a pas été terminée.

On trouve également des petits fragments de bras de statues et un morceau de tête de Ganésa.

Vendredi 25 - Reçu du Délégué de Siemreap une petite statuette en grès - figurine féminine debout, adossée à stèle - de facture assez grossière que, étant donné la façon officielle dont elle m'est remise, j'enregistre sous le n° 391 et pour laquelle

CA 391

Origine ! près de TAKEO (?)

CA 305

Je fais remettre une prime d'une piastre à l'indigène qui l'a apportée à la Délégation.

Néanmoins devant l'inhabileté manifeste que trahit l'ouvrier qui a exécuté cette statue un doute se précise en mon esprit : de même que pour le n° 305 également transmis par l'intermédiaire du Délégué (il y a à peu près un an ~~environ~~ voir Journal de fouilles III p. 271 - 24) on ne semble pas être en présence d'une sculpture ancienne ! l'appât d'une prime créerait-il une école moderne de sculpture indigène ?

Magas Arch.

Les murs en briques du magasin archéologique ont atteint une moyenne de 1m 00 de hauteur. On commence dans les pièces du milieu le coffrage des tablettes en béton armé.

Un des coulis qui travaille à cette construction me remet un col de jarre trouvé par lui dans la brousse à l'ouest du dit magasin (n° 392)

CA 392

Samedi 26 Allé reconnaître un vestige d'emplacement bouddhique dans le quartier NE d'Angkor Thom à l'est du Prah Pithu et un peu plus au nord que la dernière terrasse bouddhique dégagée dans ce quartier. (voir p. 3 - 10)

Vestiges inédits


A première vue l'emplacement bouddhique est révélé par des fragments de cordons en latérite quelques blocs de grès émergeant du sol et par les fossés aux plans habituelles.

Mais l'équipe de 487 a débroussaillé les vestiges d'enceintes N (BEFEO XVIII - n° 8) dans l'angle NE d'Angkor Thom que la brousse avait

complètement envahi et submergé.

Dimanche 27 Remis l'equipe de Victor Vat à reprendre le barrage de l'angle NE des fossés qui laisse echappes l'eau par deux fissures assez fortes (l'une est produite par une souche d'arbre mort dont les racines font canalisation sous la terre)

D'après les instructions du Chef du Service archeologique je fais refaire un nouveau barrage A semblable au premier (pierre et terre) à 5 ou 6 mètres à l'ouest du premier.



AV

L'espace B entre les deux barrages est rempli d'abord du lac-bain que je fais rassembler en cet endroit pour assecher et colmater. — Ensuite on remplira cet espace de terre.

Je fais consolider ce barrage A en faisant ramener des blocs de pierre provenant de la porte goupura nord de l'enceinte Victor Vat.

Lundi 28 Trouve en degageant les edicules N de l'angle NE de l'enceinte de Victor Thom, à environ 70 mètres du mur rempart nord et au nord des susdits édicules: des gradins en latérite 2 ou 3 très abimés qui semblent se prolonger sur une assez grande longueur dans le sens N-S


Vestiges Indéfinis

Le dégagement de la bibliothèque nord du Bayon étant terminé on évacue les terres et blocs rejetés de l'intérieur à l'extérieur des galeries nord du Bayon.

BAY


mardi 29 Trouvé en deblayant la brousse dans

les terrains à l'est du bassin est de nakPân
des gradins en latérite à une
quinzaine de mètres à l'ouest du
perron central de l'enceinte orientale
Ces gradins ne se prolongent ni d'un côté ni de
l'autre.




NB

On réunit en place — à peu près et à l'œil —
les morceaux retrouvés du cheval cabré à la
grappe humaine, en
intercalant (en grisaille
ci-contre) des pierres
non sculptées pour
remplacer les morceaux
absents.



Mercredi 30 — En dégageant l'angle S-E du sanctuaire
central du Bakhéir, on trouve tout près de
la base du mur ouest de l'enceinte d'angle SE de la
terrasse supérieure en A une large dalle
en grès de 1.20 × 0.93 × 0.17 dont la
face inférieure portait des traces de
dessins : ces traces sont très peu visibles
le grès s'étant écaillé par lamelles
dans presque toute sa surface ; mais la
silhouette générale de l'ensemble encore visible
laisse deviner une empreinte de pied de
Buddha. Les dessins encore visibles se
rapportent aux ornements qui décoraient ce
Buddhapada : on voit notamment deux parties
de la roue centrale. Cette pierre n'est
qu'une partie (côté des doigts de pieds)
du pied total.



Bak


Trouvé également au même endroit un
piédestal assez abîmé, mais du modèle et

Bak

des dimensions des autres symétriquement trouvés aux 3 autres angles.
Des prah patinas (or et argent) sont toujours trouvés dans les déblais du bouddha assis que l'on démolit.

Jeudi 31 — Je fais pratiquer des sondages aux deux points A et B de la grande depression à l'est du Srah oriental de Nâk Pân où l'on voit emerger quelques blocs de laterite qui pourraient être des vestiges de gradins.
En G on a trouvé un Cube en grès de 0m35 environ de coté sur le dessus duquel était sculpté une fleur de lotus epanouie.

NP




---

11 Mois de Février 1924

Vendredi 1 — On trouve à 6 ou 7 mètres du nâga nord de la base du sanctuaire central de Nâk Pân en A à environ 1m00 au dessous du niveau du corps du susdit naga dans de la terre sablonneuse une petite Boîte en grès de 0.65 x 0m55 avec Cavité Carrée sur le dos. Dans cette Cavité furent trouvés plusieurs débris: quatre ammonites et 12 petites gemmes (?) ou cailloux arrondis.
Conservés sous le N° 394

NP.

CA 394



mag. Arch.

Samedi 2 – Les travaux du magasin archeologique sont interrompus pour inobservance des plans (d'ailleurs insuffisants) par l'entrepreneur: les 1res Tablettes en béton armé sont démolies pour mauvaise qualité du béton (où le sable dominait) et pour emploi de fers de ~~0.06~~ 0.07 /m au lieu des fers de 0.10 /m prevus au marché. Les bâtis des chassis grilles formant fenêtres – prevus en fers cornieres – etaient executés en bois – La charpente prevue en gaco, sur le marché – devra faire l'objet d'une modification pour etre remplacée par du bois dur.

Bak

Trouvé encore des pieds patinas et des bases de petits bouddhas en bois dans l'angle SE du sanctuaire central du Bakheng.

Lundi 4 – Preparer avec le Directeur et le Chef du Service Archeologique la liste des debris, têtes et fragments à envoyer pour la vente au Musée des Arts de Phnompenh.

BAY

Je fais relever un sein bombé sur le pignon intermediaire exterieur de la galerie nord du Bayon (coté est)

Bap.

Les déblais du Baphuon (face nord) montrent plusieurs pierres rondes de Commencement de prasat ainsi que des blocs taillés en secteurs de cercle avec des pétales de lotus sur la tranche.

Je fais evacuer les pierres sans intérêt trouvées en grand nombre dans ce dégagement du soubassement nord du Baphuon dans la douve entre les 2 murs d'enceinte du Palais Royal.

Mardi 5 - Je fais rétablir les pieces déplacées au dessus du linteau de la porte du Sanctuaire 487 (voir p. 111 - 8)

487

On retrouve dans les déblais de ce monument des morceaux de fronton de la face ouest que je fais réunir devant cette façade.

On commence à vider - au moyen d'une glissière pour évacuer les blocs jusqu'en bas - la bibliothèque nord du Bayon.

BAY

Mercredi 6 - D'après le rapport d'un des caporaux qui travaille à Nak Pân une petite tête d'un des orants situé au pied du bodhisattva décorant la façade ouest du sanctuaire central aurait été enlevée par un touriste venu lundi soir vers les 6 heures passés. - D'après le signalement donné par le Caporal - recoupé et rapproché des déclarations du gérant du bungalow, - sans hésitation possible le voleur est un nommé Arlabosse fils de général, résidant à Hanoï. Le Caporal aurait voulu s'opposer inutilement à l'enlèvement de cette petite tête - laissée par moi en prévision du replacement in situ - sur le bas relief. De plus en plus s'impose l'urgence de ne rien laisser traîner dans les monuments ~~Ils~~ comme pièce susceptible d'être emportée, Aussi je ramène au magasin n° 395 les morceaux détachés du petit personnage qui surmontait l'éléphant resté in situ dans l'angle N.E. de la base du sanctuaire central. (voir 116 - 19)


NP

CA 395

Jeudi 7 Départ par la route de Phnompenh de Mr Finot et de Mlle Karpelès. - Pendant la absence de

l'ants pour ce voyage j'interrompis mes chantiers de Nãk Pãn, devant assurer mon service à cheval.

Vendredi 8. – Le niveau du dallage mis à découvert sous l'ancien pont khmer d'Angkor Thom et qui devait correspondre à l'ancien lit de la rivière peut-être evalué à 5m00 au dessus du niveau du fond actuel.



Sp. th

Je fais relever et replacer sur les deux piliers extrêmes N.E de la bibliothèque sud du Bayon un linteau sous architrave qui avait glissé et était tombé appuyé contre les deux piliers en question.

BAY

Samedi 9 – Le remblai du magasin archéologique est continué en sable de rivière, ainsi que cela était prescrit au dossier – Je dis continué, car il y a de grandes chances que toute la partie inférieure déjà faite en terre n'ait pas été enlevée – Ce remblai n'est d'ailleurs ni pilonné ni arrosé et le dallage devant supporter des charges assez lourdes il y a tout lieu de prévoir des affaissements.

mag arch.

Dimanche 10 – L'entassement des blocs dans l'axe de la porte devant la façade sud du sanctuaire central du Bakheng n'est plus composé (à part les 2 ou 3 couches supérieures qui sont encore en latérite) que de blocs de grès, contrairement à ce qui avait été constaté précédemment (p. 114 – 15)

Pour ne pas avoir un amoncellement trop volumineux de blocs evacués sur la face nord de la pyramide je fais changer

Bak

le coté d'evacuation des blocs qui sont rejetés maintenant au Sud

Lundi 11 – Un des coulis de l'entrepreneur qui remblaye le magasin archéologique me remet deux tablettes (usées par le polissage d'outils) de pesant et des fragments vernissés de jarre à grands cols trouvés par lui dans les fouilles d'emprunt à 15 mètres environ au Sud de l'angle Sud-~~ouest~~ est du susdit magasin.

mag Arch.


Sp Thm On commence le dégagement du coté Sud (aval) du Spean Thmā – le coté nord étant terminé

Mardi 12 – On trouve encore une ammonite dans le dégagement des gradins en latérite d'ailleurs fortement corrodés et abimés autour du massif central de Wāt Pān coté est à proximité du Cheval

NP

En prelevant de la terre en A à proximité du barage d'Ankor Vat pour remplir l'intervalle B entre les 2 barages je constate que cette partie A presente des traces de latérite en formation.

AV




Mercredi 13 – Je fais dégager la ligne de cordons en latérite N-S aperçu entre les edicules N et le rempart ~~est~~ d'Ankor Thom. (cf. 120-28) Il semble qu'on soit là en présence de vestiges d'un ancien mur en gradins (2 ou 3 gradins apparaissent encore de ci de là) parallèle au rempart d'Ankor Thom. – Peut-être le soutien de la levée de terre qui longe ce rempart. –

Vestiges anciens

Edicules N


Le dégagement en laisse voir sur près de 200 mètres de longueur des vestiges interrompus fréquemment et quelquefois réduits à quelques rognons de latérite affleurant le sol.



Vestiges enterrés

Allé reconnaître dans la brousse au S ouest des edicules N quelques fragments de statues (bouddhas ?) à demi enterrés sans qu'il y ait eu la semble-t-il un emplacement de Vihâr en terrasse bouddhique

Jeudi 14 – Les points A et B où affleuraient des vestiges de latérite (cf. p. 122-31) ne montrent au dégagement que des débris de gradins limités à cet endroit : un peu plus au sud en G on met à jour un balai avec 3 mortaises de forme rectangulaire en grès et à une quinzaine de mètres au sud ouest D un autre balai en grès également allongé à 3 mortaises enfoncé jusqu'à la moulure supérieure dans un fragment de dallage en grès – le bec du Tortue tourné vers le nord. A côté gisent deux petites têtes détachées provenant d'un naga polycéphale.



NP

Vendredi 15. – Fait commencer à dégager les fragments de sculpture signalés précédemment dans la brousse à Ainkor Thom à l'ouest du rempart est de la ville : il s'agit d'une ancienne terrasse bouddhique comme en témoignent les pierres remises à peu près à leurs places habituelles. On a trouvé à demi enterrés dans le sol plusieurs piédestaux

TB

carrés percés suivant le usage de un trou carré médian dans lequel furent trouvés plusieurs debris de statues bouddhiques en grès, des morceaux de ganésas, de petites figures, et une divinité féminine (en deux morceaux) en alliage avec socle à tenon de 0.14 de hauteur.


JB

CA 396 Fait rentrer au magasin sous le N° 396 ce qui m'a paru le plus intéressant parmi ces debris

Samedi 16 Reçu de Phnompenh, envoyée par le Directeur des arts Cambodgiens la petite tête restituée enlevée à Nãk Pãn (124-6)

NP

Les gradins amorcés devant la façade E du massif central de Nãk Pãn semblent s'interrompre après 3m 00 environ de retour vers le nord : il ne subsiste plus à la base du massif qui un vague conglomerat de latérite plus ou moins décomposé.-




Trouvé au Bayon Cour Sud du 1er étage deux petites têtes détachées récemment comme le prouvent les cassures encore fraiches.

BAY

Lundi 18 Le dégagement de la terrasse bouddhique A signalée p. 127-15 n'a donné lieu à aucune trouvailles intéressante autre que celles déjà mentionnées plus haut; 3 bouddhas sans tête assis sur le naga enroulé de 0.60 à 1m 00 de hauteur furent laissés in situ, ainsi qu'une stèle


IB



portant une divinité assise à 4 bras adossé ;
mais en B plus près de la route qui conduit
à la porte de la Victoire et ~~sur~~ à l'est de la
borne kilométrique 1 le dégagement des morceaux
de sculptures signalées p. 127- 13 a montré
des fragments inédits :
1 piédestal carré avec cuve à ablution et bec
montrant une figurine sculptée sur une des faces
1 piédestal un peu plus grand sans figurine.
1 bœuf nandin, une patte pliée sous lui
et l'autre levée.


Enfin un dé carré de 0.65 de côté sur 0.28
de hauteur décoré d'une rangée de petites
figurines sur les 4 faces : ce dé est surmonté
d'une pyramide carrée légèrement incurvée portant
mortaise au sommet de 0m 57 à la base
et de 0.77 de hauteur décorée sur les
4 faces des mêmes figurines.
Enfin une petite figure sans ascatine mais
très rongée peut-être un Visnu sur le serpent
avec la fleur de lotus sortant du nombril -
Cette pièce n'est pas entière : de petites figurines
debout en décorent la base.

Enfin au NE du Prah Pithu en G j'ai
fait dégager une terrasse bouddhique inédite
où aucun vestige de sculpture ne fut trouvé
Cette terrasse s'annonce seulement par
un cordon de latérite qui circonscrit un
rectangle d'environ 12m 00 E-O sur 8m 00
N-S avec les doubles remas aux places
habituelles. Ces remas à sommet
en accolade portent un dessin au
trait comme ci-contre.




Vestiges inédits et T.B

Mardi 19 Fait le recensement avec le Chef du Service Archéologique des dalles A interposées entre le couronnement rond supérieur en forme de vase et la dalle carrée moulurée du sommet des tours sur les étages de la pyramide du Bakhèn.



Bak

Cette dalle A porte dans la partie ronde centrale légèrement en creux des petites alvéoles soit carrées soit en forme d'amande que l'on suppose destinées à contenir de menus fragments précieux, or ou argent.



Mis une equipe à enlever la butte de terre au sud du porche extérieur oriental du Bayon en bordure de la route.

bap.

Mercredi 20 _ On rejette au dehors les blocs enlevés de l'intérieur de la bibliothèque sud du Bayon et qui avaient été déposés au pied du soubassement du monument.

Bay.

Mis le dessinateur Lien à prendre le relevé topographique des parties de terrains entre le mur rempart extérieur et les bassins centraux de Nãk Pãn.

NP

Jeudi 21 Trouvé en enlevant la couche de terre inférieure sous les blocs écroulés de la bibliothèque sud du Bayon interrompant le dallage en grès une cavité carrée avec rebord légèrement en saillie sur le reste des pierres circulaires formaient orifice (?) ou base de prédestal. Dans l'intérieur de cette cavité on a trouvé de la terre et des débris d'une

BAY


BAY

assez grande jarre avec couverte vernissée.
Aux quatre angles de la cavité le dallage laisse voir un trou rond d'encastrement de support de dais (?)

Vendredi 22 Interrompu l'enlèvement de la butte de terre au nord du Bayon pour mettre l'équipe à enlever tous les arbustes qui entourent la galerie extérieure du Bayon. — Seuls quelques très gros arbres et des chicots sont conservés.

Sp. Thm.


On commence l'enlèvement de la butte de sable qui masque la partie ouest de la face nord du pont en pierre ancien d'Angkor Thom en A. Cette butte avait été réservée à cause de quelques arbres qui la surmontent.



Samedi 23. Trouvé dans le dégagement devant la face sud du Baksei un fragment de dalle avec cavités provenant des parties supérieures des tourelles de la pyramide (voir en haut page précédente).
Les déblais laissent toujours trouver çà et là des plaquettes de grès patiné.

Baksei

Dimanche 24 Le chef du Service Archéologique suspectant un vestige d'escalier central sous le dallage qui prolonge les entrées orientales de la tour centrale du Bayon en A fait faire un sondage ou plutôt fait enlever les pierres constituant le dallage.




BAY

On profite de l'occasion pour dégager le recoin intérieur B de l'angle N-E du premier vestibule des entrées orientales.

Fait promener le delegué du Cambodge Ernest Outrey dans ~~Angkor~~ le Circuit d'Angkor

Lundi 25 Le dégagement du massif central du Bayon dans l'axe E-O au pied du porche qui précède les entrées occidentales donne le résultat suivant:

Le dallage éventré sur 1m00 de largeur (N-S) et sur 1m30 (E-O) ne montre à l'intérieur, contrairement à ce qui fut constaté dans les autres sondages de cette terrasse supérieure, aucune assise en latérite.



La fouille descendue à 1m48 de profondeur laisse voir un escalier à marches très raides et peu larges compris entre deux murs d'échiffre (?) dont les parements intérieurs sont à 1m00 de distance l'un de l'autre.

Cet escalier aurait été bloqué par la suite par les blocs en grès qui ont été enlevés lors du sondage pour le mettre à jour. La moitié nord seule serait intacte la partie sud ayant été retaillée pour loger les pierres de remplissage.

Mardi 26 Fait la tournée des ponts khmers de la route Coloniale n°1 bis en compagnie du Chef du Service Archéologique et de l'agent des Travaux Publics de Siemréap pour constater la façon dont s'exécutaient les travaux en cours.

Les observations ci-dessous résument ces constatations.

BAY

Ponts Khmers

Pont n° 18

Le pont n° 18 – (le seul des 3 ponts portés à conserver sans pouvoir être utilisés sur le Rapport Batteur qui avait été maintenu les autres ayant été autorisés à être démolis ou partiellement enterrés) sert toujours de passage aux véhicules, sans aucune dérivation commencée.

Après examen du dit pont le Chef du Service Archéologique a donné l'autorisation de le démolir – ou l'enterrer au choix des T.P, de façon à faire passer la route sans dérivation aucune sur son emplacement.

L'article III du Rapport Batteur (très onéreux pour les T.P.) est donc de ce fait radicalement supprimé.

L'examen de ce pont sur la photo Batteur – tout ce qui en subsistera désormais – semble démontrer que l'intérêt qui avait fait porter ce pont "à conserver" était l'absence d'encorbellement dans certaines arches dont l'intervalle était franchi par une seule dalle.



Sous réserve bien entendu, cette observation basée sur l'inspection d'une seule photo!

Les T.P en sont arrivés à leur fin qui étaient de couper aux dérivations – "à une cinquantaine de mètres du pont" – et de récupérer le plus possible de latérite.


Je suis le premier d'ailleurs à reconnaître que l'aspect actuel de ce pont ne semble pas motiver les dépenses d'une dérivation... mais peut-être des sondages, relevés et dessins..... s'il en était temps encore.

Pont n° 15

Le pont n° 15 où j'avais demandé un sondage – n'ayant pas l'impression d'être en présence d'un pont véritable, – nous est apparu avec toute sa partie supérieure de la face aval (coté sud) déja enlevée. C'est la photo Batteur qui précise cette observation. – Les pierres enlevés gisent au sud du remblai déja commencé de la route: cinq dalles en grès aux extrémités



entaillées comme croquis ci-dessus mesurant 2m 00 de longueur en moyenne sur 0m 55 de ~~hauteur~~ largeur et 0m 30 de hauteur; deux morceaux de dés carrés de 0.25 de hauteur et 0m 35 de coté avec tenon sur la partie supérieure. Ces dés et ces dalles sont simplement dégrossis et en epannelage seulement.



A coté de ces pierres en grès sont des dalles en laterite du format habituel des moellons constituant les ponts Khmers.

A notre passage vers sept heures du matin le coté amont (nord) se présentait sous l'aspect d'un simple cordon en laterite dissimulé sous la végétation.

L'agent des TP fit débroussailler et sonder et en revenant vers 17 heures nous pumes constater sur 2m 50 de profondeur un parement de pont ordinaire en laterite sans aucune particularité à relever.

Les deblais étaient constitués par du sable à peu près pur. Voici donc un

Pont n°15

ancien pont Khmer qui fut entièrement comblé et enterré, alors que le pont d'Ak'tor Thom est surélevé de 5 m 00 au dessus du lit actuel de la rivière.
D'ailleurs le pont n° 15 avait son tablier au ras du sol et les terrains environnants montraient une rizière plate sans aucune apparence de cours d'eau.

Ces quelques lignes et la photo 1528 du rapport Batteur seront désormais tout ce qui survivra de ce pont.

Pont n°14

Le pont n° 14 – à utiliser – montre sur sa face nord (amont) deux piles (en hachures ci-contre)



dont le parement fut repris pour être consolidé avec des matériaux en remploi. Le rejointoiement en ciment manque un peu de discrétion.
La photo de Batteur conservera l'aspect ancien de ce pont.

Ponts n°9 8 et 6

Le pont n° 9 – démoli par inadvertance (!) – montre à cette heure 12 demi-piles côté nord en voie de démolition. La partie sud n'existe plus.
Le pont n° 8 a eu une partie de son parement sud (aval) refait à neuf et rejointoyé en ciment sans ménagement. L'agent des T.P. a donné des ordres pour faire regratter les joints trop visibles.
La face nord a été laissée intacte.
Le pont n° 6 n'a été cimenté extérieurement que sur les faces des extrémités refaites en culée: ces parties disparaîtront sous un

remblai de terre et par conséquent l'aspect ancien du pont sera conservé.

Pont n°4

Même observation pour le pont n°4 les pierres de balustrade en grès remarquées en décembre dernier (voir p. 103) ont été placées en bordure avec repointoiement en ciment.


Pont n°2

Les bordures en latérite du pont n°2 ont été ~~refaites~~ replacées de chaque côté de la route : le milieu refait en ciment et qui tranche sur le ton rouge de la latérite a été signalé pour être supprimé à l'agent des T.P. Le repointoiement de la face Sud sur les parties reprises devra être également gratté et rendu plus discret.


Spean Praptos

Au Spean Praptos (n°1) aucun travail de consolidation n'a été encore commencé.

Seul un sondage - [redacted] - a été pratiqué par les T.P. près du naga E de l'extrémité de la balustrade Sud.



Ce sondage qui met à nu la face interne de l'extrémité du mur formant culée montre 3 assises de latérite de 1.20 de hauteur reposant sur un Conglomérat de latérite pilonnée et ensuite du Sable. L'épaisseur moyenne du mur en latérite au droit de la fouille



Sp. Pn

c'est-à-dire sur 3m00 de profondeur est d'environ 2m00.

L'observation relative à ce sondage porte sur une cavité de 6m00 E-O sur 1m80 N-S (le pont étant supposé de direction E-O)


Mercredi 27 – Plusieurs blocs de déblais devant l'angle S-O du sanctuaire central du Bakhèn montrent encore en place le fer de scellement qui les maintenait à la pierre voisine

Bak

On trouve également un dé cubique montrant les 17 cavités carrées habituelles, mais celui du centre beaucoup plus grand ainsi qu'un linga à 3 sections.

A noter que à cet endroit (angle S-O du sanctuaire) les déblais du massif de blocs entassés sont à la partie supérieure partiellement en latérite.

Jeudi 28 – Le dégagement de la base du massif central de Nãk Pãn est arrivé à l'endroit A où un prolongement vers le nord est indiqué par des blocs plus ou moins renversés : ce prolongement se remarque également au sud et à l'ouest.



NP


Il est impossible de ce côté nord de délimiter avec précision la forme de ce prolongement : ce sont des dalles de grès très corrodées par l'humidité reposant sur un massif inférieur en latérite.

Au centre on peut deviner des fragments d'un piedestal en grès avec sa cavité centrale.

Vendredi 29 – Le dégagement des terrains de l'angle NO de l'enceinte de Nãk Pãn montre

NP

un ensemble de dépressions et de monticules qui donne la silhouette d'ensemble approchée ci dessous:



Il est à noter que la dépression A à l'ouest du bassin ouest conserve de l'eau pendant presque toute la saison sèche alors que les autres dépressions comme les bassins centraux sont vidés.

Mois de Mars 1924

Samedi 1

Mais une équipe à Siemreap pour recouvrir en paillottes neuves les bâtiments des communs (logement des boys et écuries) dont la toiture très abîmée n'offrait plus une protection suffisante.

Mais on Conserv.

BAY

Je fais enlever certaines pierres encombrant les abords des entrées orientales de la terrasse supérieure du Bayon et redresser en place quelques motifs de crêtes de voûtes qui avaient été déplacés.


Lundi 3

Le remplissage intérieur du barrage étant terminé à l'angle NE des fossés d'Angkor Vat j'mets l'équipe béton armé au Bayon pour consolider linteaux, piles ou murs des parties dégagées aux bibliothèques sud et nord du Bayon. - Cette équipe bouchera ensuite par une dalle en béton armé l'ouverture pratiquée devant les entrées orientales

BAY

sur la terrasse supérieure. Reprise du chantier de la porte de la Victoire.

Mardi 4 Reprise du chantier au temple V du Prah Pithu pour dégager l'intérieur des blocs qui l'encombrent, à cause de l'état très précaire des murs intérieurs de ce sanctuaire, des étais provisoires en bois sont nécessaires au fur et à mesure de l'avancement du dégagement du sanctuaire : encore suis-je obligé de réserver tout l'angle N-O du dit sanctuaire.



P. Pit

Un des blocs trouvés dans ce dégagement dans le porche Est en forme de parallélipipède montre sur une de ses faces en graffitto un bœuf d'un dessin assez intéressant.


×

Mercredi 5 — En recreusant la terre autour des blocs amoncelés qui constituent le vestige informe qui prolonge en saillie à l'ouest la base du massif central de Nâk Pân [redacted] on sort du sol un fragment de statue couchée dont la tête et un morceau de la partie correspondant aux pieds se retrouvent à côté. Le tout est très corrodé, usé et les formes se devinent à peine : était-ce la statue qui décorait ce massif dont la base gît en dalles de grès très détériorés pêle-mêle.

N P

A cet endroit on retrouve également des morceaux du corps du naga ensoulé autour du perron de l'îlot central.

Jeudi 6 Mesuré la hauteur à franchir pour faire faire une échelle en fer accédant sur la corniche supérieure du sanctuaire central du Bakheï.




Bak


L'enlèvement des éboulis

a supprimé l'accès ancien par les blocs du bouddha assis –
L'angle NE intérieur du sanctuaire est celui qui donne la hauteur moindre (5"50)
Je fais aménager les pierres supérieures à l'arrivée pour faciliter cette dernière.

Vendredi 7 – Départ de Parmentier et Goloubew pour la tournée des Kulen.
En dégageant la brousse / petite brousse qui au dire du Caporal remonte seulement à 30 ou 40 ans, les indigènes ayant y faisant des Chamcars.) au NO de Nâk Pân on trouve en A des vestiges de dalles en latérite (perron ?) avec 3 ou 4 degrés encore visibles mais très abimés sur à peine 2"00 de largeur et au sud du même terre en B enfoncé dans le sol un piédestal rectangulaire à 3 mortaises avec bec dirigé du côté nord.



Samedi 8 – Fait rétablir un linteau tombé au dessus de la porte Sud (côté porche extérieur) du sanctuaire du temple V du Prah Pithu : ce linteau qui reposait sur les éboulis n'a pas été remis exactement à sa place primitive au dessus des Colonnettes en A mais sur le cadre de la porte en B, les colonnettes n'offrant pas une garantie de solidité suffisante
Ce linteau est intéressant par l'état inachevé



Pr Pl


de la sculpture : la tête du milieu est à peine ébauchée et dégrossie seulement – deux portails latéraux sont à peu près achevées, et les extrémités à peine esquissées au trait.

H. Faut visiter Nāk Pān à l'architecte urbaniste Ebrard.

Dimanche 9 L'équipe béton armé ayant placé une dalle cimentée sur l'ouverture pratiquée dans le dallage du Bayon. (p. 132 - 25) est allée au 487 consolider par des fers des 2 colonnettes de la porte du sanctuaire et en ce moment elle place de petits potelets

Bayon.

487.




Sp. th.

et des remplissage en A à la base de la face nord de la cinquième pile du pont d'Angkor Thom (en venant de l'est) pour boucher une cavité assez profonde.

Le même travail de consolidation est fait à l'intérieur de la quatrième arche pour remplacer des parties remplies de terre et suppléer aux pierres qui manquent à cet endroit.

Lundi 10 – Le dégagement de la brousse dans l'angle SO de Nāk Pān fait voir en A et en B des vestiges de latérite semblables à ceux déjà trouvés dans les montricules des autres faces et qui peuvent s'interpréter comme des restes de perrons.

NP



Mardi 11. Le dégagement de l'angle SO du Sanctuaire central du Bakhèn fait retrouver le second morceau de la dalle gravée qui portait un dessin de pied de Buddha. (p. 121 - 30)

Bak

Cette pierre qui portait le dessin du talon a toute sa surface à peu près écaillée comme la première et il ne reste plus visibles çà et là que de petits fragments du dessin.

Trouvé sur un bloc retiré des déblais du Sanctuaire central du temple V du Prah Pithu une ligne de graffitto pas très lisible.

P2. Pi

On arrive à force d'étais en bois soutenant le mur au dessus de la porte intérieure ouest du dit sanctuaire à pouvoir dégager les blocs accumulés près de cette porte.

Mercredi 12 Départ pour Bantãi Srei à 13 heures.

Jeudi 13 Arrivée à Labal à 11 heures ayant perdu la bonne piste la veille. (dormi en pleine brousse)

Vendredi 14 - Mis l'équipe béton armé à placer étais,
Samedi 15 chaînages et consolidations en beton aux
Dimanche 16 endroits suivants :

Bantãi Srei

Gopura E (2me enceinte)

Mis un linteau pour maintenir l'écartement des deux montants de la porte ouest.

Gopura E (1re enceinte)

Consolidé avec goujon et ciment les morceaux des 2 Sei perron E



Fer pour retenir en arrière le linteau rétabli au dessus de la porte E

Fait rentrer un morceau de pilastre sorti et accroché à la maçonnerie le haut de Colonnette nord de la face O.

même travail à la colonnette sud de la même porte

Goujons et ciment pour retenir ensemble les morceaux et débris reconstitués des divers dvarapalas, animaux, etc. des chiffres des trois sanctuaires.

Salle précédant le Sanctuaire central

Je fais déplacer quelques assises de ce qui reste en place de la pile d'angle N-E du porche afin de les remettre en place mieux équilibrées après enlèvement de touche et de terre à l'intérieur.

Ensuite je fais mettre un blocage en béton en A pour épauler le montant est de la baie nord et le tout est enfermé dans un chainage en fer plat.



A l'intérieur de la salle je fais passer un linteau en béton armé pour retenir une pierre du tympan au dessus de la porte ouest.

Sanctuaire central.-

Un fer retient en arrière le linteau au dessus de la fausse porte O

Sanctuaire Sud.

Un fer retient également le montant nord de la porte E

Dans l'angle extérieur SO (coté S) je fais consolider par deux petits étais les pierres restés in situ au dessus de la cavité laissée par le rapt malgache

Sanctuaire nord.-

Des fers retiennent les 2 linteaux des fausses portes O et S.

Je fais dégrader intérieurement sous le

Banteay Srei

mur de la façade sud et dans l'angle SE pour voir si je peux rattrapper un endroit resistant base fondation, dallage sur quoi asseoir un étaiement ou remplissage qui s'impose à cet endroit — Ne trouvant rien que de la terre, je fais damer un conglomerat de pierraille et dessus placer deux étais pour retenir le dit mur.

Bibliothèque nord. — On remet les deux petits morceaux de Garuda d'angle rapportés par Mr Parmentier et inscrit sous le n°376 au fronton intermediaire de la façade est (coté sud)


CA 376

On relie par un fer plat la pilette d'angle en grès SE au reste de la maçonnerie

Bibliothèque Sud. —

On relie egalement les 4 pilettes d'angle en grès, légerement déversées, après la maçonnerie.

Pour ce qui est ~~de la partie haute~~ de la façade ouest qui présente un angle de renversement assez accentué, je fais confiance à l'enorme termitière qui bloque intérieurement cette façade, et ne trouve rien de plus efficace qu'un étai dans l'axe de la porte qui vient épauler le linteau d'ailleurs fendu en deux.




Gopura O (1re enceinte)

Je fais caler avec des briques et du béton le linteau au dessus de la porte centrale E que des fers viennent ensuite

Bantai Srei

retenu par derrière.

Des fers retiennent l'un à l'autre les deux linteaux au dessus des 2 portes latérales Sud que la partie haute des Colonnettes retrouvée dans les déblais et remise en place sur la porte E vient consolider de ce côté.



~~Gopura~~ Edicule en latérite de l'angle SO entre les 2 premières enceintes.

Un linteau supportant deux poteletts vient caler les pierres en porte à faux du fronton qui surmonte la porte d'entrée intérieure.

Rapporté de Bantai-Srei les pierres suivantes :

CA 422 n° 422 – Une tête de statue dont le corps est laissé in situ (Je crains que la rogne de Bantai Srei auprès des touristes ne constitue un danger pour cette tête détachée)

CA 423 n° 423 – Une autre tête de statue (la coiffure diffère) dont le corps est aussi laissé in situ; Ces deux statues dont les bras et les jambes manquent ont le torse nu, sampong et ceinture. Elles sont situées devant la fenêtre Sud de la façade est du Gopura E de la deuxième enceinte.

CA 424 n° 424 – Un naga d'angle de fronton.

425 n° 425 – Un ~~ante~~pisce – ascète assis genou en l'air

426 n° 426 – – id – geant debout sous arcature

427 n° 427 – – id – Petit personnage debout

428 n° 428 – – id – – id – lance cassée

429 n° 429 – id – Roi assis à la Javanaise

430 n° 430 – id – – id –

× 431 n° 431 Fragment de base de pi~~lastre~~ante

B.S. CA 432 N° 432 – Un Vajra tenu dans une main.
Tous ces fragments et débris ont été choisis parmi les pierres retirées des fouilles par Mr Parmentier et rangées le long du mur de la 1re enceinte.–
A part les 2 têtes aucune n'était plus in situ.


Lundi 17 – Retour à Siemreap.–

Bak Je revoque + une fois de plus – le Caporal Huot (Bakheir) dont je trouve le chantier arrêté à dix heures et demie du matin: ce chantier est donc interrompu.

Mardi 18 – La butte de sable complètement enlevée à l'extrémité ouest (côté nord) du pont d'Angkor Thom, on voit un dallage en grès prolongeant le radier du pont.
Sp. Th. Je fais encore recreuser un peu du côté opposé (sud) pour dégager la base des premières piles à l'ouest.

Mercredi 19 – On a enlevé les morceaux de la gueue ensablée des nagas à l'ouest de la base de l'îlot central de Năk Păn afin de remettre en place le fragment de corps de naga qui venait se placer sous la dite gueue.
N P En comblant les vides avec d'autres pierres cela permet de rétablir les pierres de gueue à leur niveau ancien et de restituer ainsi la silhouette d'ensemble des nagas autour du sanctuaire.

Jeudi 20 – Dans le débroussaillement de la partie sud du terrain autour des bassins centraux de Năk Pan on trouve deux anciens perrons en latérite
N P




NP

en A et B de une largeur moyenne de 3m 00 Chaque perron sans construction d'échiffre montre encore 5 ou 6 gradins un peu en meilleur état de conservation que les autres vestiges de perrons similaires trouvés ainsi dans la brousse.


Vendredi 21 – Je commence à faire enlever les blocs de pierres restés dans le fond de la fouille au pied du soubassement dégagé de la face N du Bassin (à l'est du perron central) Ces pierres sont transportées et rejetées à l'intérieur des 2 murs d'enceinte du Palais Royal par une brèche dans le mur extérieur. – Pour faciliter l'évacuation des dites pierres on dispose des blocs en gradins A le long du sentier qui côtoie la fouille : la même disposition en gradins avait déjà été installée à l'ouest du perron central.

Bap.



Samedi 22 – Le dégagement de la brousse dans l'angle S-E de Năk Pău fait découvrir sur l'éminence A un piédestal rectangulaire analogue à ceux déjà trouvés dans les autres angles, à 3 mortaises. A côté gisent plusieurs

NP




Remis le 22 mars à M. Cremazy délégué 1 lettre Directorat et 1 copie arrêté Gouv. relatives à vente par domaine automobile réforme conservation

morceaux de latérite qui n'offrent pas une idée précise de Construction quelconque

Dimanche 23 — Allé au devant de Parmentier et Golubew retour de Beri Mâla et Prah Khan pour les ramener de Kolei avec l'auto de la Conservation.

Visité après débroussaillement sommaire le prasat Chau Srey Vibol au Nord Est Trach. Constaté la présence de la cavité intérieure déjà signalée à l'édifice du Bas (J. de F. III p. 291) au dessus des pierres-linteaux des baies.

Le croquis ci-contre montre la place de ce linteau évidé d'après une Coupe sur le mur intérieur du Gopura est de la 1re enceinte. C'est la pierre qui porte les moulures de la corniche et située entre la 1re assise de la voute et le ~~linteau~~ cadre supérieur de la baie qui porte la cavité vide A



Les bibliothèques montrent les mêmes cavités au dessus des fenêtres.

Chau Srey Vibol

Lundi 24 — Payé les coulis qui n'ont pu être payés la veille.

Mardi 25 Relevé et retabli un linteau cassé au dessus de la baie E du porche Sud du Sanctuaire du prasat V du Prah Pithu. —

Prah Pithu

L'agent forestier de Siemreap, après

BAY entente avec moi commence une percée de 6 mètres de largeur reliant le Bayon (centre façade ouest) à la porte ouest de l'enceinte d'Angkor Thom. —

AV Une autre équipe forestière reprend et achève le travail de dégagement de la brousse entre le mur d'enceinte d'Angkor Vat (partie nord façade ouest) et la douve. Ce travail suivant désir exprimé par Direcorient sera poursuivi sur toute la face nord où rien n'avait encore été entrepris.

Mercredi 26 — Mis une équipe à remblayer le terrain au nord de la maison du Conservateur à Siemreap pour combler une dépression qui forme mare stagnante à la saison des pluies.

maison Siemreap

AV L'équipe nettoyage d'Angkor Vat enlève de nouveau la végétation et la brousse dans les 3 goprums extérieurs N-E et S d'Angkor Vat.

Jeudi 27 — On commence le coulage du béton dans les tablettes inférieures du magasin archéologique d'Angkor Thom. Ce travail déjà exécuté une première fois et interrompu pour mauvaise exécution et insuffisance des épaisseurs de fers (cfr. 123-2) a subi une interruption de près de deux mois — Si les 3 hauteurs de tablettes en béton armé nécessitent un pareil temps pour être exécutées, la fin de ce bâtiment n'est pas prochaine.

magas. Arch.

P.V Le chantier de la Porte de la Victoire: remise en place des assises (côté nord) se continue par la réfection en grès ramené du Bayon (une charrette

a été empruntée pour cela aux T.P / des assises manquantes à la base du mur de soutènement.

Vendredi 28 - Après entente avec le Chef du Service archéologique on donne l'ordre au Caporal qui dégage le Sanctuaire V du Prah Pithu d'enlever les 4 assises de départ de voute qui ont glissé en avant et penchent très fortement au dessus du porche nord afin de pouvoir procéder en toute sécurité au dégagement des parties inférieures.

PP. Pi

2 bonnes photos de cette partie du mur qui va disparaître sont prises par moi avant le commencement du travail et conserveront le souvenir de l'état ancien.

Samedi 29 - En dégageant les abords de la petite terrasse en saillie vers le nord qui prolonge de ce côté la base de l'axe central de Pāk Pāñ on trouve du côté E deux dalles plates ornées de lingas et semblables à celles qui bordent à l'est et au nord ce vestige de terrasse.


NP

On trouve également en enlevant la terre, des débris d'animaux sculptés mais très corrodés par le séjour dans l'eau.


A la demande du Chef du Service Archéologique pour préciser une supposition d'un raccord postérieurement exécuté devant l'entrée principale du Temple de Ainkor Vat on fait déplacer une pierre de bordure A et enlever deux pierres du dallage B et C dans l'angle

AV

N·O du perron qui accède au peristyle vestibule de la 1re Galerie du temple en D



vue d'ensemble du porche O del. Entrée principale



Detail du dallage. (en rouge partie enlevée)

AV


Dimanche 30 Mis une équipe au dégagement du petit temple 486 dont la brousse et un arbre tombé sur la façade avaient masqués en partie.

486

On relève le linteau tombé et on le rétablit sur le cadre cassé de la porte nord du sanctuaire V du Prah Pithu après avoir redressé ce cadre. - Ce linteau est mis là provisoirement car si on peut rétablir les colonnettes cassés et les rendre solides il reprendra sa place primitive en A. - Comme les linteaux trouvés aux faces E et S ce linteau montre une sculpture inachevé.



Pr. Pi

Lundi 31 Trouvé à Nâk Pân le morceau (en hachures →)  qui complète partiellement le groupe d'individus en grappe qui est censé porter la queue du Cheval dressé.

NP

On trouve également toujours dans les terres enlevées du fond du bassin des débris

NF

de Statues appartenant au type maintes fois retrouvé dans les dégagements de Wat Phu.

Ter. des Elep.

Ouvert un nouveau chantier – avec un nouveau Caporal : Chea, qui nettoie les abords de la terrasse des éléphants en enlevant les pierres qui gisent là au hasard. Seules les pierres portant décor sont conservées et alignées : parmi ces dernières on trouve deux morceaux de sculptures qui réunis forment les 3 têtes d'une Statue à quatre têtes.

Mois d'AVRIL 1924

Mardi 1


486

CA 469

Trouvé dans le dégagement de l'angle N.E de la terrasse qui précède le perron du sanctuaire central du N° 486 al'est, posé sur le sol, une pierre polate et ronde décoré d'un motif en fleur (lotus ?) mise au magasin sous le n° 469 (Un peu plus loin une dalle identique mais carrée fut déposée au dépôt sous le même n°)

AV


Le Sondage au pied du perron central du 1er etage d'Angkor Vat (sous la direction du Chef du Service Archéologique) montre sous le dallage un blocage en latérite avec revêtement extérieur en grès En se rapprochant de la terrasse royale le blocage en latérite se continue en dessous pas du sable.



Mercredi 2 – Resultat du Sondage au pied du perron

AV

Central d'Angkor Vat. — Coupe E·O




En rouge latérite — En jaune Sable
bachures grès.

Jeudi 3 — Départ de Mr Parmentier pour Kompong Thom
En l'absence de l'ami de la Conservation
j'assure le service de mes chantiers à cheval.

AV

Je fais suspendre les travaux de sondage devant l'entrée principale d'Angkor Vat, les fouilles n'ayant révélé aucune particularité permettant de conclure nettement à un raccord postérieur à la construction du monument de la terrasse royale qui précède cette entrée. — C'était là le but de ce sondage.


Cette hypothèse se justifiait par la vue latérale du soubassement à cet endroit qui du côté nord présente un joint à hauteur de la doucine qui paraît un retour d'angle de cette moulure.



Vendredi 4 — On retrouve encore à Nāk Pān dans le quartier

NP

S-E en A deux piédestaux en grès assez grossiers de la même forme et des mêmes dimensions que ceux trouvés à maintes reprises autour des bassins



centraux. A coté gisent également des morceaux de latérite.

NP

Le remblai de la chaussée reliant l'enceinte de Năk Păn à la route étant terminé je fais déverser actuellement les terres que l'on enlève pour araser le fond du bassin central sur la digue de direction E-O au Sud du bassin Sud (en bleu sur le Schema ci-contre): ce remblai surélève un peu la digue de terre déjà existante, et il faudra en tenir compte dans le nivellement général, mais sans modifier l'aspect des mouvements de terrains en plan.

Samedi 5 Le Chef du Service Archéologique ayant télégraphié de Kg Thom qu'il gardait encore l'auto de la Conservation je fais ma tournée avec l'auto de la Délégation.

Pr. Pit

Après avoir enlevé terres et racines qui avaient déplacés les piles et montants de la porte extérieure N du porche N du prasat V (Pr. Pithu) on peut rétablir ces piles et montants dans leur verticalité primitive

Lundi 7 Réouverture du chantier du Bakheu avec un nouveau Caporal.

486


On commence à enlever les blocs accumulés dans le sanctuaire nord ecroulé du 486 après avoir fait table rase des arbres qui entouraient les 3 sanctuaires, ce qui permet à cette heure d'avoir une vue d'ensemble du monument


On trouve en achevant de dégager le

P. P.

dallage du porche nord du sanctuaire V du Prah Pithu des débris de tuiles, de poteries vernissés un couvercle cassé à email gris bleuatre et deux petites dalles de grès soigneusement taillées de 0.50 × 0m.26 × 0.075

Mardi 8 Le dégagement du sol intérieur du sanctuaire central du prasat V (Prah Pithu) fait trouver en A dans l'angle NE un couvercle (cassé) en terre émaillée gris bleuatre et une lampe(?) en terre cuite non émaillée avec gorge et trous dans les anses pour pouvoir être suspendue — le bec est malheureusement cassé — de 0m.11 de diamètre d'ouverture





P. P.

Mis au magasin sous le n° 470


CA 470

CA 471-472-473-474 475

J'ai fait rentrer au magasin sous les n°s 471 - 472 - 473 - 474 - 475 les morceaux de sculptures énumérés p. 129 et trouvés en pleine brousse dans le quartier NE d'Angkor Thom. Pour marquer l'emplacement où étaient ces sculptures qu'aucun vestige de construction n'accompagnait j'ai laissé in situ une dalle plate carrée grossièrement taillée et le piédestal sur lequel on avait monté la borne (Voir photo 317 du Rapport de Février)

Vestiges inédits


Ce piédestal carré avec trou au milieu et cuvet à ablution à bec mesure 0.75 de côté sur 0m.64 de hauteur.



CA 471 à 475

Vestiges inédits

L'emplacement exact où se trouvaient les vestiges de sculptures 471 à 475 peut être ainsi précisé: à ~~2~~ 200 mètres à l'ouest du mur de rempart de la Ville et à 158 mètres au nord de la route qui mène à la Porte de la Victoire.



Mercredi 9 — Fait porter au magasin un fragment de ronde bosse montrant un personnage analogue à ceux des groupes de Nāk Pān (N°476) trouvé dans le nettoyage devant la terrasse des éléphants, à proximité du mur d'echiffre nord du petit perron latéral au sud du perron central.

CA 476

T. d. H

CA 477

Je fais rentrer aussi sous le N° 477 les 3 têtes déjà trouvées précédemment devant le perron latéral nord. (152-31)

En dégageant le sanctuaire nord du mt 486 on trouve dans les déblais terre et éboulis qui encombraient le soubassement de l'angle S-E une dalle de grès mesurant 1.50 x 0.40 x 0.15 dont une des faces montre un reste d'inscription, dont la plus grande partie a disparu par suite d'usure de la pierre. Une dizaine de lignes sont seules à peu près lisibles dans la partie haute à ~~gauche~~ droite

486

dalle inscrite

On trouve aussi dans le dégagement du même sanctuaire plusieurs pierres de formes polygonales en plan qui

ont dû appartenir – soit à une pointe de stupa soit au couronnement du sanctuaire lui-même. Dans ce dernier cas ces pierres présenteraient un profil et une mouluration différentes de ceux habituels à l'art classique. A l'intérieur et au centre on voit des cavités et entailles de forme particulières.


486

Jeudi 10 – On trouve en enlevant la dernière masse de blocs empilés devant la partie sud de la porte ouest du sanctuaire central du Bakhèn plusieurs prah patinas or ou argent du type habituel.

Bak

Le dégagement du centre du sanctuaire central du prasat V (Prah Pithet) fait voir un dallage en grès (toujours éventré au milieu) situé à 0m83 au dessous du seuil des portes

Au centre gisent plusieurs morceaux d'un très grand piédestal (pent. être le support du grand linga



couché sur le seuil de la porte du perche nord – On a trouvé également dans le dégagement de ce sanctuaire un dé en grès cubique de 0m52 de côté avec les 17 trous habituels et un morceau de quartz taillé hémisphérique (n°478)

Pr. Pi

CA 478

Vendredi 11 – Fait reboucher cavité du sondage devant le perron central de l'entrée principale S. Ainkor

AV

Vat. l'existence d'un escalier et soubassement caché par l'adjonction postérieure de la terrasse n'ayant pu être nettement démontrée.

NP

On trouve en achevant d'enlever les déblais de terre du fond du bassin central de Nãk Pãn, partie E, une pierre taillée et polie de 0.m315 de longueur en forme de cylindre à génératrice curviligne (n° 479)

CA 479

Samedi 12 L'interruption du mur d'enceinte en grès au nord du soubassement du Bapuon montre qu'une porte fut commencée sur cette face analogue à celle déjà trouvée sur la face ouest. — Une moitié de perron non achevé se montre du côté sud et une base de Colonnette paraît déjà être en place à l'est de la pierre de seuil

Bap.

En dégageant l'intérieur du porche E du prasat V du Prah Pithu on retrouve dans les déblais de terre une base de colonnette renversée que l'on peut relever.

Pr. Pi.

A signaler sur la face ouest (chiffre sud du perron extérieur) une base de cuve à ablutions cassé portant un graffitto.

Dimanche 13 à Dimanche 20 } Fêtes du Čol Čhnam et de Pâques

Lundi 21 Mis une equipe à défricher et nettoyer le terrain situé à l'ouest du ~~Palais Roy~~ Phimãnakas dans l'intérieur du Palais Royal.

P R

Mis l'equipe beton armé au prasat V du Prah Pithu pour y


Pr Pi — faire les consolidations urgentes et nécessaires qui s'imposent notamment dans les trois porches et le sanctuaire central.

mag arch — On vient de couler le deuxième niveau de tablettes en béton armé au magasin Dépôt d'Angkor Thom.

Mardi 22 — En allant photographier le fronton E du Gopura Exter. E de Ta Nei avec Mr Golubew on trouve sur la chaussée dallée qui relie de ce côté les 2 enceintes une tête et un corps de dvarapala.

Ta Nei


Pr. Pi — En dégageant le porche intérieur A du prasat V du Prah Pithu on trouve dans la cavité qui interrompt le dallage au centre une colonnette polygonale de pierre complètement enfouie dans la terre.



Mercredi 23 — Fait enlever du pied de l'arbre où elles se trouvaient en A (au sud-est du bassin central) plusieurs débris de statues très abîmés mais dont je fais rentrer au magasin sous le N° 480 deux corps (un d'homme, un de femme) et une tête à figurine dans la coiffure

CA 480

NP — les autres débris moins intéressants sont ramenés à proximité du Srah est.




Bap — Trouvé en enlevant les déblais (blocs et pierres) qui encombrent la base du soubassement nord du Bapuon (dans le prolongement du Buddha couché) une petite main en bronze de 0m 12 de

longueur faisant le geste de l'enseignement, avec un losange dans la paume (n°481)



CA 481

Jeudi 24 En dégageant les porches et avant porches du prasat V du Prah Pithu dans l'angle NE du premier porche (sans fenêtre) on trouve dans les terres de déblais une petit extremité de linga (?) en cristal de roche soigneusement taillée; non loin de là on avait trouvé un morceau brut de cristal de roche. (n°482)



CA 482

On trouve également dans le même angle N.E en A et placée dans le fond de la cavité nord qui devait recevoir le pivot du battant de porte intérieure de l'entrée du prasat, une rondelle en fer (n° 483)

CA 483

Je fais reboucher après avoir en avoir pris une ~~photo~~ un trou béant que le dégagement avait laissé voir sous la dalle formant seuil B de la porte conduisant de l'avant corps au porche E du sanctuaire central.


Toute cette partie du dallage en grès de l'avant corps semble avoir été fouillée et sondé assez profondement.

L'equipe béton armé après avoir placé linteaux, poteletts, contreforts aux endroits necessaires de ce prasat V va ensuite au prasat nord voisin Y où l'ebonlement de la façade ouest

P. P.

(cfr. J. de F. III - p. 195) avait laissé l'angle intérieur S-O du sanctuaire dans un état très précaire.

Un linteau AB reposant sur les murs O et S permettra de retenir la partie haute du mur restée en place mais assez inclinée, et en même temps rendra moins dangereux le déblaiement intérieur.



Vendredi 25 — On abat à Wāt Pān les 3 derniers grands arbres qui restaient encore sur les gradins du bassin central, et on achève de reconnaître et aplanir le fond de ce bassin.

NP

On trouve dans la terre dans la partie S.E. plusieurs bâillons (!) allongés et polis semblables à ceux du n° 479 (p. 158 - 11)

CA 479

CA 484

Mis sous le n° 484 au magasin

Bak

On a terminé complètement l'enlèvement de l'entassement de blocs qui constituaient une ébauche de Buddha assis autour du sanctuaire central du Bakheng. On nettoie et débarrasse des terres et gravois la terrasse supérieure.

Samedi 26. — A la suite d'une note du Résident communiquée par le Délégué je fais une tournée de monuments du Groupe d'Angkor pour "effectuer la signalisation des ruines" demandée par les touristes, en compagnie du Chef du Service Forestier. En vue de concilier la commodité touristique avec l'aspect des monuments je conclus aux mesures suivantes, sous réserve approbation de MM. Finot et Parmentier bien entendu. Le desideratum des touristes étant surtout de s'y reconnaître aux

Signalisation touristique

Signalisation touristique

bifurcations et croisements de route, Je ne vois aucun inconvenient à mettre à ces emplacements un poteau indicateur très apparent et très explicite.

Quant aux emplacements des monuments eux-mêmes, si l'on tient à les désigner aux visiteurs, J'ai préconisé une simple planchette en bois du type de celles apposées par le service forestier dans les chemins cavaliers d'Angkor Thom, portant simplement le nom du monument et cloué sur un arbre à proximité des percées reliant ces monuments à la route: — mais déjà Ta Som, Mebon, Pre Rup se révèlent suffisamment au touriste de la route par suite des dégagements opérés autour de l'enceinte extérieure.

Porte O

Allé avec le chef Forestier reconnaître le tracé en exécution de la route reliant le Bayon à la porte ouest D'A. Thom. Ce tracé parti de l'axe du Bayon arrive légèrement au sud de l'axe de la porte ouest. Un redressement qui ne sera pas sensible à l'oeil permettra de rectifier le tracé.

En arrivant près de la porte ouest à une centaine de mètres environ de celle-ci je remarque des massifs de latérite, et quelques blocs taillés en grès

Porte O

qui affleurent sur une petite eminence de terre. — Un cordon de latérite apparait partiellement du côté sud, comme en bordure d'une terrasse (?) et du côté nord on trouve au ras du sol une assez belle tête de Bodhisattva avec figurine au chignon que je fais rentrer au magasin (n°485)


CA 485

Dimanche 27 — L'equipe béton arrive se transporte à Năk Păn pour y sceller, agrafer et recoller les morceaux divers de têtes des nagas de la face est, fragments de gueules de la face ouest et debris sculptés du panneau ouest du Sanctuaire central. Parmi ces derniers est la petite tête qui avait été emportée par un touriste (124-6 et 128-16)

NP

P.R

Le debroussaillement entrepris dans l'enceinte du Palais Royal à l'ouest du Phimanakas révèle en A dans l'angle N.O de la 3ème Cour une terrasse dont les murs faces E et N portent des bas reliefs (chevaux, elephants, hamsas, etc.) Cette terrasse que je crois inédite est à demi submergée par l'humus et la végétation.



Lundi 28 — Je fais couper une grande branche qui tombait assez bas et gênait la vue du groupe du cheval, de l'arbre qui surplombe Năk Păn A ce sujet me servant d'une photo prise par Mme Golubew je resume sur le croquis schema suivant les observations de Lanterne du niveau des eaux dans le bassin central


NP

NAK PAN

faites par moi pendant la dernière saison des pluies.

On remarquera que le niveau le plus fort a été atteint le 13 novembre

Ex partir du 2 novembre une légère décrue (non portée ci-dessous) s'est faite sentir, mais le 5 novembre le niveau est remonté pour atteindre son maximum le 13.




L'assèchement complet du bassin s'est produit vers le milieu de Janvier 1924

486

On commence à dégager l'intérieur du 486 (Sanctuaire central) dont les éboulis, grès avec quelques blocs de latérite, montent au niveau de l'arase supérieure du mur de façade nord. Ces éboulis sont évacués au dehors par une glissière en rondins établis sur le perron ouest.

Mardi 29. Je constate dans le Gopura oriental du Palais Royal derrière la terrasse d'honneur l'écroulement d'une partie de la voute, côté est, de la chambre latérale nord (en rouge sur le schema ci-contre)

P.R




Une racine rendue visible par les briques soubées. donne la raison de cette chute.

Mis une equipe à faire des sondages pour reconnaître la nature exacte des vestiges reconnus le samedi 26 près de la porte Ouest d'Angkor Thom.

On trouve sous l'arbre où fut trouvée la tête de bodhisattva le corps du sus-dit. avec 4 bras

Porte O

Il semblerait d'après les premiers sondages qu'on soit en présence de 2 rigoles d'evacuation d'eau qui passeraient sous le remblai de terre qui devait autrefois relier le Bayon à la porte Ouest.



On trouve dans la fouille de sondage une


CA 486 faïle vernissée entière (N° 486)

Mercredi 30 On trouve au pied du perron est du prasat

CA 487 V du prah Pithu un morceau d'about de toiture (?) decoré d'un Garuda (n°487)

Pr. Pi


En regardant le soubassement supérieur de l'avant corps (visiblement rajouté) de ce prasat (Façade nord) je remarque par l'interstice d'une assise qui manque un bandeau mouluré et decoré A qui devait appartenir à l'état primitif du sanctuaire, et qui est caché par le soubassement en revêtement apparent.



Mardi 27 Mai 1924

Jeudi 1 – Je fais remettre à sa place:– Centre de l'emplacement de l'édicule S-O de la terrasse supérieure du Bakhein – le piedestal qui avait été trouvé là.
Cet emplacement est nettement délimité sur le dallage de la terrasse par une rigole assez plate : un linga retrouvé également à côté du piedestal a sa base carrée introduite dans la cavité du piedestal.
Bak

On trouve en dégageant l'angle N-O de l'enceinte intérieure du Palais Royal à une dizaine de mètres du mur d'enceinte ouest et parallèle à ce mur une rigole d'eau (?) maçonnée de chaque côté et à ciel ouvert de 2m00 de largeur.
A 5 mètres environ à l'est de l'extrémité de cette rigole on voit sur le mur rempart intérieur nord au niveau de la moulure basse une cavité qui perce le mur de 0m30 × 0m20
PR



Vendredi 2 – On remet en place au sommet du Bakhein le dernier piedestal celui de l'édicule de l'angle S-E, trouvé comme les autres dans les décombres.
Bak

Commencé à dégager l'angle NE de la terrasse située dans la partie NO de l'enceinte intérieure du Palais Royal.
Cette terrasse très peu haute est constituée par un bas-relief inférieur (cortège: éléphants, chevaux et personnages, avec aux angles un
PR

PR

garuda cariatide) au dessus de cette frise une petite frise supérieure un peu en retrait composée d'une serie d'oiseaux tenant dans leur bec une ~~guirlande~~ tige de fleurs.

Samedi 3. – Trouvé en achevant le degagement interieur du Sanctuaire central du Prasat V du Prah Pithu une nouvelle rondelle en fer – naturellement a demi rongée par la rouille – qui se trouvait au fond de la cavité S formant evasement de la dalle formant seuil interieur de la porte ouest du dit Sanctuaire, et dans la Cavité béante du dallage une petite borne de 0.40 de hauteur cassée en deux morceaux et presentant en bas relief sur chaque face une divinité debout (2 à 4 bras et 2 à 2 bras) Le dessus de cette borne portait 5 linigas, dont un est cassé –





La rondelle de fer est mise sous le n° 488 et la borne sous le n° 489.

CA 488 et 489

Lundi 5 Mis le nouveau Caporal Pel a retirer le Lechinh du bassin nord de Baksei Vat. – Avec les pluies je redoute que le niveau des eaux montant submerge le barrage et amene l'irruption dans la partie ouest debarrassée.

On enlève les prolongements de racine des Spong qui soulevaient les dalles de l'echiffre du perron sud du Prasat V Prah Pithu pour replacer ces dalles


Pre Pi

de façon convenable.

On commence à dégager l'intérieur du prasat Y autrefois déjà dégagé et que la chute d'une partie de la façade ouest (14 Octobre 1922) avait rempli de nouveau de décombres.

Mardi 6 - On trouve en dégageant l'extrémité nord de la rigole d'écoulement d'eau (?) en A à l'est de la porte O d'Angkor Thom, juste au même endroit où furent trouvés tête et corps du Bodhisattva (163.26 et 165-29) plusieurs débris de statues des mains d'Avalo (à cause du livre) et une statue féminine debout mais ébauchée seulement (mis sous le n° 491)

Porte O



CA 491.

Mis l'équipe Béton armé à refaire une chape en béton et ciment sur la terrasse de la maison de Siemreap où des infiltrations nombreuses se produisaient de nouveau.


Siem Reap

Pour répondre au désir formulé par Parmentier je fais nettoyer le dessous de la terrasse Cruciforme du 2e étage d'Angkor Vat (sur clonnettes) afin de sonner les dalles du Carrelage sans ramper dans les détritus. mille fables indigènes courent en effet sur le sous sol de cette partie du monument. - Leur origine même enlève toute créance en ces fables. - Je ne vois pas techniquement parlant

A V

comment les Khmers auraient pu construire une Crypte. —

Mercredi 7 On trouve en nettoyant le dallage de la terrasse supérieure du Baphuon devant la façade E du sanctuaire une série de trous très nettement délimités, ayant été servant à implanter des bases de mâts, de chaque côté de l'axe et un petit trou carré devant la marche centrale du perron.



Bak

Je fais défricher tout l'angle NE du terrain à la base de la pyramide pour voir de quel côté il sera possible d'évacuer les terres et blocs de déblais actuellement sur les plates de la pyramide.

Jeudi 8 On termine le dégagement intérieur de la partie ouest du prasat Y (Prah Pithu) On retrouve, heureusement intact, le linga qui avait été enseveli sous les décombres lors de l'écroulement.

Je fais rétablir à leur place exacte, c'est-à-dire sur les colonnettes retrouvées les deux linteaux retrouvés dans les décombres des porches N et S du prasat V (voir p. 152 30 et p. 140-8) et je fais dresser le linga trouvé couché sur le seuil de la porte extérieure de la façade nord.

Prah Pi.

Vendredi 9. — On trouve en A dans le massif mélange latérite et grès qui prolonge la rigole d'écoulement d'eau à l'est de la Porte ouest de A. Thom deux têtes l'une avec un signe frontal, et une marque



Porte O

CA 492


sur le Chignon (N°492) l'autre malheureusement cassée montre une chevelure à mèches crépues et un œil rond de géant (le sommet du crâne manque (N°493) On trouve à côté un petit corps assez fruste de statue sans tête (N°494)

CA 493

CA 494

Porte O


Le dégagement du vestige archéologique situé à une dizaine de mètres de la terrasse susdite et plus près de la porte Ouest montre sur le côté sud de la route projetée des restes de 5 gradins (3 en latérite et 2 en grès dont celui supérieur formant rebord mouluré)



Vestiges


Ces gradins s'étendent en direction E-O sur près de 10 mètres.

Samedi 10 mai. Un caporal forestier me signale au sud du tracé de la route nouvelle allant à la porte ouest de A. Thom en A dans la direction du 486 et à environ 20 mètres de la route des Vestiges où apparaissent sur un petit monticule 2 balais et des débris de statues de Buddhas sous nagas.



Vest. inscrits

La rigole qui traverse la future route près de la porte ouest de A. Thom montre après dégagement deux conduites en latérite recouvertes par des dalles.




Porte O

Dimanche 11 – Le dégagement des parties écroulées à l'intérieur du sanctuaire ouest du prasat Y du Prah Pithu fait trouver dans les terres, jusqu'au cun

Pr. Pi. Y

dallage n'apparait, une minuscule
feuille d'or en forme de triqula (?)
semblable à celle en argent
trouvée au Prah Palilay (495)



cf. I. 286
30

Prah Pi

CA 495

On trouve aussi des débris métalliques en
bronze doré et un petit bouddha assis (en
2 morceaux) Ces derniers mis sous le n° 496.

CA 496

Lundi 12 – On place la quatrième rangée des tablettes
en béton armé au magasin d'archives de A.
Thom et on achève le remblai commencé
en sable – versé, mais non pilonné, ni mouillé.
Heureusement que les prochains orages de la
saison des pluies y remédieront.

magasin arch

Mardi 13 Commencé le dégagement intérieur du prasat n
du Prah Pithu dont la cella centrale et les
porches S et O n'avaient pas été désencombrés
des éboulis qui les obstruaient, les faces N et
E seules ayant été dégagées. (cf. II p. 16-17)

Pr. Pi

Pour répondre au désir du Chef du Service
archéologique de terminer à fond tous ces
dégagements de prasat où l'intérieur
du sanctuaire ~~est~~ encore obstrué de matériaux
J'ai fait disposer une glissière en rondins
sur le perron del. avant corps ouest par
où on évacuera les blocs de la partie centrale.
On sait que les murs O et S de ce sanctuaire
sont arasés au niveau des linteaux des
portes, lesquels auront d'ailleurs besoin
d'être consolidés.

Prah Nok

Vu le Chef des bonzes de Krapum
Rot qui prépare la reconstruction de
la charpente au dessus du Bouddha de
Prah Nok – J'ai toutes les peines du

monde à le dissuader d'utiliser le béton armé pour les poteaux et de se contenter de bois.

Mercredi 14 On trouve en enlevant la butte de terre à l'est de la Chaussé au sud du Bapuon parmi la terre et les blocs de latérite épars qui composent les déblais une pierre en deux morceaux portant un fragment de bas-relief: 4 femmes assises à la javanaise jambes de côté buste de face, avec des ailes; trois ont une main sur la cuisse et l'autre main levée entre les seins: la dernière a les mains jointes à hauteur de la poitrine Rentré au magasin sous le n° 497

Bap.

9 Mai 1924
CA 497

Jeudi 15 En présence de la persistance d'une pluie fine, opiniâtre qui dure déjà depuis deux jours je fais interrompre les chantiers devenus impraticables et délayés en boue.

Vendredi 16 2 Chantiers ont repris seulement les pluies s'étant un peu calmées.

Samedi 17 Allé reconnaître un emplacement signalé par un caporal où gisaient des vestiges archéologiques. C'est à environ ~~200 mètres~~ mètres au nord est de l'angle N.E du bassin posé d'Angkor Vat. Dans la brousse un petit monticule montre des débris de briques en grand nombre, et à l'intérieur une cavité maçonnée comme une fosse avec à l'ouest une porte montrant encore son cadre en grès et 2 colonnettes en place - Cette porte murée semblait donner accès à un deuxième enclos maçonné plus petit - Se trouve bon en présence d'un prasat dont la base seule des murs en briques serait restée en place et

RAPILAPURA
Cote n° 492 de E J K III
Vest
Inscrit

KAPIL

Vest. mediat
n° 492

aurait été enterré ? Il est difficile dans l'état actuel de se prononcer. Mais l'hypothèse d'un prasat est démentie par ce fait que l'intérieur de la cella (?) est absolument vide de tous matériaux, et il serait bizarre que les parties hautes et voutes se soient écroulées exclusivement à l'extérieur. D'autre part la porte à l'ouest (un vestige apparait aussi du côté est) ne s'expliquerait pas dans l'intérieur d'une fosse. D'autres vestiges apparaissent mais beaucoup moins nets un peu au sud, ainsi qu'une statue de personnage debout (dvarapala ?) gisant sur la terre en plusieurs morceaux.

Lundi 19

KAPIL

Vest. mediat
n° 492


Mis une equipe à dégager les vestiges ci-dessus. Dégagement assez délicat car le caractère fosse, puits semble se préciser et dans l'état de délabrement des murs en briques il est difficile de faire la part bien nette entre ce qui est éboulis proprement dit et portion de mur encore debout, au milieu de la terre qui recouvre le tout. Trouvé non loin de la statue cassée une main tenant le disque.

Un coulis me signale et me conduit vers un morceau de grès dont une face porte un fragment d'inscription dans la brousse au pied d'un petit terrier en terre et à une quinzaine de mètres à l'est de l'emplacement où se trouvait la grande inscription d'Ankor Vat, aujourd'hui scellé dans le temple même.

Brousse au N.E d'A. Vat


C'est sans doute un morceau de cette inscription. Coincidence curieuse, M. Finot par télégramme venait de demander un nouvel estampage de la susdite

Mardi 20 Le dégagement du mur extérieur de la terrasse à bas reliefs dans l'angle N-O de l'enceinte du Palais Royal laisse voir du côté nord un mur en latérite qui vient buter en A sur les bas reliefs, et du côté sud une interruption B constituée par un mur en latérite qui le substitue au mur en grès (en noir ci-contre) ~~et~~ en se retournant vers le sud. En G est un vestige de terrasse cruciforme. Sur la terrasse on a trouvé divers débris en terre cuite, tuile décorée, epi de faîtage, etc.



P.R

Le dégagement des blocs qui encombraient le prasat central du 486 montre un dallage de 4 ou 5 centimètres inférieur au niveau des seuils de portes et chose extrêmement rare non excavé en sa partie centrale. Une des pierres de ce dallage, assez grossièrement exécuté d'ailleurs, montre un fragment de moulure indiquant le réemploi.




486

Etant donné l'utilisation de ce sanctuaire par des moines bouddhiques (cfs. BEFEO - XVIII-8 p. 3) ne semble pas faire de doute il se pourrait que la partie centrale excavée par les chercheurs de trésors ait été

remblayé après coup et regarnie d'un dallage. On a trouvé un balai cassé et assez petit sur ce dallage.


Mercredi 21 Le dégagement des vestiges inédits au N-E d'Ankor Vat fait trouver en A - devant le porche O du Vestige n°1 une tête de statue curieusement



Coupée nette au niveau des épaules n° 498 Ce porche O du n°1 montre des bases de murs en briques avec bas de fausses portes également en briques, colonnettes octogonales taillées dans la brique même.



Ce petit sous-groupe présente actuellement ces différents vestiges n°2 semble une fosse en briques. - Le tout semble établie sur une sorte de monticule.



En 3 fut trouvé un balai cassé

Trouvé en dégageant le porche O du prasat n du Prah Pithu plusieurs sculptures ou fragments sculptés :

1 petit ganesha
1 Avalo assis à 4 bras et adossé
1 femme assise à la javanaise (tête manque)
1 figure debout non achevée (le bas manque)
1 autre analogue de facture grossière et inachevée
1 personnage debout à 4 bras adossé d'épaisseur très faible
1 petite figurine assise - tête détachée

KAP 16
CA 498
Vest inédits
n°492
P. Pi

plusieurs acrotères à figures et un petit linga à 3 sections.
Fait rentrer au magasin sous le N° 499 les pièces les plus importantes.

CA 499

Jeudi 22 Les travaux de parachèvement à Pàk Pàn étant terminés (Le dessinateur Lieu n'a pu achever son relevé des terrains ayant cause : maladie et pluies) j'ai mis l'equipe à nettoyer la porte Sud de Cintkor Thom que la végétation avait envahie et ensuite au dégagement du Prasat Crung Sud-Ouest.
Avant dégagement le dit prasat se présente ainsi :
De l'édicule qui abritait la borne inscrite, encore en place, bien qu'inclinée, il ne reste plus debout que le cadre et le fronton de la porte sud ; les autres morceaux de cet édicule gisent épars sur le sol, non toutefois à leur endroit de chute après écroulement. Sinon la voute ferait un amas de décombres autours de la borne inscrite qui s'érige isolée
Le dégagement a peut-être été fait en vue de l'estampage commode de l'inscription.
Le sanctuaire d'angle lui-même montre sa cella intérieure encombrée d'éboulis de blocs de grès des parties hautes qui forment un monticule dont la partie la plus haute est au niveau du linteau des cadres de portes.
Le porche est d'accès à la cella est absolument vide de tous materiaux :

Borne inscrite

une couche de terre recouvre le sol, le linteau de la porte intérieure est tombé ~~et~~ incliné près de la porte.

Extérieurement les angles N-E et S-O montre un amas d'éboulis en blocs de grès provenant des parties hautes dont la pointe du cône qu'ils forment est au niveau du sommet des têtes des devatas sculptés sur les murs.

Les angles S-E et N-O montre un amas d'éboulis de même nature dont le sommet atteint le niveau de la ligne basse du store figuré sur la fausse-fenêtre.

Vendredi 23 – On est en train de couler le béton des 5me rangées de tablettes dans les salles centrales du magasin archéologique.

Mis l'equipe béton armé à consolider ce qui reste en place de la façade est du prasat sud 486. Un mouvement de renversement très prononcé dû à l'arbre qui chevauche et disjoint la façade Nord du susdit prasat rend très précaire ce qui reste des façades encore debout

Une partie de la pile d'angle SE sera déposée, le bas consolidé et cimenté pour rétablir les pierres en equilibre moins instables. – Les blocs écroulés à l'intérieur du dit prasat sud dans l'angle N E seront respectés afin de pouvoir epauler sur eux les étais indispensables.

On trouve un petit balai dans l'intérieur du porche O du N°1 des vestiges inédits

KAPIL Vestiges

au NE de Chikor Vat et devant la fausse porte en briques de la façade ouest une petite applique en alliage divisée en deux morceaux goupillés l'un à l'autre dans laquelle venaient s'engager deux extremités (?) en bois ou metal (n°500)



CA 500

Samedi 24 Trouvé à l'interieur de la salle est du n°1 du Vestige inédit au N-E de Chikor Vat une petite tête assez soignée, diadème et chignon cylindrique, (n° 501) et dans les déblais de l'extrémité E du même vestige une base de stèle avec tenon montrant d'un côté 5 lignes d'inscription en vers et de l'autre deux lignes d'inscription en prose - Les Caractères sont ceux de Jayavarman VII

KAPIL CA 501

Vest. Stèle inscrite inédits

Une autre inscription mais celle là tout à fait indéchiffrable par l'usure de la pierre se montre sur le montant de porte encore debout du vestige n°2 au sud ouest du premier (voir le plan p. 175 - 21) un morceau de cette pierre portant aussi des traces d'inscription a été ramassé près de ce vestige n°2.

n. 492

Dimanche 25 - On trouve en enlevant les décombres à l'intérieur du prasat n du Prah Pithu dans l'angle S-O de la Cella centrale une petite figurine en bronze (les pieds manquent) à 5 têtes h = 0m 10cm (n°502) et une petite statuette de ganesa - (n. 503)

Pr. Pi CA 502

CA 503


Arrivé en A le mur nord de la petite terrasse inédite dans l'angle N-O du



Palais Royal (décoré de bas reliefs montrant alternativement chevaux et éléphants) s'interrompt brusquement : l'ensemble de cette terrasse ne paraît donc ni homogène, ni symétrique.

Lundi 26 Je fais redresser verticalement la borne à inscriptions du prasat Čruï SO

On relève également un pilastre monolithe qui était tombé et dont la face intérieure B montre une inscription assez courte en cambodgien (écriture ~~sans doute relativement~~ moderne)



Ce pilier est à l'ouest de la porte sud.

Ces 8 lignes d'écriture non signée montrent à la fin de la 1re ligne le nombre 2425 (?)

On retrouve en cernant la tour autour de cet édicule qui précède à l'est le prasat Čruï proprement dit les 3 frontons des portes O, S et E (celui du nord étant seul en place) Tous ces frontons montrent un linga médian (peut-être remplaçant un avalo !) entre deux adorateurs.

On trouve également une statue dont il ne reste qui un torse et 2 jambes de dvarapala debout.


Mardi 27 – L'équipe béton armé ayant ~~reconsolidé~~ sérieusement l'angle NE du prasat sud du 486 – épaulements, remplissages, etc, – se transporte avec l'échelle en fer au Baktheri pour mettre en place la susdite.

KAPIL

Vest. inédits

n° 49²

On trouve dans les fouilles de dégagement de Vestiges au N-E du Sanctuaire Central




devant la porte du n°2


(Je replace ici le plan schematique des dits vestiges)




un linteau de porte en grès type n°3







dont le motif central est un garuda debout tenant un ruban horizontal de chaque main sur lequel est assis de chaque côté un petit rishi en prière.





plan du linteau vu par dessus

On remet en place le linteau supérieur A de la fenêtre gisante qui se trouve sur le mur sud de la salle est du n°1



En 5 au sud de 1 on a trouvé une pierre longue en grès avec 9 petits trous dans une rigole qui devait aboutir à un bec (cassé) à l'une des extrémités.





Mercredi 28 – Pour adapter l'echelle en fer à l'angle interieur N-E du sanctuaire central du Bakhein il faut reprendre les blocs – laterite et grès – de la corniche supérieure qui formera palier d'arrivée. Ces dits blocs se trouvant deplacés et mal équilibrés – On resserre les joints, remplace les pieces absentes, etc : dans ce travail le Caporal retrouve entre deux blocs 3 bouddhas en or plaqué –

Bak

Le 1er en ronde bosse, intérieur remplissage en résine (?) de 97 m/m de hauteur – le 2me

de forme très aplatie, en ronde bosse également avec le naga ~~sous~~ au dessous et au dessus de lui ($h = 110^{m/m}$) le 3ème en simple feuille estampée avec naga également ($h = 115^{m/m}$) Tous ces buddhas réunis sous le n° 506 sont comme d'ordinaire très grossiers de facture (le 1er seul est un peu plus soigné) mais contre l'ordinaire se présentent assez bien conservés. L'endroit à peu près inaccessible où ils furent trouvés peut expliquer la chose.


CA 506

Bak

Jeudi 29 En nettoyant à nu le soubassement de l'édicule à l'est du Prasat Eruin S-O on trouve dans le sol près de l'angle N-E de cet édicule une statue de dvarapala sans tête presque grandeur nature : le Caporal la rétablit debout en rajustant les morceaux cassés sur l'échiffre N du perron E

Sous la couche de terre on découvre à l'est du susdit édicule un passage dallé conduisant à une porte extérieure disparue et dont il ne reste en place pour attester son existence que la pierre de seuil et les bases de pilastres.

Ce passage dallé devait être bordé latéralement d'un corps de balustrade A posé directement sans intermédiaire de dé : un fragment se voit encore in situ au sud.



PG

Vendredi 30 Les chassis-baies grillagés formant fenêtre viennent d'être mis en place au magasin d'Angkor Thom et les murs en briques sont actuellement arasés au niveau de la charpente

magasin arch

Je fais rétablir les pierres d'angle extérieures

Pr. Pi.

SO du porche sud du prasat N du Prah Pithu, le dit angle décoré de Tevada avait été déplacé par les racines d'un arbre. A noter que la baie est de ce porche sud est trouvée murée avec des blocs de grès sans doute pour soutenir le linteau supérieur cassé.

Samedi 31 – On trouve en dégageant la base de l'angle

Pr. Pi

CA 507

extérieur SO de l'enceinte N du Prah Pithu une tête de yeak à œil rond et moustache dont le chignon à cône présente un profil concave (n° 507)



Bak.

L'échelle de l'angle N-E du Bâtchéin vient d'être placée, mais l'arrivée supérieure nécessite un arrangement des blocs qui reçoivent le sommet de l'échelle pour la commodité des visiteurs. – De toutes façons cette échelle ne pourra être recommandée aux dames ou aux vieillards.



CA

11ème de Juin.

Lundi 2

Pr. G

L'inscription moderne (récente) découverte sur le pilastre du prasat Cruin SO. (cf. 179 - 26), se trouve être un graffite par lequel le nommé Hân mentionnait qu'il était venu de Phnompenh (sans doute avec Aymonier) en 2425 (1881 cette dernière date terminée en chiffres européens les lignes écrites) pour lever ces pierres au nombre de 3 (sans doute les 3 bornes d'angle d'Angkor Thom) et en prendre des estampages

Prathna nipean hoi, conclue-t-il

On peut tirer cette conclusion : 1° qu'en


43 ans de distance une inscription prend déjà, avec la mousse et la mousse, au contact du sol un aspect ... archéologique. — 2° que ce jalon et probablement les autres était encore debout du temps d'Aymonier — L'estampeur Hân n'aurait pas gravé son nom pour la postérité sur une pierre gisant sur le sol — Donc une partie de l'effondrement de cet édicule serait assez récente.

P. V. C1

On trouve dans le porche ouest du prasat n° du Prah Pithu une stèle avec bodhisattva à 4 bras assis dont une partie est cassée en plusieurs morceaux. n° 508
Je fais rejeter les terres de déblais enlevés du dit prasat dans le fossé qui sépare à l'est ce prasat du prasat x afin de faire une chaussée permettant de le traverser en saison des pluies.

CA 508 Pr. Pi. Stèle

Mardi 3 On achève les derniers travaux d'aménagement d'arrivée en haut de l'échelle en fer du Bakheng: cette échelle utilise au départ le très peu large rebord qui avoisine le tron central: les gens sujets au vertige feront bien de s'abstenir



Bak.

Je facilite l'arrivée par une barre que l'on pourra saisir avant de quitter l'échelle en montant, et avant de prendre l'échelon au moment de descendre.


On a trouvé encore en déplaçant les blocs sur la corniche de cet angle N.E un prah patina en or assez bien conservé!

Je fais procéder au placement d'un linteau pour soutenir les tympans en bascule des

Bak

portes N et S du sanctuaire central et un linteau également en béton armé pour soutenir la traverse supérieure de la porte O de l'édicule d'angle NE de la terrasse supérieure.

Mercredi 4 Le dégagement laisse apercevoir le n° 4 sur le plan schématique des vestiges inédits au N.E de Angkor Vat (voir p. 180 en haut) comme une base continue d'édicule en longueur et uniquement ouvert sur la façade ouest (qui seule montrait émergeant du sol les deux montants en grès du cadre encore debout de la porte) La encore les murs semblent arasés avec soin au niveau des moulures basses, ce qui les rendait invisibles sous la couche d'humus.



Cet édicule est le plus important comme dimensions de tous ceux jusqu'ici mis à jour à cet endroit. On a trouvé plusieurs débris de sculptures dont quelques uns mis au magasin sous le n° 509 et une stèle très abîmée montrant sous arcature une divinité debout sur un Garuda.

Un linteau de facture assez belle fut trouvé près du cadre de la porte (qu'il devait surmonter) le sujet central est un roi ou un Dieu (Indra) sur l'éléphant tricéphale. A signaler qu'il fut trouvé près du n° 1 un autre linteau plus petit et de facture beaucoup moins habile où le même personnage central chevauche

Vestiges inédits

AVRIL

CA 509

Stèle

n° 492

un elephant monocéphale - chose assez rare à Angkor.

Jeudi 5 - Constaté à la suite de l'orage de la veille la chute de nombreuses branches et arbres dans Angkor Thom.

Des branches assez fortes sont tombées sur l'angle N-O ~~du prasat t~~ de l'enceinte du prasat t du Prah Pithu : les debris sculptés rangés dans cet angle disparaissent sous feuilles et branches et il est impossible de savoir s'il y a eu des motifs brisés par cette chute.

P. Pl.

On trouve dans le degagement de l'angle exterieur SO du prasat U un Fesson de Jarre couverte noirâtre d'un assez beau décor - N° 510.

CA 510

Trouvé en dégageant la petite terrasse qui surmonte à l'ouest la terrasse inedite de l'angle N-O du Palais Royal un Lingal en argent Siamois -

P. R.

Vendredi 6 - Le dégagement de l'intérieur du N° 2 laisse voir au fond un balai cubique en grès avec sa dalle d'ablution cassée en 2 morceaux

K.A.P.

La façade est de cet édicule N° 2, celle où est la porte, montre des vestiges de murs en latérite venant buter contre elle comme si des constructions s'élevaient en prolongement.

Vest. inédits

On commence le dégagement intérieur du sanctuaire du prasat Suvi SO : il est intéressant de noter à ce sujet que trois des pierres de la voute intérieure portent des moulures et même des traces de décor indiquant le réemploi.

P. G.

Samedi 7 Mis l'équipe béton armé à enlever herbes et plantes aquatiques dans les bassins ouest d'Oinkor Vat - de chaque Coté de la chaussé extérieure d'accès.

A.V.


On trouve en dégageant l'angle NE de la terrasse qui précede le sanctuaire central deux pierres plates en grès rondes ornées sur le dessus d'un dessin de rosace et une autre pierre plate mais carrée ornée sur le dessus d'une ébauche de rosace.

486

Cet angle NE montre un escalier latéral qui accede à la terrasse



Dimanche 8_ Trouvé à environ 2m 50 à l'est de l'angle NE de l'edicule n°2 (Vestiges au NE d'Oinkor Vat) en A la partie haute de la stèle inscrite dont la base fut trouvée dans le n°1 (Jp 178-24) D3



KAPIL Stele inédite

Vest. inédit n°492

Cette partie haute terminée en accolade mesure 285 m/m de largeur sur 0.m060 m/m d'épaisseur et une hauteur moyenne de 0.m190 m/m Malheureusement elle apparait taillée assez négligemment en biseau ce qui fait qu'elle ne peut se raccorder avec le morceau de base déja trouvé : d'un coté on peut lire nettement 7 lignes de vers et de l'autre 9 lignes de prose. Trouvé dans l'intérieur du n°4 en voie de dégagement trois rondelles en métal doré curieusement decorées et ciselées (peut-être about ou cercles

CA 511

de bateau jusqu'à N° 511

Lundi 9 — On trouve à l'intérieur du N° 4 des vestiges inédits au NE de A. Vat —, ce bâtiment à l'heure actuelle est le plus important comme dimensions des autres vestiges déjà dégagés. — 1° une petite statuette de ganésa dont la trompe et un bras sont cassés (N° 512) et 2ème une coupelle en bois avec des fragments de cristaux de quartz. Le dessinateur Lieu est mis à la disposition de Mr Golubew pour le classement des clichés et leur emballage.

KAPIL Test mesures

CA 512

Mardi 10 — Le texte de l'inscription moderne retrouvé sur un pilier du prasat Crun 50 est le suivant: (cf. p. 179-26)

Kalnang ton haœuil 2425
momi chetvasak 23 neai Hai neai
Hang non srok Phnompenh
ban daœur chaul thap aksar krop
Khet ruoch haœuil non no. Kor Thom
nes ban lœuk thmia Kôl bei
Kal daœum roloum Kap knong
dei Khnom damrang tuk oil dal
Prathna nipean hong
1881

P. C. V

486 — L'angle SE de l'extrémité orientale de la terrasse qui précède le 486 montre le même escalier latéral symétrique à celui déjà trouvé au nord (voir 186-7)

Mercredi 11 — On trouve en dégageant l'angle E du perron sud du prasat n du Prah Pithu une pierre longue légèrement conique de 0m 28 centimètres de longueur (N° 513)

P. P.

CA 513

On rétablit en place ou ressere les joints de plusieurs des pierres du soubassements de cet angle SO Des pieces moulurées retrouvées dans les deblais peuvent retrouver leur place primitive: c'est ainsi qu'on remet 3 pieces se suivant à l'exhiffre ~~Sud~~ ouest du perron sud.

Pr Pi

Trouvé sur une des pieces retrouvées dans les deblais le graffitto suivant



et sur la face inferieure d'une piece moulurée d'angle de l'exhiffre E du perron sud (laquelle piece pourra être remise en place ce qui cachera le dit graffitto) la ligne suivante:



qui pourrait être Kral baen Gang ....?....

Jeudi 12

magas ant

Au magasin archeologique d'Angkor Thom on commence à mettre en place et lever les pieces de la charpente. Les enduits interieurs et exterieurs sont egalement commencés.

486


On dégage au sud est de l'angle SE de la terrasse qui precede le 486 une petite base carrée et moulurée en laterite (vestige de Cetdei ?) Dans les deblais de ce vestige on trouve une pierre ronde moulurée en forme de vase qui provenait peut-être du couronnement de ce Cetdei




Les deblais de terre de dégagement du mur de soutenement de la terrasse montrent

une grande quantité de débris de tuiles en terre cuite vernissée au ton verdâtre et des morceaux de briques.

Vendredi 13 Relevé des vestiges à l'est de la Porte Ouest d'Angkor Thom:



Samedi 14 Trouvé en face le perron sud du prasat U du Prah Pithu, dans la terre en A, juste à l'endroit où cesse le dallage, une petite statue de Ganesa bien conservée en alliage de 0m 08 cm de hauteur (n° 514) et une statuette debout de facture assez laide et aux fesses excessives mais assez intéressante par les détails de coiffure et de costume en alliage de ~~0m 31~~ 0m 31 cm de hauteur (n° 515)




CA 514 Pr. Pi

CA 515

une grande quantité de débris de tuiles en terre cuite vernissée au ton verdâtre et des morceaux de briques.

Vendredi 13 Relevé des vestiges à l'est de la Porte Ouest d'Angkor Thom:



La ligne EF est à 65 mètres de la porte Ouest d'Angkor Thom

En rouge tracé de la future route.

PORTE OUEST

CA 514

Du 16 au 22 Juin Voyage à Phnom Penh par la route Coloniale N°1 bis pour accompagner Mr Goloubew

Remarqué en passant sur la route entre Kg. Thom et Kg Chen (au Kilomètre 199 - 200) un prasat isolé à une trentaine de mètres au nord. D'après la Carte archéologique de Lajonquière ce prasat ne pouvait être que le N° 187 - Pr. Ompil Robim - Une très rapide visite m'a permis de constater que les indications de Lajonquière ne concordent pas avec ce que j'ai pu voir ; un seul sanctuaire carré ouvert à l'est en latérite sauf l'encadrement de la porte qui est en grès mais non sculpté et ne laisse plus voir d'inscription. A l'intérieur gisent des débris sculptés dont une statue feminine sans tête et une statue masculine également sans tête. - Les 2 statues debout ont le torse nu et le bas du corps revêtu d'un Sarong.

187 (?)

Lundi 23 - Reprise des Chantiers

Constaté la chute de 2 pierres du montant nord de la porte Ouest du prasat N du Prah Pithu : cette chute est due à une racine qui avait décollé les pierres et qui une fois enlevé permettra de les remettre en place.

Pr. Pl

Constaté également qu'un manguier s'est cassé en deux par le milieu au nord de l'angle NO du prasat X et une partie des branches s'est abattue sur les pierres sculptées rangées sur la plate forme supérieure.

Mardi 24 Une des pierres provenant des déblais de la façade Sud du prasat N (Prah Pithu) montre le graffitto suivant : [illegible]

Pr. Pl

Dans les mêmes déblais on trouve aussi un linteau montrant au centre un Vishnu sur


Ganda avec de chaque côté au milieu des fleurons parsemant les guirlandes plusieurs petites figurines.

Un ~~autre~~ fragment de tympan a pour motif central un linga sur un autel entre deux adorants.

Trouvé également un petit morceau de quartz ou cristal de roche dans le sol.

On a remis en place les 2 pierres tombées de la porte ouest.

Mercredi 25 - Dans le dégagement de bases de murs en latérite qui semblaient délimiter une salle rectangulaire rajoutée contre la façade est du prasat n°2 (voir p. 180) en A on trouve une lame rongée par la rouille en forme de glaive (n°516)



Fait relever à la demande du Directeur de l'Ecole les distances du prasat 487 aux deux avenues N et S Ces distances sont les suivantes :

du prasat 487 à l'avenue conduisant à la porte de la Victoire = 278 mètres 20

du prasat 487 à l'avenue conduisant à la porte des Morts = 230 mètres 90

Jeudi 26 - On remet en place après avoir resserré les joints des pierres inférieures plusieurs blocs appartenant aux socles d'échiffres du perron sud du prasat n (P2. Pthm) et retrouvés dans les déblais : parmi ces blocs remis se trouvent à l'angle SE la pierre au graffito signalée p. 188 - 11.

On commence à placer les pannes sur la

magas. archéol.

charpente du magasin archéologique. Cette charpente a été montée presque sans assemblages à grand renforts de boulons et de clous

Vendredi 27 En dégageant la dernière cour du fond du Palais Royal on distingue dans la partie centrale du mur ouest d'enceinte intérieure une série de trous jumeaux d'environ 0.40 x 0.40 et distants d'une moyenne de 2m 00 assez fortement inclinés vers le extérieur.



PR

Dans cette partie ouest on voit deux grandes brèches qui interrompent les murs intérieurs et extérieurs et qui peuvent avoir été faites par les habitants des villages qui se trouvaient autrefois à l'intérieur du Palais Royal en vue de communiquer plus facilement avec le extérieur.

Samedi 28 Visite du grand et du petit Circuit avec le Resident-Supérieur qui me demande le programme de ce qui reste à faire pour achever le réseau de routes du groupe d'Angkor.


Visite du Resuper

Le Resupert témoigne de son désir de voir eclaircir la brousse dans l'intérieur d'Angkor Thom et dégager à nouveau les abords des monuments que le rideau de la végétation commence à faire de nouveau disparaître.

Dimanche 29 - On trouve près de l'angle NE de la terrasse qui précède le 486 une base d'édicule carré en latérite, sans

486


doute un Çetdei, symétrique de celui déjà trouvé près de l'angle SE de la même terrasse. (Voir p. 188 - 12) En dégageant cette base on découvre 2 pierres rondes plates de 0m 50. de diamètre decorés sur le dessus de rosaces à pétales et



2 pierres carrées d'environ 0. 40 de coté decorés également sur le dessus d'une rosace avec motifs ornementaux.



On trouve également une terminaison en cône avec bourrelets successifs de Çetdeit du profil habituel mais qui présente cette particularité d'être tout en latérite et non en grès.



Lundi 30 - On trouve en dégageant le milieu du vestige de salle A (voir p. 191 - 25) qui s'amorce sur le 2 des fragments d'entablements découverts au NE de Aitkor Vat une poignée de petits cailloux et dans un reste de coquelles rongées de vert de gris des petits morceaux de quartz (n° 517) et une petite dalle en grès ~~à~~ avec ~~tamasutra~~ tabulation ~~et~~ avec tranadroni de 0. 11 de coté avec une base de linga carré (?) au centre. (n° 518) et un petit motif en alliage de décor classique (n° 519)



Le débroussaillement du terrain à l'est de ces vestiges ne fait voir que des pierres en grès plus ou moins enterrés (des bornes ?) et quelques blocs

4 86

KAT I

CA 517 Vest

CA 518 medal

CA 519

n° 492

de laterite

Mois de Juillet

Mardi 1 On trouve tout près de l'angle S-O du batiment n° 4 (le plus au sud) des vestiges d'Ankor Vat des debris de feuilles d'or et deux petits morceaux de Quartz teintés et taillés, deux petits balais en grès du modèle habituel et une statuette en bronze d'une jolie patine verte représentant un Visnu debout à 4 bras portant Conque en poisson, masse, disque et boule (?) avec Coiffure cylindrique marquée du signe ☧

Cette statue remarquablement bien conservée mesure 0m 39 Cm de hauteur et porte à sa base un tenon fendu Ⓘ Je ne sais pas au juste ce que peut durer dans la terre la cire dont sont faits les petits cierges indigènes mais une goutte de cire jaune est encore adherente sur la masse. A moins de supposer, ce qui est possible, qu'avant de me remettre cette statue, les indigènes lui aient fait rendu un culte. (n° 520)-

KAPIL
Vest. inédits
n° 492
CA 520

Dans le dégagement du prasat Cruin 50 fut trouvée une statuette en grès assez fruste mais bizarre représentant un personnage à genou et portant sur ses épaules un autre personnage dont le corps a disparu et dont on ne voit plus que les jambes. (n° 521) Egalement trouvé un galet rond et une petite



Prasat Cruin
CA 521

poterie sans couverte ni vernis.


Mercredi 2 – Je fais dégager le dallage qui pourtourne le soubassement du prasat ou du Prah Pithu dans l'angle S-O complètement debarrassé des deblais qui l'encombraient.

Pr. Pi

On commence à préparer les coffrages pour les dalles medianes en ciment armé des deux salles centrales du magasin archeologique.

magas Archi.

Jeudi 3 – La fouille dans l'angle SO du batiment n° 4 des vestiges au NE d'Aiskorvat montre qu'il existait à cet endroit une petite cavité Carrée d'environ 0.50 de coté avec margelle en laterite recouverte par une dalle Carrée en grès A de 0m61 de coté



n° 492

Cette dalle était percée dans son milieu d'un trou où fut trouvé un reste de petit tube métallique (n° 539)

sur 0.16

CA 539

Au fond de la cavité à une moyenne de 0.40 sous la dalle parmi de la pierraille et de la terre on retrouva plusieurs debris de feuilles d'or estampés de dessins en pétales de fleurs ou decoupés en feuilles allongées. Remis avec les mêmes debris trouvés le 1 Juillet sous le N° 522

Trouvé aussi deux morceaux de quartz

CA 522

C'était sur la dalle A que reposait un des balais en grès trouvé le 1 Juillet (voir p. precedente)

A l'angle NE de la cavité ainsi fermée on a trouvée une Coupelle en Samrat toute verte degrisée avec un motif linéaire en relief sur la calotte (N° 523)


CA 523


KAPIL Vestiges (inédits)

magas arch.

L'Agent des Travaux Publics rencontre au magasin archéologique reconnait le bien fondé de mes plaintes au sujet de la Charpente assemblée à clous et ordonne la dépôse.

Vendredi 4 Le dégagement intérieur du sanctuaire du Prasat Crun SO de A. Thom laisse voir au Centre un dallage en latérite sur lequel était un Calcin carré en grès ; tout autour le dallage est en briques et au bord près des murs un dallage en grès apparait. Les dallages des porches extérieurs sont en grès : la Coupe sur l'axe O-E de ce sanctuaire donne :



On trouve en dégageant le porche ouest un anneau en métal  très vert de gris de 0.06 de diamètre n° 524


CA 524

Kapilapura Vest intérieur

Trouvé près du trou au SO du batiment n° 4 des vestiges au NE de A. Vat une extrémité de tige métallique recourbée en naga n° 525

CA 525


Samedi 5 Je fais enlever (en le cassant) un morceau du Soubassement de la face N de l'avant corps E du prasat V du Prah Pithu pour mettre à jour un morceau du soubassement intérieur : avec le trou béant qui existait avant on obtient ainsi une ouverture de 84 c/m de hauteur qui laisse apparaître un second soubasse-



ment B dessert le soubassement extérieur A – Ce second soubassement très abîmé comme moulduration appartenait probablement à l'échiffre de l'ancien perron qui aboutissait à l'entrée Est du Prasat avant qu'on ait rapporté là avant-corps qui bloque actuellement cette entrée.

Le dégagement du prasat H étant achevé on commence à débarrasser la partie NO du prasat X (p. 190 – 23) obstruée par les branches du manguier tombé.

Lundi 7 On trouve en continuant à creuser le sol en avant de la salle rectangulaire A qui précède le n° 2 des Vestiges inédits au NE de A. Vat deux cordons en latérite (en pointillé) et en BC deux petits balais en grès qui semblent in situ sur un dallage en briques



Ces balais assez frustres de forme sont presque complètement évidés intérieurement: ils ont 0m 54 de côté. Près de ces balais furent trouvés 4 tubes en métal (zinc ?) de 0m 035 de diamètre sur 0m 20 de longueur moyenne. (n° 533) Un sondage à une trentaine de mètres à l'est montre une ligne de pierres en latérite avec des restes de pierres jalons bornes en grès (dont une trouvée debout in situ dans le sondage en D) Ce jalonnement serait dans l'axe de l'édicule n° 2

Ces Vestiges de Constructions et les fouilles qui y sont faites semblent assez énigmatiques et ne se rapprochent pas des prasat habituels.

Prah Pi

KAPIL Vest. inédits n° 492

CA 533

Des bruits courent à leur sujet chez les indigènes et j'ai été consulter le Louk Kru de la Pagode Krapum Rot (Siemreap) qui l'on m'avait dénoncé comme ayant fait autrefois des fouilles à cet endroit. Voici ce que le digne vieux bonze m'a raconté et que je résume.


Dans sa jeunesse (il y a une quarantaine d'années environ) il fit des fouilles et découvrit à cet endroit sous des couches de sables et de terre mélangée à de la balle de paddy des débris d'or, une statue inachevée et des briques. D'après les racontars transmis des vieillards aux enfants ces vestiges seraient ceux d'un magasin dépôt qui servait autrefois aux habitants pour ranger les costumes et ornements des danseuses et autres accessoires de processions pour les fêtes qui se donnaient à certains jours dans le temple d'Angkor Vat.

A priori cette destination des édicules n'est pas impossible et cela expliquerait l'aspect bizarre sous lequel ils sont apparus, sorte de fosses béantes, les indigènes ayant fait des fouilles pour sortir de l'intérieur de ces édicules tout ce qui s'y trouvait et pouvait rester de précieux. (a rapprocher de l'IKIII p. 84 au sujet du n° 492

racontars indigènes !

Mardi 8

On dégage un vestige de muret qui s'amorce sur le petit mur balustrade en A dans l'angle SO de l'enceinte d'Angkor Thom où se trouve le prasat Crun; Ce muret devait enclore ce prasat On retrouve en dégageant le sanctuaire



Pr. S

d. autres fragments de tympans dont le motif central semble avoir été encore un bodhisattva debout.

Pr. Pi

Clin prasat V du Prah Pithu (196-5) Je fais agrandir le trou qui permet de voir le second soubassement intérieur afin de laisser voir que ce soubassement (3e de l'ensemble) se retourne à angle droit : toute le reste au dessus est en blocage de latente

Mercredi 9 KARLGREN — Je fais rentrer au magasin dépôt de Chikor Thom les deux linteaux trouvés dans le dégagement des vestiges inédits au N-E de Chikor Vat ainsi que la stèle au Garuda avec personnage debout (très abîmé) — cfr. p. 180-27 et p. 184-4.

Vest inédits

CA 534. Tous les nos 534 - 535 - 536 -

535. 536 Je fais également rentrer un boeuf (?) couché en plusieurs morceaux trouvé en fouillant le sol à environ 3m00 plus à l'est que les deux balais B et C de la figure de la p. 197 en avant de la salle A.

no 492

Ce boeuf a cette particularité d'avoir une patte de devant levée, et les 2 pattes de derrière repliées du même côté (no 537)

CA 537

Il ne porte pas trace de cavalier.


Pr. Pi

Je fais agrandir encore le trou béant du prasat V du Prah Pithu en enlevant les pierres de la base du mur d'avant corps rapporté, car ces pierres, celles du dessous enlevées n'offraient plus un équilibre suffisant. On dégage l'echiffre sud du perron ouest du prasat X d'un arbre qui englobait et masquait toute la partie inférieure.

200

KAPILAPURA

Jeudi 10 En achevant de dégager les restes de dallages en briques retrouvés à l'est de l'édicule n°2 (Vest inédits au NE d'A. Vat) on trouve sur un de ces dallages une dalle en grès carrée de 0.70 de coté sur 0.08 d'epaisseur et offrant les saillies et les creux suivants:



Dans les cavités carrées du centre on a trouvé de petits cailloux et quelques pierres, cristal de roche et quartz teinté (reuni au 522)

CA 522

~~Près de la fut trouvé une~~
~~statuette~~ Cette dalle est situé à 4 mètres à l'est des deux petit balai en avant de la salle A un peu plus à l'est encore en B on a trouvé comme un socle de colonne ronde en grès evidé intérieurement. Près de là fut trouvé une petite statue en grès de personnage assis à la Javanaise, très abimé et sans tête et une main tenant une poignée de massue (?)



Vendredi 11 - Je fais dégager le fronton N du prasat Sud du 486, lequel disparaissait complètement sous les racines du figuier qui le recouvrait: les pierres du dit fronton ont été déplacées par l'arbre et du décor du tympan on ne voit plus qu'une tête de personnage (buddha ?) sans doute assis sur un trône dont on aperçoit la base.

Avant de quitter ce 486 complètement dégagé il faut noter les nombreux dessins ou ébauches en graffiti qui sont sur les faces N et E de ce prasat S.

486