

11° 97 A

Siem-Reap le 5 Octobre 1925

LE 19 OCT. 1925
1304

Monsieur le Directeur de l'Ecole Française
d'Extrême-Orient

Rapport sur les travaux exécutés dans le Groupe
d'Angkor pendant le mois de Septembre 1925

Les travaux pendant ce mois, interrompus
par la fête Cambodgienne du pîum bén, ont été
dirigés par M^r Fombertaux et moi et répartis com-
me suit :

1^o Travaux de levé de plans.

Le dessinateur a reuni au net quelques plans d'en-
semble ou de monuments destinés à figurer dans le
guide d'Angkor en préparation. Pendant le séjour à
Siemreap du Chef du Service Archéologique il a été
occupé par ce dernier à prendre un levé de plan par-
tiel au Bayon.

2^o Travaux de dégagements.

Angkor Thom - Prah Pithu. - Une équipe de 19 coolies a fait
un débrauissaillement de reconnaissance dans la brousse
à l'endroit où furent trouvés des fragments de statues.
Cet emplacement (au Nord un peu tant de la terrasse Boddhi-
que qui prolonge le prasat x) fut probablement un an-
cien Vihâr bouddhique comme semblent l'indiquer le cor-
don de pierres posé sur le sol qui le délimite en certains
endroits, les trois petits balai, restes de l'autel, à l'extrémité
Ouest et un vestige de perron dallé à l'extrême Est.
Ce perron était encadré par deux socles sur l'un desquels
gisaient des fragments de sein : j'ai fait ramener au maga-
sin ce sein curieux à cause de son nûfle retroussé en trom-
pe, ainsi que plusieurs autres débris sculptés.

Puis cette équipe a continué le dégagement des abords Sud du Prasat Phnom que longe un bassin-fosse qui ne présente des bords maçonnés en gradins que sur le côté Nord. J'ai fait apparaître ces gradins, d'ailleurs en certains endroits presque complètement ruinés; à l'extrême Ouest ils se déroulent vers le Nord plus nets et plus visibles.


(En A ci-contre)


J'ai pu compter 12 marches en laté-

rite qui aboutissent en bas à un conglomerat de pierre.

La photo 600 prise de B montre ce travail en cours. Les terres enlevées sont transportées par le Decauville et rejetées le long de la route. On a trouvé dans ce dégagement un assez grand nombre de tessons, et fragments de céramiques diverses ainsi qu'une main et une tête de statue de bodhisattva.


Palais Royal. — Une équipe de 19 coolies a continué le dégagement des vestiges de construction dans l'angle N.-O. de la 3^e cour du Palais Royal, autour du grand bassin à gradins qui précède la terrasse décorée de bas reliefs. On a enlevé la couche de terre qui masquait la partie dallée qui pourtourne ce bassin sur la face Ouest, sur la face Sud (partie O.) et sur la face Nord (partie O.). Ce dallage en latérite de 2^m. 80 de longueur largeur est crevassé de petits trous A le long du bord et de trous plus larges B de l'autre côté; un peu plus loin et un peu plus haut est un cordon de pierres C qui délimitait peut-être une petite terrasse surélevée. La coupe ci-dessous prise sur le côté Sud du bassin précise ces indications.





Ayant constaté que la petite terrasse sculptée était désaxée par rapport au bassin j'ai fait exécuter une fouille en D pour voir si je ne trouverais pas un reste de construction qui aurait pu motiver le rejet vers le Nord de la terrasse. On a mis à découvert un ^{nouveau} cordon de pierre doublant le premier mais sans qu'on puisse en tirer une indication précise.

Ce cordon apparaît en premier plan dans la photo 601 qui donne l'angle S-E. de la petite terrasse à bas-reliefs.



Plusieurs pierres appartenant aux bas-reliefs de la dite terrasse furent trouvées dans cette fouille : mais avant de les remettre en place il a fallu reprendre le mur et de soutien en entier pour le redresser et le rendre plus stable. Dans ce travail on a trouvé un dallage en briques qui semble recouvrir la partie supérieure de la terrasse et qui on est en train de mettre à jour.

La frise de hamsas qui surmonte le mur de soutien devrait jouer le rôle de balustrade. À l'angle Sud-Ouest du bassin on a mis à jour une rigole en ~~creuse~~ qui interrompt le trottoir en E sur le plan ci-dessus. La photo 602 montre la ^{1^{re}} extrémité Ouest du bassin en fin de dégagement et la photo 603 l'an-

gée N.O.

Prasat Tuin N.O. Ce chantier a été dirigé de façon tout à fait satisfaisante par M^r Toubertaux dont le rapport est joint à celui-ci.

Tatleo. - Le caporal qui devait aller travailler à Kompong-Kdu sous les ordres de M^r Reveron a été mis au commencement du mois à Tatleo pour préparer l'accès de la terrasse qui précède l'avenue l'Est et la dégager sur une plus grande largeur en vue des travaux qui devaient exécuter à cet endroit les Travaux Publics (aménagement d'une plateforme en pierre pour permettre aux automobilistes de tourner).

J'ai fait relever par équipe béton armé et remis le mieux possible les fragments de deux seins qui gisaient là et devaient encadrer l'accès sur la terrasse. J'ai fait également retirer quelques bornes parallelipédiques en grès qui sillonnaient l'avenue précisément l'entrée E. du monument et qui se trouvaient dans le champ des travaux de la route privée, après avoir relevé leur emplacement.

Bakhern. - Une équipe de 19 coolies continua l'enlèvement et le rejet sur le versant Sud de la colline des pierres retirées du haut et accumulées près de la base S-E. de la pyramide. Dans ce travail il fut trouvé une petite feuille en os très mince de la forme et de la dimension ci-contre.



3° Travaux d'entretien.

Ainkor Pat. - Le travail d'enlèvement du luc. binh dans les fossés O. et S. auquel participaient deux équipes a été subitement interrompu le 12 Septembre par suite des offres faites par un amanite d'exécuter ce travail à forfait. Ma lettre n° 82 et le com-

trat joint furent la résultante de cette offre. Que se passa-t-il dans l'intervalle jusqu'à la réception du télégramme d'Hanoï portant approbation du dit contrat, je l'ignore, mais quand je voulus faire commencer le travail, l'amarnite se déroba, prétextant que l'associé avec qui il s'était entendu était parti et le contrat fut annulé de ce fait.

Je n'ai pas cru devoir reprendre ce travail, long et très onéreux, mon budget de cette année ne permettant pas cette charge. Voici, d'accord avec M^r Tombertaux, ce que je propose pour le début de l'année prochaine à ce sujet, m'inspirant du moyen que devait employer l'amarnite qui aurait fait ce travail à forfait.

Louer ou plutôt acheter une embarcation de grandeur suffisante pour une grande quantité de luc. binh et d'herbes à la fois.

S'illomier les fossés avec cette embarcation en recueillant toutes les herbes à cueillir, et une fois le bateau rempli, aller déverser son contenu à tel ou tel endroit où il ne risquerait pas de gêner. Je crois ce procédé qui utiliserait très peu de main d'œuvre, peut-être 7 à 8 coolies, assez expeditif et économique.

J'ai supprimé une des équipes libérées par l'interruption de ce travail en mettant sur le caporal qui parle français à la disposition de M^r Tombertaux comme interprète, en remplacement de Kruoch occupé à aller prendre les estampages d'inscription demandés dans les divers monuments du Groupe d'Angkor. Ce caporal remplacera également Kruoch comme magasinier et gardien de la sala de Prah Nok quand Kruoch m'accompagnera dans mes tournées avec M^r Roveron.

L'autre équipe de 18 coolies qui est celle du béton

arme après avoir ~~recollé~~ rassortir, rassembler et fixer les divers morceaux de statues ou sculptures du magasin qui formaient un ~~ensemble~~ ensemble à repartir son travail de nettoyage des cours, fauchage des herbes et entretien de la brousse dans Ointor Vat.

Sprān Craptōs. — Les travaux de dégagement dirigés par M^e Reveron sont l'objet du Rapport de ce dernier jour au mien et à celui de M^e Fombertaux.


À ce sujet, suivant instructions de M^e Parmentier qui est able avec moi visiter ce chantier, je vous demanderai de vouloir bien intervenir :

1^o auprès du Cravane Publico pour faire déplacer et reculer en dehors de la perspective du pont la borne en bois A qui marque le Kilomètre 254 et qui se trouve fâcheusement tomber à proximité du magasin (rive gauche)

2^o auprès du Service des Postes pour demander le rejet plus au sud des deux poteaux télégraphiques B et B' sur le nouvel emplacement B et B'.

Le fil passerait au-dessus du cours de la rivière au lieu de passer au dessus du pont.

Ces deux poteaux sont actuellement beaucoup trop près des nages et déparent la vue perspective du pont. J'ai marqué d'une croix ces éléments à déplacer sur la photo 604 jointe par M^e Reveron à son Rapport et prise par lui.



Les travaux de consolidation qui seront très importants doivent être assurés par les soins des travaux publics et l'Ingénieur Subdivisionnaire de Siemreap occupé en ce moment de la rédaction du devis. Ces travaux nécessiteront en effet tout un matériel de levage de pierres et l'exécution de travaux techniques tels que le montage de passerelles mobiles, assez compliqués qui rentrent dans le domaine de l'Ingénieur. Toutefois il sera bon lors de l'exécution des travaux projetés de suivre ces travaux d'assez près pour concilier les exigences techniques avec le maintien de l'aspect extérieur du pont.

M^o Reveron, que je suis allé voir plusieurs fois, a eu quelques difficultés pour le recrutement des coolies sur place et aussi pour faire débarrasser le pont de tas de sable approvisionnés par l'entrepreneur chargé des passerelles de la nouvelle route.

Bakor. - En revenant de Kompong Kdei je me suis arrêté à la bouzerie de Bakor où l'on m'avait signalé des débris de pierres par les bouzes sur les anciens monuments. J'ai constaté en effet dans la partie Est un défrichement et enlèvement de la broussaille qui avait démasqué les édicules à l'intérieur de la 1^{re} enceinte.

Les pierres accumulées autour de ces édicules avaient été déplacées pour construire de petits murets. Au mon retour j'ai envoyé une note au Résident de Siemreap en le priant de rappeler aux bouzes habitant dans l'enceinte d'un ancien monument qu'ils ne doivent sous aucun prétexte toucher aux pierres, même tombées, de ce monument.

Service Forestier. - J'ai envoyé au Chef de la Division forestière de Siemreap sur sa demande d'établir un programme pour 1926 la lettre suivante à laquelle le Chef

du Service Archéologique a donné son approbation :

(Copie de la lettre n° 92)

A Monsieur le Chef de la Division
Forêtrière de Siemreap

En réponse à votre lettre je vous adresse le programme suivant de travaux à effectuer dans le Groupe d'Angkor sur l'exercice 1926 pour la mise en valeur des monuments :

1^o Eclaircissement de la forêt de chaque côté de la route à l'intérieur d'Angkor Thom depuis la porte Sud jusqu'à Bayon - depuis la terrasse des éléphants jusqu'à la Porte de la Victoire - depuis la terrasse de Ta Phrom jusqu'à la porte Nord, ainsi que cela a été pratiqué cette année de chaque côté de la route conduisant d'Angkor Wat à Angkor Thom.

2^o Ouverture d'un réseau de sentiers dans les quartiers N.-O., N.-E. et S.-E. de la ville d'Angkor Thom analogues à ceux ouverts par votre service dans le quartier S.-O. en 1928.

3^o Dégagement de la petite brousse autour du fossé Est d'Angkor Wat (portion nord) aussi bien près du mur d'enceinte qui dans une zone de cent mètres à l'est du dit fossé.

4^o Nettoyage et enlèvement des rejets, arbres tombés, souches dans les parties déjà dégagées, et principalement autour du Bayon, entre la nouvelle route et la façade Est, et sur la grande place devant la terrasse des éléphants.

5^o élargissement en certains endroits et aménagement de l'avenue conduisant de la face Est du Bayon à la Porte des Morts.

6^o Dégagement du fossé intérieur qui entoure le temple central de Banteai-Kdei comme il a été pratiqué

cette année à Ta. Prohm.

7° Ouverture d'une percée entre l'avenue Est de Ta-Keo et Ta-Wei (inscrit Ta Ménau sur la carte) dans le prolongement de la route 61 passant à l'ouest de Ta. Prohm.

Bureau de poste d'Orkor Thon. — Les travaux étaient sur le point de commencer d'après un plan d'implantation approuvé du Résident Supérieur et en bordure de la route; sur mes observations et par bienveillance pure l'Ingénieur de Siemreap voulut bien retarder le commencement des travaux. L'intervention de Monsieur Parmentier auprès du Résident Supérieur étant restée sans résultat l'Ingénieur de Siemreap me fit savoir qu'il ne pouvait raisonnablement pas différer plus longtemps la construction de cet édifice, l'entrepreneur étant tenu de terminer les travaux dans un délai fixé. D'où le dernier paragraphe de mon télégramme 93.

J'ai pris cette affaire à cœur considérant de mon devoir de protéger un ensemble tel que le temple d'Orkor Thon qui est justement le monument khmer le mieux conservé et dont l'aspect solennel et grandiose s'accommoderait le moins de constructions parasites plus ou moins gênantes: de plus ce bureau de poste une fois construit créerait un précédent des plus dangereux.

Pour mémoire je rappellerai qu'en 1920 M^e Maspero Résident Supérieur du Cambodge fit enlever des magasins établis par les Travaux Publics sur le terrain même où s'élèvera le bureau de poste quoique beaucoup plus éloignés de la route et partant moins visibles.

Confirmation de mon télégramme 96 { Village d'Orkor Thom. — L'unique village qui se trouve dans Orkor Thom, au sud du Bayon et au nord de

la garderie forestière, est située à 100 mètres à l'Est de la route allant au Bayon et à 70 mètres au sud de la borne kilométrique n° 9. Son orthographe en Cambodgien est ៦១ ៥៥

Les dépenses pour le mois d'Octobre ont été:

Budget Ecole Française

d'Extreme-Orient:

Salaire des coolies

795.30

Mémoire Jacquier et Cie

Outils

283.75

Mémoire Nadal

Produits et accessoires de

photographie

35.99

Mémoire Descaux et Cabaud

10 caisses essence Shell

117.00

Société des automobiles

Fournitures diverses pour l'auto

126.00

Mémoire Portail

3 rames papier réglé

7.95

Budget du Cambodge:

Salaire des coolies (Angkor)

784.20

id (Span Praplos)

76.70

Total

1943.14 + 283.75

Le Conservateur d'Angkor

France

97 B
 Rapport des travaux exécutés par M^r Reveron à K^g Kedey
 dans la période du 8 au 30 Septembre 1925
 19 oct. 1925 n° 129

Le 9 Septembre, départ de Siemreap pour K^g Kedey. :
 en vue des travaux à exécuter au pont du Spean Praplos.
 Installation dans la maison des Travaux Publics
 mise à la disposition de l'Ecole Française par l'ad-
 ministration de Kompong Thom.

Entente avec M^r Turpin, ingénieur des Travaux Publics
 pour l'établissement d'un devis des travaux
 de consolidation à exécuter à la saison sèche
 en collaboration avec les Travaux publics.

DU 8 AU 15 Septembre, les eaux du Stung Chikraug
 atteignent un niveau si élevé (1 à 2 mètres
 environ du plan supérieur du pont) qu'il est impossible
 de juger de l'état des maçonneries, et de com-
 mencer aucun travail.

Jeudi le 18 Septembre, date de l'arrivée du
 caporal Swai, détaché d'Angkor par M^r Marchal,
 pour diriger les coolies, est entrépris le dé-
 broussaillage du pont, en commençant à décou-
 rrir toute la partie supérieure amont du pont;
 il est ensuite procédé au dégagement des gradins
 sur les deux rives amont de la rivière - La
 décrue assez rapide permet de dégager ces ma-
 çonneries jusqu'au niveau des berges inter-
 médiaires creusées par l'apport de limon. Les
 gradins sont découverts jusqu'au retour et
 le débroussaillage se poursuit à 5 ou 6 mètres
 au delà pour bien dégager les travaux.
 Quelques arbres de petites dimensions accrochés aux
 ouvrages et d'autres complètement pourris, sont
 abattus.

Les mêmes travaux sont exécutés côté aval pour dégager le tablier du pont, les naga, et les gradins sur les deux rives.

La suppression des herbes et plantes qui garnissent le pont ont permis de voir le très mauvais état du pont, surtout du côté amont, où des pierres et des pans de mur entiers n'ont plus aucune liaison avec le reste de l'ouvrage.

Quelques fouilles ont été faites tout autour des 4 naga des extrémités des balustrades, dans le but de dégager les fondations, rechercher l'emplacement des bornes et de relever le grand naga renversé et resté intact sur la rive droite, côté amont. Les fouilles faites sur une profondeur de 70 centimètres ont permis de se rendre compte du mauvais état des entrées du pont, du bouleversement des dalles de latérite éboulées, à la suite de tassements et d'infiltrations, et de retrouver pour 3 bornes l'emplacement de leurs fondations. Les fondations de la 4^e borne sont introuvables; les travaux publics auraient, il y a 1 an, suivant les déclarations d'un militaire présent sur la route à cette époque, fait un gros prélevement de latérite sur environ 4m x 2m et sur une profondeur atteignant presque les fondations du pont à cet endroit.

Quelques photographies ont été prises avant ou pendant les travaux montrant différents états du pont -

avant dégagement n° 604 - 605 - 606 - 607

Pendant dégagement n° 608 - 609 - 610 - 611

Dans un déplacement à Chikreng j'ai pu, avec l'aide du Gouverneur indigène, atteindre les monuments de Beng, Nord et Sud, portés sur l'inventaire de Lafonnière nos 198-199 - A cette époque de pluies ces petits prasats entourés de fosses et de rigières sont difficilement accessibles. Cette visite m'a permis de voir les vestiges des édifices décrits à l'inventaire - Un relevé et une description plus complète pourraient être faits, en faisant débroussailler l'emplacement, et cela à la saison sèche. Pour bien mettre au jour ces ruines il y aurait un travail de dégagement des terres assez important.

n° 97-9

Siem-reap - Angkor - le 30 Sept.

1925.

19 Oct. 1925 n° 309

Rapport sur les travaux exécutés dans le groupe d'Angkor pendant le mois de Septembre 1925.

Objet: Prasat Krūi Nord-Ouest -

à Monsieur Le Directeur de l'Ecole Française
d'Extrême-Orient à Hanoi

J'ai l'honneur de vous faire connaître comme suite à mon dernier rapport du 30 Aout, l'état d'avancement dans lequel se trouve à ce jour le dégagement du Prasat Krūi Nord-Ouest et qui représente en ce mois de Septembre vingt journées de travaux de déblaiement, ayant pour cause le chômage de l'équipe par suite des pluies d'une part, et leur fête cambodgienne d'autre part.

Extérieur - Face Sud-Est -

Photo n° 1.

(612)

Le Prasat Krūi N-O est dégagé jusqu'à la partie médiane du sanctuaire principal et laisse apercevoir d'après la photographie ci-jointe n° 1, tout le monument depuis son sous-bassement sur couche dallée en latérite jusqu'aux parties hautes en élévation, épargnées par l'érosion primitive.

L'entrée unique du sanctuaire, face à l'Est, ayant eu son linteau étayé par un potelet en ciment armé et les assises du pilastre de gauche réintégrees sur leur lit de pose, j'ai pu conserver ainsi consolidé, tout le fronton sculpté du dokevvara re

qui menaçait ruine et y ajoutez la pierre du sommet qui manquait, car le dégagement m'a permis de la retrouver intacte dans le sable au Nord-Ouest.

Dans cette partie extérieure Sud-Est du Sanctuaire, le déblaiement a mis à jour, un linteau sculpté, représentant une scène du barattlement d'une composition décorative heureuse et particulièrement intéressante par ses motifs et rinceaux, ainsi que vous le représente la photographie n° 2.

La vue Sud-Est de l'ensemble du chantier de dégagement d'après la photo n° 3. Vous permettra de remarquer que l'entrée du Prasat se trouvant sur le mur Est de son enceinte fut précédée de son escalier d'accès qui encadre à droite et à gauche le mur d'échiffre recevant chacun le socle dont j'ais fait mention, mon précédent rapport.

La forte clôture provisoirement, sera débarassée des étais lorsqu'à la fin du dégagement, je compte entreprendre le redressement des piliers qui soutiennent le linteau.

Entre la dite porte et le Sanctuaire, j'ai fait redresser aux deux emplacement, les quatre piliers supportant l'édifice à inscriptions ainsi que la borne. À ce sujet je serai très heureux que vous me fassiez connaître par la traduction des inscriptions qui figurent sur cette borne, la véritable orientation qu'elle doit avoir, car d'après la photographie ci-jointe la face ne possède que deux lignes d'inscriptions a été placée au Sud-Est. Elle bien en place aussi ?

La fouille dans le sable, en la partie Sud-Est à l'extérieur du Sanctuaire a permis

Photo n° 2.

(613)

Photo n° 3.

(614)

- de reconstituer avec les fragments extraits, une partie du fronton de l'avant corps. Sud.
 représentant. Lokegara.
 Photo n° 4. (615) Ce fronton devait reposer en saillie sur le linteau représentant le barattlement figure sur la photo n° 2 - et trouvé au même endroit.
- Exérieurement et au Nord du Sanctuaire le dégagement se poursuit normalement et laisse voir et comparer, ainsi que la photographie n° 5 l'indique, que cette face Nord se présente à peu près identique à celle du Sud, à l'exception toutefois du linteau sculpté de linceaux, fort bien conservé, que je compte faire replacer sur les colonnes en ayant déjà fausse porte.
 Quant au fronton, les fragments extraits sont en grande partie brisés et impossible à les reconstituer.


- Photo n° 5 (616) Intérieur du Sanctuaire -
 Toute la partie intérieure cruciforme du Sanctuaire vient d'être dégagée jusqu'au sol. dalle.
 Un socle d'Amasutra a été extrait, entièrement brisé et trouvé à l'envers - dans la partie nef centrale. et dans chacune des chapelles ont été extraits plusieurs statuettes de Buddha gombe ou Goghi sur naga, quelques petites têtes séparées et figurines. ainsi qu'un motif complet de Garouda surmonté de la tête de Vishnou.
- Toutes ces pièces figurées en la photographie n° 7. ont été transportées au dépôt de la Sala de l'Ecole Française Française au Bayon pour être conservées par Monsieur Marchal Conservateur du Groupe d'Angkor.
- Il reste à dégager toute la partie extérieure

à l'ouest du sanctuaire, ainsi que de poursuivre
le déblaiement des abords du monument
jusqu'aux murs qui l'entourent.

Aussitôt que le dégagement total sera
achevé et les cours. mises à jour, je dresserai
un plan côté de l'ensemble avec détails
divers, pour les archives et la documentation
de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Je ne terminerai pas ce présent rapport
sans adresser à Monsieur Parmentier chef du
Service Archéologique, de passage à Angkor
en inspection ces jours derniers, l'expression
de toute ma gratitude pour avoir tenu à
visiter le chantier du Prasat Chum Nord-Ouest
deux fois, durant le peu de jours que
Monsieur Marchal Conservateur du groupe
d'Angkor et moi avons eu le plaisir
de l'accompagner au milieu de nous.

L. Tombert auf




PLAN. montrant
l'état du pont près du
Waga, R.G. côte amont
après les premiers dégagements
Echelle. 0.02.p.m -


Echelle des Croquis. t. e. 2 - 0,05 p.m -

Droquis. Montrant l'Etat du Pouf près du Haga - Rue Gauché
au moment des premiers tirs aux - 29 Septembre 1915 -

Coupe A.B. - (sur l'emplacement de la) Borne


Wineau Roule.





Fond eau maximum avant parage en état

COUPE GH
Naga Rive Gauche côte amont



NAGA-CÔTE AMONT. RIVE
GAUCHE.
VUE DE FACE.
COUPE EF.

Le 29 Septembre 1929.