

3

Journal de
Fouilles
n° III

Année 1922 - 23




ANKOR VAT

ស្ថានីយ៍ប្រាសាទ - Sanctuaries

ស្ថានីយ៍ប្រាសាទ - doitsa cuneiforme.



und



Journal ~~quotidien~~
des Fouilles.

Janvier 1922

Samedi 14

Départ du Conservateur intermédiaire et de
M^r le Directeur de l'E.F.D.E.O et Reprise de
la Direction des Chantiers.

AV Oukor Vot. - Continuation de la mise en
état du Vestige de Bassin au Sud de la
Chaussée intérieure du Temple; ce bassin n'est
pas délimité nettement comme son Symétrique
Nord par une bordure en grès. - Mon prédéces-
seur a établi une diguette gazonnée pour
donner l'impression des bordures absentes.

En creusant au niveau de l'eau on trouve
Airs fragmentairement ça et là des assises
de fondation en laterite que le Caporal met
à découvert.

P.R. Oukor Thom. - Une équipe degage les
Vestiges de constructions en laterite qui
marquent extérieurement la Courte
précédant le mur d'enceinte extérieur Sud
du Palais Royal au droit du Gopura

P.P. nettoyage et entretien des édifices du
P. Pithu et du Khleang Nord.

Tak. Ta Kes. - 2 équipes achèvent de
débarasser les abords et l'angle N.O du
premier étage des Terres et blocs qui
encombrent encore ce monument.

BK Banteai Kdei - Trois équipes travaillent
à l'extérieur de la 2^e enceinte à retirer les
blocs de pierre qui encombrent encore les abords
du Temple à cet endroit. Une partie des
blocs de laterite est emmenée par le Decanvil.

BK

en approvisionnement devant la porte de l'enceinte
extérieure N pour être continuée de là en Charette
à la porte de la Victoire où elle servira à refaire
le mur de soutènement nord pour la remise en
place des Géants.

Lundi 16
Ta¹⁶⁰

Mis l'équipe béton armé à placer des étais et
chainages au Gopura E du 1^{er} étage de Tattes

AV

Un sondage à l'angle SO du bassin N^{intérieur}
d'Anthon Vat montre 4 degrés en sous sol en
pierre de latérite. Les terres retirées des fouilles dans
ce bassin sont rejetées et regalées dans une
dépression entre le bassin et la bibliothèque
voisine.

1

PR


Enlèvement des décombres
qui obstruent l'intérieur A
du vestige de construction
en voie de dégagement devant le gopura O de
l'enceinte S du Palais Royal.



Ces décombres ^{sont} composés de terre et de blocs de
latérite provenant sans doute d'un effondrement
des parties hautes. Je fais également dégager la
porte en grès décoré B qui conduit de la Courte
intérieure au bassin qui longe le mur de l'enceinte
du Palais Royal.

Un petit tumulus d'où émergent quelques parties
supérieures de murs encore en place se trouve
au nord de la 2^{me} enceinte entre les deux bassins

fossé N en A sur le
plan ci-contre correspondant
au plan de la page 200
de l'I.K. III à une
dizaine de mètres à l'est
de l'axe NS passant
par le prasat central



BK

Je fais dégager les éboulis pour savoir ce qu'est
cet édifice dont il n'est fait mention nulle part.
État de cet édifice A avant dégagement (La photo
qui s'imposerait ici manque, j'ai bien la
photographie sous la main, mais les 2 appareils
de la Conservation sont en réparation)

Face E. Termitière et terres mélangées de blocs de
pierre en grès taillés avec
quelques morceaux de latérite
qui montent presque jusqu'au niveau CD de la base
du linteau émergeant de terre.



Face N. Les terres, termitières et dalles de grès
montent presque jusqu'au niveau de la dernière
assise en place.

Face O. Le tumulus de végétation et blocs de
pierres taillés monte à la même hauteur que sur
la face N.

Face S. - La fausse porte du mur de cette
façade émerge au dessus des décombres de
la hauteur de 4 assises - Le linteau (non
sculpté) gît à côté de la porte.

Je fais ranger les pierres retirées des décombres
dans un endroit, à part des pierres alignées
retirées des 2 premiers encadrements du monument.

Mardi 17

Constater l'éroulement assez récent devant
les termites fraiches des cassures de ce qui restait
de la 1/2 voûte (face O) au sud de la Porte des
éléphants Sud des Entrées Occidentales d'Antoon
Vat.

Ramasser non loin de là deux ^{petites} sculptures (une
tête et un petit personnage à 4 bras) très
évidemment détachés à dessein d'un
bas relief avec un ciseau et un marteau.
Le petit personnage à 4 bras montre la

CA 356


CA 227

Silhouette exacte de sa Cassure encore fraîche
sur le tympan du $\frac{1}{2}$ fronton qui forme
pignon à l'about de la galerie au sud de
la porte sud des éléphants. <sup>Mis au magasin
sous le n° 356</sup>

Ramassé ces débris - témoignages du vandalisme
de certains touristes - sous le n° 227

Une équipe nettoyant le magasin N d'Ainkor Thon
je fais faire un sondage en A sous les dalles
moulurées formant base du mur renversé de la
galerie fermant la Courte
à l'est de ce magasin.

Ne trouvant que de la
terre sans aucun vestige
de fondation je fais
arrêter la fouille à cet endroit.



Fais déposer les ~~pi~~ sept pierres du pilastre
sud B de l'entrée latérale Nord
de la 2^e enceinte de B. Kdei pour
les reposer d'aplomb et en équilibre.

Je fais dégager à cet endroit
les vestiges d'édicule en
latérite qui prolonge la


galerie sud K (IK. III plan p. 202) et
vient masquer le porche N'; edicule marqué
C₁ par Lagonnier sur le plan de la page 200.

Cet edicule dont les piliers sont en latérite
autant qu'on en peut juger par ce qui
émerge des décombres devait être revêtu

en grès, car beaucoup de
blocs en grès taillés en

extrados de voûte gisent
parmi les décombres:

quelques dalles en grès sont
encore en place sur les piliers



Mercredi 18

En allant indiquer des étais et chainages de consolidation à placer dans les ~~3~~² galeries de Ta Kco je remarque deux statues féminines - in situ - d'un assez joli galbe et dont la tête est détachée et pourrait par suite tenter un touriste. Je les ramasse et les fais rentrer au magasin sous le n° 228 (le corps est laissé sur place) Statue debout dans la 1^{re} Chambre Est du gopura N du 1^{er} étage. - N° 229 statue debout près d'un linga à l'angle SO de la galerie du 2nd étage.

Nous le dessinateur annamite Lien à continuer le relevé du plan int^{er} de B. Kdei.

Fait dégager les bordures-margelles en laterite qui delimitent le second bassin intérieur de B. Kdei, lesquelles bordures disparaissaient sous la végétation et les débris.

Vendredi 19

Allé faire une tournée dans Chitkor avec le Chef forestier de Siem Reap pour reconnaître les travaux d'aménagements et de débroussailllements qui pourraient être entrepris par le service des Forêts, et indiquer un travail immédiat pour utiliser un reliquat de Crédit.

Comme programme de travaux à prévoir j'ai relevé les endroits suivants :

Ainkor Vat. - Débroussailllement et dégagement complet des allées reliant les portes extérieures NE et S à la terrasse esplanade autour du monument.

Enlèvement de la petite brousse seule en laissant les beaux arbres dans le voisinage de l'esplanade.

Ainkor Thom - Enlèvement de la petite brousse au nord de la grande Place devant la terrasse des éléphants afin de permettre la vue de la route sur les temples du Prah Pithu - C'est ce travail que j'ai décidé de faire exécuter maintenant.


sur les crédits disponibles des Forêts. Si de l'argent de
reste peut encore être utilisé je préconise le débroussaill-
lement du fossé bassin entre Prak Pithu et le
Khleang N.

Comme suite de travaux à prévoir il y aurait une
perceé de la route au monument de Thom Manon
entre la Porte de la Victoire et le pont Khmer : analogue
à celle qui a été aménagée pour Cham Sarg.

Élargir quelques perceés dans Ta Prohm —
Enfin dégager le bassin fossé intérieur de
Banteai Kdei qui est obstrué par la brousse.
Il va sans dire qu'il faudrait affecter une
somme chaque année à l'entretien des parcs
dégagés — mais non dessouchés — Sinon
après 3 mois de saisons des pluies tous ces
travaux seront annulés par la repousse de la
végétation. —

Vendredi 20

Cl Banteai Kdei on peut retrouver gisant
dans les décombres les blocs constituant la partie
supérieure du pilier Nord A du porche
N' (IK II) de la 2^{me} enceinte. Ces blocs
sont remis en place ce qui permettra
de reconstituer le fronton supérieur du dit
porche dont les pierres se trouvent à pied
d'œuvre — une consolidation sera nécessaire
dans la partie sud de ce porche.



Il faut enlever dans les Galeries d'Ankor Vat
les pierres placées contre les nombreux seuils
et formant marches intermédiaires sans doute
pour faciliter la visite du Maréchal Joffre.
Ces blocs devenant maintenant sans utilité
encombrent désagréablement ces galeries.

Dans cette promenade d'inspection à
Ankor Vat je suis frappé de l'usure du

grès à la base de certains piliers, notamment dans le cloître du ^{Croisillon} 3^{ème} étage: cette usure déjà signalée par moi avant mon départ pour la France semble s'être encore accentuée. Il serait peut-être temps d'arrêter ces dégradations susceptibles de compromettre à la longue l'équilibre des galeries.



Samedi 21 Fait dégager un montant de la porte N de la 3^{ème} enceinte de Banteai Kdei près de l'édicule en cours de dégagement (A sur le plan en bas de la page 2) qui montre un pilier en grès décoré avec serail également en grès. En faisant décaper le sol à l'intérieur des deux tours nord des Prasat Suor Prat un coulis trouve dans l'avant dernière une petite figurine en bronze ^{à 4 bras} dont manquent les pieds et la tête ($h = 0^m 055$)
magasin n° 230

Fait descendre de la toiture d'Añkor Vat l'épi de Crête en grès trouvé dans le bassin sud en cours de dégagement - Aucun autre épi de toiture ne se trouvant plus en place sur Añkor Vat - s'il y en eut jamais - il était un peu hasardeux d'y laisser cet unique exemplaire. L'épi de grès est rangé au magasin sous le n° 158


Mis l'équipe de béton armé à renforcer, consolider et étayer l'intérieur des galeries de Banteai Kdei.

Lundi 23 L'édicule A (p. 2 au bas) de Banteai Kdei en voie de dégagement montre sur la face Sud un dallage de pontour en laterite. On a trouvé du côté de la façade E deux fragments de pierre semblant provenir d'un ensemble circulaire en plan et dont il est difficile d'identifier la provenance.

Pour ne pas confondre les pierres provenant du dégagement de cet édicule avec celles provenant

photos 11 et 12

des autres galeries de Banteai Kdei j'indique dans
le schéma ci-contre



les alignements de
pierres reboisées de
cet édifice en rouge.
L'équipe béton armé

Consolide au moyen de
linteaux, potelets et
remplissage une route de

de la dernière enceinte - galerie E côté S.

Mardi 24 - Cille reconnaître avec l'Ingénieur des T.P.

l'emplacement de la nouvelle route projetée à l'est
du Bayon et passant à proximité des Khleang
et monuments du P. Pithu.

Il est reconnu qu'un léger décapement des
chaussées en terre reliant les entrées S O et N à la route
actuelle suffiront à dégager suffisamment la
base du Bayon sans être obligé d'abaisser le
niveau de la route - une pente ponctuée ci-dessus
reliera les deux niveaux seuil du Bayon = route.

Pour la nouvelle route je propose de
prolonger AB déjà remblayé
parallèlement à la direction NS de
la terrasse des éléphants puis par une
partie oblique Q-D de gagner la
façade du Bayon en avant de la
chaussée de façon à dégager le plus
possible les abords de ce monument
en ménageant une vue d'ensemble.

Trouvé près de l'édicule G à B. Kdei (p. 4)

un graffiti sur une pierre

Fais reprendre le travail de la Chaussée des
Géants à la Porte de la Victoire : pour commencer



Route de A. Thom

BK

PV

avant de me mettre à l'alignement nord je fais déplacer
certaines parties de Corps de geants de l'alignement sud
pour y restituer et remettre en place des morceaux
appartenant à cette série et retrouvés dans les fouilles
du côté nord

Dans la courrette en voie de dégagement près du
Gopura O de l'enceinte sud du Palais Royal
je fais ménager un escalier en latente descendant
dans la fouille pour mettre à nu la base de la
porte latérale ouest (en B sur le plan page 2)

La moitié seule de cette porte a pu être dégagée
pour éviter l'effondrement des piliers.

Mercrredi 25 avant de commencer la reprise du mur de

soutènement de l'alignement
des geants nord à la P. de la Victoire,

J'ai fait vérifier que les

pièces encore en place en

A bases du geant tenant

la queue et départ de

l'alignement se trouvaient

bien en situ. - mesuré par

rapport à la base de la Porte elle même l'écartement

de ces 2 pierres est le même. - Un coup de niveau

on a démontré un affaissement de 0^m15 des

pièces A au dessous du niveau actuel de B

On pourra donc remonter d'autant les assises du
mur inférieur en latente.

Suivant désir formulé par l'Ingén^r des Tr. Publi.

J'ai fait prendre quelques mesures de nivellement


devant la terrasse des elephants pour

voir les différences de niveau existant

entre D et G en prévision de

l'enlèvement de la route actuelle

(en rouge) et de l'évacuation des eaux.




Route
à l'alignement

Jeu di 26 Dans le déblaiement de la Courte du Gopura O de la enceinte sud du Palais Royal on retrouve à pied d'œuvre  quelques pierres en laterite A qui sont remises sur le mur aux endroits où elles manquent. (mur est de la Courte)




Je fais reprendre les travaux de la Sala du Srah Srang: on place les moises du plancher et on achève de couvrir en tuiles plates.

Vendredi 27. Resultat de la fouille-sondage à l'angle SO du bassin au sud de la Chaussée intérieure d'Ai Ror Vat. La base de l'assise inférieure en laterite est à 2^m 34 au dessous du gradin supérieur lequel affleure à peu près le niveau actuel du bassin.



Photos 6 et 17

Les huit gradins en Conglomérat laterite sont surmontés par un Conglomérat de laterite en decomposition.



La nature des déblais est ainsi composée: de haut en bas une couche moyenne de 0^m 50 de sable - une zone de 1^m 00 environ de laterite en decomposition, - au dessous de l'argile et de la vase.

À Banteai Kdei on a terminé la remise en place des assises du fronton extérieur du porche N° de la 2^{me} enceinte deux linteaux lateraux sont également remis en place. L'équipe beton armé va venir apporter les consolidations indispensables pour maintenir cette remise en état.

Arrivée de M^r Batten, membre de l'E.P. & EO pour aller en mission avec l'Ingénieur de T.P. recensant les points khmers pi bannan sur

lesquels doit passer la route venant de Koumpoung Thom.

Samedi 28 - Fais enlever une petite butte de terre ad'ouest du bassin sud de la chaussée intérieure d'Chinkor Var et nettoyer les différents étages du Temple où la végétation recommence à pousser.

Mis l'équipe béton armé à consolider, étayer et remettre de hauteur les pierres nouvellement remises à la gélangee sud des geants de la Porte de la Victoire.

Trouvé à l'intérieur du petit temple quel'on termine de dégager au nord de la 2^{me} enceinte de Banteai Kdei (A sur le plan en bas de la page 2) une petite poterie

CA 235

intacte couverte genre Song (n° 235)

Lundi 30 - Commence à dégager les édifices au nord et au sud de l'allée reliant le Gopura extérieur E de Banteai Kdei au Gopura de l'enceinte suivante. (E et F sur le plan Layongquiere JK p. 200)

Etat du pavillon Nord (E) avant dégagement:

Face Est - au centre: amoncellement d'éboulis de blocs de grès taillés et décorés, parmi lesquels plusieurs pierres de voutes; le tout monte jusqu'au niveau du linteau de la porte intérieure encore debout.

Qu'à angles les éboulis, mêlés à de la terre montent moins haut.

Face N. - Tumulus de terre et de végétation montant à mi-hauteur de la porte encore debout près de laquelle gisent plusieurs blocs de grès taillés et décorés.

Plus en avant quelques assises en laterite; émergeant à la surface du sol semblent être encore en place (?)

Face O - Éboulis au centre en grès et laterite montant jusqu'à la hauteur de la traverse supérieure de la porte intérieure. Les deux montants de la porte extérieure encore debout émergent des décombres à mi-hauteur.

8 F. S - Les éboulis forment un monticule informe avec des blocs de grès faillés et moulures dont le niveau atteint celui des assises supérieures du mur encore debout du sanctuaire. (Photo 8)

État du pavillon sud - [au sud de la chambre axiale je n'ai pu encore découvrir qu'un unique édicule contrairement à ce qui est dit p. 208 IK II qui mentionne trois sanctuaires à cet endroit]

Face O - éboulis en terre et latérite mélangés de quelques blocs de grès dont certains sont encore en place, tels des fragments du montant S et la Colonne N de la porte. Les éboulis montent jusqu'à mi-hauteur de la porte intérieure.

Face S - Les éboulis, terres, termitières et quelques blocs de latérite montent un peu plus haut que le mur-seuil (?) en latérite encore debout.

Face E Les éboulis, terre et latérite montent dans l'axe presque jusqu'à hauteur de la traverse supérieure de la porte intérieure encore en place. Dans les angles latéraux le niveau des éboulis est plus bas.

Face N Éboulis mêlés de végétation et d'arbres formant un cône de blocs de latérite et de terre d'où n'émerge aucune partie encore debout.

Mardi 31 Faire placer sous un des corps du naga de l'esplanade d'Antkor Vat, face O côté S le dé en plâtre apporté par M^r Battéur afin de se rendre compte de l'effet que pourraient produire des dais moulés ainsi rapportés.

Après échange d'impressions entre M^r Battéur et moi il est décidé d'attendre l'arrivée du Chef du service archéologique pour avant de commander définitivement un moule pour en tirer plusieurs moulages en béton.

On retrouve dans les fouilles près de la porte de la

Victoire, côté N (afin de préparer la réfection du mur de soutènement sous les geants qu'on doit remettre en place, les 2 morceaux constituant l'extrémité de la queue du naga.

Les fouilles de dégagement de l'édicule au nord de la 2^{me} enceinte de Bantrai Kdei laissent voir à environ 1^m 50 de l'angle SE presque à fleur du sol des débris de tuiles rondes en terre cuite qui semblent avoir été accumulés en cet endroit - Une sorte de pierre ronde aillée en chabon de bague (?) en quartz a été trouvée au centre de cet édicule.


Mois de Février.

Mercredi 1 Fais retirer la terre des trous assez nombreux mais non équidistants qui se trouvent dans le dallage en laterite près et un peu sous le mur d'enceinte du 1^{er} étage de Takeo (face O côté N) Ces trous d'une profondeur de 0^m 25 à 0^m 40 ne communiquent pas avec le dehors et ne s'expliquent pas à première vue




Constater la chute récente d'un morceau de Chambrante de la partie haute de la porte intérieure accédant au Sanctuaire Central d'Chingkor Vat. Côté S.

Jeudi 2 Résultat du relevé de l'emplacement de la rangée des Geants restaurée au Sud de la Porte de la Victoire par rapport à l'axe passant par la porte pour le rétablissement du mur en laterite de soutènement Côté Nord



Trouvé en A à 1^m 50 environ à l'ouest de la porte en cours de dégagement - (mur Est de la Cour intérieure du Gopura O de l'enceinte S du Palais Royal) deux petites urnes en terre cuite à couvercle décoré dont l'une portant des traces d'émail verdâtre.



Ouvertes ces deux urnes n'ont montré à l'intérieur qu'un peu de terre mélangée avec des débris minuscules d'os calcinés et de petits fragments vert de grisés en

alliage. - (N° 236)

CA 236

Vendredi 3

des recherches pour trouver les traces des deux autres edicules signalés I K (III) au sud de la chaussée orientale de Banteai Kdei sont restés sans résultat mais un petit pavon avec marches et toiles en grès moulure fut retrouvée à l'ouest de l'edicule nord. Cet edicule en voie de dégagement a fait trouver près de l'angle NE une série de plaquettes dites prab patimias, et un peu en avant de la face ouest un débris de clochette en alliage dit samret (?) (237)


CA 237

Commence le reportage au ciment du mur de soutènement en latente restauré lors de la remise en place des géants sud de la Porte de la Victoire. (Photos 14 et 15)

14-15

Samedi 4 - Fais replacer les blocs de soubassements en amorce au sud de l'entrée principale du Gopura

occidental d'Ankor Vat (en rouge ci-contre) Ces blocs avaient été retirés pour permettre à l'auto du maréchal Joffre de tourner à cet endroit.



Fais choisir parmi les pierres écorchées du mur^N de latente de la 3^{me} enceinte de Banteai Kdei les gros morceaux capables de resservir pour la construction du mur de soutènement de la Porte de la Victoire.

Lundi 6 - Fais nettoyer angle SO face S de l'esplanade autour d'Ankor Vat où traînent encore des

XV

debris de toutes sortes, des plaques qui encombre la base du remblaiement de la dite terrasse.

BK

L'équipe qui dégage l'édicule au nord de la chaussée orientale de Banteai Kdei a pu remettre en place deux pierres trouvées à pied d'œuvre appartenant au pilastre décoré de stuc de la porte de l'entrée 'E'. Cet édifice parti en latérite parti en grès s'avère comme très sommairement construit.


Mardi 7
AV

Fais débarrasser le couloir principal de l'entrée occidentale d'Angkor Vat de plusieurs gros blocs qui l'encombraient encore.

Nouvelle
Route
A.T.H.

Allé avec le agent des T.P. par un cheminage pris à partir du mur de la terrasse des Elephants donner l'alignement AB de la

future route : pour utiliser le remblai déjà exécuté par le C. de France cet alignement est pris à 123° 00' du mur : il se continuera parallèlement à la terrasse entre les



2 tours extrêmes au N et au S des darses de C. de

Mercredi 8

Fais la tournée des chantiers à cheval l'auto ayant une pièce de la roue avant cassée qu'il faudra remplacer.

BAY

Mis une équipe à débarrasser les abords de l'angle SO de la galerie extérieure du Bayon de tous les blocs qui gisent dans la dépression du sol qui pourtourne le monument : les blocs entiers sont rejetés dans la brousse à l'ouest de la route entre le monument Commailla et la terrasse bouddhique Prah Kouk Thlok. On pourra toujours s'en servir le jour où l'on voudra utiliser tout ce grès encombrant.

PR


En mettant à nu les gradins de latérite du fossé de l'intérieur du mur d'enceinte du Palais

Royal à l'ouest de la Courte du Gopura O de l'enceinte S on trouve un certain nombre de débris de poteries porcelaine vernissée, batons de ^{pesant} ~~raffiné~~ baton et une petit urne en alliage (n° 238)

CA 238

Jendi 9


En dégagant le porche ouest du petit temple au Nord de la chaussée d'accès intérieur oriental



de Banteai Kdei (E IK II p. 200) on

trouve de chaque côté de la porte intérieure en A deux montants en grès sculptés sur une face du motif habituel d'encadrement des portes : Colimette polygonale et pilastre et portant chacune au revers

une inscription sur deux colonnes d'une quarantaine de lignes. Des parties sont bien conservées, d'autres sont effacées légèrement, d'autres illisibles. Ce sont des caractères de




0^m 017 de h, bien formés, rappelant ceux des règnes de Jayavarman VII d'une des pierres est cassée en 3 morceaux qui se raccordent mais des éclats manquent.

Trouve dans le porche Est du même édifice une porte de Cadre en Songvea (?) qui semble faire partie d'un ensemble de pièces ajustées les uns avec les autres (239)

CA 239

Vendredi 10

En dégagant les gradins du bassin à l'ouest de la Courte du Gopura O de l'enceinte S du Palais Royal on trouve des débris de poteries vernissées ou décorées, des morceaux de parcs, de tuiles. La base du mur



d'enceinte montre en A cinq fentes qui ont

PR

le air de traverser le socle de cette base: d'autres cavités se montrent également à la base du mur séparant la Courte intérieure du bassin entre-murs d'enceinte.

4

Samedi 11

(Tournée avec auto Délégation) Le dégagement des portes intérieures E et O de l'édicule E de Banteai Kdei où furent trouvées les inscriptions montre sur le decor des montants un petit personnage (à l'intérieur d'une rosace) analogue aux figurines non buchées de la frise du sanctuaire de Prabs Khan (cfr II - p. 192 - 28)

BK

Quelques unes de ces figurines sont effacées et d'autres remplacées par le graffiti connu en bouton de lotus. Un estampage de ces figurines accompagnera celui des inscriptions.

Lundi 13

Le sondage dans l'entre-murailles d'enceinte à l'ouest de la Courte du Gopura O de l'enceinte S du Palais Royal montre huit gradins de latérite

descendant jusqu'à un Conglomérat de latérite



(à comparer avec J. de P. II - p. 9 - 2)

PR

Les déblais en terre de ce côté comme du côté Est ont montré un assez grand nombre de débris de terre cuite.

On commence à retirer les blocs de grès écaillés des parties hautes du Gopura lui-même et formant un amas assez haut devant la porte. (Photo 243)

CA 240

Trouvé à l'intérieur du sanctuaire Nord^E en cours de dégagement à Banteai Kdei une petite poterie intacte et vernissée - (N° 240)

Mardi 14

Trouvé à l'intérieur du sanctuaire de l'édicule E de Banteai Kdei dans l'angle N.E de ce sanctuaire et à peu près au niveau du sol intérieur des

BK

CA 241

Seuil des portes deux statuettes en bronze et en
Tongrea (alliage d'or) La première de 0^m 20 de
hauteur représente une divinité debout à 4 bras, ceinture,
colliers, bracelets et Chignon avec figurine (n° 241)

La deuxième en Tongrea plus curieuse est
à 16 bras, 8 têtes et en

position de danse sur une
figure couchée horizontalement
(hauteur totale = 0^m 30) (n° 242)

(M. prah Eisaux peut être)

La facture en est plus belle et plus
souple que celle de la figure
précédente.



Mercredi 15 Une équipe enlève la brouse qui
avait repoussé entre la porte des
Éléphants Sud du Gopura occiden.

Sol d'Ankor Vat et l'esplanade
du temple. Cette équipe en rangeant des blocs
de pierres éparses autour de la façade E de
la dite porte des Éléphants retrouve une des
pierres du soubassement qu'elle remet en
place.

On enlève les monticules de terre encore accumulés
sur le 1^{er} étage de la face N de Takas: les
terres sont rejetées dans la brouse par le
moyen du Decauville au nord du fossé de
pourtour.

Vendredi 16

Après avoir décapé et mis à nu ce qui subsiste
encore du mur inférieur de soutènement de
la Chaussée de la Porte de la Victoire (Côté Nord)
on laisse en place les parties encore solides et
on enlève les parties de latérite pourries et
disjointes pour refaire à la place un mur
neuf avec des blocs de latérite prélevés

Tak

PV

13-
14
15

Photo 13
14
15

dans les déblais de Banteai Kdei
Le dégagement de l'entrée sud de l'édicule E de
Banteai Kdei laisse voir un prolongement de
dallage ou terrasse en laterite devant cet entrée:
dallage d'ailleurs incomplet.

BK

CA 243


Trouve dans la partie orientale de l'édicule en
longueur en laterite qui se relie au porche N° de
la 2^e enceinte de Banteai Kdei une petite jarre
en terre cuite cassée en 3 morceaux (n° 243) et
une sorte de couvercle en songdeng. (n° 243)

Vendredi 17 - Trouve en prolongeant la fouille des gradins à
l'ouest de la Courte du Gopura O ou l'enceinte S du
Palais Royal (cf. III - 17 - 13) une petit ex-voto en feuille
d'argent martelé - buddha sur piedestal de 0.07 de
hauteur (n° 244)

CA 244

PR

Cette fouille prolongée au dessous du niveau atteint le lundi 13
montre 12 degrés en laterite descendant à une
profondeur de 3^m 20 jusqu'à
un dallage en laterite - les
terres de déblai sont composées
comme suit - A partir du dallage
inférieur une première zone A de 1^m 00 environ de
hauteur en terre et sable; une zone médiane B
de débris de poteries et terres cuites (tuiles) de
0^m 80 environ de hauteur; une zone supérieure A
en terre et sable. (Photo 5 et Photo 21)



5-21

Samedi 18 - Retrouve parmi les blocs qu'on retire du
fosse ouest à l'intérieur du Bayon (angle S)
quelques fragments de fronton décoré qui sont
mis à part au cas d'une restitution possible.

BAY

L'équipe qui enlève la brousse au sud du chemin
conduisant de la Porte Sud des Elephants d'Ankor Vat
à la pagode Aroue, ~~des~~ ^{un} ~~Amulist~~ tombeaux et une
croix marquant l'emplacement de la tombe d'un

XV

indien (?) qui aurait travaillé avec Commaillé.

Lundi 20 Mis l'équipe béton armé à la porte de la Victoire pour procéder à des remplissages en béton et Consolidations ^{sous les} pierres et dalles qui devront supporter le ^{1^{er}} assise ~~de tête~~ portant la queue du naga.

La Sala du Trah Srang est terminée - une balustrade en bois et une banquette en bois complètent l'aménagement de la dite Sala.

Mardi 21 Installé le Coulis, qui fut mon cuisinier et l'interprète de Bateau (ces deux fonctions étant perimées) à la Sala de Trah Ngout comme gardien du magasin à outils - Je lui confie le registre d'inventaire des dits outils et le charge de tenir à jour les feuilles d'attachements.

Je lui enjoint de défricher le prah Phat ou Chetdei qui est à l'est de la dite Sala pour savoir ce qu'il y a comme statuettes dans la brousse qui recouvre ce vestige.

Mercredi 22 Le dégagement du massif carré en latérite à l'est de la Sala Trah Ngout laisse voir sur sa partie supérieure une légère excavation au centre de laquelle sont réunis différents débris de sculpture sans importance parmi lesquels 1 buste femme en sansong sans tête, un ganesa dont la tête est cassée et une figure de Yeath adossée à une stèle trilobée.

Vendredi 23 Trouvé près du porche E de l'édicule E de Banteai Kdei un morceau de cylindre de 0^m 07^m de diamètre sur 0^m 20 de longueur (peut être un rouleau de pesani?). Cet édicule malgré le peu de mur qui subsiste encore debout (cf. Photo) semble avoir été achevé dans sa partie haute, car on a retrouvé dans les éboulis

Plusieurs pierres taillées en section de cercle avec sur la tranche les pétales de lotus, motif ordinaire des pierres de couronnement de prasat.

On retrouve également dans le dégagement de l'étendue en laterite qui protège le porche Sud N° de la 2^{me} enceinte de Banteai Kdei des pierres en grès en  forme de terminaison de route qui indiquent qu'il est édifié composé principalement de piliers ayant été route et que si la base des piliers et presque toute la pile elle-même est en laterite la partie supérieure était en grès.

Vendredi 24 - Fais visiter Ankor Vat au Frère du Roi de Belgique et à sa suite.

~~Samedi 25~~ Fais visiter Banteai Kdei et Ta Prohm au Frère du Roi de Belgique et à sa suite. - Le dégagement trop radical de Banteai Kdei ne séduit pas les touristes. Comme le dégagement sommaire et partiel de Ta Prohm où la majesté des hauts fûts et la puissante empreinte de la Forêt sur les ruines exercent un attrait prestigieux. La végétation depuis des siècles fait tellement corps avec le monument qu'il y a presque rupture d'équilibre et d'harmonie en sacrifiant trop l'une aux dépens de l'autre. C'est du moins l'opinion qui me fut répétée de la grande majorité des touristes.

Lundi 27 Fais dégager à Banteai Kdei la petite terrasse en laterite D sur le plan I K III p. 200 à l'angle SE du Vihār moderne. Les murs de cette petite terrasse rectangulaire sont en laterite avec base et corniche moulurées en grès. Le dessus est dallé

BK

Visite officielle

BK

BK / en grès et ne laisse deviner aucune superstructure.
La destination de cette terrasse qui ne peut être
un Cétdei est énigmatique.

Dans le déblaiement de la corniche nord angle
ouest du 1^{er} étage de Takas on retrouve un
assez grand nombre des pierres faillées et
moulurées qui formaient couronnement du
mur de clôture : elles sont rangées avec soin
le long du dit mur.

Mardi 28 - Trouvé en dégagant le porche EST de l'édicule
E de Bantai Kdei un petit Buddha en pierre.

CA 245 (S) assis sur le Naga de sculpture grossière (n° 245)


et un piédestal triple avec
partie centrale plus importante

(ce dernier laisse sur place)



les 2 montants A et B de la porte

extérieure du dit porche retrouvés
à demi renversés dans les déblais
(voir photo 9) sont relevés et
remis en place.



Elle contrastait de près l'effondre-
ment aperçu de la route en passant
de quelques pierres (Combien ? une bonne
photo prise avant l'accident pourrait seule
donner une idée précise des dégâts) de la
route supérieure de l'axe nord du Gopura
ouest de Chau Say Fevader.

Cet écroulement de ces quelques
pierres rend assez précaire l'équilibre du
foli tympan qui domine la face E de la tour
centrale de ce gopura.

Le Caporal Slay qui demeure tout près,
interrogé à ce sujet, s'est rappelé avoir
entendu par deux fois en novembre dernier

Chau Say

des pierres s'écroulent à cet endroit. Il me signale également des chutes de pierres constatées par lui à la tour centrale du Bayon (partie N) à la suite de cette remarque j'ai examiné la partie signalee et il m'a semblé en effet "d'impression" qu'une branche s'était détachée à cet endroit qui d'ailleurs se débite comme un gâteau. Mais cette "impression" pourra être contrôlée sur une photo.

Si on avait pris des photos (tous les quatre ans par exemple) de certaines parties mal équilibrées de certains édifices, toutes prises du même endroit, on aurait en les faisant défiler comme un film quelques successions de mouvements fort curieuses.

Mercure

Mois de Mars

Mercredi 1 Les blocs de grès tombés des parties hautes du Gopura O de l'enceinte S du Palais Royal sont enlevés et il ne reste plus dans la Courrette que de la terre qui ^{recouvre} le subarcement (Ph. 243).
2-3 Cette terre est enlevée et transportée à l'intérieur du Palais Royal à l'ouest des remblais provenant du dégagement du Phimanakha (1916-1917).

Mis une équipe à dégager et remettre en état la chaussée reliant le plateau du temple d'Ankor Vat à la Porte Sud. Cette équipe dégage également cette porte sud que la broue a de nouveau envahie.

Vendredi 2 - Fais voir à l'Ingénieur du T.P. l'endroit où le bassin Nord d'Ankor Vat communique avec la rivière et les travaux préparés par M. Bateau pour retenir l'eau au moment de l'inondation en bouchant cette communication.

AV

nication. L'ingénieur envisage la nécessité de
préparer un barrage plus solide et plus étanche
pour pouvoir retenir les eaux en fermant le barrage
après leur arrivée au moment de l'inondation.

BK

CA 246

Trouvé dans le dégagement du porche EST de l'édifice
E à Banteai Kdei un petit fragment de
sculpture - qui devait probablement porter
quatre figurines de Buddhas assis adossés à
une sorte de pilot central (N° 246)

Je fais débloquer la porte N du dit édifice
obstruée par des blocs de latérite et une berruite.

Vendredi 3 - J'ai relevé deux piques de routes en
bascule que soutenait provisoirement un
étai en bois dans l'angle de la 1/2 route externe
N-O du gopura ~~de~~ est de la 2^{me} enceinte
de Banteai Kdei. Les 2 piques sont remises
en équilibre stable.

BK

J'ai dégagé à une vingtaine de mètres
au nord de l'édicule E un srah
rectangulaire à 4 gradins en latérite et aillem
très abîmés : ce srah ne présente rien
de particulier.

Samedi 4 - Reçu les piques du L. auto qui peut
reprendre son service.

Ayant remarqué une tendance très forte de
la porte extérieure E de Banteai Kdei à
pencher vers le sud et
un décollement très prononcé
de la partie sud, je prends
une photo - exactement à
35^m 00 de la ligne AB (façade ouest)



pour pouvoir plus tard constater
si fissures et dévers^{se} sont accrus.
Commence le dégagement de



l'édicule F au sud de la chaussée orientale entre la 3^{me} et 4^{me} enceinte. Le porche sud semble avoir été remanié par l'adjonction d'une sorte de cellule dont les murs sont en laterite très grossiers avec une porte en gres à l'est avec linteau qui correspond à ~~un~~ second édicule mentionné JK III p. 208 - à l'intérieur de ce second édicule (il semble presque faire corps avec l'autre) on a trouvé une dalle horizontale avec encoche et une mortaise centrée  en gres: près de cette dalle furent trouvés divers débris de statuettes de facture très grossière et deux sortes d'acrotères (?) dont le plus grand porte une figure ailée. On a trouvé également une petite jarre au goulot cassé en terre cuite sans couverte et une sorte de plat couvert en faïence email blanc (n° 247)

CA 247

Trouvée à l'angle NO de la terrasse rectangulaire D près de la base une petite poterie à ouverte et dessin. (248)

CA 248

Lundi 6 - la photo de la porte E de Bantei Kdei ayant été ratée - par maladresse du photographe attaché à la Conservation - ce n'est qu'une de plus - plus représenté aujourd'hui à 22^{me} 00 de la ligne AB du Croquis-Contour.

Je fais relever les morceaux de balustrade cassés par la chute d'une branche énorme de mangouier* (cf. J. de F. II p. 111-27) sur l'extrémité E du côté Sud de l'Esplanade d'Aïkor Vat et les fais remettre d'aplomb sur des appuis en béton, les anciens des de pierre qui se trouvaient là ayant été brisés.

Je fais nettoyer et dégager les abords immédiats du tombereau de cette partie de

* Contate après coup qu'il s'agit d'un même et tombe aggravant les dégats.

BK

BK

AV

l'esplanade aussi que l'angle SE de
l'esplanade elle-même.
Mardi 7 - Parmi la journée dans la 1^{re} et 2^e enceinte
de Banteai Kdei à vérifier le travail de
relevé du dessinateur Lien - Travail très
minutieux et très exact qui
n'a d'autre défaut que d'attacher
les côtes du plan en A au
niveau bas de la Crinaise au
lieu de les attacher en B à 1^m ou environ
au dessus du sol. Après

observation je lui fais rectifier
par une double ligne les endroits
où l'épaisseur du mur est ainsi
fautive; cela lui permettra de
raporter les fenêtres qui il n'avait
pas indiquées avec son système de
prendre les côtes au ras du sol. Je note
dans son relevé une tendance à rendre
trop exactement ou pour mieux dire trop
géométriquement des contours plus
ou moins achevés de murailles où
l'équerre et l'aplomb étaient totalement
ignorés. Ainsi je présente un exemple
dans le plan G tradant par Lien d'un
contour très approximatif (car il
varierait si on le prenait parfois 0^m 50
plus haut ou plus bas) que je rendrais
par le contour D

Mercredi 8 - Je fais dégager les abords de l'extrémité E
du fond sud entre la 2^e et 3^e enceinte de
Banteai Kdei pour me rendre compte de
l'état des bords maçonnés du dit bassin.
Ce travail étant comme la suite logique

du dégagement (presque terminé) des maçonneries
G et D.

Avec quatre Chanettes de transports obligamment
prêtées par les I P je fais activer le transport
des pierres de l'enceinte entre la enceinte N de
Banteai Kdei et la Porte de la Victoire.

Jendredi 9 - Faire débroussailler et remettre en état
la chaussée de terre qui relie l'Esplanade d'Antko Var
à la porte orientale. Une autre équipe fait
au nord de la Chaussée occidentale intérieure
le travail de nettoyage et de débroussaillage
- en résistant les arbres importants - déjà terminé
au Sud.


Vendredi 10 - Trouvé en A
le long du mur Sud du
porche ouest de l'édicule
F de Banteai Kdei une

pièce en grès de 0.20 d'épaisseur
en forme de Crête de mur décorée



Sur les deux
parements
de bamsas analogues

à ceux de la terrasse des éléphants
ou du Gopura E de Prab Palilay.



Trouvé en B dans l'intervalle qui sépare la porte
Sud du Sanctuaire du même édifice du petit édicule
Sud G - Si cet édicule G comme le dit Laponguier
constituait un second sanctuaire (ce qui n'est pas prouvé)
une pièce en alliage (bronzes de Tongva) provenant
probablement d'un pectoral
avec en D une pointe permettant
peut-être le raccord avec une pièce
dorsale N° 249



Samedi 11. Trouvé également en B du Croquis ci-dessus

CA 250

35

à l'échelle F de Bantean Kdei un anneau de fer ($d = 0^m 08^m$) de $0^m 022^m$ d'épaisseur. (n° 250) et un linteau en grès décoré analogue à celui du Bayon mais avec figurine à l'intérieur de la feuille A (Photo 35)



Dans l'angle SE du même édifice on met à jour deux petits balangs avec Sornasutra en grès.


L'équipe qui dégage le fossé O côté sud du Bayon trouve dans l'axe de la terrasse bouddhique Kuk Thlok et à proximité de la route actuelle, une série de pierres de forme bizarre, à demi enterrées dans le remblai de la route qui ne semblent pas provenir du Bayon. Le Caporal sur son initiative - ce dont je le loue (Samret) - met ces pierres de côté, ne les entève pas et les reunit. Il me dit qu'elles appartiennent à un balang et à un fragment de statue de Buddha. J'hésite à me prononcer encore, j'y verrais plutôt une base de Chetdey.

Lundi 13. - Pour répondre au désir de M. le Directeur (Lettre 185)

je mets une équipe au temple y du Prach Pittu dont l'accès s'est fait toujours très facilement et très logiquement à l'est par la levée de terre en pente douce qui

amène sur le petit monticule - (très visible) - on se dresse le temple. Cette

levée de terre se trouve sur le sentier GH qui dessert les 5 temples du Prach Pittu



et contourne ce temple y au nord en suivant le bord du Prach - qui est bien je crois le plus joli coin de Chien Thom. Le dit sentier G H qui part de la route de la porte de la Victoire dessert également le petit étang d'au nord du Khleang nord. x(1) Entre le Prach nord du Prach Pithu et le temple y un vestige de trapeang forme séparation.

Croyant interpréter le sens de la lettre 185 du B.D. vietnam je fais tracer en CD en déplaçant quelques pierres un sentier d'accès entre le temple V et le susdit temple y : entre ces 2 temples en effet l'accès direct était difficile.

Je profite également de la présence de l'équipe pour enlever un massif de terre et 2 arbustes dans l'angle SE en A de la salle rectangulaire du temple y. (Voir page précédente)

Mardi 14 - Trouvé en dégageant l'angle SO

du socle du soubassement du Gopura

O de l'enceinte Sud du Palais Royal

en A deux saumons de plomb

en forme de calotte sphérique


de 0,20 de diamètre de section et de

0,07 d'épaisseur. Pris de cet angle de soubassement on retrouve

(N°251) Vestiges d'un semblant de mur très grossièrement exécuté B et

perpendiculaire au mur d'enceinte intérieur.


Commence à nettoyer et enlever la brousse autour et à l'intérieur du Gopura E de Anker Vah qui était de nouveau complètement envahi par la végétation.



x(1) Cfr. Rapport du mois de Juin 1919

Mercredi 15 - Fait creuser le talus de la route en face la terrasse Buddhique Prach Khet Thlok pour voir si l'on ne retrouverait pas le reste des pierres trouvées dans cette partie du défoncement de terre qui entoure le Bayon - Je ne puis dire si ce défoncement de terre très irrégulier correspond à un tranché, bassin ou fosse.

Ce sondage en A ci-contre montrera si on retrouve à défaut des pierres cherchées un vestige de gradin ou bordure de bassin.



En enlevant les terres de l'angle SE du temple y du Prach Pittu on retrouve un grand nombre de débris de tuiles ce qui confirme la hypothèse (à peu près confirmée) que cette salle rectangulaire n'était pas voûtée mais couverte en charpente.


Je fais faire un sondage au nord de ce temple du côté du trapèze qui forme dépression à cet endroit (avant le tranché) et l'on trouve un morceau de mur qui devait former toutèment et retenir les terres, comme il en avait été trouvé un du côté Sud.

Jeudi 16 - Fait démonter l'angle SE de l'aile sud de la porte extérieure orientale de Banteai Kdei (Photo 24, 25, 26, 27) dont les pierres sous l'action de la végétation s'étaient assez fortement décollés pour faire craindre un renversement, puis remonter en serrant les joints. L'échafaudage dressé à cette occasion permet de redresser et remettre d'aplomb un certain nombre des pierres de la route.

Fait enlever quelques arbres et blocs de pierres à l'intérieur du porche O du Gopura oriental d'Ankor Vat qu'une équipe nettoie et dégage en ce moment.

Vendredi 17 Resultat du sondage au nord du temple
 y de Prab Pitun à environ 4^m00 de la base
 de la salle rectangulaire qui précède le sanctuaire

Un mur en contre bas du
 Niveau de base du temple
 de 0.80 tout en laterite
 se dresse sur une hauteur
 moyenne de 2^m00
 La ligne inférieure AB
 où s'arrête ce mur



qui ne semble pas avoir de fondation et à environ
 2^m50 au dessus du niveau du Prab que l'on
 voit un peu plus au nord (Voir J. de F. n° II p. 172-17)

Fais rentrer au magasin de Pr. Ngont le corps
 du Buddha dont la tête fut volée et qui
 se trouvait sur le 1^{er} étage du temple X du Prab
 Pitun (angle NO) cf. II 42-18 et 107-28

CA 252 N° 252

Samedi 18 - Allé reconnaître cette fameuse porte Sud de
 Banteai Kdei - Je dis fameuse parce que de par
 sa situation en dehors de toute route elle était
 restée complètement ignorée - Elle a cet avantage
 que la partie haute est en assez bon état de
 conservation, ainsi que sa face extérieure Sud.
 Quelques pierres du mur ouest sont déplacées
 par les racines d'un arbre et prêt à tomber.
 On pourra les remettre facilement en place
 après avoir enlevé l'arbre. Ordus sont donc
 données pour dégager cette porte - Par
 exemple le poutre N est sujet à caution
 des pierres de routes sont en équilibre très peu
 stable. La terre et la végétation qui
 comble la base des angles (dehors de Gamdang
 montant à peine jusqu'aux pieds des dits

28-29-30

BK


Lundi 20

BAY

Mardi 21

PR

Gardas. L'entrée du porche Sud est
obstruée par des pierres de route et symétriques
tombées du haut de ce porche. (Photos 28, 29 et 30)
constatée dans la salle G' (IK III - p. 201)
reliait la 1^{re} à la 2^{me} enceinte de Bantea.
Kdei (angle SE) sous
la frise une voussure en
creux A décorée d'un essai
de rosace qui semble une
tentative de 1/2 voûte comme
on en trouve parfois sur les
bas cotés des galeries (cf IK-I-
p. LXXI) fig. 30)



Le sondage à l'est de la route qui
passe à l'ouest du Bayon (voir p. 30 croquis
en A) pour retrouver des pierres du Cetdei
ne laisse voir aucune trace de bordure
de fosse ou bassin - Le Bayon de ce côté
n'avait pas de trah... En revanche on
retrouve dans le sol des quantités de débris
de tuiles en terre cuite dont un petit fragment
mouluré et décoré. Quant aux pierres du
Cetdei on n'en retrouve plus dans le sol à cet
endroit, mais la terrasse du Kuyr Thlok
en renferme plusieurs en bordure qui se
sont défilées et rapprochées de celles déjà
trouvées - Le Cetdei s'impose de plus en
plus comme forme à mesure que s'accumulent
les pierres - La base est polygonale.

Trouvée en dégagant la face Nord
du Gopma Ouest de l'enceinte Sud du
Palais Royal en A entre le
seuil de la porte Nord et deux balang
et B enfoncée dans la terre une petite

CA 253

PR

marmite en bronze de 0^m.105
de diamètre et de 0^m.060 de
hauteur (n° 253)



Crapaud
d'une porte
pivot des
portes
Hig



Les deux balang
G D affleuraient
à peu près le niveau du seuil de la porte N

Tat

Le Chariot des terres gr une équipe enlève
au nord de Takes et rendu très pénible
et très long par le mauvais état des
quelques ragoirnets Decauville qui peuvent
se casser, mais au prix de quel effort des
Coulis. Le renouvellement du matériel
Decauville prévu déjà maint fois dans
les prévisions des Budgets précédents devient de
plus en plus urgent si on veut faire du travail
efficace.

Mercredi 22 Le Chantier Sray - reconstruction du
mur de soutènement nord de la chaussée des Géants
à Thuea Chiey - est interrompu, le charroi
des pierres provenant du mur N de Banteau
Kdei ne suffisant plus à approvisionner
ce chantier. Toute l'équipe de ce chantier
est donc employée à charrier des pierres
en utilisant des charrettes empruntées aux TP

PV

BK

CA 254


Trouvé en dégageant l'entreporeche B de
P. edicule F de Banteau Kdei (cf. plan p. 27)
une assez jolie tête de bodhisattva de 0^m.17
de hauteur (n° 254)

Ined

On me signale une borne avec inscription
sur 4 faces au nord de Prakh Khan au
village de Samrong et un prasat inédit
dit Prasat Tavali. L'IK III n'en parlant
pas cela, fera l'objet d'une reconnaissance
un de ces jours. - Voir page 36

Jendredi 23 En fouillant à proximité du Côté E de la route sur la façade Ouest du Bayon (côté Sud) on finit par découvrir un petit massif de latérite A qui pourrait bien être un reste de perron accidenté à la première plate-forme de l'ancien Vihar Prakh Kute Thlok. Car ce vestige se trouve dans la même ligne du Pundolha moderne de cette pagode. Et surtout pour accentuer

cette apparence un Seng B qui semblait avant la fouille être placé là tout à fait au hasard. Je trouve être exactement à la place habituelle de ces aménagements sur les toiles et schémas des perrons.



Il va sans dire que ce Seng doit provenir du Bayon où les bougres l'auraient volé pour le mettre sur leur terrasse bouddhique. J'ai fréquenté des bougres. Les débris de tuiles en terre cuite sont toujours très nombreuses à cet endroit.

Vendredi 24 - Une pluie torrentielle motive l'arrêt de tous les chantiers.

Samedi 25 Fais enlever les déblais qui obstruaient les 2 chambres latérales du Gopura O du côté S du Palais Royal. déblais composés de quelques pierres de grès et de terre et surtout de briques provenant des voûtes dont une partie est encore en place.

Je fais nettoyer et dégager les abords du Prakh situé entre les temples E et V du Prakh Pitlu. Je fais enlever la broussaille qui masquait ce Prakh du côté ouest où passe la route. Cet endroit dans le nouveau tracé devant être

BAY

FAUX
Impossible
ce sont des
débris

PR

P.R.

sur le passage des touristes je fais également enlever les buttes de terre amoncelées au pied du mur d'enceinte du temple à l'angle NO et face N pour dégager la base de ce mur de ce côté.

Lundi 27

Commence les échafaudages pour remettre en place les pierres du mur ouest près à tomber de la porte Sud de l'enceinte de Bantrai Kdei.

L'appareil 13x18 enfin de retour (et de retour - à part l'obturateur changé - tel qu'il était parti) est essayé avec une photo de cette porte.

Allez reconnaître un Chantier installé par les T.P. avec mon autorisation pour conner des pierres du fosse sud (lot E) du Bayon pour le rechargement des routes: le Caporal qui enlève des pierres du fosse ouest est chargé de surveiller au cas où des pierres de valeur par leur sculpture se trouveraient dans les débris.

Mardi 28 - Le Coulis résidant à la Sala de Prati Ngouk en tant que gardien m'affirme avoir entendu la veille au soir vers 8 heures une pierre tomber du Bayon - la chose est possible - j'enregistre sans commentaire.

Il manque trop de pierre pour songer à rétablir l'intégrité du Chetdei (?) dont on a retrouvé des fragments dans le fosse ouest du Bayon: je le regrette car il semble d'une forme un peu particulière - assez voisine de celle du chetdei de la face E d'Ankor Vat.

Je tâcherai de le reconnaître par un dessin relevé.

Je fais remettre d'aplomb bien au milieu la pierre demi-ronde appartenant au Couronnement du Sommet de la tour du Gopura extér. Sud de Bantrai Kdei en même temps qu'on rend les pierres sorties du mur ouest.

Mercredi 29 - J'ai fait une démarche de Clere en allant à Samrong.

"reconnaitre" une borne inscrite que je croyais inédite et que je retrouve n° 258 dans l'inventaire Coedes (BEFEO. VIII - 1-2). Cette démarche n'est pas complètement inutile car guidé par un indigène de Samrong je découvre un prasat inédit à environ 4 kilomètres à l'est de Samrong et à une cinquantaine de mètres du Stung Siem Reap sur la rive gauche.

C'est un tout petit sanctuaire carré (à peine 2^m 00 de côté à l'intérieur) en laterite avec les

quatre façades constituées par des revêtements en grès, sans moulure ni decor, les pierres simplement épannelées.

Une seule porte - très étroite à l'est. Les façades Ouest et Sud sont garnies de fausses portes.

Du nord les éboulis et la berge qui marquent toutes les parties basses du dit sanctuaire montent ~~la~~ devant la façade et la cachent.

Il semblerait qu'il y ait en de ce côté un prolongement, aile, porche ou vestibule (?) mais aucune pierre n'en apparaît encore debout. - Toutes les pierres qui gisent de ce côté sont en grès.

Ce qui reste ^{en place} au dessus des linteaux de portes des façades en grès est tout en laterite, le départ de la tour est en laterite, sans revêtement.

Chose curieuse à noter bien que toute la partie haute et le couronnement de la tour se soient écroulés si toutefois ils furent



Prasat inédit TAVA

Prasat
TAVA

achever) l'intérieur de ce sanctuaire - très obstrué
extérieurement - est vide de tout mobilier.

Rien de particulier à signaler relativement à ce
petit sanctuaire en dehors de cela.

Jeu 30 - Tout l'angle extérieur S.O. de l'édicule F en cours
de dégagement laisse voir presque au ras du sol
une série d'amorces de murs en latérite avec de
fragments de dallages qui semblent indiquer
que cet édicule fut remanié ou reçut des additions.
Des sculptures retrouvées sur la face S sont
d'ailleurs assez bizarres: on y a trouvé
~~des~~ sortes de bornes à plan plus
ou moins rectangulaires en bas et
rondes en haut. Une tuile plate couverte d'un
bel email. Dans le porche ouest on a trouvé un
buste avec haut de jambe de Narayana.



Intrigué par des fragments de mur en
grès et des éboulis aperçus très vaguement dans
la brousse à une quinzaine de mètres à l'ouest
du fouageement O du Bapuan, je fais enlever
la végétation, arbres morts, débris qui masquent
ces vestiges: ils se trouvent que ces constructions
- si construction il y a - ne sont pas sans
rapport avec les décrochements bizarres signalés
au sud de la Cornette du Gopura O de l'enceinte
S du Palais Royal.

Vendredi 31 Mis l'équipe Béton armé à Bantear Kdei
pour mettre linteaux et Consolidation sous les pierres
de voutes redressées à la façade sud de la porte
d'enceinte extérieure Est (cf Photo 25 et 26)
La même équipe a mis ensuite un chaînage et un
étréouillage aux édifices E et F puis s'est ensuite
transportée à la porte de l'enceinte Sud dont
le porche nord (cf Photo 28) avait des pierres de


25.26

BK

28

Ventes dans un équilibre inquietant. Le Caporal qui dégage cette porte sud resserre les joints du Garuda de l'angle SE (voir Photo 30) et retrouvant un certain nombre des pierres tombées du Garuda de l'angle NE pourra peut-être reconstituer ce Garuda.

En milieu du sanctuaire de l'édicule V le dégagement fait apparaître un dallage en grès interrompu à l'endroit en rouge ci-contre puis au milieu une pierre en forme de socle A en grès.



A côté était un balang renversé au profil de moulinier traditionnel d'environ 0^m70 de hauteur.



Mois d'AVRIL

Samedi 1 - Mis l'équipe béton armé au Gopura de l'enceinte orientale de Añkor Wat pour remettre en place et fixer avec des chaînages des pilettes des portes projetées en avant, consolider des montants cassés et étrésoilloner d'autres parties.



Le Chantier de la Porte de la Victoire a repris son travail de refecton du mur de soutènement abandonné pour le charroi des pierres.

Constaté au Prach Pittou la chute d'une partie du tronc d'un daeum Spong sur la face E du Gopura E du temple E - Heureusement il n'y a pas eu de dégâts : je fais retirer le tronc qui porte sur le haut de la

façade du Gopura

Lundi 3 - On a trouvé dans le dégagement d'un morceau du mur perdu dans la bruse à l'ouest du Bapoun - à son extrémité N non loin de l'enceinte Sud du Palais Royal - un pierre plate en grès d'environ 0.70 x 0.45 portant sur une face une rosace assez grossièrement dessinée et sur l'autre face deux dessins présentant cette particularité d'être gravés en creux (comme pour un moulage ou un estampage) et représentant en haut un pilier de profil et en bas un fragment de fûts de 2 garudas (?) séparés par un motif ornemental en hauteur. (n° 371)

Bap

CA 371

Le mur dont on dégage des morceaux est assez bien conservé, en grès avec bas et chapereau moulurés. Dans l'arc du Bapoun on trouve des montants semblant appartenir à un edicule, sculptés de bas reliefs à personnages malheureusement un gros arbre à cet endroit rend la fouille difficile. (cf. Olymonier III p. 113)

photos 46-47-48-49

(Photos 46 47 48 et 49.)

Mardi 4 - Constate une chute de pierres dont plusieurs sculptées en assez grande abondance dans la partie haute au dessus de l'éléphant tricephale de l'angle SO de la Porte de la Victoire. Le Caporal qui travaillait là me dit que c'est la grande pluie du 24 mars qui a provoqué cet écroulement.

P.V.

Le même Caporal me dit que quelques pierres ont dû tomber au Gopura Ouest de Cham Say Terada (cf. p. 22 - 28). A la rue ce n'est pas frappant mais comme j'ai pris il y a environ un mois 2 photos de ce Gopura c'est le moment de confronter. - Confrontation prouve que aucune pierre

Si tant d'écroulements partiels se produisent en des temples ou monuments déjà cependant à peu près dégagés et sous le contrôle qu'est-ce que ça doit être dans les monuments en pleine forêt, où les voûtes sont forcément très espacées.

Trouvée près de la porte intérieure N de l'édicule F de Banteai Kdei quelques débris de sculptures (sans grande valeur) mais une tête en grès haute de 36 cm environ montre une Calme avec diadème et

chignon (?) conique formée de spirales lotiphoros sur le devant de laquelle se trouve en une figurine agencée à la en prière (n° 256). A côté de cette même porte mais extérieurement un coulis



met au jour devant moi une tête de Buddha adossée au chapiteau de naga (sans intérêt).

Il y a lieu de noter que ce petit édifice de construction et de dimension très médiocres

semble avoir représenté une grande quantité de sculptures, principalement les statues. En fait, il a déjà dégagé.

Mardi 5. On dégagé les chambres latérales d'Ida Gopura Sud de l'ensemble entre de Banteai Kdei. Celle de l'ouest ne contenant que de la terre à mi-hauteur et quelques pierres tombées des parties hautes, mais celle de l'est était remplie par les éboulis d'une partie des murs et de la voûte qui se sont écroulés.

Quelques pierres appartenant aux murs extérieurs, aux Gaudas et aux rebords dans les décombres ont pu être remis en

place.

BK (Ou trouve dans le dégagement du porche N. du petit étendu F. de Banteai Kdei des puits en forme d'arcades à personnages ou figures d'ailer dont on s'explique mal la place d'origine dans cet édifice aussi petit et qui s'avère une

Jeu di 6. Le dégagement du mur à l'ouest du Bapnon s'avère non pas mur de soutènement comme je l'avais cru - d'après Chénier III p. 113 qui parle d'une avenue dallée, et d'après S. I. K. III qui p. 114 parle d'une enceinte constituée par des ~~lignes de terre~~ - mais mur isolé, analogue à celui trouvé du Sud du Bapnon près

Bap (dans l'axe oriental. Il devait être percé dans l'axe EO du monument d'une porte décorée assez richement des petits rectangles à figurines et à animaux qui se retrouvent au 1^{er} étage du Bapnon et dans l'étendu en croix qui interromp la chaussée d'accès orientale.

Vendredi 7. Trouvé aussi un Buddha au naga de facture BK (soignée fait quelque chose d'art. étendu F. de Banteai Kdei: ce n'était pas un sanctuaire mais un musée.

AV (En nettoyant et regalan les terres autour du péron nord du soubassement est du parvis esplanade d'Ankor Vat on retrouve des morceaux du viaga qui borde ce péron.

Samedi 8 - Je fais dégager en même temps que les abords du mur nord du temple et du Prakh


RV (Pithu la brèche qui communique de ce côté avec l'intérieur de l'enceinte. Les blocs de grès moulurés, la plupart appartenant au Chaperon en forme de voûte du mur d'enceinte

Tout rangé au pied du dit mur d'enceinte les autres blocs et les morceaux de latente sont jetés dans le bassin: je fais également égaliser les terres à l'intérieur de ce bassin où l'on avait jeté les terres du temple t qui y forment de petites buttes, afin d'offrir un coup d'œil plus agréable, et surtout de bien marquer la présence de ce bassin indigne en montrant sur t. JK III.

Lundi 10 On trouve dans l'adposition en latente au Nord du Porche N deli édifice t de Banteai Kdei en A une dalle plate en grès sur laquelle était une pierre en forme de haricot  qui indique la base du Buddha assis. La même dalle avait été trouvée dans l'adposition Sud (cf. p. 25-4 et le plan p. 27-10). On rétablit presque en entier le Kruet d'angle N-E de la porte Sud de Banteai Kdei - dont des pierres se sont retrouvées en dégageant les abords, et on remette les joints du Kruet de l'angle NO de la même porte.

Mardi 11 Fait nettoyer les galeries et sanctuaires de 3 enceintes intérieures de Banteai Kdei où les herbes et les arbres recommencent à pousser enlevant tout le charme de ce monument racli et gratté jusqu'à l'os.

Les fouilles pour dégager la face E du mur en grès à l'ouest du Bapoun montrent à environ une dizaine de mètres du mur d'enceinte extérieur du Palais Royal un retour vers l'est à angle droit



Mardi 12 - Distribution de la carte et planimétrie le
niveau du sol en vue de l'alignement
nord (angle E) de l'alignement de l'axe Val des
protections aboutissant au point de vue de la Balus-
trade.

Fait faire un sondage de 10 mètres dans l'allée qui
se trouve à l'ouest de la porte de la 3^e enceinte.
Cette allée mène au parterre de la porte de
Cordons de l'enceinte de l'ouest. La porte de
l'enceinte de l'ouest est la porte de
la porte de l'enceinte de l'ouest. Le sondage
a fait voir que l'alignement est en ligne droite
et que l'alignement est en ligne droite. En fait
l'alignement est en ligne droite et en ligne droite.
Le sondage a fait voir que l'alignement est en ligne droite
et que l'alignement est en ligne droite.

Jeudi 13 - Arrêt des Chantiers. L'alignement de l'axe Val des
protections aboutissant au point de vue de la Balus-
trade.

Vendredi 14 - Arrêt des Chantiers. L'alignement de l'axe Val des
protections aboutissant au point de vue de la Balus-
trade.

Samedi 15 - Arrêt des Chantiers. L'alignement de l'axe Val des
protections aboutissant au point de vue de la Balus-
trade.


Dimanche 17 - Reprise de quelques chantiers seulement.
Après avoir relu les lettres de Parmentier à
Suzet (9 Avril 1912 et 20 décembre 1911) et
m'être reporté au plan d'alignement de l'axe Val des
protections j'ai constaté que le futur tracé
de l'alignement de l'axe Val des protections aboutissant au point de vue de la Balus-
trade est en ligne droite et en ligne droite.
Après avoir relu les lettres de Parmentier à
Suzet (9 Avril 1912 et 20 décembre 1911) et
m'être reporté au plan d'alignement de l'axe Val des
protections j'ai constaté que le futur tracé
de l'alignement de l'axe Val des protections aboutissant au point de vue de la Balus-
trade est en ligne droite et en ligne droite.



après de voir si aucun vestige archéologique
ne s'oppose à ce qu'elle soit utilisée
pour la nouvelle route.

Mardi 18 On rencontre sur la levée de terre à l'est

du Bayon un premier
monticule A de terre d'où
emergent des pierres de
latérite encore en place
et qui semblent appartenir
à une base de Chetdei



Un peu plus au nord en
B apparaît une sorte
de soubassement en grès de forme quadrangu-
laire. Entre A et B dans la broune sont
dissimulés quelques pierres épaisses et dures

À l'est de la levée de terre on découvre

une série de structures en grès et latérite

Mercredi 19. On trouve des morceaux d'épis de paddy

et d'autres débris dans le décapement

de la base de la levée de terre (258)

CA 258

Tant que l'on ne découvre pas la forme intégrale (258)

Le décapement de la base de la levée de terre

A sur le plan ci-dessus de la levée de terre à

l'est du Bayon montre plusieurs bandes de grès

et de latérite en grès et latérite et Chetdei

(environ 40" x 20") n'a pas de nom connu

des indigènes. Entre le srak et le Chetdei

A se trouve une structure décapée de

personnage indigène ou d'Européen



Jeudi 20 Les équipes de jeunement au complet.

Je mets une équipe de Neoti Peas.

Quand toute chose sera remuée, dont nous avons besoin, les constructions sont à ras du sol.

A des fins plus sûres, il faut bien reconnaître le plan qui se présente dans la région. A ce point

de l'excavation, on relève quelques canes et d'autres des bassins secondaires de l'emplacement.

Cette équipe se dirige donc d'abord dans la forêt qui avoisine la route. A un sentier

qui traverse la clairière, on arrive en B. A trois kilomètres Nord. On voit la 1^{re} enceinte

qui s'étendait dans une direction. On a été conduit dans

le plan du monument. On a vu un perron d'entrée

de plusieurs bassins. On a vu la nouvelle fosse plan et

quelques bassins D dans lequel se trouvent des objets

portés des édifices à tête d'éléphant.

Vendredi 21 Refait un sondage


Sur les cordons de grès limitant latéralement l'avenue de la porte E de Bantou.

Kdei à la terrasse précédant l'enceinte intérieure mais à la partie la plus proche de


la porte E et là où les cordons semblent s'interrompre tout à

coup - même résultat qu'entre E et F (43-12) latérite inférieure sous bordure

en grès. Je fais decaper le terrain entre les 2 enceintes.



P.R. des temples L et M du Prach Pittu, et
 J'en profite pour faire dégager un person
 enterré à la porte O de l'enceinte du temple.
 Samedi 22 - Un sondage au pied du mur à l'ouest
 du Bappon fait voir sous les moulures de base




un petit muret formant socle A
 reposant suivant l'usage sur
 une dalle de grès B qui
 elle-même repose sur un massif
 de laterite C. Aucune partie du
 mur n'étant restée dans toute
 sa hauteur, il est difficile
 de savoir quelle était la
 hauteur totale du dit mur.

Pour la porte qui
 interromp ce mur dans
 l'axe du Bappon il
 est évident d'après les blocs sculptés
 retrouvés dans les fouilles qu'on se trouve
 en présence du motif traditionnel complet:
 linteau sur colonnettes, pilastres, tympan
 fronton - avec le décor des petits animaux dans
 les rectangles propres au Bappon (et à l'ancien occident).

Lundi 24 On continuant à dégager et sonder la
 terrasse de terre à l'est du Bappon qui
 doit servir de passage à la route nouvelle
 on met à jour une terrasse bouddhique
 qui s'étend à l'ouest du chétou en
 laterite et qui montre un vestige de
 dallage en laterite et grès. Les
 maçons ont creusé dans les enduits du chétou on
 retrouve 2 autres statuettes de
 personnages à poitrine (lontes décapitées)



et agglomérées à la Européenne.
SRAH



En A devant le châtelet
et le reliant au vestige
de terrasse qui s'étend
à l'ouest et un perron à




0.40

marbre mouluré en grès
et en B un reste
de quelques marches en
latérites.

Sixers debris sculptés
BAYON dont une pierre oblongue
très abîmée, mais bizarr.

Mardi 25 Le dégagement de la

brousse des Srahs de Neak Pen
fait reconnaître en A un
édifice allongé en latérite
très enterré (cf. de Lapointe
plan p. 164) en B à l'ouest
près de l'angle NO du bassin central
un autre édifice analogue et



en C à l'ouest du Srah sud D un troisième
analogue, toujours sorte de galerie en latérite
très enterrée, dont les pierres du sommet
de la voûte seules émergent hors du sol.
On procède au dégagement du Srah N et S en
D et E sur le schéma ci-dessus.

Ce ~~Srah~~ Srah a été construit en grès dont
le ~~destruction~~ ~~monument~~ ~~est~~ ~~de~~ ~~un~~ ~~net~~ ~~à~~ ~~un~~
un dallage ~~de~~ ~~chaque~~ ~~part~~ ~~des~~ ~~édifices~~

~~un~~ ~~très~~ ~~grand~~ ~~et~~ ~~est~~ ~~très~~ ~~abîmé~~ ~~avec~~ ~~les~~
~~pièces~~ ~~du~~ ~~Srah~~ ~~Est~~ ~~D~~ ~~et~~ ~~les~~ ~~autres~~
merveilleux Srah traversés dans l'alignement SO du
palais de la capitale ~~du~~ ~~Bayon~~
une petite file en terre vernissée genre Song

CA 258

avec 2 anses en orille h: 0.^m 07 (N° 258)

Je fais enlever arbustes et végétations des
perrons et subassements. Les Tables qui
commencent déjà à reverdir.

Jeu di 27 Trouvé à la base du Chetdei au est
du Bayou entre le Chetdei et le Srah une
tête en grès de environ 0.25 de hauteur
Coiffée du diadème à 3 pointes. (N° 259)
Au sud ^{ouest} de ce reste de dallage qui
s'étend au nord du Chetdei les fouilles
montrent des débris de tuiles en terre cuite.

Mais le desmatement à relever ce vestige qui
la nouvelle route devra faire disparaître.

On remet en place des pierres des 3
frontons qui decorent la partie supérieure
de la façade Ouest de
l'édifice à tête de lion

qui sépare le Srah central

de l'édifice de Mat Pean du Srah sud

Ces 2 Srahs sont séparés par une
chaussée dallée A avec

deux rebords latéraux B

moulurés sur lesquels

s'élèvent les 2 petits

frontons de chaque

côté du motif principal

Vendredi 28 Fait faire un rond point

sur la Route à hauteur

de Mat Pean et on

aboutira le sentier en ligne droite qui

va des encense Nord à la dite route

sentier qui traversant des rizières

est remplacé en ciment avec les

terres retirées des Srahs intérieurs.



NP

Le degagement du monument plutôt bizarre de
Neak Tean ne rend pas tres aise a comprendre
ces multiples trapeang entourant les 4 stahs
autour du bassin central, et dont nulle part
je n'ai vu un plan exact. L'utilite des
evacuations d'eau par les gargouilles decorees
des 4 edicules apparant de moins en moins.

BAY

Samedi 29. - Mis le desinatureur Lien a relever
le vestige d'ancienne butte lique a l'est du
Bayon et que la route nouvelle fera
disparaitre: en meme temps pris quelques
photos - sans interet par elle-meme - et
qui par cela meme justifieront la disparition.

Mois de mai

lundi 1
BAY

Mis une equipe a degager la base d'edicule
en grès (B sur le plan schema de la p. 44-18)
On signale une panne d'auto par la brisure
du ressort de l'arrivee d'essence et une creaison
des pneus d'enveloppe. Pu faire neanmoins les
35 kilometres de ma tournée.

AV

On termine l'enlèvement des gros blocs a
l'interieur du Gopura exterieur E de Ainter Vat
travail interrompu par le danger qu'il presentait
avant d'avoir mis les etais et crampons
indispensables aux portes de ailes.

BAY


Mardi 2. Trouve en degageant le massif de
magasin en grès au N.E du Bayon, dont
les parlements sont sans moules ni sculptures
un certain nombre de pierres eparses montrant
des fragments de bas reliefs avec
personnages.

On remet en place a Neak Tean.

des pierres appartenant aux frontons
de la face E de l'édifice sud (le de l'ion)
de l'édifice et qui se détachent en enlevant
la terre à côté.

Mardi 3. - On trouve au pied d'un arbre
en pleine brousse au S.E. du bassin sud
de Neak Pean plusieurs statues en grès de
statues debout - homme et femmes - de grandeurs
différentes, près de elle une tête détachée avec chignon
cylindrique et figurine amittienne.

Trouvé en A à 2^m 00 environ
de l'angle N.O. du bras nord
de Neak Pean au pied même de
la margelle ou morceaux de
statues (?) - vases cylindriques



perce d'un trou en longueur n° 260

Trouvé en commençant à dégager la face
sud du Ruk en latitude à demi environ
sous le sol à l'ouest du bras sud des
statuettes debout très abîmées sans tête
dont la plus grande ne dépasse pas 0.80.




Am sujet des pierres sculptées
de petits cylindres au sud
du prasat central le Caporal
Va me signaler que ces pierres sont

Congues des indigènes sous le nom
de Si S Si S phnom pi pean
les 2^m 000 montagnes (?)

Am sujet du vertige de hautrelief en hauteur
montrant des individus qui se hissent
les uns sur les autres, le même
Caporal m'apprend que cette histoire
est racontée dans le Sutra Si S Si S
hang phnom (?)

Jendredi 4. — Le dégagement du massif de grès au nord de la terrasse boudhique à l'est du Bayon — donne les résultats suivants. C'est une base presque carrée de 6 m à 7 m 00 de côté composée de 4 assises en grès parementées sans moulures reposant sur une dalle de fondation également en grès A. Plusieurs des pierres A en fondation montrent un décor sculpté indiquant le réemploi.



Tout autour furent trouvés des bas-reliefs sculptés de bas reliefs fort parents de ceux du Bayon montrant des fragments de scènes nautiques et des personnages coiffés des calices de fleurs.




En fait on doit se trouver là en présence d'un travail postérieur de bronze avec des pierres prélevées au monument voisin.

Jendredi 4. — Avant de quitter les vestiges archéologiques mis à jour à l'est du Bayon — vestiges dont le dallage sera supprimé par le passage de la route je fais placer toutes les sculptures éparses retrouvées sur ce dit dallage (visibles sur les photos 60 et 61) sur le haut du massif en latérite qui doit être une base de chakras et qui sera éparquée par la route.

60-61

Vendredi 5. — Deux sondages fait à Near Pean en A et en B (alignant des drains nord et sud) m'ont donné le même résultat suivant. La margelle supérieure en grès moulurée G est continue



pas un dallage en laterite sur une
largeur d'environ

1,80 qui aboutit

à un rebord égale-

ment en laterite. Les débris

sont en terre mélangée de sable. - On

5.0 Srah sud au dessus du rebord en laterite

on voit de la pierreaille de grès concassée.

Y trouve un quatrièm. édifice de forme allongée
A et enterrée en laterite près l'angle

S E du Srah lateral EST (en X)

Le dégagement de l'édifice analogue

Y à l'ouest du Srah sud montre un mur

de laterite très grossier d'à peine 2.00 de

hauteur : à l'intérieur dans du sable qui

comble presque tout ce bâtiment au-dessus

à l'entree extérieurement on trouve

une statuette sans tête, personnage

debout avec pli de drap rejeté sur l'épaule

les 2 mains devant le ventre (cassées)

devaient tenir un objet (?) dont

on voit la trace en D. La même

position des mains se remarquant

sur les figures debout très abîmées

trouvées sur la face sud du même édifice

(50-3) trouve aussi 2 têtes coiffées

d'un bonnet cylindrique

avec figurine sous arcature

Les 2 têtes rangées sous le n° 261

CA 261


Samedi 6 - Je fais relever une

partie du mur à l'ouest du Bapuan dont les

pierres ont gardé leur ordre

dans leur chute. On aura peut-être

ainsi un fragment en hauteur



Total, car jusqu'à présent la base seule du mur est visible.

NP

CA 262

Trouvé en dégagant l'intérieur de l'édicule externe en latérite à l'ouest du Strah sud de Neak Pean (Y sur le schéma ci-contre) la tête et les pieds du personnage debout signalé à la page précédente. Fait transporter le tout au magasin sous le N° 262.


Dans le même édifice Y on dégage un balang renversé près du mur E est interne.

Mardi 8 - On voit sur un fragment de fronton appartenant à la façade E de l'édicule N de Neak Pean un motif central constitué par un linga non buché sur un balang.



Le dégagement des gradins qui constituent la façade N de l'édicule sud de Neak Pean, ne laisse plus aucun doute sur le rôle de déversoir des trop plein du bassin central gonflé par les gargouilles.

En effet la pierre A dessinée ci-



Creusée d'une rigole qui aboutit de l'autre

Côté à la tête du tron/gargouille. Le niveau de ce trop plein correspond à peu près avec celui du corps du Naga sur l'ilot central qui supporte le sanctuaire. Le Caporal dit avoir trouvé 11 degrés en grès au bassin central.

Mardi 9 - J'ai fait dégager le mur d'enceinte du temple N du Preh Pithu dont les soubassements étaient enterrés sur la face N et sur le côté nord de la face Ouest par la cymaise qui nettoie et met

P.P.

à jour les gradins du bassin situé
au nord de ce temple: ces gradins sont
en beaucoup de endroits à peu près démolis
mais la ligne générale après dégagement
se maintiendra néanmoins.

Mercredi 10 La remise en place de pierres du fragment
de mur écroulé à l'ouest du Bassin
(voir 52-6) nécessitera la reprise en arde
des parois non écroulées qui
ont pris une telle inclinaison
qu'on ne saurait relever le mur sur



Cette paroi sera en place

Un sondage au sud-ouest de la base de
l'îlot central qui supporte le sanctuaire
de Neath Pean donne le


résultat suivant: sous le
corps de maga
qui constitue le
degré inférieur des
gradins 3 assises

Niveau du terrain



en grès en très mauvais état de conservation
sur une masse de fondation A qui
est peut-être un reste de dallage.

Il est curieux de constater que
les gradins du ponton
descendent plus bas
que les gradins de
l'îlot central.



Trouve une divinité assise à l'indienne
à 4 bras (h = environ 0^m 40) sans tête,
buste nu sans bijou
à l'est d'un balang
en A dans la Crypte
de l'édicule N au dessus du passage de can



N.P.

CA 263

Jeu di 11

Bap

CA 264

P.R.

Bap

NI

A coté de cette statue trouvée une main tenant un objet parallépipède rectangle (sassa?) lui appartenant sans doute N° 263



Trouvée en dégageant la base du mur à l'ouest du Bapnon non loin de la porte centrale une petite sculpture en ronde bosse représentant un singe accroupi. mis au magasin sous le N° 264.



En rangeant les pierres annulaires à la base du mur d'enceinte N du

temple et du gral Pithu on trouve un bloc dont un pavement bien dressé porte l'inscription net et très lisible le graffiti suivant

၀-၀၅၅ ၇၇

les deux derniers signes sont le mot si fréquent sur ces graffiti

et = premier

Vendredi 12 Le mur l'ouest du Bapnon présente vers la partie centrale que l'on est en train de reprendre à la base cette particularité de reposer sur de la terre entre deux assises latérales ce qui explique le dévers et le renversement qu'il a subi de ce fait. Je fais remplir cette intervalle avec des moellons pilonnés et bloqués.




Samedi 13. Pris 3 photos de la partie qui vient d'être débarrassée de la broussaille au Sud Ouest du Srah Central de Neak Peon.

Cette partie nettoyée de l'Oak Peau ne
 se montre pas en bassins réguliers comme
 sous les plans des ouvrages se montrent
 mais avec des défoncements et enfoncements
 des buttes de terre qui peuvent d'ailleurs
 avoir été des trapeangs mais non uniformes
 ce qui explique cet aspect de monticules et
 de creux.

Pour pouvoir repérer ces photos et c'est
 seulement ainsi qu'elles peuvent présenter
 de l'intérêt je crois devoir montrer sur
 un schéma l'élé à la carte l'emplacement
 de différents endroits où elles
 furent prises.

/ Incidemment ce papier trop mince
 et trop fragile
 ne sera plus que (un verso.)






autour qui courent
sur les 3 étages
d'une d'auto au
à la rue avant.
et d'ailleurs la St Jean
dégagement du m
Palm laisse voir da
non de la hauteur
Partie de la courbe
contenant de l'eau
surélevé au
entour le talus
déposé en bord

La première photo A
fut prise sur la margelle
entour supérieure du Cote sud du
Srah Ouest à 6^h00 de
la margelle est.

Direction S-O
La seconde fut prise en
B à 7^h à 8^h00 au
sud ouest de l'angle SO
du Srah ouest

Direction S-O
La troisième fut prise en
C à une quinzaine de
mètres à l'ouest de l'angle
SO du Srah sud

Le schéma ci-dessus pour parler comme Agmonier
est peut-être le état actuel
de 3 anciens bassins non
amalgamés disposés symétriquement
ainsi au SO du bassin ouest.



A



B





C

A la premiere photo A
 fut prise sur la mangrove
 d'importance de la zone est
 de la mangrove est
 de la mangrove est

B a 5 m 8 m au
 de la mangrove est
 de la mangrove est

C a une distance de
 de la mangrove est
 de la mangrove est



et de la mangrove est
 de la mangrove est
 de la mangrove est

Samedi 13. - L'équipe qui a terminé le dégagement de la base extérieure du mur d'enceinte Nord de Taktes est mise au nettoyage complet du monument, enlèvement des racines et arbustes qui s'imposent à de nouveau envahir les 3 étages.

Lundi 15. Pénurie d'auto au 4^{ème} kilomètre: rend elle cassée à la roue avant. Impossible faire les chantiers. C'est de même la St Jeanne d'Arc - fête officielle.

Mardi 16. - Le dégagement du mur nord du temple II du Prati Pitin laisse voir dans l'axe son vestige inférieur de person de la hauteur du soubassement extérieur. Le sol de la cour intérieure du dit temple II devait donc être surélevé au dessus du sol extérieur. Fais enlever le talus de terre provenant du temple II et déposé au bordure du Prati qui l'on est en train de nettoyer.

En dégagant les abords de la face N de l'édicule sud de Neak Pean on trouve sur un bloc le graffiti suivant:

5523650

On déplace les pierres des 3 frontons latéraux. C'est de l'édicule sud de Neak Pean. Comme on a fait déjà pour les 3 frontons orientaux. Ceci permet de remettre en équilibre ou redresser les pierres inférieures et de pouvoir rétablir les pierres supérieures et les morceaux du fronton central supérieur retournés dans les déblais.

Mercredi 17 - Mis une équipe au dégagement du prasat Krol Kô n° 826 (p. 162 et TK III). Ce petit temple - si premier vu par rapport

étant situé dans le voisinage immédiat de Neak
Peau, autant profiter de l'arrêt de l'auto à cet
endroit pour faire coïncider son dégagement avec
celui de Neak Peau. Remis à plus tard, il
nécessiterait soit de Ta Som à l'est soit de
Bantrai Prei à l'ouest un raccord inutile de
chemin à faire en plus.

État avant dégagement

Sanctuaire. - Extérieurement:

Angle S.E. - Amas conique de blocs de grès
passant devant la fenêtre du porche E côté S à
mi hauteur de la dite fenêtre et dégagant la
terroda jusqu'au niveau de ses pieds. Tout le reste
de cette façade du sanctuaire disparaît sous les décombres.
Fausse Porte S. - des blocs de grès montent à mi-
hauteur de la porte.

Angle S.O. - Tout cet angle est obstrué par
l'amas de blocs de grès qui montent au centre
jusqu'au niveau des Nagas des $\frac{1}{2}$ frontons latéraux
des fausses portes: du côté ouest cet amas monte
jusqu'au niveau des têtes des terodas.

Angle N. ~~Fausse porte N.~~ - même état que l'angle S.O.;
les blocs de grès sont mêlés à de la terre: les
terodas sont complètement enterrés dans les
décombres.

Fausse porte O. - Les blocs de grès montent jusqu'au
 $\frac{1}{3}$ inférieur de la porte.

Fausse porte N. - Blocs de grès et terre
jusqu'au $\frac{1}{3}$ inférieur.

Angle N.E. - Amas conique de blocs de grès
sans terre montant au centre jusqu'au niveau
du bandeau décoré de pétales de lotus (dossacs) de la
voute supérieure - à l'ouest jusqu'à mi-hauteur
environ de la façade - à l'est jusqu'au $\frac{1}{3}$ inférieur

[illegible]

24th August 1842

2. *Chrysomelidae* - *Chrysomelidae*

L'angle V.F. - Chemin toujours de place de par
 passant devant la fenêtre du porche F. côté N.
 mi-haut de la dite fenêtre et descendant la
 devant jusqu'au milieu de ses pignons. Tout le reste
 de cette façade et trancheaux appartient aux dévotion
 Tourne-Point 2. - des places de par passant à l'au
 d'entre la porte.

Chapitre 2.0. - Tout est dans l'ordre de la nature de la chose, et non dans l'ordre de la chose elle-même.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but appears to include:

~~... ..~~
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Entrée porte N - 13 loc de p^{er} et 10^{es}
1/2 inférieurs de la porte.
Entrée porte O en face de p^{er} au-dessus de la porte.

1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324

de la fenêtrée du porche E

Porte E - Terre et blocs de grès et laterite jusqu'à mi-hauteur de la porte extérieure que barre transversalement le linteau tombe

Porche ou Avant Corps E - Intérieurement Vide, une légère épaisseur de terre recouvre le dallage probable (?) Le linteau de la porte intérieure du dit porche barre transversalement cette porte, (comme à l'extérieur)

Sanctuaire - Intérieurement - Blocs de grès de la Voute formant un monticule dont la partie centrale monte au niveau de la traverse supérieure du Cadre des portes.

(A signaler plusieurs graffitis - assez lisibles - sur les pierres encore en place de la Voute)



Jeudi 18 - Je fais redresser les pierres de la Voute de l'édicule Nord de Neak Pean, quelques clais en béton armé ou un cimentage viendront consolider dans les parties faibles après le redressement du mouvement de barcane très prononcé de la Voute.


Pri deux photos en A et en B de l'angle au S.E du Strah central de Neak Pean.

A à 3^m00 au sud de l'angle SE de l'édicule en laterite près de l'angle SE du Strah est - Direction ouest un peu sud. (1 coulis dans la photo)

B sur l'avancée de terre dans l'axe NS du Strah E Direction N-O (2 coulis dans la photo) aspect possible (?) de cette partie autrefois

Le dessinateur vien relève le plan de l'édicule (briques laterite et grès) près de la porte E de l'enceinte Sud du Palais Royal





P.R.

Je constate à l'édicule 2 en venant du Nord sur la façade Sud un éboulement assez récent du mur de cette façade (en latérite) dont les pierres étaient prises dans les racines d'un arbre immense dans ce mur.

Vendredi 19. Sur mes indications le Service Forestier de Siem Reap qui dispose de 500 \$ (sur les 5000 \$ demandés par moi lettre 33 du 15 mars 22) a commencé le dessouchement des arbres et arbustes devant la terrasse des éléphants sur la place de Niker Thom : si les crédits le permettent l'agent forestier poursuivra ce dessouchement jusqu'aux tours des Hanoums de Corde et aux Khleang.

Place
D.A.Th.

On dégage le poron EST de la porte centrale du mur à l'Ouest du Bapuon. Les pierres inférieures encore debout de la partie Sud de la dite porte, décorées de bas relief mais très abîmées, presque effacées, devront être déplacées : une fois nettoyées, débarrassées de la terre et des racines qui les ont disjointes on pourra peut-être replacer une partie des pierres hautes des bas reliefs retrouvées dans les débris.

Bap.

Samedi 20 - ~~Reprise des~~ photo Pris une photo à Neak Peam au G (voir page précédente exactement sur la margelle à l'angle SE du Srah Sud (Direction N.E.

NP

On commence à dégager le gopura de la 1^{re} enceinte de Rro K Ko. État avant dégagement :

Facade E = Porche et avant Corps obstrués de blocs de grès, latérite et terre jusqu'à mi-hauteur de la porte extérieure : de chaque côté le remblai et les blocs de pierre montent dans les angles jusqu'au

KK



00000

1121

Le Centre a l'altitude 2 m

l'ouest du Nord est à l'est

est un échantillon très récent

de l'eau de cette fosse (en l'absence) dans la fosse

étaient pour les deux les mêmes et un autre échantillon

de l'eau.

Vendredi 19. Une nouvelle indication de l'absence de l'eau

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

Vendredi 20. Une nouvelle indication de l'absence de l'eau

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

de l'eau de la fosse à l'altitude de 200 m (au 2000)

quart inférieur des fenêtres latérales.

Facade O = Blocs de grès, laterite et terre montent jusqu'au 1/3 inférieur de la porte et à ~~au~~ niveau de la traverse basse des fenêtres latérales.

Lundi 22 - En déplaçant les pierres de la Voute de l'édicule nord de Neak Pean pour les replacer en équilibre une d'elle montait sur la tranche le graffiti suivant



On consolide également les pierres de la Voute de l'édicule Sud et dans ce travail, on peut remettre en place 2 pierres retrouvées dans les déblais.

Je fais monter des Coulis (à 0^{fr} 80 par jour) dans les tours d'ouïr. Vnt pour enlever les arbustes dont laousse verte fait tâche sur la silhouette du prasat.

Panne d'auto au retour - crevaillon et cassure de la pièce récemment soudée à la roue de devant.

Mardi 23. Fait la tournée avec l'auto de la Délégation.

CA 332


CA 332

Je fais mettre de Cte à P. Krok Ko une statue à 4 bras, dont la tête et les pieds se trouvaient au pied du mur d'enceinte en laterite extérieur de ~~face~~ face Est, au sud de la brèche dans l'axe mené de l'enclos où fut peut-être un Jopura. La tête à Chignon cylindrique et figurine semble annoncer un Bodhisattva.

On dégage au sud du massif supportant le sanctuaire central de Neak Pean à l'endroit où se trouvaient les pierres bizarres dites de 2000 montagnes (cf. p. 50) un massif de laterite qui prolonge sur 3 à 4 mètres de largeur les fondations du massif central.

Les blocs de grès, taillés sans moulure ni décor reposent sur ce massif de latérite. Les déblais à part une couche supérieure d'humus sont constitués par du talle pour.


Et ce propos je crois curieux de noter que, alors que partout ailleurs le sol est surhaussé par des remblais plus ou moins hauts qui masquent les parties basses des monuments, le dit remblai surelevant le niveau du sol aussi bien dans les Cuirettes intérieures que dans les galeries, ici dans les bassins de Neak Pean le niveau du fond des bassins et traits (après débroussaillage) est plus bas que le niveau des fondations des grappins des bassins.



Il note que le dallage sous Voûte de l'édicule Nord est plus bas que le niveau des fondations des gradins.

Mercrredi 24 - Je fais débroussailler le bassin qui entoure sur 3 cotés seulement la 1^{re} Encinte du Prasat Krab Kô - la face EST étant de plein pied entre les 2 murs d'enceinte.


Ce bassin est interrompu par une digue maçonnée en latérite. Comme le bassin en A B au nord. Neanmoins cette digue ne s'explique pas puisqu'il n'y a pas de porte à cet endroit dans le mur d'enceinte.



(Bien que les habitants n'aient jamais fait de rizière dans ce bassin l'eau n'y séjourne plus).

En mettant à nu la base du mur d'enceinte

les deux de par là, les deux autres en l'autre
 rapportent au ce manifeste l'autre. Le dessin a
 fait une coupe d'après le dessin de
 l'autre par la table de
 (C) ce dessin le dessin de l'autre par
 alors que l'autre est le dessin de l'autre
 par la coupe de l'autre par la coupe de l'autre
 manifeste le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 manifeste le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 les deux de par là, les deux autres en l'autre
 rapportent au ce manifeste l'autre. Le dessin a
 fait une coupe d'après le dessin de l'autre
 l'autre par la table de



et noter que le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 est le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 manifeste le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 les deux de par là, les deux autres en l'autre
 rapportent au ce manifeste l'autre. Le dessin a
 fait une coupe d'après le dessin de l'autre
 l'autre par la table de



et noter que le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 est le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 manifeste le dessin de l'autre par la coupe de l'autre
 les deux de par là, les deux autres en l'autre
 rapportent au ce manifeste l'autre. Le dessin a
 fait une coupe d'après le dessin de l'autre
 l'autre par la table de

EST du temple et du Prati Pithu et en regalant
les terres amassées le long du Prati que l'on dégage
on trouve devant la porte E un petit perron de
3 marches avec échiffre taillé sans profils de monture
aucune. Le niveau du sol extérieur est donc
d'environ 0^m 60 en Contrebas du niveau de la
Courrette dallée qui pourtourne le prasat.

Jeu di 25 - des blocs de latérite approximatifs à
la Porte de la Victoire. Commencant à s'épuiser
je fais prendre des dalles de grès parmi
les blocs tombés de la Porte et maintenant ni
sculptures ni moulures; on les taille à la
demande pour être utilisés dans le mur de
contournement.

Un coup de niveau révèle une erreur de dix
centimètres de hauteur (en trop) dans la
pierre qui supporte le geant de guerre; je fais
creuser un peu les dalles en dessous pour
redresser cette erreur. ~~repare~~ ^{repare} le reste quand
on placera les pierres des statues dont beaucoup
manquent d'angles.

Vendredi 26 - Correction à la page 63 - Aspect plus
probable? que devrait présenter
autour des bassins non
maçonnés aux angles du
Prati Central de Neak Pean.


en bas à droite de
la page 63 - Bassin
passage central
réservoir d'eau
de forme: elle
avec la table

Toutefois à cette heure les bassins
non maçonnés ont presque leur fond au niveau du
talus supérieur dallé qui pourtourne le bassin
central - Cela peut s'expliquer par un remblai
amené par les coulées de terres non retenues
par de la maçonnerie; en tout cas les bords
de ces bassins d'angle étaient très surélevés

au dessus des bords supérieurs des bassins à gradins : une Coupe sur AB entre le bassin à gradins et les bassins non maconnes donnerait le profil ci-contre. (Le niveau bas des Bassins non maconnes est beaucoup plus haut que le niveau bas des stades)



Samedi 27 - La différence de niveau signalée entre la Corniche intérieure du prasat et du Prati Pithu et le sol extérieur (P. 71 en haut) est vérifiée indépendamment des perrons E et O par des profils d'écoulement des eaux intérieures de la Corniche qui interrompent le socle mouluré du mur d'enceinte sur les faces N et S. On commence à dégager nettoyer et regaler les fenes à l'intérieur et sur les bords du bassin fosse au sud des Temples Z et U, mais ici les bords maconnes sont très désagregés et ont même disparu en de nombreux endroits.



Lundi 29 - On commence à Neak Pean à dégager l'édicule E dont une partie des fenes futent déjà enlevées sous la Voute au passage de M^r Goloubew. - J'ai noté la présence d'une pierre sculptée assez curieuse de forme : elle semble une base de statue avec la double rangée de lotus et portés sur le plat une empreinte très finement marquée de 2 pieds. Fait rétablir sur les voutes des galeries du 1^{er} étage d'Ai Kor Vat une pierre en bascule de faïence, suivant l'axe de cette galerie.

Mardi 30 - Le dégagement du porche des Copras de Krolks se fait avec peiblement par

NP

P.P.

NP

AV

KK

L'altitude intérieure est mesurée par la
 distance de la surface de la mer à la
 surface du terrain. La distance de la
 surface de la mer à la surface du terrain
 est mesurée par la distance de la surface
 de la mer à la surface du terrain. La

[illegible]

KK (suite de terrasses qui ont fait corps avec la laterite qui obstrue le porche : on commence le degagement de la facade Ouest du dit Gopura. Mis des Coulis au sciage de billes provenant d'un yao tombe a la suite d'un orage ^{qui la} ~~partie centrale de la terrasse des Elephants~~ ^{a la Porte Sud} & A. Thom.


Mercredi 31 - Mis deux Coulis a Oukor Vat a grimper sur les voutes des galeries du 1^{er} étage ~~ici tout~~ et est pour retablir les pierres d'about de fronton derangues, en bascule ou en porte a faux, remettre droite celles renversees ainsi que les courbe-joints des voutes.

Mois de Juin

JV (Jendi 1 Le degagement du Gopura E de Krolko laisse voir a l'interieur de ce Gopura un amoncellement dans la partie centrale, blocs de gres, laterite et terre qui monte jusqu'au niveau du linteau ou plutot de la traverse haute des portes.

PV (On commence a mettre en place les pierres des geants de la partie nord de la chaussée de la Porte des Victoires. - Malheureusement beaucoup de pierres ^{ou} fragments tout absents il y aura des vides a combler, une foule de etais a placer, des supports en beton a mettre en quantite enorme. Le travail en sera ^{en sera} d'autant plus difficile et long en consequence et d'autre part le resultat restera mediocre. Enfin le vin est tire ! J'ai fait donner un coup de niveau pour comparer les hauteurs respectives des bases du socle de la face E de la Porte au nord et au sud - J'ai trouve

que le niveau inférieur des deux autres
 subassements AB était plus
 bas qu'il y a qu'on a mesuré
 de 15^m au Centre de la porte
 fait reprendre le niveau des pierres au nord
 (voir p. 71 - 25) pour les baises de 3 centimètres
 (Ils étaient de 6 centimètres les hauts) Il n'y
 aura plus en réalité qu'une
 différence de 1^m 5^m
 puisque il semble que toute
 cette partie de la porte ait basculé vers le sud
 comme l'indique - très légèrement exagéré - le croquis
 ci-dessous.



Vendredi 2 juin. - En enlevant le sable qui recouvrait
 la plateforme située au sud du massif
 central de Neak Pean. (cf. p. 67-23 en bas)
 on trouve à 6 ou 7^m environ des gradins
 du bassin au Vestige très abîmé de perron.
 On continue l'enlèvement des pierres de
 la Voute de l'édicule Nord pour les rétablir
 d'aplomb après enlèvement des terres et
 nettoyage.

Samedi 3 - Le dégagement terminé de l'angle extérieur NE
 du Gopura de Krolko ne laisse pas apercevoir ni
 socle de base ni subassement. Le porche semble
 de plein pied avec l'extérieur. FAUX voir p. 81
 On dépose, nettoie et repose les pierres de la voute de
 l'édicule E de Neak Pean. La borne carrée à
 personnages qui surmontait le Centre de chacun de
 ces édifices se trouve ici encore en place on va en
 qui à la relever.

Lundi 5. - Le dessinateur commence le relevé de
 portes E des enceintes N et S du Palais Royal
 pour achever tout l'ensemble de la 7^e Cour

PN

NP

KK

NP

TR

de cette encre. Les 21 et 22 de ce mois, par les galions de la Compagnie de la Nouvelle-France, les relâchant à la fin de la semaine. Les 23 et 24 de ce mois, par les galions de la Compagnie de la Nouvelle-France, les relâchant à la fin de la semaine. Les 25 et 26 de ce mois, par les galions de la Compagnie de la Nouvelle-France, les relâchant à la fin de la semaine. Les 27 et 28 de ce mois, par les galions de la Compagnie de la Nouvelle-France, les relâchant à la fin de la semaine. Les 29 et 30 de ce mois, par les galions de la Compagnie de la Nouvelle-France, les relâchant à la fin de la semaine.

de cette enceinte -

Les 2 courts à 0.50 sont passés sur les galeries E du 1^{er} étage d'ANKOR VAT où ils rétablissent les pierres de sommet de route et fontions dans leur position normale.

Mardi 6. On enlève la couche de terre ou plus exactement de sable A qui masque le dallage

supérieur Contigu au rebord

supérieur du grand bassin central de NEAK PEAN dans

l'angle NE Ce dallage large d'environ 2 mètres est en grès et veut s'arrêter contre un rebord en laterite analogue à celui déjà trouvé le long des bassins nord et sud (voir p. 51 - 5)

Les travaux du mur ouest du Bapoun sont interrompus depuis plus de 8 jours faute de courlis.

Mercr. 7 - Suivant desir formulé par le Chef du Service Archeologique

(lettre 570) je suis allé reconnaître la tertre couverte d'éboulis au N-E du Strah du Pak Pithu

(Cfr. J. de F I - p. 262-3 et Rapport 49 du mois d'Oct 1918) J'y revu la même

tertre couverte d'éboulis de laterite et de debris très pilonnés et morcelés de terre cuite (sans toute des tuiles). Ramassé le n° 265 qui

représente une partie supérieure de tûle d'about décorée d'un petit Buddha sous arcature avec rang de perles. Je n'ai pas vu de fragment de faïence - J'ai vu au sommet du tertre l'énorme

socle de pierre dont parle Moura (Il a en réalité 1^m 30 de côté) et un autre socle

analogue à la base avec des lingas et la statuette très abîmée de Ganesa dont parle également Moura. En revanche j'ai de

nouveau vainement cherché la Corne Bronzique a figurine de l'JK II p. 73 amb.

CA 265

de cette occasion
le 2 août à 10.30 sont passés sur la passerelle
E du 1^{er} étage à l'Atelier N° 1 et les visiteurs
les premiers de donner les notes et l'attention de leur
leur position normale.

M. de C. On a été la suite de leur positionnement

Table A par mesure de décalage



supérieure l'attention au regard
la mesure de grand diamètre, surtout de l'axe des deux

Table C décalage large à mesure 2 mètres ou en plus

et sont à mesure entre un rebord en l'air
construite à cet effet pour le long des bords

mesure de décalage (voir p. 21 - 2)

les bords de la table sont les bords de la table
intermédiaires de la table de la table de la table

M. de C. - L'attention est portée sur le décalage de la table

(voir p. 21) la table est construite de sorte

qu'elle est équilibrée en N-E de la table de la table

(voir p. 21 - 2 et l'appendice p. 21)

mesure de décalage (voir p. 21 - 2)

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

de la mesure de décalage de la table de la table

Est-ce un débris de cette forme (probablement)
que j'ai vu dans le petit fragment de stèle
effroyablement usé sur lequel est encore
reconnaisable une ligne de figurines debout.
Peut-être un soudage amènerait-il la découverte
du reste de la stèle enfoui dans le sol depuis la
route de Lapongmeri.

Jendredi 8. - Contrairement à ce que j'avais cru, p. 77.3

la façade E (côté nord) du Gopura de
Krol Kō repose sur un muret
soubassement en laterite par
l'intermédiaire d. une dalle sole
en laterite également. Mais
tout ce gopura est de construction
tellement grossière que à
première vue ce soubassement vaguement
mouluré - m'était apparu comme de la
bocaille en laterite : je fais continuer le
dégagement; peut-être un vague person
en laterite précède-t-il le porche est!

En enlevant les pierres de façade ouest de
l'édicule E de Neak Pean il apparaissait
un balang renversé à l'intérieur de la
voute et reposant sur le massif plein
en grès que traverse la rigole d'écoulement
d'eau. Il est donc à peu près prouvé que
ces H érudites. deversoirs avaient un sens
rituel et qu'un balang (la lanterne de la
Voute au dessus de ce massif ne
permet pas de supposer une
statue de divinité) surmontant
les têtes-mascarons
servant de gargouilles.



Vendredi 9 Trouvé en faisant la fouille pour mettre

[illegible][illegible]

1. *Chamaea* (C. *Chamaea*) in 1890
 2. *Chamaea* (C. *Chamaea*) in 1890

1. The first of these is the fact that the
 2. second of these is the fact that the
 3. third of these is the fact that the

...the ... of ...

folleant quodammodo in a

... in about 1870 ...

the agreement, but the nature of the

1. The first is the *Principles of the Law*, which is a treatise on the general principles of the law, and is the foundation of the whole system.

I shall have no objection to your publishing it if you think fit.

... I am not a member of the ...

1871

(Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side)



...un dessin de la ...
...de la ...

Lobelia spicata

Di. 9. Come enjoining to write the
 Remains to the Council.

KK

à un le subarcement en latérite du Gopura E de
Krel Ko dans l'angle N E du porche E des
debris tuiles, un morceau de ~~façade~~ ^{façade} avec carreaux
et une petite lamelle de Cuivre.

NP

On remet en place des pierres appartenant
au fronton de la face nord de l'édicule nord
de Neak Pean; ces pierres avaient été poussées
gisantes devant l'ouverture de la façade

Samedi 10 - On trouve en dégagant la porte
intérieure du porche E du Gopura E de
Krel Ko - au pied du tableau sud - une statuette
de déesse debout adossée à une stèle terminée
en arcature, le tout de sculpture très grossière
(mis au magasin n° 266)

CA 266

KK

Les fouilles mettant à jour le pseudo subarcement
en latérite au nord de ce porche (pseudo
parce que tellement rudimentaire) sont encore
découvertes des débris de poteries et tuiles en
grande quantité et à un certain endroit des
débris d'ossements Calcinés.

Or la section des terres de la
fouille montre très nettement 
à environ 0^m 30 au dessous du
niveau du sol actuel une ligne noirâtre
horizontale et continue comme de débris
calcinés: cette ligne charbonneuse correspondant
aux débris de tuiles et poteries peut être un
incendie ayant détruit des constructions légères
à ce niveau (?)

Lundi 12 - On commence à dégager le Gopura
de l'enceinte N. Or l'Ankor Vat: le
Gopura est de beaucoup plus envahi
par la brousse que ceux de l'Est et du
Sud - Il faut en conclure que le dernier

AN

[illegible]

Le gagement remonte assez loin en arrier.
De nombreux blocs appartenant au
Soubassement se retrouvent à Fried's Point
et pouvant regagner leur place primitive.
Ces restes sont fortement désagregés et
déplacés par les énormes racines d'arbres et
arbrustes qui garnissent ce Jopura.

Je commence à faire nettoyer et enlever bœufs
et saumon pour pouvoir remettre ensuite en
état ce débarquement.

Dep. [L'équipe du Mus à l'ouest du Bapuan
a repris son travail]

Mardi 13 — On commence à dégager le mur ouest du
Bapton au sud de la porte Centrale en relevant
l'immense yao qui élève le montant sud de
la dite porte.

La partie sud du mur ~~est~~ en place s'élève
au dessus de la machine de base et le talus
est un peu moins haut que dans la partie
Nord: il semble regagner peu à peu le niveau
du sol environnant.

Mercredi 14 - Fait visiter Ta Prohm Banteai Kdei
et Takeo au Camarade Chanchou architecte
des T.P. Venu s'inspirer de l'architecture
khmère pour construire à P. Penh le Palais
de S.M. Sihanouk.

Constatai de Prohm une reprise enorme
de la végétation, un pan de mur prêt à
tomber au Gopura del'avant dernier
enceinte ouest et plusieurs arbres tombés
qui barrent le chemin.

Tendi 15 On remet enrou quelques pierres
ala Porte du mur a l. Ouest du Baptem.
Le peron du cote E de cette porte

semble avoir été comblé et bloqué avec des dalles de grès pour le supprimer.

KK

À Krolko on arrive à reprendre toutes les pierres retrouvées dans les décombres du fronton de la façade sud du Gopura E pour les remonter (non pas en place mais à côté) sauf les deux pierres des nagas d'about latéraux.

Vendredi 16. Fais araser les pierres des geants de la Porte de la Victoire à la ligne inférieure du Corps du Naga sur ce qui a été déjà reconstruit du mur de soutènement.

PV

Beaucoup de ces pierres faisant défaut il faudra suppléer par de la maçonnerie pour supporter les parties hautes du buste ou les têtes retrouvées.

Bar

Fais mettre l'équipage béton armé à soutenir et consolider les pierres de la partie sud de la porte centrale du mur à l'ouest du Bapuon.

Samedi 17 On remet en place à Peak Peau le fronton au dessus de l'ouverture de l'édicule Est dont les pierres furent retrouvées dans les décombres: malheureusement les pierres forment linteau du dit fronton étant cassées en deux nécessitera un étau pour la maintenir.

NP

À Krolko on relève un important fragment de Colonne de la porte extérieure de la façade E du Gopura (côté N) retrouvée gisant parmi les pierres de débris.

Lundi 19 - On remet en place la pierre d'angle du débarrasement du Gopura N d'Aiktor Val façade sud - à l'est du porche.

KK

AVI

Bar

Trouvée dans le sol à environ 3^m00 à l'ouest du mur ouest du Bapuon une

The first from a collection
 to which more of the same kind will be added

Q. Quelle est la cause de la maladie ?

1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325

[illegible]

Il faut des supposés pour la démonstration
de la vérité de ces propositions.

the person
and the
contents of the letter
to the mother & sister
of the person

recueillir un bon échantillon.
L'indice du dit fossé étant creusé dans
le sol par un déblaiement la pierre formant
Est que la pierre formant creusée dans le
le fossé en terre et l'ouverture de l'écou-
lante 17 En tant qu'il y a de la terre

[illegible]

Trouve dans le dol n° 3000
 fagots de bois - et est de la forêt.
 Endossement du gisement N et d'acier de
 19 - Le gisement en place la pierre de la

Levent de l'Année 1870

Statuette de personnage debout à peine
dégrossie les deux bras en avant
du type de celles trouvées dans les
debris de sculptures au nord de
l'enceinte N du Palais Royal

et de celle trouvée à la Tenane
boudhique n° 5 / BEFEO - XVIII - 8
p XI 9) [Cf. Perrot & Chipiez tome III
page 425)



Mardi

20 Sur la face E du massif
Central du Sanctuaire de Neak Pean on
enlève la couche de terre qui semblait un
restant de charpente légèrement surélevée
allant des gradins du centre à l'extérieur.

On aperçoit en décrochement des premières
assises du massif une sorte de dallage
assez analogues à celui trouvé dans la
partie Sud - sous les pierres des Montagnes
ou lingas (?) mais encore plus abîmées.
Les dalles de ce dallage sont usées
en latérite sont arrondies et lisses.

Peut-être à cause de leur séjour
dans l'eau de ce bassin qui ne semble
pas avoir été dallé dans toute sa superficie.

Il serait curieux, pour comparaison,
d'extraire une dalle du dallage du fond
du Srah Srang, pour voir si le séjour
dans l'eau l'a corrodée à ce point.

Mercredi 21

On peut reconstituer en partie un
fronton et tympan provenant du porche
E du Gopura de Krol Kō: bien entendu cette
reconstitution ne peut se faire in situ. Trop
de pierres des parties inférieures sont manquantes.
Le personnage Central du tympan, debout
au milieu de figurines volant et priant

1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325

1776 - 1777
1778 - 1779
(1780 - 1781)

about the system the Centre is to have a
 statement of the various experiments
 on the same table as the results in
 Central the Committee to Black Room on

Peut-être a-t-on voulu dire
on l'attribue tout accident et l'insolite
du style de ce dialogue pour nous
ou l'ingrat (?) mais encore plus odieux.
Dante dit - son la prison de l'homme
une analogie à celui pour le
associé du travail une sorte de dialogue
On s'aperçoit en observant les figures

I have been thinking of you very much lately
 and wondering how you are getting on.
 I hope you are well and happy.
 I have been very busy lately
 but I have managed to find some time
 to write you a few lines.
 I am sure you will be glad to hear from me.
 I have been thinking of you very much lately
 and wondering how you are getting on.
 I hope you are well and happy.
 I have been very busy lately
 but I have managed to find some time
 to write you a few lines.
 I am sure you will be glad to hear from me.

[illegible]

présente cette particularité d'être coiffé d'un chignon cylindrique sur lequel la figurine a été buchée. Le fronton montre les traces de l'encastrement des pannes de la toiture sans doute en charpente dans cette partie : Apeuvant des pierres de l'entre-chaussée retrouvées parmi les déblais.



Jeudi 22 - En descendant... du mur ouest du Bayon

*à côté
l'absence de
l'arbre qui
occupe à
présent l'emplacement*

la partie de la porte centrale (Côté sud) dont les pierres sont retrouvées dans les terres de déblais. Ici il est du mur on reconstitue la partie de la porte ~~est~~ de la façade E dont le bas relief porte un personnage debout sous arcature entre 2 bandes verticales : l'une ornementale et l'autre de carreaux d'animan.

Bap

On remarque que ces sculptures s'inspirent de l'art d'Indrapurman comme décor.

Vendredi 23.. En allant dans la brousse chercher un arbre tombé pour le faire débiter en planche je trouve un emplacement de terrane bouddhique creusé à 200 mètres environ à l'est de la route qui va au Bayon dans Antok Thoin.

Terr. Buddh

Trouvé près du balang renversé au dessus de la tête d'éléphant-gargouille de l'édicule N de Neak Pean une petite tête de Bodhisattva à figurine sur chignon, de facture médiocre et assez abîmée. C'est la tête qui correspond au corps trouvé au même endroit (voir p. 54 bas de la page) Mis au magasin sous le n° 263

NP

CA 263

Samedi 24 Mis de l'outil à nettoyer les 5 prasats du Prach Petthi de nouveau recouverts par la brousse.

P.P.

Service
Forêtier

Le service forestier ayant terminé le débouche-
ment de la grande place devant la terrasse
les éleveurs commencent à débouche les
parties élaguées et éclaircies entre le Prak
Pithu et la terrasse du Roi Lépou.
Jusqu'au retour de la route devant la
dernière terrasse nord du Prak Pithu.

Lundi 26 Dans le dégagement du soubassement en
latérite grossièrement façonné de la petite terrasse
qui s'étend devant le porche Est du Gopura de
Krol Ko on retrouve une grande quantité de débris
de poteries et brèles en terre cuite, comme il
en fut trouvé au nord (voir p. 83)

On relève un linteau tombé à pied d'œuvre
devant la fausse porte de la façade est de l'édicule
annexe de Krol Ko (dans l'angle SE de la Cour)
et on le remet en place sur les colonnettes.

Mardi 27. On enlève les gradins en grès du bassin
nord ^{près} de l'édicule N de Neak Pean afin
de les relever et de rétablir le niveau de
la bordure supérieure à la même hauteur
que les frontons de la route reconstruite.

Sous ces gradins en grès on met à un
l'infrastructure en latérite.

La reprise en terre cuite se fait au moyen
de blocs de latérite brisés dans la boue à
l'ouest.

On trouve dans l'enlèvement des terres auprès
du balang à l'intérieur de l'édicule Nord deux
maisons de statues devant une petite amphore à
couverte



La position des maisons ne
permet pas de rattacher
ce fragment à la même
statue, trouvée en ces lieux

[illegible]

CA 263 Tout les divers débris sont classés sous le n° 263


Mercredi 28 Fait faire un sondage à l'ouest du mur ouest du Bapnou pour voir si un orifice qui se trouve à la base du socle du dit mur correspondrait à un écoulement d'eau provenant d'une rigole ou dallage situé de l'autre côté du mur.

Bap

Ce sondage ne fait que montrer le paviment interne de provenance la terre de terre semblable au ciment remis à un. Un passage d'eau avait été fait à leur place primitive d'enceinte

Jendredi 29

Ben pri' entaquer les dimensions de la couverture Nord du Gopura



AV

En tout 20 pierres

Trouvé un vestige inédit de terrane bouddhique à 800 mètres environ à l'ouest un peu sud du Bayon - avec les semas habituels, debus etc. Dans la trouée à côté parmi des restes de briques on retrouve une tête de bouddha très qu'on a vu dont l'usmisha a été cassé. (n° 268)

CA 268

Vendredi 30. Le dégagement de la partie sud du mur à l'ouest du Bapnou fait retrouver la partie en retour vers l'est symétrique à celle déjà trouvée au nord (p. 42 - 44)

Bap

Il est donc évident que le Bapnou est enclos par un mur sur 3 côtés. La partie qui vient d'être déterrée dans l'angle SO est certainement l'aboutissant de la partie autrefois mise à jour à l'est près du Gopura intérieur oriental.

1850

28. *Mercedi* 28

and the bottom of the river is covered with sand.

2. *De la nature de la vieillesse*

continued to our destination & were obliged to

1844

Ca. 1800-1850

1870

on the dominion of the sea. The power of the sea.

29. 1. 1842. Received of the Treasurer of the County of ...

... ..



Sketch of Lake Superior

1850

12

Dr. J. C. Smith

— only a small number of the

Träume im Schlaf nicht erkennen

at East end on which I've marked where you'd be

Wetter - war zu warm und sehr trocken

Don't you know a lot of people in London?

Lausanne le 10 de Mars 1783

(825.7) - number of the case.

20. Le département de la France dans le

There is a great deal of Japanese fruit raised here

La partie en retour vers l'occident

2. Alle-ysa Towne on Nov. 11 (p. 12 - 11)

I at some distant place in Virginia

enches par un verre de 3 l et 1/2 parties

20 April 1941

Le 24/10/1914

partie centrale mise à jour d'art.

Wies der Papst den anderen vor.

Mois de Juillet


Samedi 1 En enlevant les terres qui bloquaient la base du mur Sud de l'édicule E du Prati Pitru, sous les racines d'un Salao on découvre une superbe jarre-cratière en terre cuite vernissée, et décor ornemental à peu près intacte. - A côté des poteries de dimensions plus petites dont une également avec couvercle et 3 oreillettes, abîmée malheureusement. (N° 269.)



CA 269

A Neak Phan le dallage laissé voir dans l'édicule E devant la tête d'homme jargonne une excavation rectangulaire de 2^m00 sur 0.40 et d'une épaisseur d'une dalle : - Je crois à un pur hasard, car je n'ai rien vu de semblable dans les édifices N et S.

Lundi 3 - Le relevé des niveaux des portions de géant (genou et corps du naga) déjà relevés en place à la porte de la Victoire donne le résultat suivant :



De l'autre côté au même niveau


on a $D = 1.40$ $E = 1.32$

Un coup de niveau sur corps du naga donne les résultats suivants

[Le Côté Nord est donc d'environ 6 cm plus élevé que le côté Sud]

A	= 0.07
C	= 0.19
E	= 0.11


Notes de J. Mallet



Annexe 1. Le contenu de deux jarres
 déterminant la base de la mesure
 pour cette échelle. Les jarres
 de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité
 de 0.38 litre. Les jarres de la collection
 de la ville de Paris sont en verre et ont une
 capacité de 0.32 litre. Les jarres de la collection
 de la ville de Paris sont en verre et ont une
 capacité de 0.38 litre. Les jarres de la collection
 de la ville de Paris sont en verre et ont une
 capacité de 0.32 litre.

Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.38 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.32 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.38 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.32 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.38 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.32 litre.

Annexe 2. Le contenu de deux jarres
 déterminant la base de la mesure
 pour cette échelle. Les jarres
 de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité
 de 0.38 litre. Les jarres de la collection
 de la ville de Paris sont en verre et ont une
 capacité de 0.32 litre. Les jarres de la collection
 de la ville de Paris sont en verre et ont une
 capacité de 0.38 litre. Les jarres de la collection
 de la ville de Paris sont en verre et ont une
 capacité de 0.32 litre.



Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.38 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.32 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.38 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.32 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.38 litre.
 Les jarres de la collection de la ville de Paris
 sont en verre et ont une capacité de 0.32 litre.

Mardi 4 - Mis le dessinateur au relevé des bassins et
terrains de Neak Pean où la brouse vient d'être
enlevée: les grandes pluies qui ~~commencent~~ arrivant
la reprise de la brouse dans ces terrains, il n'est
que temps de profiter du dégagement momentané
pour relever exactement les contours de
levée de terres autour des bassins.

On rétablit le niveau de la chaussée pourtour
le grand bassin dans la partie près de l'édicule
mis les sciens à débiter un gao tombe à environ
400 mètres à l'ouest de la porte Sud d'Anter Thum.

Mercredi 5 - On commence le dégagement de la façade N
du Gopura N d'Anter Vat dont les terres
montent presque jusqu'au niveau supérieur du
subsolvement. Parmi les pierres enlevées de déblais
qui sont sans sculpture je fais mettre de côté un
certain nombre qui retaille pourront servir à
construire le mur du barrage au vauve à
l'angle NE du forum intérieur.

On trouve près du perron qui termine
à l'est la petite terrasse qui précède le
Gopura de la 1^{re} enceinte 2 troupes de
statues debout, l'une un, dont un bras
porte comme bracelet un serpent enroulé.

Jeudi 6 On continue à rétablir le niveau des gradins
du bassin nord de Neak Pean à l'ouest de l'édicule
comme on l'a fait du côté est.

Le même travail s'exécute dans le bassin est
dans l'angle sud-ouest.

Le retour de l'angle SO du mur d'enceinte
du Bappon s'interrompt au bout de
2^m 50: dans cet angle le mur est plus
haut de 3 assises au dessus de la partie
mentionnée on s'arase la partie Sud du dit

BAP
mur. - L'arc 2^o avant d'arriver à l'angle
une amorce de base de mur en laterite vient
se rattacher perpendiculairement au mur de clôture.

Vendredi 7. - Il se pourrait que le dallage informe en
laterite retrouvé partiellement devant la façade E
du sanctuaire Central de Wat Phan au pied du
maquis entre les 2 têtes de naga ait été prolongé
pour former passerelle jusqu'aux gradins est du
bassin (v. p. 89. 20) En effet si cet endroit
les 3 premiers assises ou gradins en grès
sont défectueux et on voit quelque
morceaux de laterite qui
semblent combler le vide de ces



3 premiers gradins

P.V
On met en place les 4 têtes et la queue
geant asura qui tient la queue du naga à
la porte de la Victoire et on retient toutes les
parcels de pierre qui constituent le corps du
dit geant à grands renfort de crampous,
bous et potelets en béton armé. On assemble
aussi les morceaux du bout de la queue du
naga qu'on a retrouvés.

Samedi 8. - Mis l'équipe qui travaillait au Prak
Pithu et débroussailler et sonder le tertre
qui est situé au NE du Prak Nord du
Prak Pithu et dont les auteurs parlent
comme de "quelque chose d'important".

Le résultat - très maigre - est tel :

P.Pi
Ce monticule allongé dans le sens E-O
très raviné par les pentes NE et Sud
semble d'avoir les vestiges de bûches caressées et
quelques blocs de laterite peut-être
encore in situ aux angles SO et NO
avoir reçu une construction légère autrefois

Verdict 7. Le seigneur par le village infirme
latente reboute parcelllement devant la porte E
la fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act
pour former parcelllement. Les parcellles ont été
divisées (p. 87. 20) de l'act à l'act
la 3^e parcellle vers le sud par un fuy en
fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act
fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act

3^e parcellle d'aval
On met la place de la 3^e parcellle
parcellle d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act
fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act
fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act

Verdict 8. Mais le seigneur parcelllement en l'act
parcellle d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act
fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act
fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act
fontaine d'aval de l'act par un fuy en
moyen entre la 2^e et la 3^e au de l'act

Peut-être ancien vestige de Tenam buddhique
comme le ferait supposer le balang - encore
en place à l'extrémité Ouest.

Le mur de paroi de la dite Tenam se
serait effondré lors des ravissements du sol
du monticule et il n'en resterait que 5 ou
6 blocs repartis comme je viens de le dire à
la page précédente.

Le Caraiton religieux de ce tertre est
affirmé encore par les débris de sculptures
retrouvés à la base (Côté ouest.)

C'est tout les lingas, Ganesas, et débris de
Balang annoncés par les auteurs.

En recherchant avec plus d'attention
parmi les blocs de grès qui gisent dans
cette partie ouest à l'abreu j'ai trouvé
un second débris de la "Borne tronconique
à figurines" dont parle l'JK III p. 73

Je l'ai fait transporter à la Sala avec le
premier fragment déjà trouvé (cf. p. 80-81-7)
sous le n° 271 * mais vraiment si

La pierre était aussi usée du temps de l'ère de
Lapourière, je me demande comment il a
pu identifier des "divinités brahmaniques"
dans un reste aussi informe et aussi peu
lisible. Quant à la forme tronconique (?)
elle me paraît banale pour une base carrée
à montures.

Lundi 10 On trouve à Krol Kô à l'intérieur de
la 1^{re} enceinte (angle NE) une pierre bizarre à
demi enterrée de forme ovoïde sur une face
et dont il est difficile de préciser la destination.
En la débarrassant un morceau de la partie
ovoïde se détache - très nettement - et

Boone
CA 271
* Trouvé
également de
un morceau de
grès à demi taillé
en forme de cuve
à ablation avec
somastrua.



KK

J'ai la surprise de constater dans la section un trou rond, sorte de mortaise, dans lequel un fer plat A recourbé retenait des debris, sorte de friandise, dont j'ai pu parvenir à découvrir la nature.



Mardi 11 Mis une équipe à nettoyer les petits temples à l'est du Khleang nord ainsi que les abords de ce dernier.

Le Service Forestier ayant terminé d'aération et l'enlèvement des petits arbres entre le Prak Pithu et Tep Pranam va sur mes indications faire le même travail au Sud de la grande place d'Anker Thom.

Panne d'auto dans la forêt de Prak Khan par suite de la rupture d'une attache à l'arrivée d'essence. J'en profite pour - pendant la réparation improvisée - aller voir les géants de la porte Ouest de Prak Khan. J'y ai vu qui se la queue du naga (que je cherchais pour me guider dans la pose du morceau retrouvé à Thwa Chey) n'existe plus le parement extérieur du mur de soutènement emporte des bas reliefs, du moins dans la partie située près de la porte.

Mercredi 12 - Mis l'équipe nettoyage à l'exploration et ténasse de Tep Pranam qui disparaissent sous la verdure.

On a terminé la remise en place des asuras et nagas (côté N) correspondant à la partie de mur refaite. - En tout 7 corps d'asuras ont été à peu près intégralement (avec quelques raccords en ciment) restitués plus le géant polycéphale - Le reste, environ huit,

Composé de debris informes fait hiabars dans la serie. (Voir Photo)

Jeu di 13. - Fait remblayer avec les terres prises dans l'angle exterieur SE de la Porte de la Victoire la partie de la route au nord pres du mur de soutènement se fait sous le naga-balustrade. On egalise le terrain libre entre les deux debuts d'alignements de geant pres de la porte. J'en profite pour faire monter un couloir a 0^m50 au haut de la porte afin de la faire debarrasser des vegetations qui gagnaient peu a peu en intensite en recouvrant les sculptures sous les fets. Sous ce rapport la Comparaison des photos 14 - 34 - 58 - 83 ou a des mois differents se voit le meme angle NE de la Porte, est interessante pour suivre les progres de la Croissance de la verdure.

PV

Vendredi 14. - On commence a Nettoyage le degagement de l'edicule ouest celui a la tete de cheval suivant les uns, de boeuf suivant d'autres. En deplacant un autre pres de l'entree occidentale du dit edicule on trouve dans le sol un petit morceau metallique en tong deng impossible a identifier mis l'equipe nettoyage de Antler Thom a Prach Palilay

NP

P.P.

Samedi 15 Fait interrompre le degagement du retour a l'angle Sud du mur a l'ouest du Bapuan lequel mur ~~est~~ brusquement, cependant qu'une assise inferieure de fondation en laterite continue vers l'est ainsi que l'amorce de mur en laterite signalee en haut de la page 101 Je fais reprendre le journal du

Bap

mur au nord, mais je fais une interruption
pour permettre au centre de piston de contourner
le Bapou, sans être coupé par les franchises
de fouilles et je fais refaire un Sunday plus
loin pour voir si le mur se continue.

Lundi 17. - L'équipe Béton armé vient faire les consolidations
nécessaires sous les voûtes des étendues N et E de
Neak Peam.

Une nouvelle équipe avec un nouveau caporal s'occupe à
nettoyer la terrasse des éléphants et celle du Roi. Les
travaux de la Porte de la Victoire de traversant
interrompus faite de pierre pour continuer la refecton
du mur de soutènement je fais faire un choix
de blocs de grès d'un volume capable que je fais
tailler sur place parmi les blocs qui encombre
les abords du Bayon. (par N) Ces blocs
transportés à la Porte de la Victoire serviront
à continuer les grandes balustrades nord.

Mardi 18. - Le dégagement du Sanchuan (?)
Central on salue Central du Gopura E de
Krolko laisse voir sur le dallage une
très grande dalle ^{plate} mesurant 1.80 de
Ck sur 0^m 30 d'épaisseur: je n'en vois
pas la provenance à moins qu'elle ne
soit la pierre centrale recouvrant les voûtes
ce qui n'apparaît guère dans la dalle.

En dégagant les dalles latérales du dit
Gopura on trouve parmi la terre des
petits coquillages ronds (très communs dans les
grands lacs) qui on utilisé à faire la chaux.

Mercredi 19 - En allant reconnaître l'état de la porte
sud de l'enceinte extérieure de Prakh Khan je
suis amené à longer intérieurement cette
enceinte depuis la porte E jusqu'à la porte S.

BAP

NP

TTH

BAY

KK

Prak. K.


le mur d'enceinte dans cette partie apparaît en plusieurs endroits démolis, soit sur toute sa hauteur soit partiellement. à peu près à égale distance entre l'angle SE et la porte Centrale Sud je trouve à 6 ou 7 mètres du mur un passage d'écoulement d'eau en laterite qui doit traverser probablement la base du mur d'enceinte pour aller verser les eaux dans la douve ext^{re}.



Ce sont trois caniveaux recouverts d'une dalle en laterite. à rapprocher du passage souterrain de l'angle SO de Angkor Thom.

A signaler à la porte Sud les 10 têtes du géant de queue Côté ouest encore en place: les traces de bas reliefs déjà vus sur les parement^{ts} externes des Culées du pont - et dans le petit passage entre le passage central et la chambre latérale ouest deux linteaux de portes montrant encore leurs figurines non buclées (Buddha ou Brahman loka)

Jeu di 20 - Pour continuer les fouilles de dégagement du mur se retournant au Nord du Bapnon je suis obligé de faire réserver près du subane. ment du Bapnon les blocs écroulés à cet endroit. En effet alors que à l'ouest est à 30^m 00 du tombonnement, au nord il n'est plus qu'à 11^m 00



Sur mes indications le Service Forestier Commence à éclaircir la brousse dans la partie comprise entre le retour de la route devant la face N du Bapnon et le sentier dans l'axe



AXE DU BAYON

PKⁿ

Bap

BAYON

Le mur de soutènement dans cette partie apparente
en plan incliné en bois de chêne, fort en bois.
L'ouvrage est fortifié par un mur de 10
pieds d'épaisseur et de 12 pieds de hauteur.
Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.



Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.
Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.
Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.

Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.
Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.



Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.
Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.

Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.
Le mur de soutènement est de 10 pieds de hauteur
et de 12 pieds d'épaisseur. Le mur de soutènement
est de 10 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur.



Serv.
Toussaint

N°5 du dit monument (Partie A) Je ferai
prolonger le travail, qui sera pour plus à fond
alors devant le Gopura E du Bapnou

Vendredi 21 - En allant visiter mon chantier (Gopura
Nord - face nord) de Oukor l'at je remarque que
des suintements d'eau se produisent par
l'intermédiaire de fibrilles de racines dans les joints
au débassement de la galerie extérieure du 1^{er}
étage (Côté nord - à l'ouest de l'entrée centrale)
Ce suintement assez abondant et assez curieux en
ce sens qu'il n'a pas plu depuis deux jours.
Pour me rendre compte de sa provenance je fais
pratiquer une fouille en A à l'intérieur
de la Courte du 1^{er} étage au droit
du susdit suintement

AN



Trouvé dans les fouilles de déblai de l'édicule
Ouest de Mak Pau au milieu de la partie
intérieure une pierre plate décoré de pétales
de lotus sur  la tige avec pistils et
étamines  semblable à celle du même
genre trouvée dans l'édicule E : également
empreinte de 2 pieds sur la partie supérieure

NP

Samedi 22 - mis une équipe au débroussaillage
de la porte N d A. Thom en vue de
procéder à quelques consolidations qui paraissent
s'imposer. Cette Porte est la mieux conservée
de l'enceinte d A. Thom.

Porte N
A. Thom

Trouvé à Krol Kio dans le dégagement du
porche D du Gopura un quadrupède (boeuf ?)
à moitié cassé, dont manque une partie du
corps et la figurine qui il devait supporter sur
son dos.

KK

Lundi 24 Commencé à faire mettre quelques remplissages
en béton armé; contreforts ou potelets à la porte

Porte
N. A

[illegible]

Nord d'ANKOR Thom. Les mêmes
 bernes qu'au têtes du Bayon
 donnent à la base des pattes des
 éléphants d'angle le profil
 annulaire concave A ce qui amène
 à donner des lamelles de pierres à la base qui
 supportent des parties considérables. Je suis
 obligé de coller ces dites lamelles en remplissant
 de ciment suivant le poutille en hachures.
 Pour ce qui est des trompes des éléphants B
 le problème est plus complexe: peut-être avec
 des instruments et des étais provisoires pourrait
 on les redresser.



Trouvé dans les fouilles de dégagement du mur
 au nord du Bayon un fragment de poterie
 représentant un buffle? (très grossier de facture)
 Il est creux et percé d'un
 trou sur le dos. mis au



CA 272

magasin sous le n° 272

Mardi 25. - Trouvé à Krolle en
 dégagant la chambre latérale nord du Gopura
 dans une termitière des débris en fongdeng et
 une main de statue en grès
 tenant un collier (n° 273)

CA 273

On trouve à Neak Pean
 en relevant les dalles des
 gradins du bossoir central
 dans l'axe de l'édicule E
 et à l'endroit même où était le buste de
 femme qui surmonte la rigole d'écoulement
 (dans la rigole même) deux mains tenant
 une amphore absolument semblables à
 celles trouvées à l'édicule nord (p. 93-27)
 mis au magasin sous le n° 274



CA 274

Route N° 5 A. T.

Bap.

KK

N° 2

Koulen

Reçu de M^r Roque, touriste, quelques renseignements écrits accompagnés d'un plan à l'échelle au sujet des dalles sculptées qu'on trouve près de la source de la Rivière de Siem Krap dans les Koulen (JK III - p. 236)

Decor
Groupe

M^r Roque le 1^{er} estime que "deux" à fleur de Coim des murailles intérieures du Gopura occidental d'A. Val peut fournir superbes modèles, étoffes brodées, brodées, parurementerie, dentelle etc.

Mercredi 26 - Resultat sondage en A (Voir Croquis p. 113)

dans la Cour intérieure Nord (côté ouest) du 1^{er} étage d'Ankor Vat : sous les deux assises en grès qui servent d'emportement au socle du mur des bas-reliefs commence la latérite de des fondations. Deblai.

Sable presque pur.

A 0.50 sous le Niveau du Sol de la Cour on trouve à



Cet endroit une poche d'eau qui explique les infiltrations remarquées au dehors.

En B sur le parement de grès relève le graffiti suivant :



Jendredi 27 - On trouve dans le dégagement de l'intérieur de l'édicule Ouest de Neak Pean un bodhisattva (?) assis à 4 bras, base à tenon : la tête et 2 bras manquant : la main qui reste tient semble-t-il un flacon. La même fut trouvée à l'édicule Nord (voir p. 54 en bas)

Trouvé également au même endroit un objet bizarre en grès en forme de poire ou de bouton de lotus fendu sur un côté (n° 275)

Trouvé à Krol Kô toujours dans la



KK
CA 273


Bap

Termitiere qui remplit presque tout l'intérieur de la chambre latérale N du Gopara 2 avant. bras de statue tenant l'un un flacon, l'autre un parallépipède rectangulaire (?) n° 273 (peut-être la même que pour la main levée au même endroit)


Le dégagement de la base de mur qui longe le sous-sollement nord du Bapuvon laisse voir tout contre le mur un second mur en laterite sur une longueur d'environ sept mètres.

Vendredi 28 En allant chercher des bois à débiter dans la brousse P.A. Thom on trouve un vestige de terrasse bouddhique où j'ai mis quelques Conils à débroussailler.

Les résultats sont les suivants : ce vestige est situé à environ 120 mètres à l'est de la route qui va de la porte sud au Bayon, et à environ 650 mètres au nord du mur d'enceinte sud.



Cette ancienne terrasse bouddhique qui ne se révélait que par le tumulus du balang et quelques vestiges de cordon en laterite à l'extrémité orientale : deux sang couchés dont l'un, entier, semblait avoir reçu au commencement de dégagement, car les terres étaient creusées à l'entour, se distinguant à l'ouest l'emplacement du Vihara est indiqué par les double Seimas aux places sacrées, (quelques uns manquent d'autres sont remaniés ou cassés) un premier cordon de laterite subsiste encore à l'extrémité Est se retournant au nord sur 2° 00 environ et au sud sur 4.50.



A 15 mètres à l'ouest de ce cordon de laterite est situé le balang également en laterite

Terrasse bouddhique U

Il n'en reste en place que 2 ou 3 assises de bases qui constituent un rectangle de 2.50×2.25

Les fouilles autour du dit balang et près des cordons en laterite n'ont fait découvrir aucun fragment sculpté: à l'angle SE du balang on a trouvé réunis à cet endroit des débris de tuiles.

À 1.50 du cordon à l'est de la terrasse bouddhique se trouvent c'est-à-dire à 13.50 du balang on trouve encore quelques pierres de laterite en G

Près des sémias de l'angle NE gisait ~~un~~ seng cassé en plusieurs morceaux en A

L'autre, non cassé, sans un morceau de la queue, a été remis debout (B) Il mesure 1^m40 de hauteur. Ces seng que l'on retrouve ainsi dans la brousse et qui sont les frères de ceux qu'on trouve dans les temples de l'époque classique ont dû être transportés là (du Bayon qui est le monument le plus proche) par les boriges quand ils édifièrent leur prah Vihear. V dans la série - 100000

Samedi 29 - En dégagant le mur en laterite celle contre celui au nord du Bayon on trouve dans le sol deux tablettes de pesani (rasung baton) à demi cassées.

Mis l'équipe nettoyage à la Porte Sud d'Ankor Thom. Constaté un affaiblissement à l'ouest de la chambrée d'accès qui a entraîné la chute de une partie des morceaux de géante de la balustrade qu'on avait retrouvés dans le fossé et ramené sur la route.

Trouvé des vestiges d'anciennes constructions au Sud du village de Tabou - mis une équipe au débroussaillage.

Lundi 31 Le dégagement du Gopura de Krol Ko étant à peu près terminé on passe au dégagement de l'édicule annexe au SE du Sanctuaire.

Tem Bouddhique U

Bap

Portes d'A.T.

Votages

KK

Il n. en 1882 en place par 2 usines de bois
qui constituaient un rectangle de 2.50 x 2.52
Les fondes. autour du dit balcon et par
côtés en latente n. ont fait des usines
fragments de latente : à l'angle SE du balcon on
a trouvé des usines : et autour des usines de bois.
Et 2.50 du côté n. l. est de la même latente
de latente : et a été à 13.50 du balcon on
a trouvé encore quelques usines de latente en C
Par les usines de l'angle NE point de latente

en latente usines en A
L'angle, non usiné, sans usines de la quinzaine
a été usiné debout (B) Il mesure 1.70 usiné
Et l'angle par les usines usinées dans la quinzaine et
qui sont les usines de bois qui ont été usinées dans la quinzaine
de l'opinion classique est de 1.70 usinées la
(du balcon) qui est usinée la plus grande par
la grande partie de l'usiné les usines de la quinzaine

2 usines 29 - En dégageant le mur en latente de la quinzaine
celui en bois du balcon on trouve dans le sol
deux tablettes de bois (usiné debout) à l'usiné
usiné.

Mis à l'opinion usinée à la table des 4 usinées
usinées en usinées à l'usiné de la quinzaine
l'usiné qui a usinée la quinzaine de la quinzaine
usinées de quinzaine de la quinzaine qui ont usinées
usinées dans la quinzaine usinées dans la quinzaine
Tous les usinées de usinées usinées dans la quinzaine
Par le village de Tabou - sans usinées en
usinées usinées.

usiné 31 de dégageant le balcon de la quinzaine
usiné à l'usiné de la quinzaine on trouve en
dégageant de l'usiné usiné en 32

Le dégagement du susdit Gopura a laissé voir, partant du pilastre nord de la face ouest, un vestige de fondations de mur en laterite direction E-O au bout de 2^m00 environ le mur se décroche vers le nord d'environ 1.50 pour reprendre la direction E-O ensuite.

Et la base du mur nord de l'aumene qu'on dégage en a trouvé un petit balustré carré de forme et moulures habituelles, et à côté un plus grand très grossièrement taillé à profil de moulures anormales.



Mois d'Avout.

Mardi 1... Mis une équipe à nettoyer de Bappon envahi par la végétation ainsi que la chaussée d'accès sur Colonne.

Trouvé en dégageant la face N du mur en laterite juxtaposé contre le mur en grès au nord parmi des débris de briques une petite jarre de forme assez élégante avec dessin sur couvercle mais

malheureusement cassé. A côté

se trouvait un petit couvercle

rouillé en couvercle blanche. (N° 276)

CA 276

Dans le dégagement du dit mur en laterite on trouve trois pierres longues qui me paraissent des morceaux

de balustrade en corps de vache.



(mais je ne vois pas d'où provenaient ces balustrades) Le Caporal qui était avec 3 frères devaient surveiller le Chaperon du mur en grès à l'endroit A ci-contre.



Vers S. E.


Le développement du végétal dépend de la nature
 des éléments du sol et de la température.
 Les végétaux se développent de même en latitude
 qu'en longitude. On voit à 5000 mètres d'altitude
 des végétaux qui ne croissent qu'à 500 mètres.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.



Mais d'abord.

Mais d'abord. Mais une équipe a travaillé à l'altitude
 élevée, sans végétation. Mais, pour la culture,
 d'après les observations.

Trouver en développant la base de la montagne
 en latitude 50, les végétaux de latitude 5000.
 On voit, par exemple, les végétaux de latitude 50
 au pied de la montagne de l'altitude de 5000.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.



Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.



Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.
 Les végétaux de latitude 50 croissent
 à la base de la montagne de l'altitude de 5000.



Mercredi 2 Le dégagement des vestiges signalés au sud du village de Tatrou donnent les résultats suivants.

Des semas aux places habituelles retrouvés dans le sol indiquent l'emplacement d'un Peak Vihar Bouddhique. - Toutefois la présence de plusieurs morceaux ^{de grès} sculptés et taillés (assez grossièrement il est vrai) peuvent laisser supposer un ancien prasat utilisé suivant la tradition par les bouzges qui construisaient le Peak Vihar.

A quatre mètres à l'ouest d'un double Sema est en A

se trouve un linteau de porte petit format type n° III un peu spécial ($1^m 20 \times 0^m 55 \times 0.20$)



la sculpture est inhabile mais le sujet est particulier. Au centre, tenant toute la hauteur du linteau un personnage debout, cheveux nattes, nez à sa droite vêtu d'un caleçon à pendeloque verticale; de son flanc droit sortent 3 têtes de nagas. Au dessous du linteau est une rangée d'orants à un corps. Tout près de là se trouvait un Seng assez abîmé de $1^m 25$ de hauteur.

A une 12aine de mètres du double Sema Est on trouve un vestige de massif en laterite, très abîmé (les curus des T.P. d'après les indigènes y auraient puise pour l'empierrement de la route) avec encore debout une Colonnnette sculptée octogonale en grès; l'autre colonnette gît un peu plus loin: au sud de ce massif en B se trouvait encastré dans un mur et de laterite



un balang qui était calé sur le sol par 2 gres se parallèles perpendiculaires d'environ $0^m 90 \times 0.20 \times 0.22$ moulurés sur la tranche tournée vers l'est

et qui portaient une inscription d'une trentaine de lignes (caractères de 0.^m 0.^m 5^m de hauteur) malheureusement très effacées, plusieurs lignes de la fin illisibles. Sur la face supérieure sur laquelle portait le balang. Une autre pierre analogue de même dimension et également moulurée sur un côté, avec inscription très usée également se trouvait à proximité des double stupa central nord en G. Et environ 3^m 00 de B renversée dans la terre était un autre balang en D.

Sur B et aux alentours on a trouvé des débris de sculptures très informes, fragment d'un masque de Buddha, etc.

En E à environ dix mètres du tumulus en latente B se dressait un massif plus important en latente, à redents moulurés qui s'élevait à près de 3^m 00 de hauteur et mesurant environ 6^m 00 à la base.

Malheureusement toute la partie nord était éventrée (emprunts pour la route).

À la base est de ce tumulus, on a trouvé un acrotere triangulaire en plan avec figure de Varapata, un autre acrotere plat dont le personnage central était monté sur un cerf, tout cela assez abîmé et très grossier comme sculpture.

Les 3 pierres portant inscription sur une face, et moulurées sur l'autre étaient terminées en onglet et devaient appartenir à un tableau de porte dont les 2 colonnettes et le linteau complétaient l'encadrement.

Une des inscriptions est presque complètement illisible.

1. L'écrouissage. 2. Le laminage. 3. Le forage. 4. Le perçage. 5. Le taraudage. 6. Le filetage. 7. Le vissage. 8. Le boulonnage. 9. Le rivetage. 10. Le soudage. 11. Le brasage. 12. Le collage. 13. Le moulage. 14. Le fonderie. 15. Le forge. 16. Le tréfilage. 17. Le laminage à chaud. 18. Le laminage à froid. 19. Le défilage. 20. Le trefilage. 21. Le tressage. 22. Le tissage. 23. Le tricotage. 24. Le broderie. 25. Le tapisserie. 26. Le menuiserie. 27. Le charpente. 28. Le plâtrerie. 29. Le maçonnerie. 30. Le peinture. 31. Le vernis. 32. Le papier. 33. Le carton. 34. Le textile. 35. Le cuir. 36. Le bois. 37. Le métal. 38. Le verre. 39. Le plastique. 40. Le céramique. 41. Le papier mâché. 42. Le papier découpé. 43. Le papier peint. 44. Le papier autocollant. 45. Le papier adhésif. 46. Le papier aluminium. 47. Le papier kraft. 48. Le papier journal. 49. Le papier d'impression. 50. Le papier de verre. 51. Le papier de soie. 52. Le papier de riz. 53. Le papier de coton. 54. Le papier de lin. 55. Le papier de chanvre. 56. Le papier de jute. 57. Le papier de sisal. 58. Le papier de coco. 59. Le papier de bambou. 60. Le papier de paille. 61. Le papier de papyrus. 62. Le papier de roseau. 63. Le papier de saule. 64. Le papier de bouleau. 65. Le papier de sapin. 66. Le papier de pin. 67. Le papier de résine. 68. Le papier de gomme. 69. Le papier de caoutchouc. 70. Le papier de latex. 71. Le papier de caoutchouc naturel. 72. Le papier de caoutchouc synthétique. 73. Le papier de caoutchouc recyclé. 74. Le papier de caoutchouc biodégradable. 75. Le papier de caoutchouc résistant aux produits chimiques. 76. Le papier de caoutchouc résistant aux rayons UV. 77. Le papier de caoutchouc résistant aux températures élevées. 78. Le papier de caoutchouc résistant aux températures basses. 79. Le papier de caoutchouc résistant aux chocs. 80. Le papier de caoutchouc résistant aux déchirures. 81. Le papier de caoutchouc résistant aux lacerations. 82. Le papier de caoutchouc résistant aux coupures. 83. Le papier de caoutchouc résistant aux perforations. 84. Le papier de caoutchouc résistant aux brûlures. 85. Le papier de caoutchouc résistant aux incendies. 86. Le papier de caoutchouc résistant aux explosions. 87. Le papier de caoutchouc résistant aux radiations. 88. Le papier de caoutchouc résistant aux champs électromagnétiques. 89. Le papier de caoutchouc résistant aux champs magnétiques. 90. Le papier de caoutchouc résistant aux champs électriques. 91. Le papier de caoutchouc résistant aux champs thermiques. 92. Le papier de caoutchouc résistant aux champs acoustiques. 93. Le papier de caoutchouc résistant aux champs lumineux. 94. Le papier de caoutchouc résistant aux champs olfactifs. 95. Le papier de caoutchouc résistant aux champs gustatifs. 96. Le papier de caoutchouc résistant aux champs tactiles. 97. Le papier de caoutchouc résistant aux champs auditifs. 98. Le papier de caoutchouc résistant aux champs visuels. 99. Le papier de caoutchouc résistant aux champs olfactifs. 100. Le papier de caoutchouc résistant aux champs gustatifs.

Bap
Constaté au Bapouon sur la façade nord la chute d'un grand trenc qui est tombé de la terrasse supérieure sur l'escalier nord et s'est arrêté près du Gopura Nord du 2^m étage, auquel heureusement il n'a pas fait de dégâts. Mais plusieurs gros blocs des échiffres de l'escalier ont été cassés et ont roulé avec l'arbre jusqu'au pied du Gopura du 2^m étage.

Les Coulis l'ont entendu tomber pendant la nuit à la suite d'une forte bourrasque de vent.

Une branche d'arbre est également tombée à la suite de la même bourrasque sur ~~la terrasse~~ ^{la terrasse} de la terrasse de honneur devant le Palais Royal - et un arbre de taille moyenne près de la terrasse royale sud du Prak Pithu.

Jendredi 3 - En dégagant le porche extérieur du Sanctuaire central de Khol Ko on trouve une petite tête détachée d'un bas-relief.

Devant le pilastre nord du dit porche part une armoire de mur^m latente qui se dirige vers l'est.

Deux pierres hautes du dit pilastre nord ainsi que le ^{plinté} ~~franc~~ de la porte qui gisaient sur les débris ont pu être remis en place.

Trouvé au centre du massif de latente E (voir croquis p. 125) dans des débris de briques à la terrasse ~~buddhique~~ ^{buddhique} de Tater un avant-bras tenant un bouton de lotus en Tongdeng. La main et le bouton de lotus seuls sont en métal plein. N° 278 (l=0^m19^m)

CA 278

Vendredi 4 Trouvant plusieurs endroits du mur au nord du Bapouon juxtaposé contre un second mur en latente, (et même à un endroit le

Bap


The above is a list of the names of the
 persons who have been appointed to
 the various offices of the
 Board of Directors of the
 Bank of the City of New York
 for the year ending on the 31st
 of December, 1854.

La Banque a été créée par le
Régul - et un acte de loi a été
adopté le 20 Mars 1844. Le
capital de la Banque a été fixé à 100 millions de francs.
Le but de la Banque est de servir de banque d'émission et de
la Bank des monnaies d'émission en France.
The Bank of Paris est une banque d'émission et de
a la Bank of Paris est une banque d'émission et de
Les Bank of Paris est une banque d'émission et de
Paris - en France le 20 Mars 1844.

104.
 In les circonstances où l'on est, nous
 nous que le ^{ministre} ~~ministre~~ de l'Intérieur
 nous prie de vous adresser les
 documents suivants :
 1° Les décrets et arrêtés
 2° Les rapports
 3° Les décisions
 4° Les avis
 5° Les propositions
 6° Les projets
 7° Les délibérations
 8° Les résolutions
 9° Les conclusions
 10° Les avis
 11° Les propositions
 12° Les projets
 13° Les délibérations
 14° Les résolutions
 15° Les conclusions
 16° Les avis
 17° Les propositions
 18° Les projets
 19° Les délibérations
 20° Les résolutions
 21° Les conclusions
 22° Les avis
 23° Les propositions
 24° Les projets
 25° Les délibérations
 26° Les résolutions
 27° Les conclusions
 28° Les avis
 29° Les propositions
 30° Les projets
 31° Les délibérations
 32° Les résolutions
 33° Les conclusions
 34° Les avis
 35° Les propositions
 36° Les projets
 37° Les délibérations
 38° Les résolutions
 39° Les conclusions
 40° Les avis
 41° Les propositions
 42° Les projets
 43° Les délibérations
 44° Les résolutions
 45° Les conclusions
 46° Les avis
 47° Les propositions
 48° Les projets
 49° Les délibérations
 50° Les résolutions
 51° Les conclusions
 52° Les avis
 53° Les propositions
 54° Les projets
 55° Les délibérations
 56° Les résolutions
 57° Les conclusions
 58° Les avis
 59° Les propositions
 60° Les projets
 61° Les délibérations
 62° Les résolutions
 63° Les conclusions
 64° Les avis
 65° Les propositions
 66° Les projets
 67° Les délibérations
 68° Les résolutions
 69° Les conclusions
 70° Les avis
 71° Les propositions
 72° Les projets
 73° Les délibérations
 74° Les résolutions
 75° Les conclusions
 76° Les avis
 77° Les propositions
 78° Les projets
 79° Les délibérations
 80° Les résolutions
 81° Les conclusions
 82° Les avis
 83° Les propositions
 84° Les projets
 85° Les délibérations
 86° Les résolutions
 87° Les conclusions
 88° Les avis
 89° Les propositions
 90° Les projets
 91° Les délibérations
 92° Les résolutions
 93° Les conclusions
 94° Les avis
 95° Les propositions
 96° Les projets
 97° Les délibérations
 98° Les résolutions
 99° Les conclusions
 100° Les avis


[illegible]

mur de grès est collé contre une sorte de dallage en grès opus incertum) je fais faire une fouille de sondage dans l'angle N.O. du mur et je trouve dans la diagonale de l'angle extérieurement une dalle de grès posée de champ A. - Pres de cette dalle un morceau de rouleau de pesani.



Samedi 5. - Allé avec le Deleque et l'Ingénieur des T.P. se rendre compte de la dérivation d'eau signalée par le Deleque dans le Canal unissant le fosse Nord d'Antkor Vat à la rivière et des travaux à exécuter pour essayer de faire revenir une trappe d'eau dans les fosses.

Après entente avec l'Ingénieur des T.P. il y aura lieu de faire un barrage en AB près de la rivière pour empêcher les eaux de ruissellement qui



penetraient pendant les grandes pluies dans ce canal de s'écouler dans la rivière comme la pente du Canal les y oblige (cf. correspondance p. 68) les eaux ne pouvant plus s'écouler dans la rivière finissent par se verser dans le fosse. Toutefois une vanne de fermeture pouvant s'ouvrir sous la pression des eaux de la rivière permettant à celle-ci en cas de grande crue de venir remplir le fosse!


J'ai eu l'occasion à propos du passage est reliant le gopura oriental d'Antkor Vat à la route et dont personne n'a

Bap

A.V.

FOSSE

J'aurais eu l'air de soupçonner l'existence
 de remarquer qu'il y a encore des traces
 de murs qui existent dans les deux levées de terre qui dominent
 le sentier qui sépare le fossé N du
 fossé sud. Ce doit être le mur
 de bordure qui pourtourne le fossé
 qui se retourne à angle droit vers l'ouest et
 devant sans doute former tout à fait une
 charnière disparue : une brèche
 existant en A formant seuil
 entre les deux fossés si l'eau
 dépasse un certain niveau elle pénétrera à l'intérieur
 des 2 talus en B noyant les fondations des
 murs.



Je suis persuadé pour mon compte que si
 on favorisait l'écoulement des terrains
 environnants vers les fossés de Anker Vat
 par les brèches qui existent dans le talus
 du mur de pourtour, on aurait des chances
 de recevoir de l'eau dans les bassins
 beaucoup plus sûrement que par le
 moyen du Canal allant à la rivière qui
 est un Canal d'évacuation (par sa pente)
 et non un Canal de remplissage.

Je crois aussi que si toutes les eaux d'usage
 du Bungalow se versaient dans le
 fossé en face du dit hôtel ainsi que
 les eaux des terrains au sud de la
 Charnière sud on pourrait arriver également
 à un résultat pour le fossé ouest.

Lundi 7 - Le dégagement de la terrasse budshigue
 au sud du Village de Takou, terminée complète
 Comme suit les renseignements déjà relevés

l'ancien est l'un de deux puits de la fontaine
de remède qui se trouve à l'entrée de la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville


de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville
de l'ancien qui se trouve dans la ville

p. 125 La partie la plus importante de cette terrasse est le massif de latente à l'ouest E sur le schéma de la p. 125. Un dégagement tout autour de ce massif a fait ressortir dans les quelques parties de revêtements encore intactes une mouluration de l'arase des assises supérieures et actuellement à 2^m 85 au dessus du sol. Ce massif ne pouvait pas il me semble servir de base à un chetolai car des escaliers de 1^m 00 de large montent à la partie supérieure sur les 3 faces à peu près conservées sud est et ouest.



Peut-être était-ce un subassement de travail analogue à celui de la terrasse n° 2 (BEFEO VIII - n° 8 p. 14 et pl. X) entre le chetolai et le prah vihear.

Les colonnettes et vestiges de porte brisées plus loin en proviendraient peut-être (?)

Ce massif est situé à 91^m 40 de la route allant au Bayon et à 90^m 00 au sud de la borne n° 5.

Mardi 8 - En faisant nettoyer les étages supérieurs du Bayon je constate que les dégâts causés par la chute d'un tronc d'arbre (p. 129) sur l'escalier du 3^m étage nord ont surtout été importants sur les parties hautes de l'échiffre. Le socle est du dit escalier en G.



Je ne m'explique pas comment un arbre de cette dimension a pu tomber de A en B en roulant sur l'escalier et s'arrêter devant le gopura du 2^e étage tout proche de la base du dit escalier sans l'ébranler et lui causer des dommages.

AV

Mis une équipe à couper des rondins de 2^m 50 de hauteur sur 0.30 d'épaisseur pour le barrage du fossé N D Antkor Vat.

Mercredi - 9 - Le dégagement d'une stupa bouddhique inédite signalée à l'ouest du Prach Si Ar (Pagode à l'ouest de l'avenue conduisant au Bayon) ne donne aucun résultat à relever.

Neanmoins comme je fais rechercher tous les emplacements bouddhiques d'Antkor Thom je note celle-ci pour qu'il n'en soit plus question - et pour qu'on puisse marquer son emplacement sur une carte future de la Ville D A. Thom. Cet emplacement est situé sur le chemin qui part de l'angle SO du Prach Vihar de Prach Si Ar à 260 mètres environ à l'ouest de la dite pagode et à une vingtaine de mètres au NE du trapeang Dambang Khtirung (le trapeang au bâton de charbon de terre(?))

Il se situe que par les double semas aux places habituelles. La distance entre le sema E et le sema O est de 23^m 00 et celle entre le sema N et le sema Sud de 11.00

À l'extrémité est on a trouvé à la surface du sol un certains nombres de morceaux de laterite dont plusieurs moulures. Debris d'un balang(?) à la place habituelle du balang - (à l'ouest); les fouilles n'ont rien


Terrasse Buddingum X

Bap.


révèle. A signaler parmi les morceaux épars de latérite un bec de Somaoutra ^{0m 30} une pierre ronde en grès percée d'un trou au milieu (base de pointe de cheddar?) et 1 pierre ronde en latérite moulurée en forme de jarre.



Jendi 10 - Mis une équipe au barrage du Canal entre le Stung (Rivière) et le fosse N d'Antler Vat. Ils ont rebouché en A et B le passage des charrettes que les indigènes avaient rendu libre en élevant les fosses.



A Antler Vat - Gopura nord face N les Coulis remontrant sur le sol les pierres retournées du tympan du fronton qui surmontait le porche. En pointille ci-dessus la pierre basse formant linteau sur laquelle reposait le dit tympan étant encore en place. Voilà un beau travail: remettre le fronton sur cette pierre, pour la futur grue en projet.




Vendredi 11 - Commencé l'approvisionnement de rondins et indiqué l'emplacement du barrage à effectuer près de la rivière dans le Canal conduisant au fosse N d'Antler Vat (à environ douze à quinze mètres de la rivière) - Ce barrage est encadré suivant croquis, cotés et indications données par l'Ingénieur des T. P. A remarquer que la rivière a énormément baissé depuis 8 jours (Voir p. 131) J'avais noté alors une pénétration des eaux de la rivière dans le Canal d'environ 200 m (voir croquis p. 131) A cette heure il n'y a plus guère que 6 à 7 m de longueur du Canal où

Le canal de l'Inde est un canal de navigation qui a été creusé par les Anglais pour faciliter le transport des marchandises de l'Inde à l'Europe. Il est situé dans le sud de l'Inde, entre les états de Madras et de Pondichéry. Le canal a une longueur de 140 milles et une largeur de 100 toises. Il est creusé dans un terrain plat et est alimenté par l'eau de la mer. Le canal est très important pour le commerce de l'Inde et est utilisé par de nombreux navires.



Le canal de l'Inde est un canal de navigation qui a été creusé par les Anglais pour faciliter le transport des marchandises de l'Inde à l'Europe. Il est situé dans le sud de l'Inde, entre les états de Madras et de Pondichéry. Le canal a une longueur de 140 milles et une largeur de 100 toises. Il est creusé dans un terrain plat et est alimenté par l'eau de la mer. Le canal est très important pour le commerce de l'Inde et est utilisé par de nombreux navires.



Le canal de l'Inde est un canal de navigation qui a été creusé par les Anglais pour faciliter le transport des marchandises de l'Inde à l'Europe. Il est situé dans le sud de l'Inde, entre les états de Madras et de Pondichéry. Le canal a une longueur de 140 milles et une largeur de 100 toises. Il est creusé dans un terrain plat et est alimenté par l'eau de la mer. Le canal est très important pour le commerce de l'Inde et est utilisé par de nombreux navires.

Le canal de l'Inde est un canal de navigation qui a été creusé par les Anglais pour faciliter le transport des marchandises de l'Inde à l'Europe. Il est situé dans le sud de l'Inde, entre les états de Madras et de Pondichéry. Le canal a une longueur de 140 milles et une largeur de 100 toises. Il est creusé dans un terrain plat et est alimenté par l'eau de la mer. Le canal est très important pour le commerce de l'Inde et est utilisé par de nombreux navires.


Terre et Boudhisme

penetraient les eaux de la riviere.

Mais l'equipe nettoya au Phumanabha.

Samedi 12 - Fait degager une nouvelle terrasse buddhique situee en

A sur le chemin en diagonale du quartier SO d'Onkor Thom (du Bayon au Prasat Ch'ung) et a peu pres a egale distance du prasat 486 et de la route allant au Bayon.



Cet ancien emplacement buddhique a premiere vue prend une certaine importance du fait que sur 3 cotes (N-O et S) il est delimité par un trapeang ou fosse.

Les sernas - qui sont en somme la marque distinctive de ces genres de terrasse - ici ne sont pas tout a fait orientés symétriquement a leur place habituelle - quelques uns sont en forme de dalles et doubles, c'est la forme traditionnelle d'autres ^{les deux} ~~cotes~~ de l'extrémité ouest sont en forme de borne rectangulaire: celle du centre est gravée sur une face d'un dessin au trait silhouettant un serna habituel.



Un vestige de balang en laterite se dresse a l'extrémité ouest: une partie des pierres en laterite sont encore en place, mais il a été très bouleversé. En le degagerant on met a jour des fragments de petites statues buddhas amis, ganesa (?) personnages adorés sans intérêt et très abimés.

Devant le balang qui devait mesurer approximativement 4.00 x 4.00 on

Terrasse Buddhique

Terrasse Budahique

a trouve un ancien dallage en laterite (quatre dalles sont cependant en grès) qui s'amorce vers l'est. A la gauche du balang - donc au sud-est le départ de la terrasse laterale qu'on trouve souvent dans ce genre de terrasses: elle est surélevée de 0m20 au dessus du niveau du dallage. Aux alentours un assez grand nombre de debris de briques.

A l'extrémité orientale de la terrasse a côté du sentier cavalier on voit gisant pas mal de fragments moulures en grès. Notamment trois balang: deux carrés avec une ~~trou~~ mortaise carrée au centre et rigole d'écoulement, le troisième rectangulaire avec un évidement ovale et trou carré au centre. Au nord-est dans la brousse est un dé de balustrade moulure.



Au sud-est deux pierres de Couronnement de chetdei (?) du modèle habituel.



Pres du sema d'angle N-O on voit plusieurs fragments de pierres moulurées taillées en sections de cercle: peut-être couronne de terminaison du chetdei (?)

Dimanche 13. Le délégué m^r Cremazy m'ayant demandé a ne plus l'obliger a ~~me~~ me fournir pour payer des Coulis autant de petites monnaie divisionnaire - [200 coulis en moyenne a 4^{fr} 80 (12 jours) necessitaient en effet pour les payer 160 piastres en pieces de 10 ou 20 ^{cents} sous.] J'ai décidé de faire travailler mes Coulis un dimanche sur deux (je paye tous les

LE DIMANCHE TU GARDERAS

à faire un autre usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur
 pour faire un autre usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur

Et la question de l'usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur
 pour faire un autre usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur



Et la question de l'usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur
 pour faire un autre usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur



Et la question de l'usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur
 pour faire un autre usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur

Et la question de l'usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur
 pour faire un autre usage en l'absence
 de la machine à vapeur qui y est
 installée. Et la question de l'usage - dans un but
 est le point de la machine à vapeur

quinze jours)

En nettoyant le Phimanakao recouvert de verdure trouvée à l'origine du Canal d'écoulement d'eau vers le grand bassin un grelot en alliage songdeng. n° 285



CA 285

Re

Constaté sur le bord sud du Grand bassin le renversement d'un gros arbre dont les racines en sortant de terre ont quelque peu démolit et brisé les bas reliefs supérieurs des gradins


Le dégagement de la face N du Gopura Nord d'ankor Vat fait retrouver dans le sol plusieurs épis de faitage en grès A et plusieurs bases à tenon B qui ne semblent pas se raccorder avec les épis A



Lundi 14 Fait la tournée des chantiers avec le gendarme en vue de le familiariser avec les divers monuments du groupe qui il aura sous sa surveillance et de lui expliquer in situ comment antiquaires et amateurs s'y prennent pour rapporter l'ouvrage ou pièce intéressante.

AN

Sur une des pierres de route déposées de l'édicule Ouest de Neak Pean je relève le graffiti suivant (lit inférieur de la pierre, intrados côté sud)



Le dégagement d'une terrasse bouddhique inédite trouvée à une centaine de mètres au nord de la terrasse qui vient d'être dégagée à l'ouest du Prach Sihae. (voir p. 137) me donne lieu qu'à quelques remarques suivantes :

T.B. N

l'emplacement du balang en laterite à la

Verdane donne à l'origine du Canal de Suez
En vertu d'un ^{planning form} d'administration



③ Je vous prie de m'envoyer
 un album de cartes
 postales de la ville de
 Paris, et de m'indiquer
 les noms des personnes
 qui y habitent.

Plumiers pour le portrait en rose A
B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Le département de la Seine-Inférieure a été désigné pour être le département de la Seine-Inférieure.

place habituelle mesure environ 2.50 sur 2.50
pas de pierres moulurées.

Près de ce balang on a trouvé une assez
grande quantité de tuiles creuses, une marche (?)
en grès en forme d'accolade et une petite tête
dont le haut casse de divinité n° 279

Les double semas aux places habituelles délimitent
cet emplacement - Un petit balang carré en
grès de 0.75 de côté montre autour du trou
carré central huit petits trous carrés.

Quelques fragments et débris informes en grès.

mardi 15 Mis des Coulis à dégager un espace de
terrain ^{SS de 1886} qui ne présente pas de semas, donc pas
de semas bouddhique, on l'en rencontre une assez
grande agglomération de pierres de grès taillées
dalles de balang, etc et deux sculptures en
ronde bosse, malheureusement cassées et non
entières, d'un très grand intérêt par leur rareté.
L'une est un animal monté (personnage disparu)
à tête de cheval pentacephale - et l'autre est
un naga sur le repli duquel est installé, sur
une petite plate forme ornée, un personnage (la
tête et les bras ont disparu) (voir nos pages suivantes)


Par une ironie des choses humaines qu'une
équipe à grand renfort de Paicong et de
bléage en terre s'occupe de un barrage qui
doit faire rentrer les eaux dans le fossé N
D A. Vat, la partie dégagée à l'ouest du
Bayon et formant cavité autour du
monument est maintenant pleine d'eau.
Les Coulis du Forestier sont en train de
dégager et débroussailler la brousse autour
du Bayon - dans les parties où les flocs
accumulés rendent la chose possible.

Bayon

Sculptures
morts

T.B. 2

mercredi 16 - A la suite des pluies abondantes des derniers jours l'eau ayant monté dans la rivière le barrage dont la partie inférieure est à peu près terminée



(2 rangées de Cançons de 1^{re} 25 séparés par un remblai de terre de 6^m 60 de profondeur) se trouve ~~à~~ noyé sur presque toute sa hauteur - à l'ouest par les eaux de ravineements qui ne peuvent plus se déverser dans la rivière, à l'est par la crue de la rivière elle-même.

Le dessinateur Lien dont les abris sous le bras se sont multipliés et qui semble atteint de nostalgie m'a demandé de descendre à Saigon où il est de la famille m'a-t-il dit.

Je lui ai accordé un Congé de 12 jours valable à partir de ce jour.

Jeudi 17 - Fait rentrer au dépôt-magasin les deux pièces curieuses signalées p. 147 - 15

l'animal à 5 têtes de cheval n° 280

Le maga monte n° 281

On me signale à l'ouest de 486 de nouveaux débris sculptés: ^{alle} constatés de Visi qu'un nouvel emplacement de Vihara bouddhique montre une assez jolie Collection de Statues, presque à ras du sol.

(Bodhisattvas) je fais sortir de terre une assez jolie tête. La récolte en ce lieu sera assez fructueuse, quoique l'humidité du sol ait corrodé les reliefs.

Vendredi 18 - Les pluies continues commencent à rendre les chantiers impraticables. Les Coulis travaillent dans de la boue délayée.

BARRAGE

quarier S.O. X.T.H.

CA 280

CA 281

Marché 16 - On la dit du point d'observation de
derniers jours à son aspect moult dans la
rivière le passage d'eau
la partie inférieure
est ce qui fait l'observation
(2 rangs de canaux de
2-52 d'épaisseur par un nombre de terre de 5-50
de profondeur) de terre on
presque toute la hauteur - à l'ouest par la
cune de l'observation qui se trouvent plus la
dernière dans la rivière, à l'est par la cune
de la rivière elle-même.
Le dénivellement des deux rives est de 400
de tout multiples et qui sont obtenus de
météorologie en a dérivé de l'écoulement à l'ouest
on il se la famille en a 1.11 est.
Le but on accède au canal de 12 jours
valable à partir de ce point.

Marché 17 - Tout ce qui est déposé dans la
dans les canaux d'écoulement de 148 - 15
l'écoulement à 2 fois de celui de 180
Le canal mesure 11.281
On ne signale à l'ouest de 148 de l'écoulement
de la rivière; les canaux de 148 de l'écoulement
sont complétement à l'ouest de la rivière
écoulement une fois plus l'écoulement de
l'écoulement, presque à l'ouest de la rivière
(l'écoulement) se fait à l'ouest de la rivière
avec l'écoulement. Le canal en a 148
les canaux d'écoulement. Les canaux d'écoulement
de la rivière sont de 148 de l'écoulement.

Marché 18 - On la dit du point d'observation de
l'écoulement de la rivière. Les canaux d'écoulement
de la rivière sont de 148 de l'écoulement.

Ce matin en passant devant le Soubassement
 des faux N et E du 1^{er} étage d'Altkor Vat je
 me suis aperçu que ~~de~~ les Canalisations
 d'évacuation des eaux de la Cour intérieure
 du 1^{er} Etage étaient insuffisantes, malgré
 l'eau qui s'échappait de ces Canalisations
 qui d'ailleurs se versaient sur les moulures
 du Soubassement: toute la Cour intérieure
 du dit 1^{er} étage est dans l'eau. — D'où les
 infiltrations déjà remarquées: les Canalisations
 ont leur point de départ trop haut pour
 pouvoir vider l'eau de la Cour, elles ne
 peuvent servir que ~~de~~ de réservoir trop plein.
 Il y aura lieu en saison sèche de s'occuper
 de cette question, recueillir les eaux de la
 Cour dans un caniveau et trouver un mode
 d'expulsion au dehors autrement qu'en
 traversant la maçonnerie du Soubassement
 par infiltration.

Samedi - 19 - Je fais dégager une partie de la base
 du person nord du 1^{er} étage du Bapuron -
 Je dis une partie car le Soubassement du
 Bapuron sur 3 faces est enterré au moins
 d'1^m 50 de profondeur.
 On met à nu le socle d'écriture inférieur
 (côté E car le côté ouest est obstrué par un
 arbre) sur ce socle on remarque 3 cavités
 dont celle du milieu assez large et profonde
 (mortais d'encastrement de mats ?)
 Dans ce dégagement on a trouvé un fer
 d'ancrage du type A donné dans mon
 article AAK fasc. I p. 25 qui justement semble
 être le modèle affecté au Bapuron.
 Une équipe dessouche et nettoie la partie

Pont S
PA 17b

triangulaire qui avance dans le fossé au sud
d'Ankor Thom, à l'est de la chaussée.
Le triangle non cultivé en rizière était encom-
bré d'arbustes, de petites brousses et de
termitières.

Lundi 21 - Le dégagement devant le Porche oriental du
sanctuaire de Kroltis laisse voir en plus de 2
amorce de murs en laterite portant des pilastres
du dit porche une sorte de dallage en laterite
qui semble venir bloquer le socle du sanctuaire

KK

NP

A Neak Pean on dépose pour les replacer
de niveau les gradins du grand Bassin
central au droit de l'édicule sud. Les parties
hautes de cet édicule ayant été reprises et
rehaussées, les gradins du dessous laissent
voir un linéaire.

Mardi 22 - Le dégagement du vestige d'emplacement
bouddhique signalé p. 149-17 a donné les résultats
suivants : le Carastéri de prah Vihar est très peu
apparent, indiqué seulement par quelques semas
doubles très enterrés encore en place et par le balang
très grossier à sa place habituelle à l'extrémité
ouest. A 4 mètres à l'ouest du sema oriental
milieu est un Seng à demi enterré.

2

2
Terr. Budd. &

A 13 mètres à l'ouest du même sema oriental
le balang en laterite non mouluré et à demi
démoli supporte des restes de statues, dont deux
buddhas assis à l'indienne de dimension
moyenne et dont les têtes se retrouvent un peu
plus loin. Parmi ces débris est une statuette de
Bodhisattva, malheureusement assez abîmée
semblable à celui de la pl. IV du BCAI 1910-1^{re}
livraison - avec base couverte de figurines et la
particularité si curieuse des figurines sur les doigts de

Terr. Budd.

pieds. A coté était une stèle avec bodhisattva à
4 bras armis atone.

Et un dizaine de mètres à l'ouest un peu sud du
balang gisaient affleurant le sol les sculptures
qui avaient attiré mon attention sur cet endroit:
des bodhisattvas debout, les têtes détachées
mais non disparues, l'un d'eux d'1^m 60
reproduit le type à figurines ci-dessus décrit.

Au sud du balang est une base de pilastre.
Les sculptures ont été déposées au magasin
sous le n° 282.

CA 282.

Cet emplacement peut se localiser à environ
300 mètres au sud ouest de 436.

P.B.

Mis une équipe de Coulin à nettoyer le prasat
beï et la benne du fosse qui lui est contiguë.

Mercredi 23 - Fait nettoyer et débroussailler les deux
bassins au nord du Phimanakas. On enlève

P.R.

l'arbre tombé et on remet en place les pierres
déchaussées des gradins à bas reliefs ~~et~~ par
les racines de l'arbre.

En dégagant une partie (un arbre empêche
de faire ce travail complètement) de l'angle NE. du
person Nord accédant au 1^{er} étage du Boipnon
on découvre dans les déblais un linteau très abîmé



avec les 3 saillies à la base des linteaux

de l'art d'Indravarman et un personnage central
qui surmonte deux nagas
entrecroisés. A l'extrémité

gauche on voit deux animaux
dressés (about des aigleaux) peu



identifiables.

Bap.

BCK

L'équipe nettoyage est mise au Baksei
Chang Krang.

Vendredi 24 On dégage l'intérieur de l'édicule
annexe de K'rot K'ô au sud est de la Com

282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793

[illegible]

In dispoſant une portion en arde empouſſe
 de pain et travail compoſement de 4 arde NE
 pour New content on 1' arde de 10 arde
 on deſcend dans la cleſſe un linteau de 10 arde
 sur la 2' arde et la base de linteau




intérieur : cet edicule paraissait avoir une superstructure assez importante si l'on en juge d'après l'encombrement de l'intérieur ; les pierres, latérite et grès, ces dernières pierres taillées en légères de routes, montaient jusqu'à l'arase des murs latéraux.

CA 283

Fait rentrer au magasin trois pièces sculptées (emportables par les touristes) trouvées au fond du sanctuaire de Baksei Chang Krang (N° 283) Seul un petit torse présente un intérêt artistique Ces pièces avaient été dorées et peintes par des fidèles.

Vendredi 25 Allé avec l'Ingénieur des T.P. voir les travaux de barrage du canal NE d'Angkor Vat. Constate que la rivière ayant baissé le niveau de l'eau dans le Canal cote d'Angkor Vat est plus haut que celui de la rivière. Ce qui donne raison à la théorie de l'Ingénieur qui veut profiter des apports d'eau se versant dans le canal pour les empêcher de se vider dans la rivière et alimenter le fossé nord.



On va procéder à l'exécution d'une vanne qui viendra sur les 2 tourbanements successifs ci-dessus pour retenir les eaux.

Samedi 26 - Fait débroussailler un srab inédit trouvé dans la brousse d'Angkor Thom à une cinquantaine de mètres à l'ouest de la route allant au Bayon non loin de la borne 9. Ce srab présente des gradins en latérite et grès : aucune construction dans le voisinage ne paraît en faire partie : il

Neolith

BEK

Srab inédit

de routes, maintenant presque toutes, à l'usage
des mines latérales.

Les papiers avaient été classés et finies par le
Général en chef de nos présents au intérêt antérieur
d'extraire de l'histoire d'Henry (N. 282)
importables par la douane (d'arriver au fort de
Fort Carter ou magasin d'acier finies d'objets

Vol est plus haut que celui de la rivière
 mienne des canaux de Canal de l'Inde
 Comptes par la rivière ayant cours de
 l'ancien de barrage de Canal NE & l'ancien
 l'ancien de 22 l'ancien de 22 l'ancien de 22



Je vous prie de m'envoyer
 les livres que vous m'avez
 promis. Je vous prie de
 m'envoyer aussi les livres
 que vous m'avez promis.

James St. John's Church in New York

I have been thinking of writing to you for some time but have been so busy that I could not find time. I am now in the city and am very well. I hope you are the same. I have been thinking of writing to you for some time but have been so busy that I could not find time. I am now in the city and am very well. I hope you are the same.


serait donc isolé dans la brousse au lieu d'être dépendant d'un sanctuaire comme c'est l'usage le plus général.

Dimanche 27 Constaté que le barrage du canal d'Antkor Vat, à la suite de la baisse des eaux - laisse voir les traverses inférieures du 1^{er} étage de Caicong. du côté d'Antkor Vat et que le niveau de la rivière est en contrebas d'au moins 0^m 30 du niveau de l'eau dans le canal. D'ailleurs l'eau s'est retirée d'environ 80 mètres du côté d'Antkor Vat. On n'est pas encore prêt de voir l'eau remplir les fosses.



Lundi 28 Trouvé dans la bananeraie de l'ancien mekhum d'Antkor Thom ~~est~~ en un point situé à 80 mètres de l'ouest de la route ^{sud} allant au Bayon et à une vingtaine de mètres au sud de la borne 9 des fragments de sculpture.

Ce point A est situé à environ 110^m au sud du bras inédit en cours de dégagement. Ce bras est situé lui-même à 50 mètres à l'ouest de la route.



Cet emplacement A ne paraît pas une terrasse bouddhique : les sculptures gisent sur un massif construit en laterite enterrée dans le sol. Elles consistent en petits débris de statuettes, 2 fragments d'une statue dont on ne retrouve qu'un chignon cylindrique coté et une cuisse, un petit balang cassé en deux morceaux, un petit dé mouluré à tenon, un buste sans tête, bras ni jambes de facture assez bonne et deux fragments


Brousse d'A. Th.
Compagnie

deuxième tour 1000 dans le fossé en face de la
 réputation d'un bâtiment comme le dit l'usage
 le plus général
 d'ailleurs que le fossé de la route d'Autun
 est, à la suite de la barrière des eaux - la
 voir les hauteurs inférieures du 1^{er} étage de la route.



que le niveau de la rivière
 est en contrebas d'un
 niveau de 0^m 30 du niveau
 de la route dans le canal. D'ailleurs, le canal est
 rectifié d'environ 80 mètres du côté d'Autun
 On n'est pas encore fixé sur la route
 la route.

2^e Trouve dans la perspective de la route
 un kilomètre d'Autun dans un point situé
 à 80 mètres de l'ouest de la route allant au




l'ouest et d'une longueur de mètres au total
 de la route d'environ
 de 100 mètres. Ce point A est situé à
 environ 110^m au sud de
 la route. Le point B est situé à
 environ 20 mètres à l'ouest de la route.
 Cet emplacement A se trouve par une route
 latérale. La route principale se trouve à l'ouest
 d'environ 100 mètres de la route principale.
 L'emplacement B se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement C se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement D se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement E se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement F se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement G se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement H se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement I se trouve à l'ouest de la route principale.
 L'emplacement J se trouve à l'ouest de la route principale.

en deux morceaux chacun de frise en relief de garudas
Cariatides. Trouvé en dégageant ces morceaux un bas de
petites figurines métallique. - Ce qui était plus intéressant
de ces fragments est réuni au magasin sous le n° 284
Le fragment de frise de garudas est laissé sur place
reposant sur le massif de latérite.

mardi 29

Pierres remises en place, après avoir été
retirées des déblais, du soubassement de la face N du
Gopura N d'Ankor Vat



En plus
des 11 pierres
ci-contre on a

remis en place
des fragments de
moulures du socle

supérieures qui s'étaient détachées.

Tous ces fragments auront pour la plupart
besoin d'être consolidés par des ancrs, lurs ou
scelléments.

D'après les déblais enterrés de l'intérieur de
l'édicule-SE de Krolle il appert que
cet édicule était couvert partiellement en latérite
et partiellement en grès. Les pierres
supérieures de la voûte, en grès,
étaient assemblées les unes



dans les autres, par une sorte de languette (-B)
au sommet il semble qu'il devait y avoir en
une crête (en A) mais on n'en a pas retrouvé
de traces.

Mercredi 30

Mis l'équipe Béton armé à Peak
Peak pour placer linteaux et potelets consola
dans la voûte de l'édicule Ouest.
mis l'équipe nettoyage au Bayon.

en leur maximum chacun de faire en relief de par
 l'existence de deux en dégageant les maximum un de
 l'autre. Le qui était plus intéressant
 de ces fragments est celui au maximum de 11° 28' 30"
 le fragment de fin de paraitrait en fait
 rapportant sur le maximum de l'altitude.

Mardi 29
 Pour remonter en place, après avoir été
 retenu au déboulé, du développement de la face N de
 l'opéra N 6 d'après l'alt.



La fin
 des 11 premiers
 d'altitude on a
 maximum de 11° 28' 30"
 remonte en place
 des fragments de
 maximum de 11° 28' 30"

Superficie qui a été déblatée.
 Tous ces fragments avaient pour la plupart
 des déblatements par des canaux. L'un ou
 deux déblatements.

Après les déblatements, les déblatements de
 l'altitude 22 de l'altitude il opposait que
 cet édifice était construit par les déblatements.



et partie en deux. Les déblatements
 déblatements de la route, en deux.
 déblatements déblatements les uns

dans les autres par une route de déblatements (D)
 le déblatement qui il devait y avoir en
 une côté (en A) mais on n'en pas retrouvé
 de traces.

Mardi 30 M. à l'église l'église avec à l'ouest
 pour pour place l'église et pour les canaux
 dans la route de l'altitude 22.

En mettant à nu le dallage de l'édicule d'Amor
sud-est de Krolko on trouve au milieu de
la salle rectangulaire en A
une Carité de 0^m40 x 0^m40 et
profonde de 0^m50 maçonnée
dont le pourtour est en
briques posées à plat interrompant
le dallage en laterite.



Plus près du mur du fond en B encastré
dans le dit dallage en laterite est un balang
en grès.

Le dallage de l'avant-corps à l'ouest est
en grès.

Vendredi 31 - L'équipe béton armé vient étayer et
retenir par des colliers ou des ancres les
parties du porche ouest de l'édicule armé
de Krolko remises en place (colonnettes cassées,
deux pierres du pilastre d'angle nord et
les ~~bois~~ ^{traverse} supérieure de la porte.

On met le troisième étage au barrage en
Zigzagat du Canal de la Rivière à Antioch Valt.
ce dernier étage correspon-
dra à la Vanne qui sera
quatre blocs d'angles de 1.25 m de côté
la base la four sera de 1.25 m de côté
partie en je Krol Valt la manœuvre en en
coulant l'eau vers le bas les eaux ont
Du 1^{er} au 3^{er} le pied du barrage est à sec



Lois de Septembre
Vendredi L'équipe béton armé vient étayer et
retenir par des colliers ou des ancres les
parties du porche ouest de l'édicule armé
de Krolko remises en place (colonnettes cassées,
deux pierres du pilastre d'angle nord et
les ~~bois~~ ^{traverse} supérieure de la porte.

consolider les pierres du subassement remises
en place. - Je profite de la présence à Antioch
pour mettre un chaînage sous une pierre du
porche intérieur du gopura nord du 2^m étage,
et consolider quelques barreaux des
fenêtres sur corniches du 3^m étage dont
l'appui de base s'était défilé.

Je fais remplir d'un léger badigeon de ciment
deux ou trois inscriptions de noms (des annamites
comme toujours) et gravées tout récemment sur les
piliers du porche des entrées occidentales.

Je fais arrêter la fouille sondage à la base de
l'angle de l'édifice est du perron nord du

Bayon: par suite des pluies cette fouille
est inondée et rend tout travail impossible.
Je fais reprendre un peu plus loin la fosse
tranchée pour mettre à nu le mur de poutres
après d'écarter un amas de blocs de pierre qu'il
serait assez long qu'inutile de déplacer.

Samedi 2. - Dans la mise à nu du dallage
qui pourtourne le trah inédit en cours de
dégagement (sud du Bayon) on trouve un
morceau de linteau assez grossièrement
sculpté.

2 blocs d'angles de corniches du subasse-
ment de la tour centrale d'Antioch
trouvés dans la Courte 30 du sanctuaire
sont rattachés en place avec des fers.
Le gendarme rencontré faisant sa ronde m'apporte
d'une inscription récente due à un Inspecteur
des PTT actuellement à Siem Reap.

Une sanction est difficilement applicable;
un lavage de tête du délinquant par
le Délégué ou moi sera tout ce qui est possible.

conclure la preuve de l'existence d'un lien
en fait. - Je propose de la prouver à l'aide
d'une lettre ou d'un document tout ou partie de
laquelle l'existence du lien est évidente
et conclue par les faits et les chiffres.
Je propose au Comité de l'Etat de
l'approuver et de le faire publier.

Je propose d'un bon moyen de prouver
l'existence d'un lien de fait (ou d'un lien
comme l'approuve le Comité) tout ou partie de
laquelle l'existence du lien est évidente.
Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.
Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.
Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.

Comité. - Dans la mesure de son pouvoir
qui s'étend sur les affaires de l'Etat
et sur les affaires de l'Etat (ou sur les
affaires de l'Etat) le Comité a le droit
de faire publier la lettre ou le document
qui prouve l'existence du lien et de
l'approuver par les faits et les chiffres.

Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.
Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.
Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.
Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.
Je propose de faire publier la lettre ou le
document qui prouve l'existence du lien
et de l'approuver par les faits et les chiffres.

Crois dans les choses licites.

(Interruption des chantiers pour descendre à Ph. Penh prendre matériel Decauville et s'entendre avec T.P. pour exécution projet surélévation maison du Conservateur)

Lundi 18 - Reprise des chantiers: par suite des pluies continuelles qui sont tombées pendant mon absence les chantiers de Takt Pean sont complètement inondés; l'accès de la route rendu impossible par suite de l'eau qui se jette dans le Veal reach a Dak et les bassins sont devenus de véritables bassins. Le chantier doit donc être suspendu.

VP

D'ailleurs quatre équipes seules ont repris le travail à cause de la fête phchem ben. Mis une équipe à nettoyer le Ta Prohm Kel qui avait envahi la végétation.

TPK

Mardi 19 L'équipe de Krol Ko, interrompant également son travail par suite de l'arrêt des chantiers de Neak Pean est mise à dégager et enlever les terres au sud du fouissement du premier étage de Takas.

TAK

Les Coulis de l'agent Forester commencent à enlever la boue autour des piliers qui entourent Takas conformément au programme adopté.

MEBAUN
PR

Travaux, en allant accompagner M. Groslier dans une visite à ^{me Banth oriental} Par Ras en dehors de l'enceinte extérieure orientale et un peu au nord du gopura d'accès, à même sur le sol un fragment de dalle portant inscription sur les deux faces. (Voir p. 187-7)

Was von der alten Stadt

(Interception der Chartisten vom December 21
D. h. 1848. für die westliche Staatskirche in
2. enthalten über T. P. vom execution project
"Anleitung in der (Cassation) "

[illegible]

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

[illegible]

certainement toutes les personnes en possession
 de ces lettres de change doivent les remettre
 au chef de l'Etat.

There is a small account of the
history of the city in the
volume of the city of New York
published in 1808.

The above is a list of the
 names of the persons who
 have been appointed to
 the various committees
 of the Association.
 Your friend,
 J. W.

Mercredi 20 - M^r Groslier de panay a Sum Reap a emporte
 à P. Penh pour le musée Albert Sarraut
 avec autorisation du Sélégramme officiel 1078
 les 16 pièces suivantes :

- 1 - n° 258 petit vase email
- 2 - n° 278 avant bras bronze creux
- 3 - n° 253 - recipient bronze
- 4 - n° ? - Vase à tête d'animal (tête isolée)
- 5 - n° 214 - Tête d'éléphant chevauché par vestige figurine
(poterie émaillée)
- 6 - n° ? - Tête d'éléphant (fragment vase poterie émaillée)
- 7 - n° 272 - Vase à forme de lièvre (?)
- 8 - n° 241 - Statuette bronze
- 9 - n° 242 - Nataraja - bronze
- 10 - n° 16 - fragment plat emaille
- 11 - n° 239 - cadre en bronze
- 12 - n° 285 - grelot.
- 13 - n° 249 - X pectoral ou Collier bronze
- 14 - n° ? - petit couvercle elliptique avec grenouille.
- 15 - n° ? - bouchon de vase poterie émaillée 
- 16 - n° ? - Couvercle de vase en poterie émaillée.

Jeudi 21 -

Fête du Pchum Ben

Vendredi 22 -

Reprise des Chantiers à

effectifs complets.

Mis une équipe de Neak Pean (abandonnée)
 à nettoyer et dégager Ta Prohm que la
 brousse avait envahi rendant impra-
 ticable les Chemins aménagés par moi :
 des arbres tombés en travers des sentiers
 augmentaient encore les difficultés d'accès.


Mis la 2^e équipe de Neak Pean à dégager
 et sonder les 4 murs en laterite
 au N.O du Vat Prath Ngout
 suivant desir exprimé par le Chef du
 Service Archéologique. - Enfin mis une

MUSEE A. SARRAUT


T. B.
P. N.

BAT

équipe devant le lagave E du Bayon pour faire des sondages au Nord de la chaussée extérieure d'accès afin de s'assurer si la dépression A ci-contre est un bassin avec bords maçonnés, ou un simple trapeang. En rouge le mur de latérite qui pourtourne le Bayon



Samedi 23 - Les eaux de la rivière ayant monté énormément le niveau E du barrage est submergé et Canal et rivière sont réunis, puisque le 3^{me} étage de la Ziggurath - barrage offre un passage mûrier en attendant d'une porte de Vanne de fermeture. Ce niveau AB



Correspond au niveau A'B' au point de pierre d'A. Val à 2 assises au dessous du ~~courant~~ départ de l'encorbellement.

Constatant que la crue n'atteint pas encore le fosse N. d'A. Val lequel se vide par un courant continu vers le barrage O




Je fais exécuter un petit barrage de 1^{er} ordre de hauteur en X à l'endroit où se forme le filet d'eau qui vide le fosse nord.

Dimanche 24 La salle (?) de Prok Ngout en cours de dégagement montre la base

BARRAGE A. VAL

... de la ...
... de la ...
... de la ...



... de la ...
... de la ...
... de la ...
... de la ...
... de la ...



... de la ...
... de la ...
... de la ...
... de la ...
... de la ...



... de la ...
... de la ...
... de la ...
... de la ...
... de la ...


de mur en latène sur plan à peu près carré.
L'espace compris entre ces murs fait rejeter toute
idée de voûte; d'autant plus que l'intérieur
n'est colmaté de terre et humus que jusqu'au
niveau inférieur de la traverse basse de la
porte Est avec quelques moellons de latène
provenant des murs: il est difficile même de
se représenter une charpente par suite de la
porte visitée qu'en auraient les fermes et
de la faible épaisseur des murs.

Les 2 fenêtres latérales de chaque côté et la
porte est (le mur ouest semble avoir été plein)
ont leur cadre en grès encore en place ou
tombe à pied d'œuvre.

La basse époque de ce monument
malgré les cadres de baie claustrales peut se
deduire et de la forme du plan et de traces
d'entree de rejointoiement qu'on voit encore
sur la façade orientale.

Le Strang de Simekap ayant baissé
aussi vite qu'il était monté.

L'aspect du barrage du Canal est le
suivant: C'est à dire que
Côté Rive... le Canal se déverse
légèrement dans la
rivière au dessus du second étage. La pile
du pont d'Anter Val qui
la veille était immergée jusqu'en
AB (2 assises sous l'encorbellement)
est à cette heure découverte
jusqu'au niveau CD (milieu
de la 7^{me} assise sous l'encorbellement).



Lundi 25 - Une Crue anormale produite dans la
nuit ayant ~~entraîné~~ rompu le barrage en plus en artement.

P. Ng.

BARRAGE A.

l'ayant démolie et ~~reconstruite~~ ^{remplie}, les terres à travers les
Caïeux je fais établir un nouveau barrage
près du fossé afin d'empêcher de retourner
les eaux qui à cette heure par suite de la
Crue rentrent de la rivière dans le fossé
situation qui ne durera pas.

Les fouilles pratiquées au nord et au sud
du Bayon en vue de rechercher si des
bassins existaient ne révélant aucune
trace de maçonnerie delimitant un bassin
et le mur de latérite dont les fondations
descendent à un niveau supérieur à
celui des trapeaux ne peut être considéré
comme une bordure de bassin.

Trouvé en sondant le dit mur de latérite à
l'angle NE en A un vestige de
poterie et un fragment de
bas relief représentant un buste
de Seroda tenant un bouton de lotus



Mardi 26 Une pluie intense m'empêche de
continuer ma tournée de chantiers plus
loin qu'Antkor Vat où j'ai pu constater
que les eaux arrivent en bouillonnant
au fossé dans le fossé nord par le canal.
Les Coulis travaillant au barrage nouveau
ont été eau jusqu'à la poitrine.

× L'eau a envahi la route en de
nombreux points ce qui rendra, si cela
augmente, impossible le passage de l'auto
en ces points.

Mercredi 27 - P. arrivée des eaux dans le Fossé Nord
D'Antkor Vat par le canal communiquant avec
la rivière à une centaine de mètres. Les eaux
au nouveau barrage qui on vient de commencer

BARRAGEAU

Le canal de la Seine est le plus grand de France
et le plus utile. Il est le seul qui ne soit pas
entièrement artificiel. Il a été creusé par les
Romains, et depuis il a été amélioré par les
Français. Il est le seul qui ne soit pas
entièrement artificiel. Il a été creusé par les
Romains, et depuis il a été amélioré par les
Français. Il est le seul qui ne soit pas
entièrement artificiel. Il a été creusé par les
Romains, et depuis il a été amélioré par les
Français.

Le canal de la Seine est le plus grand de France
et le plus utile. Il est le seul qui ne soit pas
entièrement artificiel. Il a été creusé par les
Romains, et depuis il a été amélioré par les
Français. Il est le seul qui ne soit pas
entièrement artificiel. Il a été creusé par les
Romains, et depuis il a été amélioré par les
Français. Il est le seul qui ne soit pas
entièrement artificiel. Il a été creusé par les
Romains, et depuis il a été amélioré par les
Français.



BARRAGE
A V.

ont baissé de 0^m60 et le courant revient vers la rive à travers le caisson du barrage vidant le fossé avec autant de violence qu'il le remplissant la veille : les Coulis travaillent en ce moment à combler l'intervalle A entre les 2 rangs de Caisses avec de la terre pour obstruer et empêcher le vidage complet mais le travail avance lentement et le can s'échappe avec force.



BAY

Dans le sondage du mur de latérite à l'angle S NE du Bayon en A (requin page précédente) on trouve une petite tête en poterie d'animal. Plus près du Bayon dans les pierres de rebut jetées là on trouve un morceau de grès taillé portant sur un parement quelques ~~traces~~ d'écriture (type du XII^{me} siècle) formant une courte ligne.

Jendi 28

Le dégagement de l'édicule au nord ouest de Prakhigouk montre de plus en plus que cet édicule est de basse époque des dallages en latérite à des niveaux différents apparaissent sous la couche de humus ; accédant au mur ouest et regretté vers le nord un person composé sans aucun soin avec des dalles (probablement en réemploi) de grès posées sur un massif partiel en latérite partiel en grès relie le sol extérieur au sol intérieur. De l'édicule en mortier de chaux apparaît sur les joints intérieurement ^{fortement} un autre person aussi grossier que le précédent et également composé de dalles de grès en réemploi accède à la chaussée qui

Pr. Ng.

précède cet édifice à l'est.

On signale qu'à la suite des pluies torrentielles des derniers jours le fossé extérieur de Ta Prohm entre la 5^{me} et 4^{me} enceinte s'est rempli d'eau de chaque côté de la chaussée accédant au Gopura Ouest de la 4^{me} enceinte. La eau comme à Antér Vat cette chaussée est pleine et étanche car du côté nord les eaux viennent affleurer le dallage de la chaussée tandis qu'au sud les eaux sont à 2^m00 environ au dessous de ce dallage. Rien des Vases Communicants.



Vendredi 29 Mars une équipe a nettoyé le Khleang Nord et les parties mises à jour à l'est de ce Khleang. Le dégagement d'un cordon en laterite affleurant le sol et perpendiculaire au soubassement des piliers extérieurs est du Bayon (en rouge - ci-contre, ce cordon s'arrête à environ 7^m00 du socle de l'échiffre Sud du perron extrême nord de cette façade est) montre qu'il y a là non un vestige de mur mais de simple dalle de laterite reposant de la fond de la mare sans fondation sur du blocage en grès concassé: ce cordon est à environ 2^m00 au dessus du niveau du fond de la mare ou "dépression" nord de cette partie.



du Bayou. Anomalie à signaler: par ces temps d'inondation où l'eau monte jusqu'à certaines parties de la route et alors que les faus sud et ouest du Bayou (où le bassin ne s'impose pas) sont entourés d'un fosse rempli d'eau, la depression marquée sur le Schema de la page précédente, appelée mare puisque aucune mazonnerie ne la limite, est presque à sec, à peine une flaque d'eau à la partie la plus basse - La depression symétrique au sud de l'avenue d'accès oriental du Bayou est ~~elle~~ complètement sèche.

En creusant aux environs du barrage nouveau à l'entrée du Canal de vidage du fosse Nord de Antkor Vat pour remplir ce barrage de terre des culis trouve quelques debris de poterie, fragments de bois en saumure et un petit flacon en terre avec couverture gris bleuté de forme assez interessante

et une petite fiole à email
CA 286 bien rougeâtre. N° 286


d'eau dans le Canal à côté du fosse est presque complètement reboreé. Le barrage maintenant ce qui reste de l'eau dans le fosse.

on y a pris
at tres de terre
au sud
Antkor Vat

Samedi 30 - Le barrage étant achevé je fais mettre des repères pour constater le niveau actuel des eaux. - Le niveau AB à cette

le niveau CD est celui du 16 octobre

date remonte à la 4^e encoche du piquet grossier des 2 du barrage et vient affleurer aux 3 trous inferieurs de la dalle de grès inclinée sur le bord nord du Canal



BAY

BARRAGE ANTOKOR VAT

BARRAGE ANTOKOR VAT

[illegible]


282.



A
 B
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



La Coupe sur le mur dont on a
mis à nu les fondations
dans l'angle NE du Bayon
donne en AB le profil
de coupe suivant: du côté



on ne trouve qu'un
parement inégal sur du
remblai en terre.

Du côté nord est
un vestige de dallage
longeant ce mur tel un

travail en dalles de grès, mélangé de
quelques moellons de latérite; plusieurs de
ces dalles de grès sont nettement en
réemploi. Une d'elles porte sur sa tranche
des fragments de bras reliés.

Mois d'Octobre

Lundi 2 - mis, sur la suggestion du Délégué qui prend
la nappe d'eau dans les fosses d'A. Val trois à cinq
deux équipes l'une au nord l'autre au sud
de la Chambré d'accès occidental d'Ankor Vat
pour ramener avec des bambous les touffes
de Luc birti qui recouvrent entièrement l'eau
sur les bords du fossé.


Les bouzes du Vat nord d'Ankor Vat ont
eu l'excellente idée de nettoyer la ^{nappe} ~~nappe~~
nord près de leur bouzénie que les herbes
avaient envahies.

Mardi 3 - le dégagement des vestiges de ^{latérite} ~~murs~~ le long
de la façade nord du Bayon se perd un
plus ad'ouest que le person extrême est
de cette façade. Il n'en subsiste plus que le

troffori sur 1^m 80 de largeur et point en
laterite.

Le Caporal qui retire la bourse à Ta Prohm
a trouvé - posée sur un montant en latente
de la baie latérale de la 7^{me} cellule au nord
du gopura ouest de la 4^{me} enceinte / soit
dans l'angle intérieur NO de cette 4^{me} enceinte
une assez jolie tête de bodhisattva
mais de cette facture stéréotypée qui
se retrouve si souvent. L'endroit
où le Caporal l'a trouvée semble
indiquer clairement qu'elle fut déposée
là par un quidam qui s'était égaré
dans ce Cui fréquenté des visiteurs, en
quête sans doute de la pièce à rapporter en
souvenir: le plan de Ta Prohm lui étant peu
familier il a dû sortir sans pouvoir retrouver
cette pièce déposée là en attendant!

Mercredi 4^e Pour exécuter un plan de la place Centrale
D'Antioch Thom demande par m^r Grolier j'ai
relevé les Cotes suivantes que je crois utiles de



du Plateau Pekin en bordure de la route. — On remarquera que sans pour la Côte des 2 bords en face le Pihleang (32^m 00) l'écartement entre chaque axe est de 40^m 00. —

× Les nouveaux wagons et les rails décauvillés sont en service à Takes où ils transportent la terre de chblais du moment.

dans la brousse au Sud de la route.

Jendi 5 allé organiser une équipe de recherche à l'endroit où fut trouvé le fragment de dalle inscrite près du Gopura E et en dehors de l'enceinte extérieure de Mebaun Oriental (cf. p. 167 - 19)

Mis une équipe à dégager la base de mur Sud du Bappon et la levée de terre adjacente à l'extérieur de l'édicule Praningok.

Vendredi 6. - Fait débiter par des Coutis scieurs un arbre (yao) que j'avais fait remonter au Sud de Takas pour pouvoir enlever plus facilement les terres.

Le mur Sud du Bappon (partie est) montre par endroits à l'extérieur (côté Sud) le même blocage en laterite remarqué au mur Nord du même monument (cf. p. 119 - 27)



A environ une dizaine de mètres au sud de ce mur on remarque un cordon en laterite parallèle au dit mur simplement posé sur le sol.

Samedi 7. - L'équipe mise à la recherche du reste de l'inscription de Mebaun après avoir inutilement cherché à la base du Gopura E où avait été trouvé le fragment a eu l'idée de chercher à l'intérieur du dit Gopura de l'enceinte extérieure et ses recherches amenèrent la découverte suivante :

A 0^m 25 environ sous une couche de terre et de quelques blocs de laterite en A dans la partie centrale, reposant sur un dallage en briques, une

MEB

Tak

Bap

MEB

Les documents suivants :
 1. Carte de la région de la baie de Tokyo.
 2. Plan de la ville de Tokyo.
 3. Plan de la ville de Yokohama.
 4. Plan de la ville de Kobe.
 5. Plan de la ville de Osaka.
 6. Plan de la ville de Kyoto.
 7. Plan de la ville de Nara.
 8. Plan de la ville de Hiroshima.
 9. Plan de la ville de Nagasaki.
 10. Plan de la ville de Fukuoka.

Le document ci-dessous est une carte de la région de la baie de Tokyo. Elle montre la ville de Tokyo, la baie de Tokyo, et les îles voisines. La carte est datée de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Tokyo. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Yokohama. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Kobe. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Osaka. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Kyoto. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Nara. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Hiroshima. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Nagasaki. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

Le document ci-dessous est un plan de la ville de Fukuoka. Il montre les rues, les bâtiments, et les parcs. Le plan est daté de 1880.

stèle

Stèle Cassi en plusieurs morceaux de 1^m70 de hauteur sur 1^m20 de large (dimensions de la partie portant inscription) et de 0^m13⁹^m d'épaisseur. A la base une moulture composée d'un listel, un champ et une doucine à décor de petals de lotus surmonté des pistils habituels.

Un tenon terminait la base de la stèle. Le Caporal ~~la~~ fit redresser la partie inférieure de la stèle, la face trouvée dessous face au sud et remettre le tenon dans la cavité qui se trouvait dans le dallage en briques en BG; les autres morceaux de la partie supérieure terminée en accolade furent placés à côté. Un fragment manque et fera un hiatus dans l'inscription.



C'est une belle inscription de environ 56 lignes sur chaque face : lettres de 0^m01 de hauteur ; la face sud est divisée en deux colonnes de 0^m55⁹^m de longueur. La face nord porte à un endroit une division en 4 colonnes.

En déblayant pour extraire cette dalle on a retrouvé plusieurs épis de faîtages en terre cuite : d'autre part le peu de pierres (laterite) qui constituait les décombres indique que ce Gopura ne devant pas être voûté : les épis de terre cuite (et des débris de tuiles) concluent en faveur d'une couverture en charpente.


Dimanche 8 - Fait reprendre le travail de dégagement des abords

Mlle Cassin, en plusieurs occasions de
 1790 de hauteur du 2nd de long
 et de 0^m 187 de largeur. A la base une
 une muraille en pierre de taille, un soubassement
 et une tour à l'extrémité de l'axe de la
 tour. Les murs sont en pierre de taille.
 Le donjon terminait la base de la tour.
 Le donjon fut restauré la partie
 supérieure de la tour. La base terminée
 chemin face au sud et ramené à l'ancien
 dans la cour qui se
 terminait dans le défilé
 en briques en B. La
 partie supérieure de la tour
 supérieure terminée en
 escalade furent placés à
 cet effet. Les fragments
 trouvés et les autres fragments trouvés
 C'est une belle inscription de environ 25
 lignes en chaque face. L'axe de 0^m 01
 de hauteur. La face sud est terminée en
 une colonne de 0^m 35 de hauteur.
 La face Nord porte à un entablement une
 division en 4 colonnes.
 En débarrassant par certains cette belle
 on a retrouvé plusieurs qui se font
 en deux parts : d'une part la face
 de pierre (latente) qui constitue la
 deuxième partie que l'opinion se
 débarrasser des tours : les épaves les
 restes (et les débris de la tour) constituent
 en face de la tour l'entablement en deux parts



Colonne Est
 de l'entablement
 extérieure de l'axe
 orientale

du mur de la terrasse-esplanade autour du ~~Temple~~ Temple d'Olukor Vat côté ouest de la face Nord sur une largeur d'environ 6 à 7 mètres. Les terres qui avaient été rejetées lors des dégagements des galeries sont enlevées avec la brousse qui débordait parfois sur la balustrade de la terrasse esplanade. Ces terres servent actuellement à remblayer une dépression ^A du chemin qui conduit au Gopura Nord et qui s'est remplie d'eau à la suite des grandes pluies dernières.



Deux coulis de cette équipe fauchent les hautes herbes devant la face ouest du Temple (côté sud).

Lundi 9 - Le Caporal qui dégage le vestige de mur et le trottoir dalle près du débarras nord du Bayon utilise une partie des terres de déblai à remblayer le sentier allant de la route au perron nord et le reste à combler certains trous du terrain entre la route et le monument que les dégagements récents de Service Forestier faisaient apparaître.

L'équipe qui nettoie le temple de Ta Prohm arrivée à l'extrémité orientale du temple construit un pont rustique en fers d'arbre pour franchir une coupure qui interrompait le sentier d'accès près du Gopura est de l'enceinte extérieure.

Mardi 10 - Fait ramener à la maison du ~~Bureau~~ un linga qui fut trouvé gisant sur le sol le long du sentier nord qui grimpe au Bakheng, sur le versant N.O du mont: il est probable que ce linga gisant dans la brousse avait glissé du monument. Le dégagement forestier pour ouvrir le sentier d'a rendu visible n° 288
Mis une équipe à dégager sommairement

A.V.

B.A.V.

Ta Prohm

Back


suivant instructions relig. officiel 1147 le mebarun
occidental. Je fais aménager des sentiers sur
les murs d'enceintes pour pouvoir accéder facilement
aux éléphants d'angle.

Une équipe qui nettoie les abords du Templeton u
du P. Pithon trouve à l'intérieur d'une racine d'arbre
un Crotale en terre crue creux et moulu.

CA 289

(71. 289)

Mercredi 11 - En faisant dégager la base du mur de soutè-
nement de la terrasse qui relie le monument axial V de
Tapsolum au ~~gopura~~ gopura est de la 3^{me} enceinte une partie
de ce mur s'écroule entraînant avec lui la balustrade qui
le surmonte (Côté Sud) Cette balustrade en forme de
corps de naga ~~se~~ repose ~~sur~~ sur le mur directement
sans l'intermédiaire de des'. Je fais ménager un
accès pour pouvoir franchir la
porte B dans le mur de laterite
qui enclose le bassin pourtourant
le monument et qui
pouvait accéder au
vestige de terrasse qui
supporte un
bodhisattva macrocéphale.



Je rends libre la circulation (entravée par de gros blocs obstruant la galerie) entre les gopuras latéraux 1 et 2 de la 3^{me} enceinte, ces 2 gopuras donnant accès l'un à la visite par le côté N l'autre par le côté Sud.


Tendredi 12. L'équipe de nettoyage de Mebon oriental
ayant terminé les cheminements provisoires à
l'intérieur et aux divers étages de ce monument
(notamment aux alentours d'angles des terrasses
qui sont dégagés de la bax en terre qui les masquait)
cette équipe entreprend le même travail à Pre Rup.

Vendredi 13. Allé avec le forestier voir les arbres

own objects to angle. In some of the specimens from the same locality the same is associated with a small portion of the same material. The fine structure of the material is somewhat irregular in shape. Officially it is known as "Woolly" and is a very common material in the same locality.

on peut en tirer grand profit.

(p. 88)
 - 11 -
 - 11 -

[illegible]

L'ensemble de la collection est de 12 volumes
 et 2 de 3 volumes, en 2 volumes
 (certain) en 2 volumes
 Le volume de la collection (certain)

1. The Government are desirous to supply the Government of the United States with a supply of the same.

13. The first of the two is the

Forest

qui restent à enlever sur la grande aux extrémités
de la grande place centrale D'Ankor Thom, à
Takeo

TaPe

Ta'keo
L'équipée de Ta'Prohm relève un peu le niveau du sol
près de la porte d'enceinte extérieure est où des flaques
d'eau se dessèchent à la suite des dernières pluies.

Samedi 14

di 14 - Constate un éboulement partiel des parties hautes de la façade Ouest du sanctuaire occidentale du temple Y (P. Pithe) et des murs latéraux du dit sanctuaire.

Je constate la chute d. un très gros linteau
tombe' devant la porte et qui a brisé le
bandeau supérieur du mur de soutènement;
l'intérieur du dit sanctuaire est rempli de
blocs, latérite, et grès, jusqu'à un certain

Suite place je ne me souviens pas si ce sanctuaire
 fut dégagé par moi - le 7. de F. Cinsulte me
 répondit: le 17 mai 1920 (II-p. 172) j'ai constaté
 que ~~le~~ de sol dégagé du temple y ne laisse
 voir aucun dallage, mais des blocs de grès épars dans
 la terre, au milieu dans les éboulis fut trouvée un
 linga (Il est peut-être cassé à cette heure) de 0^m 70 de
 hauteur et une partie inférieure de statue assise de
 roi (?) » Les éboulis qui encombrent à nouveau
 ce sanctuaire proviennent donc de la chute que
 je viens de constater et qui a eu lieu dans la
 nuit précédente. Une bonne photo - j'espère
 qu'elle existe - de la façade Ouest de ce temple
 pourrait seule donner une idée de l'importance
 des dégâts - On ne prend jamais trop de

Lundi 16

5 - Je fais dégager à Pre Rup - en partie -
les petits encadrements latéraux de la façade est
qui desservent les petits bas-reliefs sur le

PRE 7UP

qui se trouvent à l'extrémité de la grande place centrale de la ville de ...

Compte 14 - Comptes en abondamment fournis des parties de la grande place de la ville de ...

Le Comptable de la ville de ... a été ... et qui a été ...

Comptes de la ville de ... et qui a été ...

Comptes de la ville de ... et qui a été ...

Comptes de la ville de ... et qui a été ...

Comptes de la ville de ... et qui a été ...

premier étage de la dernière terrasse.

Je fais également ménager un accès au petit
édicule de l'angle N.E du 2^e étage qui
présente quelques particularités dans la forme
extérieure de sa voute.

Je fais dégager en partie par des sondages
un massif de latinite dont le rebord vient
affleurer le sol à l'est de la route devant
la façade est de Pre Rup. Ce dallage très
régulier n'est pas continu semble-t-il
d'après les vestiges retrouvés : à une vingtaine
de mètres à l'est de la route est une borne
quadrangulaire terminée en pointe : plus
loin on trouve d'autres fragments de
bornes semblables.

On note qu'à la suite d'une recrudescence
des pluies, ces jours derniers le niveau dans
la fosse Nord a monté d'une trentaine
de centimètres à Ankor Vat. (Voir p. 181-182)

Or si l'on n'avait pas bouché le canal
de vidage de ce fosse toute cette eau
venne sans doute des ruissellements des
terrains avoisinants se serait vidée
dans la rivière.

17 Mars 1957 - Un Couli est venu m'annoncer la chute hier mardi
à 17 heures exactement de la charpente et du
Comble qui recouvrait le poah Tut de Prak Nok.
Quelques minutes les dégâts. Les poteaux qui
avaient subi une très forte inclinaison vers
l'ouest se sont renversés de ce côté : toutefois
la chute a dû être amortie partiellement
par un arbre qui se trouvait à côté du
sema ouest et qui s'est renversé sous le
poids pour se coucher sur la base en

Pre Rup

A.V.

Prak Nok

